
- Objetivo:
 - Wave (online)
 - Conclusão:

Objetivo:

Exercício 1: Relatório de acessibilidade


- Acesse o site http://lojaebac.ebaconline.art.br/
- Faça um relatório de acessibilidade em um documento word;
- Use alguma das ferramentas apresenta em aula (lighthouse, wave, axe, etc);
- Deve ser considerado minimamente a Acessibilidade (navegabilidade), Performance, Boas práticas, SEO, mas fique a vontade para colocar elementos a mais;
- Use evidências (imagens) para relatar os itens avaliados;
- Ao final faça um relatório com sua percepção sobre a acessibilidade do site. Avalie tudo o que deve ser melhorado para o site atingir um nível AAA;


Wave (online)




1. Imagens sem texto alternativo: 56 elementos de imagens não possuem a tag "Alt" ou não possuem valor na tag "Alt". Impossibilitando que pessoas usuárias que

não conseguem ver a imagem, seja por um problema de visão ou por um problema no carregamento da imagem entendam o contexto da imagem.





2. Form sem label 4 Formulários não possuem label, dificultado que o usuário identifique a finalidade do campo em questão, em especial para pessoas usuárias que utilizam ferramenta de leitra de tela.




--


3. Botões que não executam ação 10 botões não executam nenhuma ação na loja Ebac, podendo causar frustração à pessoa usuária que espera uma ação ao clicar em um botão.



4. Texto com baixa visibilidade ou ilegíveis 10 elementos possuem um contrate muito baixo, o que compromete a visualização do elemento.



Exemplo:





Conclusão:

Analisando em primeiro momento, apenas os erros apontados pela ferramenta, sugere-se como estratégia:

- Padronizar esquema de cores, para que todos os elementos tenham suas respectivas cores, respeitando identidade visual e visibilidade.
- Remoção de links e botões sem ação.
- Label descritiva para todos os campos de formulário.
- Texto descritivo para todas as imagens.