

Momentos da água na microbacia do Córrego Taquari · Palmas/TO


Fonte, condução e acomodação por FAHP (9 critérios, Sandre et al., 2025) · células de 5 m · tom = quintil da pertinência dentro do momento




A · Ruas que conduzem
malha urbana plana: a água corre pelo asfalto




B · Encostas de condução
bordas da chapada no leste, 8–45%




C · Fundo de vale e veredas
acomodação: lençol raso, mancha de cheia




D · Fonte impermeabilizada
seria recarga, mas telhado e asfalto impedem



E · Fonte que ainda recarrega
chapada vegetada e permeável



F · Transições
onde os momentos se encontram



Fonte
transição — núcleo

Condução
transição — núcleo

Acomodação
transição — núcleo

Fonte impermeabilizada
≥ 60% telhado/asfalto
edificação

Fonte 85% · Condução 8% · Acomodação 7% da bacia · CR = 0,009 · estabilidade 96% (Monte Carlo ±50% nos pesos)

Critérios: declividade, concentração e velocidade do escoamento (Manning, ruas no fluxo), altimetria relativa, solo (IBGE 1:250 mil desagregado), infiltração (SoilGrids), lençol (HAND + SIAGAS), áreas inundáveis (TR 5–500), drenagem, uso e ocupação. SIRGAS 2000 / UTM 22S.
Fontes: MDE das curvas de 1 m e manchas de inundação do projeto TCC; IBGE BDiA; ISRIC SoilGrids 2.0; SGB/SIAGAS; mapa de materiais e fitofisionomias do projeto.