

- 01 Synthèse
- 02 Architecture et SEO stratégique
- 03 SEO on-page
- 04 SEO local
- 05 Données structurées
- 06 Réseaux sociaux
- 07 Visibilité IA (GEO/AEO)
- 08 Confiance et E-E-A-T
- 09 UX et conversion
- 10 Design visuel
- 11 Performance
- 12 Accessibilité
- 13 Feuille de route

Site audité :
mzi-consulting.com

Collecte : 24/09/2026
Méthode : Playwright,
Lighthouse,
PageSpeed Insights, lecture
du
code source rendu.

AUDIT SEO & DESIGN – MZI-CONSULTING.COM

Un site bien construit qui freine ses propres ambitions.

Le site actuel exécute proprement l'existant qu'il documente : SEO mécanique impeccable (100/100), zéro décalage de mise en page, une identité visuelle marquante. Mais il reste structurellement une carte de visite : une seule page, aucun lead mesurable identifiable, une résistance limitée à l'examen d'un lecteur humain comme d'un agent IA — et une adresse suisse inscrite dans ses propres mentions légales (§4) qui suggère une ambition géographique jamais formalisée dans son contenu.

Périmètre accueil (seule page indexable substantielle)


Outils Lighthouse 13.x, PageSpeed Insights, lecture directe du DOM rendu

Convention chaque constat cite sa preuve – sources de collecte disponibles sur demande

01 Synthèse

Quatre scores sont mesurés automatiquement (Lighthouse/PageSpeed) ; les autres domaines n'ont pas d'équivalent outillé et sont évalués qualitativement à partir des preuves détaillées dans chaque section.

Scores mesurés (Lighthouse, exécution locale du 24/09/2026, 07:59 UTC)



Deux mesures en laboratoire donnent des résultats très différents pour la performance mobile (69 en exécution locale vs 98 via PageSpeed Insights, 40 minutes plus tard) — l'écart et sa cause probable (cache serveur) sont détaillés en §11.

Notes qualitatives par domaine

DOMAINE	ÉVALUATION	BASE
Architecture du site	Faible	Qualitatif – §2
SEO on-page (éditorial)	Moyen	Qualitatif – §3
SEO local	Faible	Qualitatif – §4
Données structurées	Faible à moyen	Qualitatif – §5
Réseaux sociaux	Moyen	Qualitatif – §6
Visibilité IA (GEO/AEO)	Moyen	Mesuré (67 %) + qualitatif – §7
Confiance / E-E-A-T	Faible	Qualitatif – §8
UX et conversion	Moyen à bon	Qualitatif – §9

Les 5 priorités

1 Réparer les échecs d'accessibilité bloquants

Repère `<main>` absent, bouton sans nom accessible, lien d'évitement cassé, contraste au survol des boutons principaux. Impact double : utilisateurs de technologies d'assistance ET agents IA, qui s'appuient sur le même arbre d'accessibilité (§7, §12).

2 Clarifier l'ambition envers le marché suisse

Le contenu actuel ne mentionne jamais « Genève » ni « Suisse ». Pourtant Annemasse appartient à l'agglomération transfrontalière du Grand Genève, le `llms.txt` du site décrivait autrefois l'activité comme « Consultant IA Genève », et ses mentions légales déclarent une adresse à Genève pour le propriétaire du site (§4, §7). Si MZI souhaite capter cette clientèle, cela suppose des pages dédiées, aujourd'hui absentes (§2, §4).

3 Fiabiliser les preuves de confiance

Chiffres-clés (50+, 3x, 40 %...) et témoignages sans source ni vérifiabilité. Un audit qui vend la rigueur de l'IA doit d'abord démontrer la sienne (§8).

4 Corriger les erreurs on-page à faible effort

`alt="default - logo"`, image Open Graph sous-dimensionnée, faute dans un CTA, `llms.txt` obsolète. Gains rapides, effort minimal (§3, §6, §7).

5 Réduire le coût du fond animé sans perdre l'identité

La plus longue tâche du thread principal (2,1 s) est probablement l'animation de fond ; 102 éléments animés sont détectés. L'identité visuelle peut être conservée avec une version allégée, notamment sur mobile (§10, §11).

Gains attendus

Aucun pourcentage de gain n'est avancé pour MZI Consulting spécifiquement : aucune donnée de conversion ou de trafic du site n'a été fournie dans les sources de cet audit. À titre de repère sectoriel, Google documente les [Core Web Vitals comme signal de classement](#), et une étude Google/Deloitte largement citée associe des gains de vitesse à des hausses de conversion ([« Milliseconds Make Millions », web.dev](#)) — ces références donnent une direction, pas un chiffre garanti pour ce site.

02 Architecture et SEO stratégique

Le site est un one-pager : une seule URL indexable substantielle, un menu qui ne pointe que vers des ancres internes, et 3 pages annexes légales. Cette structure plafonne mécaniquement le référencement, quelle que soit la qualité du contenu.

Une seule requête principale possible par page

Priorité haute

Effort élevé

PREUVE	Le sitemap XML du site (index) ne référence qu'un seul <code>page-sitemap.xml</code> , lui-même limité à 4 URL : l'accueil et 3 pages légales (mentions légales, politique de confidentialité, politique de cookies). Le menu principal ne contient que des ancres internes : <code>#probleme</code> , <code>#solution</code> , <code>#methodologie</code> , <code>#pourquoi-nous</code> . Source : sitemap XML du site, code source de la page d'accueil (menu)
IMPACT	Une page ne peut raisonnablement se positionner que sur une poignée de requêtes étroitement liées. Impossible de cibler séparément « audit IA Annemasse », « automatisation IA Genève » et « intelligence artificielle PME Suisse romande » avec une seule URL sans la diluer.
CORRECTION	Déployer une arborescence de pages dédiées (proposition ci-dessous), chacune répondant à une intention de recherche précise.

Indice d'une architecture plus large ayant existé

Priorité moyenne

Effort faible

PREUVE	Le fichier <code>llms.txt</code> du site (généré automatiquement, non modifié depuis) référence une page <code>/consultant-ia-a-annemasse/</code> — qui renvoie une erreur 404 — et décrit l'activité comme « Consultant IA Genève », un positionnement absent du contenu actuel de l'accueil. Source : https://mzi-consulting.com/llms.txt (vérifié en direct), voir détail §7
IMPACT	Signal probable qu'une structure multi-pages (ou un positionnement Genève) a existé puis a été abandonnée sans nettoyage des traces — lien mort, fichier d'accompagnement obsolète.
CORRECTION	Vérifier l'historique du site (sauvegardes, Search Console) avant de reconstruire l'arborescence, pour ne pas perdre un éventuel historique de positionnement déjà acquis sur ces URL.

Arborescence proposée (10 pages + 3 pages légales existantes)

Structure proposée si MZI souhaite développer sa présence au-delà d'Annemasse — vers le Grand Genève et la Suisse romande, un marché qu'elle n'adresse pas aujourd'hui mais semble avoir visé par le passé (\$4, \$7) — organisée par intentions transactionnelles (recherche d'un prestataire), informationnelles (comprendre l'IA appliquée) et de réassurance (preuve, méthode).

/ — Accueil (hub)

Services	Zones desservies	Confiance	Conversion & contenu
– Audit IA gratuit /services/audit-ia/	– Agence IA à Annemasse /agence-ia-annemasse/	– Notre méthode /methode/	– Contact (NAP complet) /contact/
– Automatisation IA /services/automatisation-ia/	– Agence IA à Genève /agence-ia-geneve/	– Études de cas /etudes-de-cas/	– Blog /blog/
– Intégration IA sur-mesure /services/integration-ia/	– IA pour PME en Suisse romande /ia-pme-suisse-romande/	– FAQ /faq/	– (existant, inchangé) mentions légales, confidentialité, cookies

PAGE	REQUÊTE CIBLE	INTENTION DE RECHERCHE
Accueil	agence IA Annemasse	Navigational / commerciale
Audit IA gratuit	audit IA gratuit entreprise	Transactionnelle
Automatisation IA	automatisation IA entreprise	Transactionnelle
Intégration IA sur-mesure	intégration intelligence artificielle PME	Transactionnelle
Agence IA à Annemasse	consultant IA Annemasse	Locale / commerciale
Agence IA à Genève	agence intelligence artificielle Genève	Locale / commerciale
IA pour PME en Suisse romande	automatisation IA PME Suisse romande	Locale / commerciale
Notre méthode	méthode audit IA entreprise	Informationnelle
Études de cas	étude de cas automatisation IA PME	Informationnelle / preuve
FAQ	questions audit IA entreprise (longue traîne)	Informationnelle, cible aussi les extraits IA (\$7)
Blog	variable selon les articles	Informationnelle, fraîcheur du site
Contact	contacter agence IA Annemasse	Transactionnelle

Les requêtes cibles ci-dessus sont des propositions à valider par une recherche de mots-clés dédiée (volumes, concurrence) — elles ne sont pas mesurées, contrairement aux constats du reste de cet audit.

03 SEO on-page

Le score Lighthouse SEO de 100/100 ne couvre que des vérifications mécaniques (balises présentes, lisibles par un robot). Plusieurs défauts éditoriaux concrets ne sont pas détectés par cet outil.

Title générique, marque absente

Priorité haute

Effort faible

PREUVE	Agence IA à Annemasse Automatisation & Solutions IA – Expert IA – 3 formulations d'activité empiilées, « MZI Consulting » absent. Source : relevé des balises SEO de la page d'accueil
IMPACT	Le titre dilue l'intention (3 angles à la fois) et ne construit pas la reconnaissance de marque dans les résultats de recherche.
CORRECTION	Un titre par page ciblant une seule intention, incluant la marque : par ex. « Audit IA gratuit pour PME à Annemasse MZI Consulting ».

Le texte brut du H1 se lit « votrebusiness », sans espace

Priorité basse

Effort faible

PREUVE	Balitage source : <code>Automatisez votre
business</code> avec l'IA. L'affichage est correct — le <code>
</code> sépare visuellement « votre » et « business » sur deux lignes, sans faute visible à l'écran. Mais il n'y a pas d'espace dans le texte source avant le <code>
</code> : le texte brut, tel que le lisent un outil, un moteur de recherche ou certains agents IA (qui ignorent la mise en forme visuelle), devient « votrebusiness ». Source : relevé des balises SEO de la page d'accueil (Balises Hn) et code source de la page d'accueil
IMPACT	Aucun impact visuel pour un visiteur humain. Effet limité mais réel sur l'extraction automatique du texte (recherche, lecteurs d'écran en mode texte brut, agents IA) où « votre » et « business » sont lus comme un seul mot.
CORRECTION	Ajouter un espace avant le <code>
</code> dans le balitage source.

Hiérarchie de titres rompue par les chiffres-clés

Priorité moyenne

Effort faible

PREUVE	Ordre réel des titres : H1 → H3 « 50+ » → H3 « 3x » → H3 « 40% » → premier H2. Trois H3 consécutifs sans H2 parent, avec pour seul contenu un nombre sans contexte. Source : relevé des balises SEO de la page d'accueil (Balises Hn)
IMPACT	Hiérarchie non conforme (on ne saute pas de H1 à H3) ; pour un lecteur d'écran, un titre « 50+ » sans contexte n'apporte aucune information de navigation.
CORRECTION	Ne pas baliser des chiffres bruts en Hn ; utiliser un texte avec le nombre en évidence visuelle (via le style, pas la sémantique), sous un H2 de section correctement placé dans l'ordre.

Texte alternatif du logo non descriptif

Priorité haute

Effort faible

PREUVE	<code></code> — valeur par défaut du thème, jamais personnalisée. Source : code source de la page d'accueil, ligne du widget hfe-site-logo
IMPACT	Présent sur chaque page, ce texte alternatif générique n'apporte ni contexte de marque ni valeur SEO.
CORRECTION	Renseigner un <code>alt="MZI Consulting"</code> dans les réglages du logo du site (thème / personnalisation WordPress).

Image « Pourquoi nous » sans texte alternatif

Priorité basse

Effort faible

PREUVE	<code>alt=""</code> sur l'image 1500×1168 de la section « Pourquoi nous choisir ? ». Source : inventaire des images du site, code source de la page d'accueil
IMPACT	Faible en soi (l'image est en partie décorative), mais l'absence systématique de texte alternatif réfléchi sur les deux seules images de contenu du site est un signal de négligence à corriger.
CORRECTION	Ajouter un alt bref et factuel, par exemple « Illustration : collaboration en entreprise et outils de marketing digital ».

Trois libellés différents pour le même appel à l'action

Priorité moyenne

Effort faible

PREUVE	« Réserver un audit IA gratuit » (héros), « Demarrer votre audit » (section Solution, sans accent), « Demander un audit » (section Méthodologie) — trois formulations pour, selon toute vraisemblance, la même action de contact. Source : code source de la page d'accueil (boutons id 9ecb9d5, 77bfee5, et bouton de la section méthodologie)
IMPACT	Incohérence de microcopy qui brouille le parcours utilisateur, plus une faute d'orthographe (« Demarrer » sans accent circonflexe).
CORRECTION	Unifier sur un seul libellé pour la même action ; corriger l'accent.

Maillage interne inexistant

Priorité haute

élevé (dépend de §2)

PREUVE	En dehors des 3 liens légaux du pied de page, aucun lien contextuel n'existe dans le corps du texte — conséquence directe de l'absence de pages vers lesquelles pointer. Source : contenu textuel extrait de la page d'accueil (liens du pied de page)
IMPACT	Aucune distribution de la pertinence thématique en interne ; aucun signal de structure du site pour les moteurs.
CORRECTION	Se résout mécaniquement en déployant l'arborescence proposée en §2, avec des liens contextuels entre pages de service, pages locales et études de cas.

✓ Point positif

Meta robots et canonical corrects

Point positif

PREUVE	<code>index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1</code> ; canonical auto-référencé sur l'URL propre. Source : relevé des balises SEO de la page d'accueil
IMPACT	Aucun obstacle technique à l'indexation de la page actuelle.

04 SEO local

MZI Consulting n'a jamais communiqué, dans le contenu actuel du site, une ambition envers la Suisse. Mais deux sources l'indiquent indirectement : le `llms.txt` du site (§7) décrivait autrefois l'activité comme « Consultant IA Genève », et ses propres mentions légales déclarent une adresse à Genève pour le propriétaire du site (ci-dessous). Le contenu visible, lui, ne mentionne la Suisse nulle part.

Aucune adresse ni téléphone visibles sur le site

Priorité haute

Effort moyen

PREUVE	Le pied de page ne contient que la mention « Agence IA à Annemasse Haute-Savoie, France » — aucune adresse postale, aucun numéro de téléphone (aucun lien <code>tel:</code> ; aucune suite de chiffres au format téléphonique) n'apparaît dans le contenu extrait de la page. Source : contenu textuel extrait de la page d'accueil, recherche par motif dans le code source de la page d'accueil
IMPACT	Sans adresse ni téléphone (NAP — Nom, Adresse, Téléphone), impossible d'établir la correspondance entre le site et une fiche Google Business Profile, condition de base du référencement local.
CORRECTION	Publier une adresse postale complète (ou a minima la zone de chalandise précise) et un numéro de téléphone cliquable (<code>tel:</code>), idéalement sur une page Contact dédiée.

Aucune fiche Google Business Profile détectée

Priorité haute

Effort moyen

PREUVE	Aucun lien vers <code>google.com/maps</code> , <code>business.google.com</code> ou une URL <code>g.page</code> n'a été trouvé dans le HTML rendu. Source : recherche par motif dans le code source de la page d'accueil
IMPACT	Sans confirmer l'existence réelle d'une fiche (non vérifiable depuis le site seul), son absence de lien depuis le site prive au minimum d'un signal de confiance et de rappel de proximité pour l'utilisateur.
CORRECTION	Créer/vérifier la fiche Google Business Profile et l'intégrer (lien direct + éventuellement carte) sur la page Contact.

Cinq formulations différentes du nom de l'entreprise

Priorité haute

Effort faible

PREUVE	<code>MZI Consulting</code> (copyright pied de page), <code>MZI-CONSULTING</code> (meta description), <code>Agence IA à Annemasse</code> (title, og:site_name), <code>Expert IA à Annemasse</code> (nom Organization en JSON-LD), <code>Consultant IA Annemasse</code> (nom WebSite en JSON-LD). Source : relevé des balises SEO de la page d'accueil, contenu textuel extrait de la page d'accueil
IMPACT	La cohérence du nom d'entité (NAP) à travers les métadonnées est un signal utilisé par Google pour associer un site à une entreprise locale. Cinq variantes affaiblissent ce signal.
CORRECTION	Choisir « MZI Consulting » comme nom canonique partout (title, meta, JSON-LD Organization/WebSite, og:site_name).

Les mentions légales déclarent une adresse à Genève, jamais reprise ailleurs sur le site

Priorité haute

Effort faible

PREUVE	Page <code>/mention-legale/</code> : « Propriétaire du site : MZI Consulting – Contact : <code>contact@mzi-consulting.com</code> – Adresse : Chemin des Mines 2, 1202 Genève. » et « Directeur de publication : M. Murenzi. » Le pied de page de l'accueil, lui, affiche uniquement « Agence IA à Annemasse Haute-Savoie, France » — aucune des deux pages ne mentionne l'autre adresse. Source : <code>https://mzi-consulting.com/mention-legale/</code> (collectée le 24/09/2026), contenu textuel extrait de la page d'accueil
IMPACT	Le propriétaire légal du site est déclaré à Genève, alors que le reste du site (title, H2, footer) positionne l'activité comme exclusivement française, à Annemasse. C'est, avec le <code>llms.txt</code> (§7), un second indice concret que le marché suisse fait partie de l'histoire de l'entreprise — sans être assumé dans la communication actuelle du site.
CORRECTION	Clarifier la structure réelle (entité suisse, entité française, ou une seule entité opérant dans les deux pays) avant de publier une adresse complète sur le site. Si MZI souhaite capter la clientèle genevoise, cette adresse existante est un point de départ concret pour une page locale Genève (§2).

La Suisse (Genève, Suisse romande) n'apparaît nulle part dans le contenu visible

	Priorité moyenne élevé (dépend de \$2)
PREUVE	Aucune occurrence de « Genève » ou « Suisse » dans le texte visible de l'accueil ; toutes les mentions géographiques portent sur « Annemasse ». Source : contenu textuel extrait de la page d'accueil
IMPACT	Si MZI Consulting souhaite capter la clientèle du Grand Genève et de Suisse romande — une hypothèse crédible compte tenu de l'adresse genevoise de son propre propriétaire (ci-dessus) et de l'ancien positionnement « Consultant IA Genève » de son <code>llms.txt</code> (\$7) — ce marché est aujourd'hui structurellement invisible en recherche : aucune requête locale suisse ne peut faire remonter ce site.
CORRECTION	Si cette ambition est confirmée : des pages locales dédiées (voir \$2) plutôt qu'une simple mention ajoutée à l'accueil, pour éviter de diluer le positionnement Annemasse déjà établi.

05 Données structurées

Le plugin Yoast SEO génère un graphe JSON-LD de base, correct mais minimal. Les types qui apporteraient le plus de valeur pour ce site (activité locale, services, questions fréquentes) sont absents.

Existant

Graphe `@graph` avec `WebPage`, `WebSite` (+ `SearchAction`), `Organization` (nom, URL, logo uniquement — sans adresse, téléphone ni `sameAs`), `BreadcrumbList` (un seul niveau : « Accueil »), `ImageObject`.

```
{
  "@type": "Organization",
  "name": "Expert IA à Annemasse",
  "url": "https://mzi-consulting.com/",
  "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "...Group-61-1-1.png", "width": 100, "height": 37 }
  // ni address, ni telephone, ni sameAs
}
```

Source : relevé des balises SEO de la page d'accueil (JSON-LD complet)

Aucun schéma LocalBusiness / ProfessionalService

Priorité haute Effort faible

PREUVE	Confirmé par lecture complète du graphe JSON-LD : aucun type <code>LocalBusiness</code> , <code>ProfessionalService</code> , ni propriétés <code>address</code> / <code>geo</code> / <code>telephone</code> / <code>openingHours</code> .
IMPACT	Prive Google d'un signal structuré fort pour le pack local et les résultats enrichis liés à une activité locale.
CORRECTION	Ajouter un bloc <code>ProfessionalService</code> avec <code>address</code> , <code>areaServed</code> (Annemasse, Genève, Suisse romande) — conditionné à disposer d'une adresse réelle à publier (\$4).

Aucun schéma Service

Priorité moyenne Effort faible

PREUVE	Les 3 offres mentionnées dans le texte (analyse, automatisation, intégration) ne sont balisées nulle part en <code>Service</code> .
IMPACT	Opportunité manquée d'apparaître dans des résultats enrichis « service » et de clarifier l'offre pour les moteurs.
CORRECTION	Un objet <code>Service</code> par page de service créée en \$2.

Aucun schéma FAQPage

Priorité moyenne Effort faible

PREUVE	Aucune section de questions/réponses n'existe sur la page actuelle (recherche du terme « FAQ » et « question » infructueuse dans le HTML rendu).
IMPACT	Format particulièrement efficace pour les extraits enrichis Google ET pour l'extraction par les moteurs IA (voir \$7) — actuellement inexploité.
CORRECTION	Créer une page FAQ (\$2) avec balisage <code>FAQPage</code> .

Témoignages non balisés en Review — à ne pas faire sans vérifiabilité

Priorité basse Effort moyen

PREUVE	8 témoignages affichés en texte simple, sans balisage <code>Review</code> / <code>AggregateRating</code> .
IMPACT	C'est en l'état correct : Google sanctionne le balisage <code>Review</code> auto-déclaré et non vérifiable (voir \$8 sur la vérifiabilité de ces témoignages).
CORRECTION	Ne baliser en <code>Review</code> qu'après avoir rendu les témoignages vérifiables (plateforme tierce, ou at minima nom d'entreprise + lien) — l'ordre des opérations importe.

06 Réseaux sociaux

Les balises Open Graph sont présentes et cohérentes dans leur structure ; leur contenu contient une erreur dimensionnelle simple à corriger.

Image Open Graph sous-dimensionnée

Priorité moyenne

Effort faible

PREUVE	<code>og:image:width</code> = 375, <code>og:image:height</code> = 423 — bien en-dessous du format recommandé par Facebook/LinkedIn de 1200 × 630. Fichier confirmé par téléchargement direct : <code>creative-polygonal-brain-...-utc-1-3.jpg</code> , 375 × 423 px, et aucune variante plus grande n'existe sur le serveur (seule URL disponible testée). Source : relevé des balises SEO de la page d'accueil, inventaire des images du site
IMPACT	Aperçu potentiellement flou, mal recadré ou remplacé par une image générique lors du partage sur les réseaux.
CORRECTION	Générer une image dédiée au format 1200 × 630 (recadrage de la photo actuelle ou nouvelle composition avec le logo MZI et un message clair).

og:site_name n'utilise pas le nom de marque

Priorité basse

Effort faible

PREUVE	<code>og:site_name</code> = « Agence IA à Annemasse », alors que le nom de marque au pied de page est « MZI Consulting ». Source : relevé des balises SEO de la page d'accueil
IMPACT	Même problème de cohérence de nom qu'en §4, visible cette fois dans les partages sociaux.
CORRECTION	Aligner sur « MZI Consulting », cohérent avec la correction proposée en §4.

✓ Point positif

Twitter Card correctement configurée en repli

Point positif

PREUVE	<code><meta name="twitter:card" content="summary_large_image"></code> présent ; les champs <code>title/description/image</code> ne sont pas dupliqués, X/Twitter utilisera les balises Open Graph en repli — comportement standard et correct. Source : code source de la page d'accueil
IMPACT	Aucune action requise sur ce point isolément — mais hérite du même défaut d'image que ci-dessus tant que <code>og:image</code> n'est pas corrigée.

07 Visibilité dans les moteurs IA (GEO/AEO)

Lighthouse propose depuis peu une catégorie « Navigation agentique », expérimentale, qui évalue la lisibilité du site par des agents IA. MZI Consulting y obtient 67 % (2/3).

✓ Point positif

robots.txt : accès autorisé aux robots

Point positif

PREUVE	<code>User-agent: * / Disallow:</code> (vide) — aucune restriction de <code>crawl</code> , y compris pour les robots IA (GPTBot, ClaudeBot... ne sont pas mentionnés, donc non bloqués). Source : fichier <code>robots.txt</code> du site
IMPACT	Aucun obstacle à l'exploration du site par les moteurs de recherche IA.

llms.txt existe mais décrit un site qui n'est plus en ligne

Priorité haute

Effort faible

PREUVE

`https://mzi-consulting.com/llms.txt` répond 200 et contient, généré automatiquement par un plugin d'hébergement (« Hostinger Tools Plugin ») :

```
# Consultant IA Genève

## Pages
- [Consultant IA à Annemasse](https://mzi-consulting.com/consultant-ia-a-annemasse/)
- [Accueil](https://mzi-consulting.com/): Intelligence artificielle sur mesure à Genève. Optimisez vos opérations et votre rentabilité...
```

Le lien vers `/consultant-ia-a-annemasse/` renvoie une erreur 404 (vérifié en direct). Le positionnement « Genève » qu'il décrit ne correspond à aucun contenu de l'accueil actuel (§4).

Source : vérification directe de `https://mzi-consulting.com/llms.txt` et de la page liée, 24/09/2026

IMPACT

Un agent IA qui consulte ce fichier — c'est précisément son rôle — reçoit une description erronée de l'activité et un lien mort. L'audit Lighthouse `llms.txt` donne pourtant un score parfait (1/1) : il vérifie uniquement la structure Markdown (présence d'un H1), pas l'exactitude du contenu.

CORRECTION

Régénérer `llms.txt` avec le contenu réel du site, ou le retirer en attendant, plutôt que de laisser une description trompeuse en ligne.

Arbre d'accessibilité mal formé pour les agents

Priorité haute

Effort faible

PREUVE

Audit Lighthouse `agent-accessibility-tree` : échec (score 0), motif « ARIA commands must have an accessible name », élément fautif : `div#scrollTopBtn > a.elementor-button[role="button"]` (bouton retour en haut).

Source : rapport Lighthouse mobile du 24/09/2026, audit `agent-accessibility-tree`

IMPACT

Même cause racine qu'en accessibilité humaine (§12) : un contrôle sans nom accessible est aussi illisible pour un agent IA qui navigue via l'arbre d'accessibilité que pour un lecteur d'écran.

CORRECTION

Identique à la correction d'accessibilité §12 — un seul correctif sert les deux audiences.

Absence totale de contenu question/réponse

Priorité moyenne

Effort faible

PREUVE

Aucune structure de type question/réponse (FAQ) sur l'accueil.

Source : contenu textuel extrait de la page d'accueil, code source de la page d'accueil

IMPACT

Les moteurs de réponse IA (AI Overviews, ChatGPT Search, Perplexity...) favorisent l'extraction de paires question/réponse explicites ; un site qui n'en propose pas est moins susceptible d'être cité directement.

CORRECTION

Page FAQ avec balisage `FAQPage` (§2, §5) — bénéfice partagé entre SEO classique et AEO.

08 Confiance et E-E-A-T

E-E-A-T (Expérience, Expertise, Autorité, Fiabilité) est le cadre que Google utilise pour évaluer la fiabilité d'un contenu, en particulier pour les sites à caractère commercial. C'est le domaine le plus faible de cet audit : quasiment aucune preuve de confiance vérifiable de façon indépendante.

8 témoignages non vérifiables

Priorité haute

Effort moyen

PREUVE

Les 8 témoignages affichés sont tous notés « 5/5 », sans nom d'entreprise, sans lien (LinkedIn, site web), sans photo, sans plateforme d'avis tierce identifiable, sans date. Exemple :

```
« L'audit réalisé a été un véritable tournant pour notre structure. Nous perdions un temps fou sur la saisie de données ; aujourd'hui, tout est automatisé. Une agence à l'écoute et très pro sur Annemasse. »
Jean-Pierre Morel – aucune entreprise, aucun lien vérifiable
```

Source : contenu textuel extrait de la page d'accueil, lignes 99–114

IMPACT

Un lecteur — humain ou moteur — ne peut vérifier qu'un seul de ces témoignages existe réellement : aucun ne peut être recoupé avec une entreprise, un profil ou une plateforme d'avis identifiable.

CORRECTION

Remplacer progressivement par des témoignages nommés (entreprise + lien, avec consentement du client), ou les héberger sur une plateforme tierce (Google, Trustpilot) et les afficher par API/widget plutôt qu'en texte statique.

Chiffres-clés sans source ni méthodologie

Priorité haute

Effort faible à moyen

PREUVE	« 50+ » entreprises accompagnées, « 3x » productivité moyenne, « 40 % » temps économisé, « +60 % » clients potentiels, « 2x » rentabilité — aucun de ces chiffres n'est accompagné d'une période, d'un échantillon ou d'une source, dans aucun fichier collecté. Source : contenu textuel extrait de la page d'accueil
IMPACT	Des chiffres invérifiables affaiblissent l'argumentaire commercial autant qu'ils l'illustrent — un visiteur avisé ou un concurrent peut les contester sans que le site puisse y répondre.
CORRECTION	Documenter la méthode de calcul (même sommairement, en note de bas de page), ou à défaut retirer les chiffres non défendables. Conformément à la règle de contenu de ce projet, aucune valeur de remplacement n'est proposée ici — c'est à MZI Consulting de fournir la donnée réelle : [À CONFIRMER : source et méthode de calcul des chiffres-clés] .

« Expert certifié » sans certification nommée

Priorité moyenne

Effort faible

PREUVE	Texte exact : « Formation approfondie et certifications reconnues en intelligence artificielle et automatisation digitale. » — aucune certification n'est nommée, aucun organisme cité. Source : contenu textuel extrait de la page d'accueil, ligne 131
IMPACT	Une affirmation d'expertise non étayée a moins de poids qu'une certification nommée et vérifiable (par ex. un organisme reconnu, un partenariat technologique).
CORRECTION	[À CONFIRMER : nom de la ou des certifications réelles] — à nommer explicitement, avec logo/liens disponibles.

Aucun profil d'expert nommé

Priorité moyenne

Effort moyen

PREUVE	La section « Pourquoi nous choisir ? » présente 4 arguments génériques (Expert certifié, Approche personnalisée, Résultats concrets, Vision business + technique) sans nom, photo ni lien vers un profil individuel (LinkedIn ou autre). Un nom existe pourtant : les mentions légales désignent « M. Murenzi » comme directeur de publication (§4) — jamais repris ni présenté ailleurs sur le site. Source : contenu textuel extrait de la page d'accueil, lignes 125–143 ; https://mzi-consulting.com/mention-legale/
IMPACT	E-E-A-T valorise l'expertise d'individus identifiables, pas seulement celle d'une structure abstraite.
CORRECTION	Ajouter une page « À propos » ou une section présentant nommément le ou les fondateurs/consultants (M. Murenzi et/ou autres), leur parcours réel et un lien LinkedIn.

Mentions légales : hébergeur et responsable identifiés, aucun numéro d'immatriculation

Priorité moyenne

Effort faible

PREUVE	La page /mention-legale/ identifie un hébergeur complet (O2Switch, adresse et téléphone) et un directeur de publication nommé (M. Murenzi). En revanche, aucun numéro d'immatriculation n'y figure — ni SIRET français, ni numéro IDE/UID suisse (format CHE-xxx.xxx.xxx) — alors que l'adresse déclarée du propriétaire du site y est en Suisse (§4). Source : https://mzi-consulting.com/mention-legale/ (collectée le 24/09/2026)
IMPACT	Pour une entreprise commerciale, l'absence de tout numéro d'immatriculation empêche un client potentiel — ou Google — de vérifier l'existence légale de MZI Consulting auprès d'un registre officiel. Un manque de preuve de plus, dans la continuité des chiffres-clés et témoignages non sourcés ci-dessus.
CORRECTION	Ajouter le numéro d'immatriculation pertinent selon la structure juridique réelle de l'entreprise (SIRET si l'activité est enregistrée en France, IDE/UID si l'entité est suisse) — à clarifier en même temps que l'adresse du propriétaire du site (§4).

09 UX et conversion

Le parcours est simple par construction (page unique, défilement vertical), avec de bonnes pratiques ponctuelles et des frictions identifiables.

✓ Point positif

Formulaire de contact court et correctement structuré

Point positif

PREUVE	4 champs seulement (nom, e-mail, téléphone, message), avec <code>aria-required="true"</code> sur les champs obligatoires ; 3 éléments de réassurance juste au-dessus (« Sans engagement », « Réponse sous 24h », « Audit personnalisé »). Source : code source de la page d'accueil (formulaire Contact Form 7), contenu textuel extrait de la page d'accueil
IMPACT	Peu de friction déclarative pour l'utilisateur ; bonne pratique de réassurance immédiatement avant la conversion.

Quatre appels à l'action, trois formulations, une seule destination

Priorité moyenne

Effort faible

PREUVE	Voir détail §3 : « Réserver un audit IA gratuit », « Demarrer votre audit », « Demander un audit » pointent tous vers <code>#audit</code> , le même formulaire.
IMPACT	Dilue la mémorisation de l'action attendue et complique le suivi analytique (impossible de savoir facilement quel CTA convertit le mieux si leur texte varie sans raison).
CORRECTION	Un seul libellé, éventuellement personnalisé par la section qui précède (mais alors de façon délibérée, pas accidentelle) — et un paramètre de suivi (UTM ou identifiant d'événement) distinct par position pour mesurer la performance de chaque emplacement.

Liens du pied de page trop petits pour le tactile

Priorité moyenne

Effort faible

PREUVE	Lien « Politique de confidentialité » : zone cliquable de 152,5 × 19,5 px (le minimum recommandé est 24 × 24 px) avec un espacement insuffisant vers le lien voisin « Politique de cookies ». Source : rapport Lighthouse mobile du 24/09/2026, audit target-size
IMPACT	Risque de toucher le mauvais lien sur mobile, en particulier pour les utilisateurs ayant une motricité réduite. Détail complet en §12.
CORRECTION	Augmenter le padding vertical des liens de la liste du pied de page.

Aucun contact direct visible (téléphone, chat)

Priorité moyenne

Effort moyen

PREUVE	Le seul moyen de contact exposé est le formulaire ; aucun numéro de téléphone cliquable ni widget de chat n'a été détecté. Source : contenu textuel extrait de la page d'accueil, code source de la page d'accueil
IMPACT	Pour un service B2B à cycle de décision parfois rapide, l'absence d'un canal immédiat (appel, chat) peut faire perdre des prospects pressés — lié au manque plus général de coordonnées (§4).
CORRECTION	Ajouter un numéro cliquable une fois publié (§4) ; évaluer l'intérêt d'un chat selon la disponibilité réelle de l'équipe pour y répondre.

10 Design visuel

Identité visuelle cohérente et reconnaissable (bleu nuit, accent cyan électrique, typographie Outfit très affirmée) mais avec des incohérences de détail relevées lors de la construction du design system de référence (disponible sur demande).



Premier écran, desktop 1440 px — capture collectée le 24/09/2026



Premier écran, mobile 390 px — capture collectée le 24/09/2026

- 1 Logo au texte alternatif générique (`alt="default-logo"`) — voir §3.
- 2 Première ligne du H1 forcée en graisse 700 par un style en ligne, la seconde ligne hérite de la graisse 800 du H1 — rupture visuelle non intentionnelle à l'intérieur d'un même titre.
- 3 Bouton principal : au survol, le texte passe en blanc sur fond `#09c6eb` , un contraste de 2,04:1 — bien en-dessous du seuil AA de 4,5:1. Détail complet en §12.

Bordures héritées non intentionnelles

Priorité basse

Effort faible

PREUVE	Les badges de section, les cartes de bénéfices et le cadre du formulaire de contact utilisent une bordure sans couleur explicitement définie, qui hérite donc de la couleur du texte du <code>body</code> (<code>#333333</code>) au lieu d'une couleur de la palette de marque. Source : relevé des styles CSS réels du site, design system de référence (disponible sur demande)
IMPACT	Détail invisible à l'œil nu isolément, mais révèle une bordure « par défaut » jamais explicitement stylée — dette de style qui peut se manifester différemment après une future mise à jour de thème.
CORRECTION	Définir explicitement une couleur de bordure cohérente avec la palette (probablement <code>#7e8da3</code> , déjà utilisée ailleurs pour des bordures intentionnelles).

Le fond animé porte un coût de performance direct

Priorité moyenne

Effort moyen

PREUVE	Le canvas de fond « réseau neuronal » (nœuds et liaisons animés en continu) est la source la plus probable de la plus longue tâche du thread principal mesurée (2,1 s) — détail en §11.
IMPACT	Choix esthétique fort et cohérent avec le positionnement « IA », mais son coût en performance mobile n'est probablement pas nécessaire à son effet visuel perçu.
CORRECTION	Conserver l'effet en le rendant meilleur marché : limiter le nombre de nœuds sur mobile, réduire la fréquence de rafraîchissement, ou le désactiver sous <code>prefers-reduced-motion</code> (bonne pratique d'accessibilité par ailleurs absente du site).

✓ Point positif

Cohérence typographique et colorimétrique globale

Point positif

PREUVE	4 couleurs de fond, un accent unique (<code>#10d7fd</code>), deux familles de police (Outfit, Lato) utilisées de façon cohérente sur l'ensemble des sections analysées. Source : relevé des styles CSS réels du site
IMPACT	Base solide pour construire les futures pages sans repartir de zéro — voir le design system de référence (disponible sur demande) pour les tokens réutilisables.

11 Performance

Deux mesures en laboratoire, réalisées à environ 40 minutes d'intervalle, donnent des résultats très différents. Aucune donnée de terrain (utilisateurs réels) n'est disponible pour ce site.

MESURE	LIGHTHOUSE LOCAL (07:59)	PAGESPEED INSIGHTS (08:38)
Performance (mobile)	69/100	98/100
Total Blocking Time	3 170 ms	0 ms
Cumulative Layout Shift	0,001	0,008
Largest Contentful Paint	1,6 s	1,8 s
Speed Index	3,3 s	2,0 s
Données de terrain (CrUX)	Aucune donnée — trafic probablement insuffisant pour que Google en collecte	

Sources : rapport Lighthouse mobile du 24/09/2026 (exécution locale) et rapport PageSpeed Insights du 24/09/2026 (exécution Google, Moto G Power émulé, connexion 4G lente). Le score desktop mesuré localement est de 80/100, TBT 250 ms.

Écart massif entre deux mesures en laboratoire

Priorité moyenneEffort moyen

PREUVE	TBT mobile : 3 170 ms (mesure locale) contre 0 ms (PageSpeed Insights, 40 minutes plus tard). Aucune des deux mesures n'est une donnée de terrain — la case « Découvrez l'expérience de vos utilisateurs » de PageSpeed Insights affiche explicitement « Aucune donnée ». Source : rapport Lighthouse mobile du 24/09/2026, rapport PageSpeed Insights du 24/09/2026 (page 1)
IMPACT	Explication la plus probable : mise en cache serveur (WP Rocket, détecté dans les scripts de la page). La première visite déclenche probablement une reconstruction du cache HTML/CSS, coûteuse en temps de thread principal ; la visite suivante bénéficie d'un cache déjà chaud. Un utilisateur réel arrivant juste après un vidage de cache (déploiement, mise à jour de plugin) subirait la version lente.
CORRECTION	Vérifier la configuration du cache de préchargement (cache warming) pour que les pages soient reconstruites en arrière-plan plutôt qu'à la première visite ; envisager un test de charge répété pour confirmer cette hypothèse avant d'investir dans une correction plus lourde.

La plus longue tâche du thread principal provient probablement de l'animation de fond

Priorité moyenneEffort moyen

PREUVE	Travail total du thread principal : 8,3 s, dont 4,95 s en catégorie « Other » et 2,44 s en « Style & Layout ». La tâche longue individuelle la plus coûteuse dure 2 128 ms et est attribuée au script de la page elle-même (pas à un script tiers). 102 éléments animés sont détectés par l'audit <code>non-composited-animations</code> (transitions de couleur non accélérées matériellement). Source : rapport Lighthouse mobile du 24/09/2026, audits mainthread-work-breakdown, long-tasks, non-composited-animations
IMPACT	Cohérent avec la présence du canvas « réseau neuronal » animé en continu (décrit dans le design system de référence, disponible sur demande) et des nombreuses transitions au survol (cartes, boutons). Ce sont des causes probables, pas certaines : l'audit Lighthouse n'attribue pas nommément le script en cause.
CORRECTION	Profilier l'exécution avec les outils de développement du navigateur pour confirmer l'attribution exacte, puis alléger l'animation comme proposé en §10.

48 Kio de CSS inutilisé (76 % du fichier)

Priorité moyenneEffort moyen

PREUVE	Fichier <code>wp-content/cache/min/1/5658673b7cf11c36831ba2a6b36cea00.css</code> : 64,8 Kio chargés, 49,2 Kio (75,9 %) non utilisés sur cette page. Source : rapport Lighthouse mobile du 24/09/2026, audit unused-css-rules
IMPACT	Poids de téléchargement et de traitement CSS inutile — cohérent avec le constat indépendant que la police Roboto Slab est chargée en 9 graisses sans être utilisée par aucun élément de la page (source : relevé des styles CSS réels du site).
CORRECTION	Nettoyer la configuration Elementor (widgets non utilisés), retirer le chargement de Roboto Slab si elle reste inutilisée, et s'assurer que l'optimisation CSS du cache régénère bien un fichier propre après ce nettoyage.

✓ Point positif

Aucun décalage de mise en page notable

Point positif

PREUVE	CLS mesuré à 0,001 (local) et 0,008 (PageSpeed Insights) — très largement sous le seuil « bon » de 0,1. Source : rapport Lighthouse mobile du 24/09/2026, rapport PageSpeed Insights du 24/09/2026
IMPACT	Contraste net avec le TBT : la stabilité visuelle au chargement est excellente, quel que soit le run mesuré.

12 Accessibilité

Score Lighthouse de 90/100 (mobile) à 94/100 (desktop) — de bons résultats globaux qui masquent plusieurs échecs bloquants, confirmés indépendamment par trois sources : Lighthouse, PageSpeed Insights et une lecture directe du code source.

Aucun repère `<main>`

Priorité haute

Effort faible

PREUVE	Audit <code>landmark-one-main</code> : échec (score 0), « Document does not have a main landmark ». Confirmé par recherche directe : aucune balise <code><main></code> dans le code source de la page d'accueil. PageSpeed Insights le confirme sous « Bonnes pratiques » : « Le document ne contient pas de repère principal ». Source : rapport Lighthouse mobile du 24/09/2026, rapport PageSpeed Insights du 24/09/2026 (page 4), code source de la page d'accueil
IMPACT	Les utilisateurs de lecteur d'écran ne peuvent pas sauter directement au contenu principal via la navigation par repères — obligation de traverser tout l'en-tête à chaque visite.
CORRECTION	Envelopper le contenu principal (hors en-tête et pied de page) dans une balise <code><main></code> .

Lien d'évitement présent dans le code mais non fonctionnel

Priorité moyenne

Effort faible

PREUVE	<code>Passer au contenu principal</code> existe bel et bien, mais aucun élément de la page ne porte <code>id="content"</code> (0 occurrence vérifiée). Le lien est donc présent visuellement/structurellement mais ne mène nulle part. Source : code source de la page d'accueil
IMPACT	Plus trompeur qu'une simple absence : un utilisateur clavier qui active ce lien (fonctionnalité censée lui faire gagner du temps) n'obtient aucun effet, sans indice sur la raison.
CORRECTION	Faire pointer <code>href="#content"</code> vers l' <code>id</code> du futur élément <code><main></code> (ou lui donner directement <code>id="content"</code>).

Bouton « retour en haut » sans nom accessible

Priorité haute

Effort faible

PREUVE	<pre> <svg aria-hidden="true" class="e-fas-arrow-up">...</svg> </pre> Aucun texte, aucun <code>aria-label</code> ; la seule icône SVG est explicitement masquée aux technologies d'assistance (<code>aria-hidden="true"</code>). Confirmé par l'audit Lighthouse <code>agent-accessibility-tree</code> et par PageSpeed Insights : « Les éléments button, link et menuitem n'ont pas de noms accessibles ». Source : code source de la page d'accueil (id <code>scrollTopBtn</code>), rapport Lighthouse mobile du 24/09/2026, rapport PageSpeed Insights du 24/09/2026 (page 3)
IMPACT	Un utilisateur de lecteur d'écran qui atteint ce bouton entend un contrôle sans description — non-conformité WCAG 4.1.2 (Nom, rôle, valeur).
CORRECTION	Ajouter <code>aria-label="Retour en haut de page"</code> sur l'élément.

Contraste insuffisant au survol du bouton principal

Priorité haute

Effort faible

PREUVE	Couleurs mesurées au survol (état <code>:hover</code>) du bouton héros « Réserver un audit IA gratuit » : texte <code>#ffffff</code> sur fond <code>#09c6eb</code> . Ratio de contraste calculé (formule WCAG) : 2,04:1 — sous le seuil AA de 4,5:1 pour du texte de cette taille. Source : relevé des styles CSS réels du site (section « Boutons du héros — normal vs survol », calcul appliqué à ces valeurs)
IMPACT	Le même défaut affecte au moins deux autres boutons partageant le même style de survol (« Découvrir notre méthode » a un traitement différent — fond blanc translucide — non concerné). Lisibilité réduite pour les utilisateurs malvoyants, en particulier au moment précis où l'utilisateur interagit avec l'action la plus importante de la page.
CORRECTION	Foncer la couleur de fond au survol (ou éclaircir le texte vers une teinte moins pure que le blanc pur sur ce fond) jusqu'à atteindre 4,5:1.

Libellé de timeline invisible

Priorité moyenne

Effort faible

PREUVE

Le widget de timeline (« stratégie IA », confirmé présent dans le code source de la page d'accueil via le composant `twae-wrapper`) affiche un libellé secondaire en `#0c0f14` — la couleur de texte par défaut du thème — sur un fond `#0a0e1a` : ratio de contraste 1,00:1, texte essentiellement invisible.

Source : design system de référence (disponible sur demande), section Contraste WCAG AA ; confirmé par la présence du composant dans le code source de la page d'accueil

IMPACT

Information de la timeline potentiellement illisible pour tous les utilisateurs, pas seulement les malvoyants — probablement une couleur héritée par défaut jamais surchargée pour ce composant spécifique.

CORRECTION

Définir explicitement une couleur claire pour ce libellé (ex. `#7e8da3` ou `#ffffff` selon la hiérarchie visuelle voulue).

Zones tactiles trop petites en pied de page

Priorité moyenne

Effort faible

PREUVE

Audit `target-size` : échec. Lien « Politique de confidentialité » : $152,5 \times 19,5$ px (minimum requis 24×24 px) ; espacement insuffisant vers le lien voisin « Politique de cookies » ($19,6$ px de diamètre d'espace sûr au lieu de 24 px minimum).

Source : rapport Lighthouse mobile du 24/09/2026, audit `target-size`

IMPACT

Risque de clic accidentel sur le mauvais lien légal, en particulier sur mobile.

CORRECTION

Augmenter la hauteur de ligne et l'espacement vertical entre les liens de la liste du pied de page.

Débordement horizontal en mobile (+8 px)

Priorité basse

Effort faible

PREUVE

Largeur de page mesurée (`document.documentElement.scrollWidth`) : 409 px pour un viewport de 390 px. Élément en cause : `ul.elementor-icon-list-items.elementor-inline-items` (liste d'étoiles des témoignages), débordement de 8 px.

Source : relevé de débordement mobile

IMPACT

Léger défilement horizontal parasite possible sur mobile ; impact visuel mineur mais mesurable.

CORRECTION

Contraindre la largeur de la liste d'icônes ou réduire l'espacement entre les étoiles sur les petits écrans.

Pourquoi Lighthouse ne détecte aucun de ces problèmes de contraste

Explication

PREUVE

L'audit automatisé `color-contrast` obtient un score parfait (1/1, mode binaire, zéro élément signalé) dans le rapport Lighthouse — malgré les deux échecs réels documentés ci-dessus.

Source : rapport Lighthouse mobile du 24/09/2026, audit `color-contrast` (`details.items = []`)

IMPACT

Deux limites techniques connues des outils automatisés expliquent cet écart : (1) l'audit évalue l'état par défaut du DOM au chargement, sans simuler l'état `:hover` — le contraste défaillant du bouton n'existe que lors du survol, invisible à l'analyse statique ; (2) le fond du libellé de timeline est peint dynamiquement (canvas / composant JS), pas déclaré comme `background-color` CSS — l'outil ne peut pas résoudre la couleur de fond réellement affichée. PageSpeed Insights le rappelle explicitement dans sa propre documentation : « La détection automatique ne peut détecter qu'une partie des problèmes [...] Il est donc conseillé d'effectuer également un test manuel. »

CORRECTION

Ne jamais considérer un score d'accessibilité automatisé comme une garantie de conformité — cet audit lui-même combine plusieurs sources pour cette raison.

13 Feuille de route 30/60/90 jours

Priorisation par rapport impact/effort : les corrections à fort impact et faible effort d'abord, les chantiers structurels ensuite.

0–30 JOURS

Corrections rapides

Accessibilité bloquante

ajouter `<main>` , nommer le bouton retour en haut, réparer le lien d'évitement (§12)

H1

corriger l'espace manquant (§3)

alt du logo

remplacer « default-logo » par « MZI Consulting » (§3)

Contraste au survol

30–60 JOURS

Chantiers structurels

Premières pages locales

Genève et/ou Suisse romande, avec adresse et téléphone (§2, §4)

Page Contact

NAP complet, lien Google Business Profile (§4)

Données structurées

ProfessionalService, Service (§5)

Page FAQ

60–90 JOURS

Approfondissement

Études de cas nommées

remplacer les témoignages anonymes par des preuves vérifiables (§8)

Pages de service

et reste de l'arborescence (§2)

Blog

cadence éditoriale pour la fraîcheur et l'autorité thématique (§2, §7)

Animation de fond

foncer le fond ou ajuster le texte des boutons principaux (§12)

CTA

unifier le libellé et corriger « Demarrer » (§3, §9)

og:image

remplacer par un visuel 1200×630 (§6)

llms.txt

régénérer ou retirer le contenu obsolète (§7)

Nom de marque

unifier « MZI Consulting » dans title, meta, JSON-LD (§4, §6)

+ balisage FAQPage (§2, §5, §7)

Hiérarchie de titres

corriger les H3 sans H2 parent (§3)

Nettoyage CSS

retirer Roboto Slab inutilisée, réduire le CSS mort (§11)

Chiffres-clés

documenter la source ou les retirer (§8)

version allégée mobile / prefers-reduced-motion (§10, §11)

Suivi

Search Console + première lecture de données de terrain une fois le trafic suffisant (§11)