

a
Mapped flow extent: 3.5 ha (1975) → 43.7 ha (2020)
<10 m ×16.7
10–20 m ×13.4
20–40 m ×8.6
40–80 m ×7.8
≥80 m ×7.7
height above channel band
Built-up surface (relative to 1975)
20
10
5
2
1
1975
1990
2005
2020
b
First built-up (GHSL)
≤1975
1980–90
1995–2000
2005–10
2015–20
Flow extent
Destroyed
1 km
Trishuli Bazar–Bidur
c
Minutes after failure (08:37 NPT)
400
200
100
50
20
10
5
2
1
Devghat
Mugling
Phurke/Malekhu Galchhi
Betrawati
Syaphrubesi
Rasuwagadhi
Mass SMS (09:15)
Phone warnings (08:50)
Seismic alert (counterfactual) (08:39)
Destroyed per 3 km
500
0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Distance downstream of source (km)
d
Time between alert and wave arrival
Hit before alert
0–10 min
10–30 min
30–60 min
>60 min
Seismic-triggered alert at 08:39 (counterfactual)
15%
11%
47%
27%
Telephone warnings from 08:46 (actual)
16%
8%
25%
28%
22%
Mass SMS at 09:15 (actual)
29%
30%
17%
19%
0
20
40
60
80
100
Share of 4,530 destroyed buildings (%)