R8-25.　工事中事故等概要　【保全・施設】

NEXCO

発生日時	令和 8 年 3 月 17 日（火曜日）　9 時 30 分頃　（天候 曇り ）
工事種別	建築
事故状況	トールゲート基礎新設のための掘削作業中、 管理用図面に記載がない給水管を損傷したもの。
被災状況	自治体管理の給水管（鉄管）40A 1本（影響範囲：料金所のみ断水）
事故原因	調査中

【事故状況写真】

【事故状況図（現場位置図）】