



TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-2026-085243

접 수 일 자 : 2026년 06월 22일

대 표 자 : 장민지외 1인

시험완료일자 : 2026년 07월 06일

업 체 명 : 태경산업

주 소 : 경기도 화성시 효행구 봉담읍 생수길 26

시 료 명 : DK30

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
150 kN 인장하중시 파손유무	-	-	이상없음	의뢰자제공시험방법

[의뢰자제공시험방법]

- 만능재료시험기: SHIMADZU UH-F1000KNX, 시험속도 : 10 mm/min
- 150 kN 의 인장하중을 가하고 하중을 제거한 후, 제품의 파손유무를 육안으로 확인함.
- 첨부사진 참조

- 용 도 : 제출용

- 끝 -

- 비 고 :
1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

- 다음 페이지 -

Park Geon sik

작성자 : 박건식

Tel : 02-2092-3642

Oh Donghyun

기술책임자 : 오동현


Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2026년 07월 06일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-2026-085243

대 표 자 : 장민지외 1인

업 체 명 : 태경산업


주 소 : 경기도 화성시 효행구 봉담읍 생수길 26

접 수 일 자 : 2026년 06월 22일


시험완료일자 : 2026년 07월 06일

시 료 명 : DK30

시험 시료 사진



시험 전



TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-2026-085243

접 수 일 자 : 2026년 06월 22일

대 표 자 : 장민지의외 1인

시험완료일자 : 2026년 07월 06일

업 체 명 : 태경산업

주 소 : 경기도 화성시 효행구 봉담읍 생수길 26

시 료 명 : DK30

시험 시료 사진



시험 후