

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL
進料檢驗報告


NO.:Q26040704

訂單號碼	34A-0008 33A-0082-0001	供應商	☐ 客戶: ☒ 供應商:允泰											
品名	皮帶輪(小)31T	進料日期	2026 年 04 月 01 日				機種分類:							
品號	93XXBB1/A	檢驗日期	2026 年 04 月 07 日				☒ 1. ZAPAK: 93							
材質	A7075-T6	進料數	2087 pcs				☐ 2. OEM: ☐ 3. 其他:							
檢項	尺寸 規格值	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	測定器	判定
A	Ø19.24±0.02		19.256	19.259	19.260	19.236	19.227	19.234	19.225	19.237	19.230	19.233	T10	OK
B	10.0		10.00	10.00	10.01	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.01	T1	OK
C	▽▽▽		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
D	Ø6.00 +0.02/0		6.002	6.005	6.003	6.002	6.004	6.008	6.002	6.002	6.005	6.003	T11	OK
	以 T5 複驗		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T5	OK
E	○0.02		0.008	0.015	0.012	0.013	0.011	0.011	0.014	0.010	0.010	0.011	T11	OK
F	31T		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T11	OK
G	HRb 85° ±5°		A:89.8	A:89.6	A:90.5	A:88.8	A:90.1				平均	89.7	T8	OK
			B:90.5	B:89.2	B:90.4	B:88.2	B:89.9							
H	去毛邊處理		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
			OK	OK	--									
	加抽外觀		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
			OK	OK	--									
檢驗水準:														
☒ MIL-STD-105E 表 AQL S-4, 0.25% ☐ ☐ ☐														
☐ 全檢. ☒ 小量抽檢: ☐ 5, ☒ 10, ☐ 30, ☐ 其他 _____ pcs														
: ☒ 32 PCS 不良數: 0 PCS 不良率: 0 %														
檢驗數: ☐ PCS 不良數: _____ PCS 不良率: _____ %														
: ☐ PCS 不良數: _____ PCS 不良率: _____ %														
			T1	游標卡尺	T2	分厘卡	T3	厚薄規	T4	檢具				
			T5	塞規	T6	高度規	T7	表面粗糙儀	T8	硬度計				
			T9	2.5 次元	T10	投影機	T11	影像量測儀	T12	其他				
			判定: ☒ 合格. ☐ 特採. ☐ 拒收.											
備註: 檢驗時間: 11:10~14:00 共 110 分。 H 項此為自主加驗, AQL 已解除列管。			IOC反應表面有異跡現象, 56 例: 8/54P, 已通知允泰改善 TKS, 樣品在 8/56 允泰回覆內容如附件。											

審核	檢驗
Leo 4/26	張 4/07/26

4/26

1. 檢驗完成後, 務必將被測物料之進料檢驗判定, 明顯的標示清楚以供識別



泛源 & 允泰 (7) 

今天

以下為尚未閱讀的訊息



May wu



William

@May wu 吳小姐, 我司在進料檢驗時, 發現車削面異常, 異常比...

楊先生你好！

關於 93XXBB1 皮帶齒輪，
外觀異常，昨日廠內了解原因分析，我
司在處理滾齒毛邊製程過程中，使用
1000番砂紙手工清除毛邊，會呈現正常
品磨痕，
了解外觀不良廠內使用到250番砂清除
毛邊，導致平面磨痕過粗。




改善方式：加工製程表單追加使用1000
番砂紙清除毛邊，

清除毛邊製程中，
品管抽驗檢查比例增加，

品管吳玫華，

時規輪	S2M
齒數	31T
中心距	42.75mm
配合齒數	50T

齒型圖10:1




I: 加測塞規 $\phi 6_{-0.00}^{+0.02}$

備註:

1. Hv 170 $\pm$ 5° (HRb 85 $\pm$ 5°)
2. 表面去毛邊處理 H
3. 工序: 車, 銑
4. 原料號 92XX258, 因增加雷
5. 刻工序, 變更為此新料號

重量: 5.8 g



滾珠可通

泛源股份有限公司			
研發處	圖	機密等級: 密	
核發日期	2014/10/06	發交對象	品保
核發人	張家豪	發圖人	張家豪

本圖面為泛源股份有限公司資產。未經本公司書面同意不得翻印或交付非發圖對象參閱，違者應負全部民事責任。發人，請勿任意毀棄，違者應負全部民事責任。

PANTECH INTERNATIONAL INC.				TEL: (02) 2219-7878 TEL: (02) 2219-7272	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED X. $\pm$ 0.1 XX $\pm$ 0.05		MATERIAL A7075-T6		PRODUCT 93XXX	
ANGLE $\pm$ 0.5° Q. C. DIM: ☐		TREATMENT 詳見備註		TITLE 皮帶輪(小)	
APPROVED 張家豪		SCALE F		DWG. NO. 93XXBB1	
CHECKED 陳金村		UNIT ISOMM		REV A	
DRAWING		DATE 2014/10/06			

PLEASE DON'T MEASURE THE DIMENSION OF THE DRAWING