

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.
進料檢驗報告

NO.:Q26051303

訂單號碼	59A-0024 51C-0005	供應商	☐ 客戶: _____ ☒ 供應商: 宏磊	
品名	鋰電池包	進料日期	2026 年 05 月 12 日	機種分類:
品號	18XXYA0/J	檢驗日期	2026 年 05 月 13 日	☒ 1. ZAPAK: 18 _____
材質	--	進料數	300 pcs	☐ 2. OEM: _____
				☐ 3. 其他: _____

檢項	尺寸 規格值	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	測定器	判定
A	V 值 17~18.5		18.0	17.8	17.2	17.8	17.8	17.8	17.4	17.2	17.3	17.8	T12	OK
B	電阻值 99~101		99.6	99.3	99.5	99.2	99.2	99.2	99.0	99.0	99.4	99.1	T12	OK
C	NTC 值(視溫度)		7.12	7.11	7.22	7.21	7.28	7.28	7.19	7.14	7.11	7.22	T12	OK
D	滑配		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
E	按鍵功能		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
F	外觀		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
G	目視雷刻*1		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
H	穿孔焊接		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
I	線路焊接點位置 不可太靠近		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
J	螺孔鎖附位置		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NG	OK	T12	NG
K	2.2kg 鎖附測試		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
						以	下	空	白					

檢驗水準:	T1	游標卡尺	T2	分厘卡	T3	厚薄規	T4	檢具
☐ MIL-STD-105E 表 AQL S-4, 0.25% ☐ ☐ ☐	T5	塞規	T6	高度規	T7	表面粗糙儀	T8	硬度計
☐ 全檢. ☒ 小量抽檢: ☐ 5, ☒ 10, ☐ 30, ☐ 其他 _____ pcs	T9	2.5 次元	T10	投影機	T11	影像量測儀	T12	其他
: ☒ 10 PCS 不良數: 1 PCS 不良率: 10 %	判定: ☒ 合格. ☐ 特採. ☒ 拒收.							
檢驗數: ☐ PCS 不良數: _____ PCS 不良率: _____ %	ok Leo							
: ☐ PCS 不良數: _____ PCS 不良率: _____ %								

備註: 檢驗時間: 14:00~15:30 共 90 分。
E 項電源鍵按下電源燈亮一格。
滑配充電器各 10 次後測試充電正常。
此批已檢附檢驗報告。
K 項 2.0kg 鎖附不會轉動, 2.2kg 會轉動。
測試溫度為 24.2 NTC 值=7031 7507~。 J 項#9 有 2 顆螺絲未鎖附。

審核	檢驗
Leo 05/13/26	張 05/13/26

2025/14/26

1. 檢驗完成後, 務必將被測物料之進料檢驗判定, 明顯的標示清楚以供識別

廠商於 05/15 到廠全檢後確認僅此 1 PC 未鎖附。
1 PC 未鎖附, 供應商已補
螺絲鎖附完成。楊子龍 5/16
品質部蓋章 OK
2025/15/16

宏磊科技股份有限公司

檢驗報告

2026 年 5 月 8 日

☐ 半成品 ☒ 成品

表單編號: 20260508001

客戶	泛源	料號	BAABH1840000E0	品名	ZAPAK 5S2P
出貨單號	2026050030	出貨數量	300	抽驗數	80
抽樣水準(AQL)	電氣全檢(S)	外觀 MA(A): 0.65	外觀 MI(B): 1.5	備註: 組件發現問題應立即全檢	
收退標準	0 收 1 退	1 收 2 退	3 收 4 退		

電氣檢測內容

檢測項目	不良數	檢測不良說明
內阻過低	0	
內阻過高	0	
充電測試	0	
放電測試	0	
電壓過低	0	
電壓(17.5~18.5V)	0	

如需要單一 PCS 電性資料如次頁說明(此資料依客戶需求)

成品外觀檢測內容

檢測項目	不良數	檢測不良說明
五金歪斜	0	
殼具刮傷	0	
貼紙歪斜	0	
DATE CODE 標示不清	0	

如需要單一 PCS 尺寸資料如次頁說明(此資料依客戶需求)

成品組件檢查內容

檢測項目	不良數	檢測不良說明
數量確認	0	
正嗲	0	
側嗲	0	


判定	審核	檢驗員	備註
OK	史志雄	史志雄(代)	DATE CODE: BF19

(QA02L17B)

安規列管重要零件
嚴禁廠商變更規格

序號	料號	品名	規格	數量	備註
1	18XX006	電池卡鉤		1	
2	18XXA00	電池上蓋	雷射	1	
3	18XX002	電池支架下蓋		1	
4	18XX003	電池左側蓋		1	
5	18XX004	電池右側蓋		1	
6	18XX005	電池卡鉤按鈕		1	
7	18XX007	電量顯示固定架		1	
8	18XX008	電量顯示固定塊		8	
9	18XX009	電量顯示面板		1	
10	18XX010	電池左側蓋面板	18V/4.0Ah	1	

泛源股份有限公司--生產圖				
機密等級:密		繪圖人	審核人	QA
核圖人		日期	發行人	2024/12/25
		簽圖人		



備註:

- 宏嘉鋰電池產品規格書如附件
- 包裝方式:紙箱420*270*200mm,內部隔間80*100mm
(一箱共20pcs;分為兩層,一層10pcs)

包裝材料需回收重複使用,請妥善保管/堆疊/儲存
本圖面為泛源股份有限公司資產,未經本公司書面同意不得翻印或交付非發交對象參閱,
用畢歸還本公司原核圖人,請勿任意毀棄,違者應無條件負全部民事責任。

PANTECH INTERNATIONAL INC.		DWG.NO.		18XXYA0	
TEL:(02)2219-7878 FAX:(02)8219-1118		MATERIAL		詳見備註	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		TREATMENT		詳見備註	
X ± 0.1		SCALE		F	
XX ± 0.05		UNIT		ISOMM	
APPROVED		CHECKED		DATE	
2022/09/01		2021/04/09		2021/04/09	
電池下蓋為加強本體強度,修改螺絲柱長度及新增圓角		ALIN		18XXYA0	
螺絲改為鍍銀不銹鋼材質及修改外型,變更螺絲鎖附位置		ALIN		鋰電池包18V/4.0Ah	
電池下蓋增加部分厚度及圓角,以加強本體強度		ALIN		REV.	
為配合螺絲長度,電池下蓋加添2螺絲孔尺寸		ALIN		J	
修改PCB版本(扭簧/螺絲鎖附處)		LIYA			
為確保品質安全,廠商請將自攻螺絲更換為隔		ALIN			

PLEASE DON'T MEASURE THE DIMENSION OF THE DRAWING

雷刻

斜線區域為"雷刻刻字"之位置


內容如下:

ZAPAK 51NR19/65-2

Model: ZB1840

Rechargeable Li-Ion Battery

18V $\approx$ 4.0 Ah 72Wh



斜線區域為"雷刻刻字"之位置

內容如下:

Pantech International Inc.

4Fl, No. 1, Lane 538, Chung Cheng Rd.,

23141 Hsin Tien Dist., New Taipei City

Taiwan

Made in Taiwan



泛源股份有限公司			
研發處	生產	圖樣	密等級: 密
核發日期	2022.4.6	發交對象	客戶
核發人	張	核對人	HS

本圖面為泛源股份有限公司之圖樣，未經本公司書面同意，不得翻印或交付非營業目的。如有違反，本公司將依法追究其法律責任。

備註:

- 雷刻刻字: 字樣如圖示，刻深
- 雷刻方向、位置需與圖面相同

PANTECH INTERNATIONAL INC.										TEL: (02)2219-7878 TEL: (02)2219-7272	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED X $\pm$ 0.1 XX $\pm$ 0.05				ANGLE $\pm$ 0.5° Q. C. DIM: $\square$		MATERIAL PA66+GF30		PRODUCT 18XX		REV B	
APPROVED		CHECKED		DRAWING		TREATMENT N/A		TITLE 上蓋		DWG. NO. 18XXAB0	
ALIN		ALIN		ALIN		SCALE F		UNIT ISOMM		DATE 2021/03/31	
2022/04/06		縮小端子槽尺寸，以避免端子腳露出造成，發生短路現象		ALIN							

PLEASE DON'T MEASURE THE DIMENSION OF THE DRAWING