03250_H421_Bodesce_Sava_Bohinjka - Hrošč #1396 Izpad prenosa podatkov s postaje 03250 H421 Bodesce Sava Bohinjka

2018-08-13 14:00 - Marko Mlakar

Status: Začetek: Zaključen 2018-08-13 Prioriteta: Običajna Do datuma: Dodeljen: Gregor Žunič % Narejeno: 100% Kategorija: Ocenjen čas: 0.00 ura Ciljna verzija: Revizija: Revizija IPKG:

Opis

Od 8.8.2018 od 23:30 ni prenosa podatkov s postaje 03250_H421_Bodesce_Sava Bohinjka. Postaja ni dosegljiva na IP 172.19.161.64, ni podatkov na spletni strani aplikacije hobervis. Naročamo garancijski pregled postaje in vzpostavitev prenosa podatkov.

Zgodovina

#1 - 2018-08-13 14:16 - Marko Mlakar

- Datoteka DSC_0385.JPG dodan
- Datoteka DSC_0386.JPG dodan
- Datoteka DSC_0387.JPG dodan
- Datoteka DSC_0390.JPG dodan
- Datoteka DSC_0393.JPG dodan
- Datoteka DSC_0394.JPG dodan
- Datoteka DSC_0396.JPG dodan
- Datoteka DSC_0397.JPG dodan
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 70

Na postaji so ukradli akumulator in solarni panel.


Vgradil nov akumulator in poslikal trenutno situacijo.

Potrebno vgraditi nov solarni panel in zamenjati mehanizem ključavnice, ker je skrivljen.

2018-10-02 1/7




2018-10-02 2/7




2018-10-02 3/7

2018-10-02 4/7



2018-10-02 5/7



2018-10-02 6/7

#2 - 2018-08-14 09:30 - Marko Mlakar

- Dodeljen se je spremenilo iz Marko Mlakar v Gregor Žunič

#3 - 2018-08-16 08:55 - Gregor Žunič

14.8.2018 sem preko e-pošte poslal prijavo z oceno škode na policijo. Priložil sem fotografije.

#4 - 2018-09-04 16:00 - Gregor Žunič

- % Narejeno se je spremenilo iz 70 v 100

Naši vzdrževalci so namestili nov solarni panel in akumulator. Postaja od danes 4.9. deluje normalno.

#5 - 2018-09-05 09:30 - Marko Mlakar

- Status se je spremenilo iz Nov v Zaključen

Datoteke

DSC_0385.JPG	794,327 KB	2018-08-13	Marko Mlakar
DSC_0386.JPG	641,889 KB	2018-08-13	Marko Mlakar
DSC_0387.JPG	500,306 KB	2018-08-13	Marko Mlakar
DSC_0390.JPG	541,894 KB	2018-08-13	Marko Mlakar
DSC_0393.JPG	1,212 MB	2018-08-13	Marko Mlakar
DSC_0394.JPG	896,46 KB	2018-08-13	Marko Mlakar
DSC_0396.JPG	1,259 MB	2018-08-13	Marko Mlakar
DSC_0397.JPG	1,174 MB	2018-08-13	Marko Mlakar

2018-10-02 7/7