

Audi

Leasingbewertung

Auftr.-Nr: 296 LRO 02.07.2019

Kennzeichen: AM-F330

		L / P Vertr. Nr.	Auftraggeber Tobias Peterhansl (34663)			Telefonnummer 0941/4900138		
Kundendaten		Fahrzeughalter / Leasingnehmer Strobl GmbH, STROBL GMBH			E-Mail			
		Straße HEINRICH-HERTZ-STR. 6		Plz D-92224	Ort AMBERG	Tel.(Privat)		
		Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto		
		Umsatzsteuer ja	§25a nein	Rückgabedatum		Steuernummer		
Fahrzeugdaten		Hersteller Audi	Type A3 Sportback S line Sportpaket..	Modell 2.0 TDI clean diesel EU6, Sportback..				
		VIN WAUZZZ8V8GA131356	Aufbau Lim. Schrägheck	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Diesel	KBA-Schlüssel 0588/AWS		
		Kennzeichen AM-F330	Erstzulassung 02.05.2016	Halter lt. Zulbesch. II 1	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 135 kW		
		Gesamtfahrl. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler 34.115 km	max. km-Stand bei Übergabe k. A.		Schadstoffk. Euro6	letzter KD am 02/18	Letzter KD (km) 18.136 km
		Farbe Gletscherweiss Metallic	Lackierung metallic	Reimport k. A.		nächster KD in Tagen 228	nächster KD (km) 10.000 km	
		Scheckheft vollständig	Scheckheft Bemerkung					
		Polster Sitzbezüge in Stoff und..	Polsterfarbe schwarz-schwarz-silber	Raucherfahrzeug k. A.		Getriebe Getriebe 6-Gang - Dop..		
		Ehemalige Nutzung k. A.	Eigentum des Kunden k. A.					
Sonstiges		Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein				
Ausstattung		Serienausstattung:						
		Ablage- und Gepäckraum-Paket	Adaptives Bremslicht	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite				
		Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Allradantrieb permanent				
		Audi Drive Select	Außenspiegel asphärisch, links	Außenpiegel konkav, rechts				
		Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Bremsanlage mit Rekuperationssystem				
		Bremsassistent	Dachhimmel Stoff, schwarz	Elektron. Differentialsperre (EDS)				
		Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdis..	Fensterheber elektrisch vorn + hinten				
		Frontscheibe Akustikglas	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..				
		Heckscheibe heizbar	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig				
		Knieairbag Fahrerseite	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kopfstützen hinten (3-fach)				
		Make-up-Spiegel beleuchtet	Motor 2,0 Ltr. - 135 kW 16V TDI	Nebelscheinwerfer integriert				
		Parkbremse elektro-mechanisch	Reifen-Reparaturkit	Reifenkontroll-Anzeige				
		Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6				
		Seitenairbag vorn	Servolenkung elektro-mechanisch	Sitzbezug / Polsterung: Leder Perlappa / Sto..				
		Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelaufl..	Sport-Fahrwerk S-line				
		Sportsitze vorn	Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo..				
		Wärmeschutzverglasung grün getönt	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung				
		Sonderausstattung:						
		Anhängerkupplung Vorbereitung	Assistenz-Paket	Audi connect (Internetbasierende Dienste)				
		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Ausstattungs-Paket: S line Selection	Ausstattungs-Paket: S line Selection Plus				
		Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Sprache..	Dachreling (Aluminium)	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)				
		Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsyste..	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit ..				
		Innenausstattung: Aluminium-Optik	Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack..	Innenspiegel mit Abblendautomatik				
		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar				
		Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten ab..	Licht-Paket	LM-Felgen 8x19 (5-Speichen, V-Design, Titan..				
		Metallic-Lackierung	Mittelarmlehne vorn	Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mi..				
		Optik-Paket schwarz Audi exclusive	Scheinwerfer LED	Sitzheizung vorn				
		Sound-System DSP / Audi Sound-System	Verglasung hinten abgedunkelt					

Audi Zentrum Regensburg

Zweigbetrieb der Jepsen Automobilhandelsgesellschaft mbH

Leasingbewertung

Auftr.-Nr: 296 LRO 02.07.2019

Kennzeichen: AM-F330

Vorschäden		Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):												
Tauschaggregat nein		Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €									
Vorschäden lt. Bewerter:														
Tauschaggregat -		Nachlackierung ja	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 3.000,00 €									
(U) Nachlackierung -> Audi Partner: Frontschaden 03/2018 (3.000,00 €)														
Unfallfreiheit		Unfallfrei = nein												
		reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)												
Optischer Zustand														
LNR	Beschreibung - Reparaturart			Reparaturkosten	Anteil	Minderwert								
1.	Difusor verschrammt ers.			150,00 €	83,33 %	125,00 €								
2.	Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - SmartRepair			200,00 €	50 %	100,00 €								
3.	Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - SmartRepair			200,00 €	50 %	100,00 €								
4.	Hagelschaden inst. Ausweitung möglich			1.000,00 €	0 %	0,00 €								
5.	Stoßfänger hinten - Ausbessern (1)			100,00 €	0 %	0,00 €								
Zwischensumme (Netto)				1.650,00 €		325,00 €								
Bemerkung zum optischen Zustand:														
zu (1): schleifen-auslegen-polieren;														
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung														
LNR	Beschreibung - Reparaturart			Reparaturkosten	Anteil	Minderwert								
---	---			---	---	---								
Zwischensumme (Netto)				0,00 €		0,00 €								
Fehlteile und Dienstleistungen														
LNR	Beschreibung - Reparaturart			Reparaturkosten	Anteil	Minderwert								
---	---			---	---	---								
Zwischensumme (Netto)				0,00 €		0,00 €								
Summe Minderwerte														
Optischer Zustand				1.650,00 €		325,00 €								
Technischer Zustand				0,00 €		0,00 €								
Fehlteile und Dienstleistungen				0,00 €		0,00 €								
Endbetrag (Netto)				1.650,00 €		325,00 €								
19% Mehrwertsteuer				313,50 €		61,75 €								
Endbetrag (Brutto)				1.963,50 €		386,75 €								
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral														
LNR	Beschreibung - Reparaturart			Schadenshöhe	Wertminderung									
1.	(U) Nachlackierung -> Audi Partner: Frontschaden 03/2018			3.000,00 €	300,00 €									
Summe				3.000,00 €	300,00 €									
Lackdicke		Fondseite links 204 µ	Tür hinten links 198 µ	Tür vorne links 185 µ	Kotflügel vo.li. 170 µ	Heckklappe 199 µ	Dach 185 µ	Motorhaube 175 µ	Fondseite rechts 199 µ	Tür h. rechts 195 µ	Tür vorne rechts 170 µ	Kotflügel vo.re. 180 µ		
Reifen u. Felgen		Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)					Felgenbeschreibung k. A.							
		Reifen vorne 235/35R19Y	VL	VR 3,00 mm (Continental)										
		Reifen hinten 235/35R19Y	HL	HR 4,00 mm (Continental)										
		Zweiter Reifensatz k. A.					Felgenbeschreibung k. A.							
		Bemerkung					Ausstattung ER Reifendichtmittel (0,00 ..)							

Audi Zentrum Regensburg

Zweigbetrieb der Jepsen Automobilhandelsgesellschaft mbH

Leasingbewertung


Auftr.-Nr: 296 LRO 02.07.2019

Kennzeichen: AM-F330

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers																																											
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass		Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:																																									
<ul style="list-style-type: none">- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.		<table border="1"><tr><td>Zulassungsbescheinigung Teil I</td><td>X</td></tr><tr><td>Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig</td><td>X</td></tr><tr><td>Kundendienstscheckheft</td><td>X</td><td>Verbandskasten</td></tr><tr><td>Werkzeug</td><td>X</td><td>Warndreieck</td></tr><tr><td>HU-Bescheinigung</td><td>X</td><td>Felgenschlösser</td></tr><tr><td>Navigations-Datenträger</td><td></td><td>Windschott</td></tr><tr><td>Kundenrechnung</td><td></td><td>Reparaturnachweis</td></tr><tr><td>Schlüssel Anhängerkupplung</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Fernbedienung / Schlüssel Standheizung</td></tr><tr><td>Anhängerkupplung / Kugelkopf</td><td></td><td>Laderaumabdeckung</td></tr><tr><td>Trennenetz</td><td></td><td>Feuerlöscher</td></tr><tr><td>Bordbuch / -mappe</td><td>X</td><td>Zigarettenanzünder</td></tr><tr><td>Wagenheber</td><td>X</td><td>Kompressor</td></tr><tr><td>Füllmittel</td><td>X</td><td></td></tr></table>			Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig	X	Kundendienstscheckheft	X	Verbandskasten	Werkzeug	X	Warndreieck	HU-Bescheinigung	X	Felgenschlösser	Navigations-Datenträger		Windschott	Kundenrechnung		Reparaturnachweis	Schlüssel Anhängerkupplung			Fernbedienung / Schlüssel Standheizung		Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	Trennenetz		Feuerlöscher	Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	Wagenheber	X	Kompressor	Füllmittel	X	
Zulassungsbescheinigung Teil I	X																																										
Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig	X																																										
Kundendienstscheckheft	X	Verbandskasten																																									
Werkzeug	X	Warndreieck																																									
HU-Bescheinigung	X	Felgenschlösser																																									
Navigations-Datenträger		Windschott																																									
Kundenrechnung		Reparaturnachweis																																									
Schlüssel Anhängerkupplung																																											
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung																																											
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung																																									
Trennenetz		Feuerlöscher																																									
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder																																									
Wagenheber	X	Kompressor																																									
Füllmittel	X																																										
Der Fahrzeughalter versichert:																																											
<ul style="list-style-type: none">- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.																																											
Wichtige Eckdaten																																											
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):																																										
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €																																						
Vorschäden lt. Bewerter:																																											
	Tauschaggregat -	Nachlackierung ja	Technischer Mangel -	Sonstiges -																																							
(U) Nachlackierung -> Audi Partner: Frontschaden 03/2018 (3.000,00 €)																																											
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.																																										
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.																																											

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer



Audi

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi A3 Sportback S line Sportpaket quattro

Auftr.-Nr: 296 LRO 02.07.2019

VIN: WAUZZZ8V8GA131356

Kilometerstand: 34.115 km

Erstzulassung: 02.05.2016

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Stoßfänger hinten - Ausbessern



Stoßfänger hinten - Ausbessern




Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - SmartRepair



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - SmartRepair



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - SmartRepair



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - SmartRepair



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - SmartRepair



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - SmartRepair



Difusor verschrammt ers.



Stoßfänger hinten - Ausbessern




Stoßfänger hinten - Ausbessern



Hagelschaden inst. Ausweitung möglich



Hagelschaden inst. Ausweitung möglich




Hagelschaden inst. Ausweitung möglich



Hagelschaden inst. Ausweitung möglich





Audi

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi A3 Sportback S line Sportpaket quattro

Auftr.-Nr: 296 LRO 02.07.2019

VIN: WAUZZZ8V8GA131356

Kilometerstand: 34.115 km

Erstzulassung: 02.05.2016

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1





