

Inspection Reports



The Hassel Free Car Buying Experience.

Repair Estimate | Price Advice

Natural | Uncomplicated | Comprehensive

whizzcheck
THE ONLY CAR INSPECTOR



+919167558998



Hello@whizzcheck.com



www.whizzcheck.com



Vehicle Registration Details (वाहन पंजीकरण विवरण)

Vehicle Number (गाड़ी नंबर) **MH04KD2255**

Vehicle Manufacturing Date
(वाहन निर्माण की तारीख)

Monday, April 1, 2019

Chassis Number (चैसिस नंबर) **MA3NYF81SKD535417**

Insurance Validity
(बीमा वैधता)

Monday, September 29, 2025

Engine Number (इंजन नंबर) **D13A-5818272**

Vehicle Registration Date (वाहन पंजीकरण तारीख)

Thursday, September 19, 2019

Owners Name on RC (आरसी पर मालिक का नाम) **Akshada sondulkar**

CNG Validity Date (सीएनजी वैधता तारीख)

Monday, September 29, 2025

Make, Model, Variant (कंपनी, मॉडल, वेरिएंट) **Maruti breza**

Fuel Type (ईंधन प्रकार)

Diesel

Number of owners (पिछले मालिकों की संख्या) **2**

CNG Fitment (सीएनजी फिटमेंट)

Company fitted (कंपनी फिट)

RC Type (आर सी प्रकार)

NA ((उपलब्ध नहीं है))

Is CNG Endorsed on RC (क्या आरसी पर सीएनजी का समर्थन किया गया है?)

NA (उपलब्ध नहीं है)

Hypothecation (Loan on Car) (क्या कार पर लोन है?)

No (नहीं)

Monday, September 29, 2025

Inspected by (वाहन निरीक्षक)

Prasad

Location (स्थान)

Byculla

Ratings (रेटिंग)

Interior



Exterior body



Engine



Test Drive Rating



Structure ratings



Electrical



whizzcheck
THE ONLY CAR INSPECTOR



200+ Check points



2000+ Cars inspected



Easy to understand reports



Pricing Assistance

Key Highlights

मुख्य विचार

Is Car Accidental (क्या कार दुर्घटनावश हैं?)

Yes ((हाँ))

Flood Damage (बाढ़ से क्षति)

No (नहीं)

Does the RC and Chassis Details Matches? (क्या आरसी और चेसिस नंबर मेल खा रहे हैं?)

Yes (हाँ)

Fire Damage (आग क्षति)

No

Service Log Available (सेवा इतिहास उपलब्ध)

Partial

Additional comments engine (टिप्पणियाँ)

Kindly check service history

Additional comments Test-Drive

Please check record for further service.

Additional comments structure (टिप्पणियाँ)

Car has impact on front and rear both

Additional comments exterior (बाहरी निरीक्षण पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ)

Some parts are repainted

Documents

(दस्तावेज़)

RHS Apron Image (दाहिनी ओर एप्रन फोटो)



LHS Apron image (बाईं तरफ एप्रन फोटो)



CNG Plate Image (सीएनजी प्लेट फोटो)



Chassis Plate Image (चेसिस प्लेट फोटो)





-Looking for a fair price for your car? Our experts are ready to help. Contact us for a professional valuation!



Vehicle Front Image (वाहन के सामने का फोटो)



Front Grill condition (फ्रंट ग्रिल स्थिति)

Front grill Is in good condition and is free from any Cracks/Scratches फ्रंट ग्रिल अच्छी स्थिति में है और किसी भी दरार/खरोंच से मुक्त है

Is front windshield in original condition (Company Fitted) क्या फ्रंट विंडशील्ड मूल स्थिति में है (कंपनी फिटेड)

Windshield is Replaced (विंडशील्ड बदल दिया गया है)

Front Windshield condition (आगे विंडशील्ड की स्थिति)

Is in good condition free from Scratch/Crack (अच्छी स्थिति में है, कोई स्क्रैच/क्रैक नहीं है)

Head Light Condition (हेड लाइट की स्थिति)

Head lights are free from crack/ scratched (हेड लाइटें दरार/खरोंच से मुक्त हैं/)

Front Bumper Condition (सामने की ओर बम्पर की स्थिति)

Front bumper Is in good condition and free from Scratch/Dents (फ्रंट बम्पर अच्छी स्थिति में है और खरोंच/डेंट से मुक्त है)

Paint depth reading's (पेंट की गहराई मीटर की रीडिंग)
NA

Is front bumper repainted? (क्या सामने वाले बम्पर को दोबारा रंगा गया है?)

Yes (हाँ)

Hood/Bonnet Condition (हुड/बोनट की स्थिति)

Is in good condition and free from Scratch/Dents (अच्छी स्थिति में है और खरोंच/डेंट से मुक्त है)

Is bonnet repainted (क्या बोनट को दोबारा रंगा गया है?)?

Yes (हाँ)


Bonnet paint depth reading's (पेंट की गहराई मीटर की रीडिंग)

345

Is bonnet Company Fitted? (क्या बोनट कंपनी फिट है?)

Bonnet is In original condition (Company Fitted) (बोनट मूल स्थिति में है (कंपनी फिटेड))

"Trust us for hassle-free loan insurance and RTO registration solutions. " [Get in touch now!](#)



Vehicle RHS image. (वाहन के दाहिनी ओर का फोटो।)

Vehicle RHS image. (वाहन के दाहिनी ओर का फोटो।)



Is RHS Front Door company fitted (क्या दाहिनी ओर फ्रंट डोर कंपनी द्वारा फिट किया गया है?)

In original condition (Company Fitted) (मूल स्थिति में (कंपनी फिटेड़))

RHS Side View Mirror condition (राइट साइड ब्यू मिरर की स्थिति)

is In good condition (अच्छी स्थिति में है)

Is RHS front Window glass orginal ? (क्या दाहिनी ओर सामने वाले दरवाजे की खिड़की पर कंपनी का ग्लास लगा हुआ है?)

Yes (हाँ)

RSH Rear Door Condition (दाहिनी ओर पीछे के दरवाजे की स्थिति)

Is in good Condition and free from scratch/Dents (अच्छी स्थिति में है और खरोंच/डॅंट से मुक्त है)

Is RHS rear door repainted ?
(क्या दाहिनी ओर के पिछले दरवाजे को दोबारा रंगा गया है?)

Yes (हाँ)

Is RHS rear Door company fitted (क्या राइट साइड रियर डोर कंपनी द्वारा फिट किया गया है?)

In original condition (Company Fitted)

RSH Fender Condition (दाईं ओर फेंडर स्थिति।)

Is in good Condition and free from scratch/Dents (अच्छी स्थिति में है और खरोंच/डॅंट से मुक्त है)

Is RHS fender repainted ? (क्या राइट फेंडर को दोबारा रंगा गया है?)

Yes (हाँ)

RHS Fender Paint depth reading's (पैंट की गहराई मीटर की रीडिंग)

632

RHS Front Door condition (दाहिनी ओर सामने के दरवाजे की स्थिति)

Is in good Condition and free from scratch/Dents (अच्छी स्थिति में है और खरोंच/डॅंट से मुक्त है)

Is RHS Front door repainted ? (क्या दाहिनी ओर के सामने वाले दरवाजे को दोबारा रंगा गया है?)

No (नहीं)

RHS front door Paint depth reading's (पैंट की गहराई मीटर की रीडिंग)

225

Is RHS quarter panel repainted ?
(क्या दाईं ओर का क्वार्टर पैनल दोबारा रंगा गया है?)

No (नहीं)

RHS Quarter panel Paint depth reading's (पैंट की गहराई मीटर की रीडिंग)

170

Is RHS rear door Window glass company fitted? (क्या दाहिनी ओर पीछे वाले दरवाजे की खिड़की पर कंपनी का ग्लास लगा हुआ है?)

Yes (हाँ)

RHS Quarter Panel condition (दाईं ओर क्वार्टर पैनल की स्थिति)

Is in good Condition and free from scratch/Dents (अच्छी स्थिति में है और खरोंच/डॅंट से मुक्त है)

Vehicle LHS Image (वाहन के बायीं ओर का फोटो)

Is LHS front door repainted ? (क्या बायीं ओर के सामने वाले दरवाजे को दोबारा रंगा गया है?)

No (नहीं)

LHS front door Paint depth reading's (पेंट की गहराई मीटर की रीडिंग)

193

Is LHS front Door company fitted ? (क्या बायीं ओर सामने वाला दरवाजा कंपनी द्वारा फिट किया गया है)

In original condition (Company Fitted) (मूल स्थिति में (कंपनी फिटेड़))

(LHS Rear Door condition?) (बायीं ओर पीछे के दरवाजे की स्थिति?)

Is in good Condition and free from scratch/Dents (अच्छी स्थिति में है और खरोंच/डेंट से मुक्त है)

Is LHS rear door repainted ? (क्या बायीं ओर का पिछला दरवाजा दोबारा रंगा गया है?)

Yes (हाँ)

Is LHS Rear door Window glass original? (क्या बायीं ओर पीछे की ओर विंडो ग्लास कंपनी द्वारा फिट किया गया है)

Yes (हाँ)

LHS rear door Paint depth reading's (पेंट की गहराई मीटर की रीडिंग)

1303

LHS Fender condition (बायीं ओर फेंडर की स्थिति)

Is in good Condition and free from scratch/Dents (अच्छी स्थिति में है और खरोंच/डेंट से मुक्त है)

LHS fender Paint depth reading's (पेंट की गहराई मीटर की रीडिंग)

137

Is LHS fender repainted ? क्या बायीं ओर का फेंडर दोबारा रंगा गया है?

No (नहीं)

LHS Front Door condition? बाईं ओर के सामने वाले दरवाजे की स्थिति?

Is in good Condition and free from scratch/Dents (अच्छी स्थिति में है और खरोंच/डेंट से मुक्त है)

LHS Side View Mirror (लेफ्ट साइड व्यू मिरर की स्थिति)

Is in Good Condition (अच्छी स्थिति में है)

Is LHS front door Window glass original (क्या बायीं ओर सामने वाले दरवाजे की खिड़की पर कंपनी का ग्लास लगा हुआ है)

REPLACED (बदला हुआ)

Is LHS rear Door company fitted? (क्या बायीं ओर पिछला दरवाजा कंपनी द्वारा फिट किया गया है?)

Is original (Company fitted)

LHS Quarter Panel (बायीं ओर क्वार्टर पैनल की स्थिति)

Is in good condition and free from Scratches/Dents (अच्छी स्थिति में है और खरोंच/डेंट से मुक्त है)

Is LHS quarter panel repainted ? (क्या बायीं ओर का क्वार्टर पैनल दोबारा रंगा गया है?)

Yes (हाँ)

LHS quarter Paint depth reading's (पेंट की गहराई मीटर की रीडिंग)

178



Vehicle rear Image (वाहन के पीछे की ओर का फोटो)



Roof Top Image (बाहरी छत की तस्वीर)



Exterior Roof Top condition? (बाहरी छत की स्थिति?)

Is in good Condition (अच्छी स्थिति में है)

Roof Type (छत का प्रकार)

Regular

Roof top Paint depth reading's (पैंट की गहराई मीटर की रीडिंग)

99

Roof top repainted ? (क्या कार की छत को दोबारा रंगा गया है?)

No (नहीं)

Rear Bumper condition (रियर बम्पर की स्थिति)

Is in Good Condition free from Dents/Scratches (अच्छी स्थिति में है और खरोंच/डैंट से मुक्त है)

Is rear bumper repainted ? (क्या पिछला बम्पर दोबारा रंगा गया है?)

Yes (हाँ)

Rear bumper Paint depth reading's (पैंट की गहराई मीटर की रीडिंग)

NA

Rear Windshield condition ? (रियर विंडशील्ड की स्थिति)

Is in Good condition and damage free (अच्छी स्थिति में है और क्षति मुक्त है)

Is rear Windshield in original Condition? (क्या रियर विंडशील्ड कंपनी फिटेड है?)

Yes Company Fitted (हाँ)

Tail Gate condition ? (टेल गेट/डिककी की स्थिति)

Is in good Condition and free from scratch/Dents (अच्छी स्थिति में है और खरोंच/डैंट से मुक्त है)

Tail gate Paint depth reading's (पैंट की गहराई मीटर की रीडिंग)

295

Is Tail gate repainted ? (क्या टेल गेट/डिककी को दोबारा रंगा गया है?)

No (नहीं)

Is Tail Gate in Original condition ? क्या टेल गेट कंपनी फिटेड स्थिति में है?


Yes is company fitted (हाँ कंपनी फिटेड है)

Tail Lights condition ? टेल लाइट की स्थिति?

Are In Good Condition and free from Scratch/Cracks (अच्छी स्थिति में हैं और खरोंच/दरार से मुक्त हैं)

Interior Inspection (आंतरिक निरीक्षण)

Dash Board Image (डैश बोर्ड की फोटो)



4.45 MB

Cluster Meter Image (क्लस्टर मीटर की फोटो)



Is MIL Light On?
(क्या एम.आई.एल.लाइट
चालू है? (खराबी))

Yes (हाँ)

**Dash Board
Condation ? (डैश बोर्ड
की कंडीशन)**

**Is in a Good Condation
(अच्छी स्थिति में है)**

Yes (हाँ)

**Is Music System
Working properly?**
(क्या म्यूजिक सिस्टम ठीक
से काम कर रहा है?)

Yes (हाँ)

**Are Steering control
working? (क्या
स्टीयरिंग कन्ट्रोल काम कर
रहा है?)**

NA (उपलब्ध नहीं है)

Yes (हाँ)

**Are Paddel Shifters
working well ? (क्या
पैडल शिफ्टर्स अच्छे से
काम कर रहे हैं?)**

**Is Hand Break
working well? (क्या
हैंड ब्रेक ठीक से काम कर
रहा है?)**

**Are Speakers
working propely?**
(क्या स्पीकर ठीक से काम
कर रहे हैं?)

**Steering Type
(स्टीयरिंग प्रकार**

**Tilt Steering/
Telescopic (टिल्ट
स्टीयरिंग/टेलीस्कोपिक)**

**Are AC Vents in
good condition ? (क्या
एसी वेंट अच्छी स्थिति में
हैं?)**

Yes (हाँ)

**Is Cruse Control
Available? (क्या औऱज़
कंट्रोल उपलब्ध है?)**

No (नहीं)

**Is Navigation
Sysytem Working?
(क्या नेविगेशन सिस्टम
काम कर रहा है?)**

Yes (हाँ)

**Is Glove Box in good
condition? (क्या ग्लोव
बॉक्स अच्छी स्थिति में है?)**

Yes (हाँ)

**Are Cabin Lights
working properly ?
(क्या केबिन लाइटें ठीक से
काम कर रही हैं?)**

Yes (हाँ)

**Are Tail Lights
working? (क्या टेल
लाइटें काम कर रही हैं?)**

Yes (हाँ)



-Looking for a fair price for your car? Our experts are ready to help. Contact us for a professional valuation!



Are Headlight working well ? (क्या हेडलाइट ठीक से काम कर रही हैं?)

Yes (हाँ)

is trip switch working? (क्या ट्रिप स्विच काम कर रहा है?)

Yes (हाँ)

Are Indicator lights working (क्या साइड इंडिकेटर लाइट्स काम कर रही हैं?)

Yes (हाँ)

Is rear wiper working propely ? (क्या रियर विंडशील्ड वाइपर काम कर रहा है?)

Yes (हाँ)

Is bonnet Liver working propley ? (क्या बोनेट लिवर ठीक से काम कर रहा है?)

Yes (हाँ)

Is fuel lid liver working propely ? (क्या फ्यूल लिड लीवर ठीक से काम कर रहा है?)

Yes (हाँ)

Are power Windows working propely? (क्या पॉवर विंडोज़ ठीक से काम कर रही हैं?)

Yes (हाँ)

Are Wiper working? (क्या वाइपर काम कर रहा है?)

Yes (हाँ)

Are wiper blades in good condition? (क्या सभी वाइपर ब्लेड अच्छी स्थिति में हैं?)

Yes (हाँ)

Is boot Liver working propely? (क्या बूट/डिक्की लीवर ठीक से काम कर रहा है?)

Yes (हाँ)

Is Central lock working properly ? (क्या सेंट्रल लॉक ठीक से काम कर रहा है?)

Yes (हाँ)

Is rear view Mirror in good condition ? (क्या रियर व्यू मिरर अच्छी स्थिति में है?)

Yes (हाँ)

Are Side View Mirror Adjustment working properly (क्या साइड व्यू मिरर एडजस्टमेंट ठीक से काम कर रहा है?)

Yes (हाँ)

Driver Cabin Interiour Image (ड्राइवर केबिन के अंदर का फोटो)



Front Seat Condition (आगे की सीटों की स्थिति ?)

Good Condition (अच्छी स्थिति)

Seat adjustment type (सीट समायोजन प्रकार)

Manual

Are Seat Belts working properly (क्या सीट बेल्ट ठीक से काम कर रहे हैं?)

Yes (हाँ)

Are Seat Adjustments working well ? (क्या सीट समायोजन अच्छी तरह से काम कर रहे हैं?)

Yes (हाँ)

Front RHS Interior Door Panel (सामने दाहिनी ओर आंतरिक दरवाजा पैनल ?)

is in average condition (औसत स्थिति में है)

Arm Rest condition (आर्म रेस्ट की स्थिति)

Good Condition (अच्छी स्थिति में है)

Front LHS Interior Panel ? (सामने बाईं और आंतरिक पैनल ?)

is in average condition (औसत स्थिति में है)

Rear Cabin Image (रियर केबिन छवि)

Rear Cabin Image ? (रियर केबिन छवि)



Rear Seat Condition

Good Condition (अच्छी स्थिति)

Are Seatbelts working ? (क्या सीटबेल्ट काम कर रहे हैं?)

Yes (हाँ)

Arm-rest condition ? (आर्मरेस्ट की स्थिति?)

Good

RHS Interior Panel condition ? (दाहिनी ओर आंतरिक पैनल ?)

Average condition (औसत स्थिति में है)

LHS Interior Panel condition (बाईं ओर का आंतरिक पैनल)

Average Condition (औसत स्थिति में है)

Rear AC vent condition ? (रियर एसी वेंट की स्थिति?)

NA (उपलब्ध नहीं है)

Boot space image/Dickey image (बूट स्पेस छवि/डिकी फोटो)



Boot condition ? (बूट/डिकी स्थिति ?)

**Boot is in good condition clean and dry.
(डिकी साफ और सूखी अच्छी स्थिति में है !)**

Is jack car kit available ? (क्या कार जैक किट उपलब्ध है?)

Yes (हाँ)

Additional comments interior (अंदरुनी निरीक्षण पर सभी टिप्पणियाँ)

In decent condition

Engine inspection

Engine Compartment image (इंजन कम्पार्टमेंट फोटो)



Firewall image (फायरवॉल की फोटो)



Battery Image (बैटरी की फोटो)



Break oil Level (ब्रेकिंग ऑयल की स्थिति/स्तर)

Good (अच्छा है)

Coolent Level (कुलैंट स्तर)

Good (अच्छा है)

Belts (बेल्ट)

Good Condition (अच्छी स्थिति में हैं)

is fire wall free from rusting/Corrasion
(फायरवॉल जंग/क्षरण से मुक्त है)

Yes (हाँ)

Is Engine free from oil leaks ? (क्या इंजन तेल लीक से मुक्त है?)

Yes (हाँ)

Battery Condition ? (बैटरी कंडीशन ?)

Good (अच्छी स्थिति)

Hose Pipes condition(होस पाइप्स की स्थिति)

Are in good Condition (अच्छी स्थिति में हैं)

Engine oil condition (इंजन ऑयल की स्थिति?)

Good इंजन ऑयल अच्छा है

Wiring Condition (वायरिंग स्थिति)

Good (अच्छी स्थिति में हैं)

Engine Mounting (इंजन माउंटिंग)

Is in good Condition ((अच्छी स्थिति में हैं))

Estimated repair cost (अनुमानित मरम्मत की लागत)

00

Tires/Wheels.

Front RHS Tire (फंट राइट साइड का टायर)



Front RHS Tire Brand (टायर ब्रॉड)

Yokohama

Wheel Type (पहिये का प्रकार)

Alloy (एलोय)

RHS Front Remaining Tire Life (राइट साइड टायर प्रतिशत)

90%-100% Excellent condition, almost new tire
(90%-100% बहुत अच्छी स्थिति, लगभग नया टायर)

Estimated replacement cost (टायर बदलने की अनुमानित लागत)

00

Rear RHS tire image (पीछे दाहिनी ओर के टायर का फोटो)



Rear RHS Tire Brand (टायर ब्रॉड)

Bridgestone

Rear RHS Remaining Tire Life (राइट साइड पिछला टायर प्रतिशत)

70%-80% Excellent condition (70%-80% बेहतर स्थिति)

Rear RHS Tire Estimated replacement cost (टायर बदलने की अनुमानित लागत)

00

Wheel Type (पहिये का प्रकार)

Alloy ((एलोय))

LHS front tire Image (बायीं ओर सामने वाले टायर का फोटो)



LHS front tire Remaining Life (बाएं साइड सामने टायर प्रतिशत)

90%-100% Excellent condition, almost new tire (90%-100% बहुत अच्छी स्थिति, लगभग नया टायर)

Estimated replacement cost (टायर बदलने की अनुमानित लागत)

00

LHS front tire brand (टायर ब्रॉड)

Yokohama

Wheel Type (पहिये का प्रकार)

Alloy (एलोय)

LHS Rear Tire Image



LHS Rear Remaining Tire Life (बाईं साइड पिछला टायर प्रतिशत)

70%-80% Excellent condition (70%-80% बेहतर स्थिति)

LHS Rear tire brand (टायर ब्रांड)

Bridgestone

Estimated replacement cost (टायर बदलने की अनुमानित लागत)

00

Wheel Type (पहिये का प्रकार)

Alloy (एलोय)

Spare Tire



Spare tire brand (टायर ब्रांड)

MRF

Remaining Spare Tire Life (स्पैयर टायर प्रतिशत)

70%-80% Excellent condition (70%-80% बेहतर स्थिति)

Estimated replacement cost (टायर बदलने की अनुमानित लागत)

00

Wheel Type (पहिये का प्रकार)

Steel (स्टील)

Structure inspection
संरचना की जांच

Upper Member (सामने की फ्रेम)

***Is repaired (ACCIDENTAL IMPACT/
Frame Replaced) (मरम्मत की गई है (दुर्घटना प्रभाव/
फ्रेम बदला गया)***

LHS Apron (बाईं ओर एप्रन की स्थिति)

**Is in good and undamaged condition (Non
Accidental) (अच्छी स्थिति में है (कोई दुर्घटना नहीं, कोई
क्षति नहीं))**

RHS B Pillar (दाईं ओर B पीलर की स्थिति)

**Is in good and undamaged condition (Non
Accidental) (अच्छी स्थिति में है (कोई दुर्घटना नहीं, कोई
क्षति नहीं))**

RHS Apron (दाहिनी ओर एप्रन की स्थिति)

**Is in good and undamaged condition (Non
Accidental) (अच्छी स्थिति में है (कोई दुर्घटना नहीं, कोई
क्षति नहीं))**

RHS C Pillar ((दाईं ओर C पीलर की स्थिति)

**Is in good and undamaged condition (Non
Accidental) (अच्छी स्थिति में है (कोई दुर्घटना नहीं, कोई
क्षति नहीं))**

RHS A Pillar condition (दाईं ओर A पीलर की स्थिति)

**Is in good and undamaged condition (Non
Accidental) (अच्छी स्थिति में है (कोई दुर्घटना नहीं, कोई
क्षति नहीं))**

Tail Gate/Boot Frame (डिकी/बूट फ्रेम)

Is in good and undamaged condition (Non Accidental) (अच्छी स्थिति में है (कोई दुर्घटना नहीं, कोई क्षति नहीं))

LHS B Pillar (बाएं और B पीलर की स्थिति)

Is in good and undamaged condition (Non Accidental) (अच्छी स्थिति में है (कोई दुर्घटना नहीं, कोई क्षति नहीं))

RHS Fender Wall (दाहिनी ओर फेंडर वॉल)

Is in good and undamaged condition (Non Accidental) (अच्छी स्थिति में है (कोई दुर्घटना नहीं, कोई क्षति नहीं))

Rear Tail Gate/ Dicky Frame (रियर टेल गेट/ डिकी फ्रेम)

Is repaired (ACCIDENTAL IMPACT) (मरम्मत की गई (दुर्घटना का प्रभाव))

Cross Member (सामने की फ्रेम)

Is in good and undamaged condition (Non Accidental) (अच्छी स्थिति में है (कोई दुर्घटना नहीं, कोई क्षति नहीं))

LHS A Pillar (बाएं ओर A पीलर की स्थिति)

Is in good and undamaged condition (Non Accidental) (अच्छी स्थिति में है (कोई दुर्घटना नहीं, कोई क्षति नहीं))

LHS C Pillar (बाएं ओर C पीलर की स्थिति)

Is in good and undamaged condition (Non Accidental) (अच्छी स्थिति में है (कोई दुर्घटना नहीं, कोई क्षति नहीं))

LHS Fender Wall (बाईं तरफ फेंडर वॉल)

Is repaired (ACCIDENTAL IMPACT/ Frame Replaced) (मरम्मत की गई है (दुर्घटना प्रभाव/फ्रेम बदला गया))


Lower Member (सामने की फ्रेम)

Is repaired (ACCIDENTAL IMPACT/ Frame Replaced) (मरम्मत की गई है (दुर्घटना प्रभाव/फ्रेम बदला गया))

Dicky Tub (डिकी टब)

Is in good and undamaged condition (Non Accidental) (अच्छी स्थिति में है (कोई दुर्घटना नहीं, कोई क्षति नहीं))

F Y I





Test Drive (टेस्ट ड्राइव)

Steering performance (स्टीयरिंग का प्रदर्शन)

Good (अच्छा रहा)

Ignition (इंजिनिशन)

Good (अच्छा रहा)

Break Performance (ब्रेकिंग परफॉर्मेंस)

Good (अच्छा रहा)

Acceleration (एक्सेलेरेशन)

Good (अच्छा रहा)

Steering Alignment (स्टीयरिंग एलाइनमेंट)

Good (अच्छा रहा)

Clutch performance

Good performance (अच्छा प्रदर्शन)

Gear Shifting

Good (अच्छा रहा)

Does the car run fine on CNG Mode

CNG NA (CNG उपलब्ध नहीं है)

Suspension

Are in good condition

Wheel Alignment (वील अलाइनमेंट)

Good

Engine Noise (इंजन का शोर)

Normal (सामान्य)

Estimated Repair Cost. (अनुमानित मरम्मत लागत.)

00

Disclaimer / अस्तीकरण

Whizzcheck.com offers comprehensive vehicle information based on visual inspections conducted on certain parameters. However, we do not guarantee the condition of the engine or any other mechanical components post-inspection. We recommend referencing the vehicle's service history to confirm meter tampering and conducting an OBD scan to identify major engine issues.

Please note that our inspection reports do not serve as guarantees or warranties. Additionally, these reports are valid for two days or 20 kilometers after the inspection. Any alterations made to the vehicle by the seller or dealer after our inspection are not within our purview.

By availing of our services, you acknowledge and accept these terms and conditions. Whizzcheck.com shall not be held liable for any discrepancies or damages arising post-inspection.

Whizzcheck.com कुछ मापदंडों पर ऐसे ग्रुप निरीक्षण के आधार पर व्यापक वाहन जानकारी प्रदान करता है। हालांकि, हम निरीक्षण के बाद इंजन या किसी अन्य यांत्रिक घटक की स्थिति की गारंटी नहीं देते हैं। हम मीटर से छेड़छाड़ की पुष्टि करने के लिए वाहन के सेवा इतिहास का संदर्भ लेने और प्रमुख इंजन समस्याओं की पहचान करने के लिए ऑटोडी स्कैन करने की सलाह देते हैं।

कृपया ध्यान दें कि हमारी निरीक्षण रिपोर्ट गारंटी या वारंटी के रूप में काम नहीं करती है। साथ ही, ये रिपोर्ट निरीक्षण के बाद दो दिन या 20 किलोमीटर तक वैध होती है। हमारे निरीक्षण के बाद विक्रेता या डीलर द्वारा वाहन में किया गया कोई भी बदलाव हमारे दायरे में नहीं है।

हमारी सेवाओं का लाभ उठाकर, आप इन नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं। निरीक्षण के बाद उत्पन्न होने वाली किसी भी विसंगति या क्षति के लिए Whizzcheck.com को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।