



XURGICAL
Instrumental Médico

Parque Empresarial, C/ Comercio, 8
11407 Jerez de la Frontera-Cádiz
Tlf: 956060686
info@xurgical.com

Nº C.C. 24031

INFORME CONTROL DE CALIDAD ÓPTICAS RÍGIDAS

DATOS GENERALES

FECHA DE RECEPCIÓN 07/10/2024


CLIENTE	SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS	EQUIPO	CISTOURETEROSCOPIO
PARTE TRABAJO CLIENTE	PLANTILLA 07/10	MODELO	KARL STORZ 27035BA
CODIGO INTERNO / OT		N/SERIE	10057K

OBSERVACIONES DEL CLIENTE




LA OPTICA PRESENTA VISION BORROSA

FOTOS DEL EQUIPO

ENTRADA



SALIDA



OBSERVACIONES PREVIAS

LA OPTICA PERDIO LA ESTANQUEIDAD POR EL OBJETIVO, EQUIPO INUNDADO



XURGICAL
Instrumental Médico

Parque Empresarial, C/ Comercio, 8
11407 Jerez de la Frontera-Cádiz
Tlf: 956060686
info@xurgical.com

DIAGNOSTICO

ELEMENTO	CORRECTO	INCORRECTO	SUSTITUCIÓN	REPARACION
VENTANA	☐	☒	☒	☐
FIBRA ILUMINACIÓN	☒	☐	☐	☐
OBJETIVO	☐	☒	☒	☐
LENTES	☐	☐	☐	☐
CAMISA EXTERIOR	☒	☐	☐	☐
OCULAR	☒	☐	☐	☐
PIEZA DE OJO	☒	☐	☐	☐
CONTAMINACIÓN	☐	☒	☐	☒

RESULTADO

EQUIPO REPARABLE		SI	☒	NO	☐	
CAMPO DE VISIÓN	70°	VALIDO	SI	☒	NO	☐
DIRECCION DE VISIÓN	29°	VALIDO	SI	☒	NO	☐
RESOLUCIÓN	3.6	VALIDO	SI	☒	NO	☐
DESVIACIÓN	0.5°	VALIDO	SI	☒	NO	☐
LUZ	OK	VALIDO	SI	☒	NO	☐

OBSERVACIONES

SE PROCEDE A DESMONTAR EL SISTEMA OPTICO, SE SUSTITUYE EL OBJETIVO SE MONTA Y SE REALIZA EL CHEQUEO FUNCIONAL

FECHA DE SALIDA 14/10/2024

FIRMA DE TÉCNICO

RUIZ CORRALES
JUAN LUIS -
31693445C
Firmado digitalmente por RUIZ
CORRALES JUAN LUIS -
31693445C
Fecha: 2024.10.12 12:31:40
+02'00'

FIRMA DEL RESPONSABLE

Limpiar Informe