

Email: ecoscheu@hotmail.com

Paciente: Layla

Edad:12 años

Tel: +54358 4300069

Servicio de diagnostico ecografico en Pequeños animales

Dr. Scheurer Facundo mp 1783

Propietario: Ferrnandez

Raza: Labrador


Sexo: h	Fecha:9/3/2019
INFORME:Referencias:C:conservado , S/P:sin particu	laridades,IEA: idem estudio anterior,SA:sombra
acustica	
Tipo de estudio: ecografía abdominal	
Vejiga:	
Pared : c 1.5 mm	
Contenido: c	
Distencion: moderada	
<u>Utero:</u>	
Cuerpo y cérvix : c de 7.7 mm de diámetro	
Cuernos:	
CUI:	
Forma: c	
Tamaño: c 3.9 mm de diámetro	
Ecoestructura: s/p	
CIID	

Tamaño: c 4.9mm de diametro
Ecoestructura: se observa una leve acumulación de fluido hipoanecoico en su luz. Ademas se observa un quiste uterino de 5.9 mm de diámetro
Ovarios:
OI:
Forma: c
Tamaño: c 1.69 cm x 0.79 cm
Ecoestructura: s/p
OD:
Forma: irregular
Tamaño: 1.7 cm x 0.62 cm
Ecoestructura: se observan pequeñas formaciones cavitarias hipoanecoicas de hasta 3.1 mm sugerente de ser folículos o quistes
Riñones:
<u>RI:</u>
Forma: c
Tamaño: c 6.6 cm x 3.7 cm
Ecoestructura: ecogencidad cortical y diferenciación c/m conservada .Se observa una lesión cavitaria anecoica de 1.05 cm de paredes finas ,sugerente de ser un quiste renal simple ubicado en la corteza renal
Pelvis: c
RD:
Forma: c
Tamaño: c 7.2 cm x 3.8 cm
Ecoestructura: c
Pelvis:c
<u>Bazo</u>
Forma: c
Tamaño: c

Forma: c


Ecoestructura: el bazo presenta un aspecto moteado presenta varias areas hipoecoicas mal delimitadas de hasta 1.26 cm sugerente de ser: a) hiperplasia nodular benigna b) hematopoyesis extramedular c) nódulos neoplasicos

Vasculatura: c
<u>Higado</u>
Forma : c
Tamaño: c
Ecoestructura: textura fina y ecogencidad conservada. Se observa una lesión nodular hipoecoica mal delimitada de 1.49 cm en la región media del hígado, sugerente de ser: a) hiperplasia nodular benigna b) necrosis c) nódulos neoplasicos
Vasculatura: c
VB:
Pared : c
Contenido: sedimento sin s.a.
Distención: moderada
Zona pancreática: s/p
Estomago: s/p
<u>Duodeno descendente:</u> s/p
Yeyuno: s/p
Colon: s/p
<u>Linfonodulos</u> : s/p
Observaciones : se visualizo una masa hipoecoica con estrias hiperecoicas en el sc. del flanco izquierdo sugerente de ser un lipoma
<u>Fotos</u>




v.u.






cui







cud






rd












bazo











Hígado



estomago



duodeno desc.



yeyuno



masa en el subcutáneo del flanco izquierdo