


Relazione sito Gravina in Puglia, Bari

40°48'13.00"N, 16°25'13.56"E Indagine eseguita l'8 Luglio 2014



S. Maggi, C. Massarelli, D. Bruno CNR-IRSA, Istituto di Ricerca sulle Acque, Bari

RIASSUNTO

Il sito indagato è stato analizzato mediante un sistema GPR (Ground Penetrating Radar) allo scopo di individuare la presenza di depositi di materiale di caratteristiche fisiche differenti dal resto del sottosuolo, potenzialmente contenenti cumuli di materiali sversati abusivamente e mescolati a materiale incoerente.

N. 0003462 24/07/2014	-		NR - IRSA
N. 0003462 24/07/2014	Γit: .	CI:	F;
	N.	0003462	24/07/2014
1 [33] 10 1101 1015 1015 10015 11015 1151 11015 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1			