

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE PUNTOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS

1. DATOS GENERALES

Dato	Valor
Institución	ESE Hospital El Sagrado Corazón
Municipio	Briceño, Antioquia
Dirección	Carrera 9 No. 10-38 y Calle 11 No. 8-31
Área total del lote	1.537 m ²
Área total construida	1.383,5 m ²
Fecha de visita	28 de agosto 2026
Persona que atiende la visita	Maira Alejandra Zapata
Niveles	Nivel 1 (asistencial), Nivel 2 (administrativo), Nivel 3 (urgencias), Nivel 4 (archivo), Nivel 5 (bloque externo)

2. INFORMACIÓN DE POBLACIÓN Y OPERACIÓN

Información	Dato
Personal permanente aproximado	35 personas
Personal flotante aproximado	45 personas
Pacientes atendidos diariamente	72 personas/día
Días de mayor afluencia	Martes y viernes
Horario de mayor afluencia	10: 00 am – 12:00 pm
¿El hospital funciona las 24 horas?	Sí X No

Observaciones sobre la operación:

El hospital presta servicios de manera continua las 24 horas del día, especialmente en el área de urgencias. Las demás áreas y servicios funcionan de acuerdo con su horario laboral.

3. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Aspecto	Hallazgo
¿Conexión a alcantarillado público?	Sí
Tipo de conexión	Combinada (aguas negras + aguas lluvias en la misma red)
¿Existe tratamiento previo de aguas residuales?	NO (sin pozo séptico, sin PTAR, sin planta compacta)
¿Vertimiento directo declarado a río/quebrada?	La descarga se realiza a través de la red pública de alcantarillado.

4. INVENTARIO DE APARATOS HIDROSANITARIOS (W.C. Y PUNTOS DE AGUA)

Ubicación (Código de espacio)	Sanitarios	Lavamanos	Duchas	Otros
Nivel 1	8	12	–	2 poceta aseo 3 lavadero clínico 2 lavadoras 2 lavaplatos 3 llaves manguera
Nivel 2 (administrativo)	3	3		-
Nivel 3 (Urgencias)	16	18	10	2 pocetas aseo 2 llaves manguera 1 lavaplatos 6 lavadero clínico 1 vertedero clínico

Nivel 4 (archivo)	1	1	-	-
Nivel 5 (bloque externo)	1	1	1	-
TOTAL, HOSPITAL	30	35	11	3 pocetas 9 lavadero clínico 5 llaves manguera 3 lavaplatos 2 lavadoras


5. PUNTOS GENERADORES DE VERTIMIENTO POR NIVEL Y ACTIVIDAD

Nivel	Ambientes generadores (planos arquitectónicos)
Nivel 1	Laboratorio clínico, toma de muestras
Nivel 1	Lavandería
Nivel 1	Cafetería
Nivel 1	Odontología
Nivel 1	Aseo y baños generales
Nivel 2	Baños generales
Nivel 3 (Urgencias)	Esterilización, Sala de procedimientos
Nivel 3 (Urgencias)	Sala de partos, Trabajo de parto, Obstetricia, Lactancia
Nivel 3 (Urgencias)	Cocineta, Vacunación, Intoxicados, Aislados, Pediatría y baños generales
Nivel 4	Baños generales
Nivel 5 (bloque externo)	Baños generales

6. VERIFICACIÓN EN CAMPO — CAJAS DE INSPECCIÓN Y PUNTOS DE CONEXIÓN

Con visita técnica se confirmó en terreno la existencia (o ausencia) de cajas de inspección por nivel, y se georreferenció cada punto:

Nivel	Punto verificado	Coordenadas	Observación de campo
Nivel 1 y 2	Sin caja de inspección — conexión directa al alcantarillado	7.11098767 N -75.55113245 W	No existe caja de inspección para estos niveles. Se identificó en campo, sobre la zona de césped junto al muro perimetral del edificio, el posible punto de conexión directa a la red de alcantarillado
Nivel 3 (Urgencias)	Caja de inspección confirmada	7.11108018 N -75.55126433W	Es el nivel de mayor generación de vertimiento. Se verificó tubería PVC descargando a la caja.
Nivel 4 y 5	Caja de inspección confirmada	7.11102985 N -75.55134391 W	Bajo nivel de generación: el baño de archivo (Nivel 4) no se usa y el aula de trabajo con adolescentes y jóvenes (Nivel 5) se usa de forma esporádica. La caja presenta poco sedimento, principalmente hojarasca, consistente con el bajo uso.



Mapa de puntos de verificación del sistema de alcantarillado – ESE Hospital El Sagrado Corazón, Briceño



Registro fotográfico

Foto 1 · Nivel 1 y 2 — punto probable de conexión directa al alcantarillado (sin caja)	Foto 2 · Nivel 3 (Urgencias) — caja de inspección con descarga activa	Foto 3 · Nivel 4 y 5 — caja de inspección de bajo uso

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PUNTOS GENERADORES DE AGUAS RESIDUALES

ESE Hospital El Sagrado Corazón – Briceño, Antioquia

Nivel	Foto		
PLANTA PRIMER NIVEL 1			
Nivel 1			
Nivel 1			
Nivel 1			
Nivel 1			
Nivel 1			
PLANTA SEGUNDO NIVEL 2 (ADMINISTRATIVO)			

Nivel 2	 7.11115217N 75.5511594W Briceño #2	 7.11112229N 75.5511037W Briceño #1	 7.11112229N 75.55113071W Briceño #4
NIVEL 3 (Urgencias)			
Nivel 3	 7.11121148N 75.55112748W Briceño estufa de parafina #10	 7.11118466N 75.55113205W Briceño #13	 7.11117424N 75.5511857W Briceño #14
Nivel 3	 7.11117256N 75.5511511W Briceño #15	 7.11114099N 75.55117982W Briceño #16	 7.11111064N 75.55119786W Briceño #17
Nivel 3	 7.11118748N 75.5512194W Briceño #21	 7.11110982N 75.5512239W Briceño #18	 7.11117747N 75.55119854W Briceño #20
Nivel 3	 7.11118748N 75.5512194W Briceño #21	 7.11117601N 75.55119872W Briceño #19 Núcleo en uso - Área de p...	 7.11117679N 75.55119926W Briceño #22 Instituto de...
Nivel 3	 7.11119086N 75.55120201W Briceño #22	 7.11119203N 75.55124327W Briceño #23	 7.11114480N 75.55116028W Briceño #24

Nivel 3					
Nivel 3					
PLANTA NIVEL 4 (SIN EVIDENCIA) COSTA DE UN BAÑO EQUIPADO CON SANITARIO Y LAVAMANOS					
PLANTA NIVEL 5 (BLOQUE EXTERNO)					
Nivel 5					