
INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

UNIVERSO INTEGRADO


Bloques integrados	117	**Bloques con ficha de campo**	117	**Provincias**	3
Distritos	15	**Microcuencas**	26	**Superficie de catálogo (ha)**	12270.22
Brecha bajo umbral 0.4976 (ha)	8341.82	**MSAVI 2024 promedio**	0.4901	**Hechos declarados desde campo**	6877
Hechos declarados desde gabinete	2739	**Hechos declarados desde fuente oficial**	1638	**Hechos actualizados por campo**	184
Verificaciones de consistencia	2374	**Discrepancias sustantivas**	527		

Procedencia de los hechos declarados




INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Superficie por provincia (ha)




Brecha MSAVI bajo umbral por provincia (ha)



INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Discrepancias sustantivas por provincia



AGREGADO POR PROVINCIA

Provincia	Bloques	Superficie (ha)	Brecha (ha)	MSAVI prom.	% bajo umbral	Cobertura campo (%)	Cárcavas	Taxones	Actualizados	Sustantivas	Estado de conservación dominante
Ayabaca	10	1391.70	525.21	0.5533	37.67	80.00	16	123	13	35	Levemente alterado
Huancabamba	48	3551.15	1599.99	0.5577	29.19	74.81	42	536	33	202	Medianamente alterado
Morropon	59	7327.37	6216.63	0.4244	69.63	60.80	72	656	138	290	Medianamente alterado

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

DETALLE POR BLOQUE

Bloque	Microcuenca	Provincia	Distrito	Superficie (ha)	MSAVI	% bajo umbral	Estado de conservación	Erosión	Urgencia	Actualizados	Sustantivas
2	C1096-Q9558	Morropon	Chulucanas	330.60	0.3586	99.18	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	2	2
3	C1096-Q9545	Ayabaca	Frias	459.29	0.5677	29.06	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	1	2
4	C1076-Q9588	Huancabamba	Huarmaca	230.10	0.6601	9.2300	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Media	1	3
5	C1077-Q9566	Morropon	Buenos Aires	295.73	0.3394	99.85	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	2
6	C1096-Q9547	Ayabaca	Frias	168.41	0.5381	35.41	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	0	2
8	C1076-Q9593	Huancabamba	Huarmaca	126.95	0.5548	28.40	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	1	3
9	C1076-Q9586	Huancabamba	San Miguel de El Faique	109.86	0.5745	11.68	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	0	3
10	C1076-Q9593	Huancabamba	Huarmaca	150.21	0.5465	28.51	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	0	3
11	C1086-Q9570	Morropon	Santo Domingo	103.95	0.6047	11.34	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	1	1
12	C1086-Q9570	Morropon	Santo Domingo	119.54	0.7067	0.0700	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	1	1
13	C1096-Q9564	Morropon	Santo Domingo	100.51	0.6711	5.2100	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	0	2
14	C1086-Q9570	Morropon	Santa Catalina de Mossa	92.90	0.5197	39.02	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	2	3
15	C1086-Q9570	Morropon	Santo Domingo	86.15	0.5605	22.48	Alterado (intervención marcada)	Ligera (laminar)	Media	1	1
16	C1076-Q9593	Huancabamba	Huarmaca	83.33	0.6284	7.3000	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	0	4
17	C1086-Q9570	Morropon	Santo Domingo	96.08	0.6479	2.0900	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	1	1
18	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	103.62	0.6402	3.0000	Levemente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	2
19	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	82.09	0.5372	42.63	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	0	2
20	C1076-Q9593	Huancabamba	Huarmaca	81.33	0.4851	59.23	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	0	4
21	C1081-Q9591	Huancabamba	Canchaque	84.23	0.6201	5.1700	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	2	1

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Microcuenca	Provincia	Distrito	Superficie (ha)	MSAVI	% bajo umbral	Estado de conservación	Erosión	Urgencia	Actualizados	Sustantivas
22	C1096-Q9556	Morropon	Chulucanas	79.33	0.4232	93.29	Levemente alterado	Ligera (laminar)	Baja	5	3
23	C1086-Q9570	Morropon	Santo Domingo	81.78	0.5731	18.75	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	3	4
24	C1081-Q9583	Huancabamba	Canchaque	90.16	0.6748	2.2900	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	2
26	C1081-Q9591	Huancabamba	Lalaquiz	46.96	0.6733	2.3500	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	1
27	C1096-Q9556	Ayabaca	Frias	78.15	0.5323	37.50	Muy alterado / Degradado	Fuerte (cárcavas incipientes)	Media	0	2
28	C1081-Q9591	Huancabamba	Canchaque	52.97	0.6394	0.9300	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	2
30	C1081-Q9591	Huancabamba	Canchaque	34.87	0.6638	1.3100	Alterado (intervención marcada)	Fuerte (cárcavas incipientes)	Alta	0	2
31	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	47.58	0.4358	78.42	Muy alterado / Degradado	Fuerte (cárcavas incipientes)	Alta	0	3
34	C1081-Q9590	Huancabamba	Lalaquiz	28.45	0.6490	0.1700	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Media	0	1
35	C1076-Q9586	Huancabamba	San Miguel de El Faique	30.80	0.6245	1.1900	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	1	1
36	C1096-Q9547	Ayabaca	Frias	24.84	0.5395	35.63	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	2	1
37	C1081-Q9591	Huancabamba	Lalaquiz	35.49	0.6588	1.9200	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	2	2
38	C1081-Q9590	Huancabamba	Lalaquiz	44.20	0.6725	0.4100	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Media	0	2
39	C1096-Q9564	Ayabaca	Frias	68.57	0.7016	3.8400	Levemente alterado	Ligera (laminar)	Baja	1	2
40	C1081-Q9591	Huancabamba	Canchaque	28.52	0.6401	2.9000	Muy alterado / Degradado	Severa (cárcavas activas)	Alta	0	2
41	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	64.92	0.5927	12.26	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	2
42	C1086-Q9570	Morropon	Santa Catalina de Mossa	80.62	0.6348	5.6400	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	3	2
43	C1076-Q9586	Huancabamba	San Miguel de El Faique	23.17	0.5515	21.28	Muy alterado / Degradado	Moderada (surcos)	Media	2	2
44	C1076-Q9586	Huancabamba	San Miguel de El Faique	28.23	0.5113	52.06	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Alta	0	2

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Microcuenca	Provincia	Distrito	Superficie (ha)	MSAVI	% bajo umbral	Estado de conservación	Erosión	Urgencia	Actualizados	Sustantivas
47	C1076-Q9586	Huancabamba	San Miguel de El Faique	13.55	0.5936	9.8400	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	0	2
49	C1086-Q9575	Morropon	Yamango	15.84	0.6860	3.6400	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Media	2	2
50	C1081-Q9590	Huancabamba	Lalaquiz	19.27	0.6831	0.3600	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	1	1
51	C1076-Q9593	Huancabamba	Huarmaca	22.93	0.5238	34.63	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	1	6
52	C1086-Q9575	Morropon	Yamango	11.06	0.6685	3.8000	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	2	2
53	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	13.06	0.5963	12.45	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	1	2
55	C1086-Q9575	Morropon	Yamango	0.8600	0.6300	1.7600	Alterado (intervención marcada)	Ligera (laminar)	Alta	2	1
56	C1096-Q9564	Ayabaca	Frias	77.67	0.6777	2.8000	Levemente alterado	Severa (cárcavas activas) - franja de aproximación		1	6
57	C1086-Q9576	Morropon	Chalaco	25.67	0.6031	4.5800	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	3	3
58	C1086-Q9569	Morropon	Santa Catalina de Mossa	11.47	0.4203	97.45	Conservado (sin intervención evidente)	Ligera (laminar)	Baja	1	5
59	C1086-Q9570	Morropon	Chalaco	13.55	0.6147	13.72	Alterado (intervención marcada)	Severa (cárcavas activas)	Alta	2	4
60	C1081-Q9591	Huancabamba	Canchaque	40.13	0.6745	0.6100	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	2	4
61	C1081-Q9590	Huancabamba	Lalaquiz	26.83	0.6112	21.10	Medianamente alterado	Fuerte (cárcavas incipientes)	Alta	10	6
63	C1081-Q9583	Huancabamba	Canchaque	50.46	0.6036	2.9500	Alterado (intervención marcada)	Fuerte (cárcavas incipientes)	Media	0	5
64	C1081-Q9591	Huancabamba	Huancabamba	35.77	0.5254	41.48	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Media	1	8
66	C1081-Q9591	Huancabamba	Canchaque	102.34	0.6403	8.8400	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	6
67	C1076-Q9586	Huancabamba	San Miguel de El Faique	13.18	0.6053	2.1200	Sin registro en ficha	Moderada (surcos)	Sin registro en ficha	0	7

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Microcuenca	Provincia	Distrito	Superficie (ha)	MSAVI	% bajo umbral	Estado de conservación	Erosión	Urgencia	Actualizados	Sustantivas
69	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	19.43	0.4489	81.28	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	0	9
70	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	22.39	0.6223	4.8700	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	1	8
71	C1076-Q9593	Huancabamba	Huarmaca	10.67	0.5571	25.94	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos) - describe el BORDE del bloque	Alta	2	8
72	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	12.40	0.5185	41.35	Medianamente alterado	Fuerte (cárcavas incipientes)	Media	0	5
73	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	54.29	0.5550	18.94	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	7
76	C1076-Q9593	Huancabamba	Huarmaca	19.62	0.4925	54.14	Alterado (intervención marcada)	Fuerte (cárcavas incipientes) - describe el BORDE OCCIDENTAL y el corredor vial	Alta	0	8
77	C1081-Q9583	Morropon	San Juan de Bigote	17.82	0.2725	99.78	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	0	5
78	C1086-Q9570	Morropon	Santo Domingo	35.10	0.7074	1.7700	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	2	2
79	C1076-Q9587	Huancabamba	Canchaque	94.81	0.5479	29.69	Alterado (intervención marcada)	Sin registro en ficha	Media	0	5
80	C1076-Q9593	Huancabamba	Huarmaca	28.83	0.5931	16.88	Alterado (intervención marcada)	Severa (cárcavas activas) - síntesis: Fuerte (cárcavas incipientes)	Alta	1	6
81	C1076-Q9585	Huancabamba	Canchaque	8.9300	0.2747	100.00	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	2
82	C1086-Q9570	Morropon	Santo Domingo	35.66	0.6283	12.67	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	1	4
83	C1081-Q9583	Morropon	San Juan de Bigote	24.34	0.3055	99.39	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	1	6
84	C1081-Q9583	Morropon	San Juan de Bigote	5.0970	0.2516	100.00	Muy alterado / Degradado	Fuerte (cárcavas incipientes)	Crítica	1	7
85	C1081-Q9583	Morropon	San Juan de Bigote	11.91	0.2289	100.00	Muy alterado / Degradado	Fuerte (cárcavas incipientes)	Crítica	0	7

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Microcuenca	Provincia	Distrito	Superficie (ha)	MSAVI	% bajo umbral	Estado de conservación	Erosión	Urgencia	Actualizados	Sustantivas
86	C1081-Q9583	Morropon	San Juan de Bigote	30.00	0.2735	99.62	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	0	7
87	C1081-Q9583	Morropon	San Juan de Bigote	62.22	0.2487	99.72	Muy alterado / Degradado	Moderada (surcos)	Alta	0	7
M1B1	C1077-Q9580	Morropon	Buenos Aires	188.80	0.3193	99.38	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	2	5
M2B1	C1076-Q9584	Morropon	Salitral	81.79	0.2984	100.00	Degradado, en regeneración temprana en mosaico	Moderado a fuerte (con focos puntuales de erosión severa)	Media	12	7
M2B5	C1076-Q9584	Morropon	Salitral	30.91	0.3047	99.03	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	3	4
M2B8	C1076-Q9584	Huancabamba	San Miguel de El Faique	116.10	0.3752	92.31	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Baja	0	7
M3B1	C1081-Q9582	Morropon	Salitral	80.98	0.3239	99.83	Degradado - bajo nivel de regeneración, cobertura discontinua, presencia de relictos en parte alta	Moderado a fuerte - erosión laminar generalizada en laderas con cobertura <40%; presencia de surcos incipientes; carcavamiento puntual en cabeceras de microquebradas	Alta - el bloque presenta indicadores de degradación malos en cobertura y suelo desnudo, con tendencia negativa MSAVI 2014-2024; intervención de revegetación y manejo de pastoreo priorizada	13	5
M3B3	C1081-Q9582	Morropon	San Juan de Bigote	84.82	0.2985	99.89	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	10	5
M3B5	C1081-Q9582	Morropon	San Juan de Bigote	52.74	0.2830	99.89	Alterado (intervención marcada)	Fuerte (cárcavas incipientes)	Alta	0	7

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Microcuenca	Provincia	Distrito	Superficie (ha)	MSAVI	% bajo umbral	Estado de conservación	Erosión	Urgencia	Actualizados	Sustantivas
M3B6	C1081-Q9582	Morropon	San Juan de Bigote	60.35	0.3425	99.74	Medianamente alterado	Moderada (surcos) - síntesis: Fuerte (cárcavas incipientes)	Media	0	7
M3B7	C1081-Q9582	Morropon	San Juan de Bigote	122.95	0.3707	95.93	Alterado (intervención marcada)	Fuerte (cárcavas incipientes)	Media	0	6
M3B8	C1081-Q9582	Morropon	San Juan de Bigote	565.58	0.2934	99.40	Muy alterado / Degradado	Fuerte (cárcavas incipientes)	Alta	2	6
M3B9	C1081-Q9582	Morropon	Salitral	294.20	0.3214	99.40	Alterado (intervención marcada)	Fuerte (cárcavas incipientes) - estimado	Alta	3	7
M4B3	C1076-Q9589	Huancabamba	Huarmaca	234.07	0.3222	98.59	Medianamente alterado	Moderada (surcos) - NO REPRESENTATIVO (ver D-01)	Baja	0	8
M4B4	C1076-Q9589	Huancabamba	Huarmaca	289.91	0.3198	99.23	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Baja	0	9
M6B2-1	C1077-Q9566	Morropon	Buenos Aires	514.36	0.3381	98.99	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Baja	2	7
M6B2-2	C1077-Q9566	Morropon	Buenos Aires	333.01	0.3026	99.00	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	5	5
M6B2-3	C1077-Q9566	Morropon	Buenos Aires	160.98	0.4063	90.49	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Media	0	6
M6B10	C1077-Q9566	Morropon	Buenos Aires	249.89	0.3099	99.83	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	4	6
M7B1	C1076-Q9581	Morropon	Salitral	130.43	0.3136	99.78	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Baja	2	6
M7B2	C1076-Q9581	Morropon	Salitral	115.38	0.2877	99.58	Levemente alterado	Ligera (laminar)	Baja	5	8
M7B3	C1076-Q9581	Morropon	Salitral	65.74	0.2980	99.85	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	5	4
M7B6	C1076-Q9581	Morropon	Salitral	91.29	0.2878	99.96	Muy alterado / Degradado	Moderada (surcos)	Alta	1	5
M8B2	C1096-Q9558	Morropon	Santo Domingo	35.35	0.5305	31.22	Medianamente alterado	Fuerte (cárcavas incipientes)	Sin registro en ficha	0	6

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Microcuenca	Provincia	Distrito	Superficie (ha)	MSAVI	% bajo umbral	Estado de conservación	Erosión	Urgencia	Actualizados	Sustantivas
M9B1	C1096-Q9545	Morropon	Chulucanas	355.36	0.3143	99.33	Medianamente alterado	FICHA F-DT-02 SIN CONTENIDO. Evidencia narrativa de F-DT-01: erosión laminar y eólica por pastoreo	Media	2	10
M10B4	C1096-Q9547	Morropon	Chulucanas	68.89	0.3133	99.81	Levemente alterado	Ligera (laminar)	Baja	11	8
M11B3	C1081-Q9583	Morropon	San Juan de Bigote	106.03	0.3956	88.87	Levemente alterado	Ligera (laminar)	Media	2	7
M12B1	C1076-Q9588	Huancabamba	Huarmaca	268.39	0.3475	96.62	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Baja	0	9
M17B1	C1096-Q9556	Morropon	Chulucanas	42.45	0.3323	99.84	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	1	6
M17B4	C1096-Q9556	Morropon	Chulucanas	124.71	0.4235	91.94	Levemente alterado	FICHA F-DT-02 SIN CONTENIDO. Narrativa de F-DT-01: sin surcos ni cárcavas; erosión eólica ALTA por obras viales	Baja	2	9
M17B5	C1096-Q9556	Ayabaca	Frias	74.03	0.5482	28.94	Levemente alterado	Moderada (surcos)	Media	4	6
M17B6	C1096-Q9556	Ayabaca	Frias	106.54	0.4464	81.82	Levemente alterado	Fuerte (cárcavas incipientes) en el punto de muestreo - síntesis de bloque: Moderada (surcos)	Media	2	5
M17B7	C1096-Q9556	Ayabaca	Frias	258.84	0.5087	48.40	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	4
M17B10	C1096-Q9556	Ayabaca	Frias	75.36	0.4725	73.33	Levemente alterado	Ligera (laminar) - calificación preliminar por observación a distancia	Media	2	5
M18B1	C1077-Q9579	Morropon	Buenos Aires	160.36	0.3343	99.67	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Alta	3	5
M18B3	C1077-Q9579	Morropon	Salitral	373.81	0.3694	98.38	Levemente alterado	Ligera (laminar)	Media	2	6

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Microcuenca	Provincia	Distrito	Superficie (ha)	MSAVI	% bajo umbral	Estado de conservación	Erosión	Urgencia	Actualizados	Sustantivas
M19B2	C1086-Q9570	Morropon	Morropon	74.37	0.4012	96.24	Conservado (sin intervención evidente)	Nula	Baja	1	7
M19B7	C1086-Q9570	Morropon	Santo Domingo	34.17	0.5919	5.8500	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	2	7
M20B1	C1076-Q9585	Huancabamba	San Miguel de El Faique	279.68	0.3553	97.18	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Baja	1	7
M22B1	C1076-Q9586	Huancabamba	San Miguel de El Faique	55.17	0.5940	4.1000	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	3	4
M27B1	C1096-Q9557	Morropon	Chulucanas	448.80	0.3632	96.95	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Alta	1	5
M28B2	C1086-Q9575	Morropon	Yamango	90.20	0.4753	62.19	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	2	5
M28B3	C1086-Q9575	Morropon	Yamango	58.29	0.5075	49.67	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	2	5
M28B4	C1086-Q9575	Morropon	Yamango	283.43	0.4275	74.81	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	0	4
M30B5	C1081-Q9591	Huancabamba	Huancabamba	90.90	0.5564	33.03	Muy alterado / Degradado	Fuerte (cárcavas incipientes)	Alta	0	4
M32B3	C1086-Q9569	Morropon	Morropon	50.97	0.3852	93.88	Levemente alterado	Ligera (laminar)	Baja	1	5
M36B2	C1086-Q9576	Morropon	Santa Catalina de Mossa	28.19	0.5974	4.9700	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Media	1	5

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

HECHOS ACTUALIZADOS POR LA VERIFICACIÓN DE CAMPO (184)

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
2	Superficie de ecosistema (ha)	330.599 ha (100% del bloque)	330.6
2	Parcela de muestreo	Sector sur (recorrido de reconocimiento, sin parcela permanente)	Sector sur del bloque (recorrido de reconocimiento, sin parcela permanente)
3	Superficie de ecosistema (ha)	434.20 ha Zona agrícola (total bloque 459.29 ha)	434,20 (Zona agrícola; total bloque 459,29)
4	Causa subyacente principal	Estructura de tenencia y de subsistencia familiar del sector San Antonio de Succhirca - La Rinconada	Estructura de tenencia y de subsistencia familiar: la economía local del sector San Antonio de Succhirca - La Rinconada descansa en el cultivo de café y plátano en ladera, sin alternativas ...
8	Elenco florístico (n.o de taxones)	14	15
11	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor S. Cahuas Miller / P. Talledo H. / J.C. Domínguez V.	Ing. Héctor S. Cahuas Miller; Ing. Pedro Talledo Hernández; Ing. Juan Carlos Domínguez Varas
12	Causa subyacente principal	Expansión de la frontera agropecuaria de subsistencia en economía campesina, sin ordenamiento territorial ni manejo del ecosistema	Expansión de la frontera agropecuaria de subsistencia en economía campesina, sin ordenamiento territorial ni manejo de los parches de bosque relicto.
14	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor S. Cahuas Miller / Ing. Pedro Talledo Hernández	Ing. Héctor S. Cahuas Miller (ANIN-DIME-SESDI); Ing. Pedro Talledo Hernández
14	Fecha de evaluación	2026-06-03	02-06-2026
15	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor S. Cahuas Miller (ANIN-DIME-SESDI)	Ing. Héctor S. Cahuas Miller - Ing. Pedro Talledo Hernández - Ing. Juan Carlos Domínguez Varas
17	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor S. Cahuas Miller; Ing. Pedro Talledo Hernández; Ing. Juan Carlos Domínguez Varas (ANIN-DIME-SESDI)	Ing. Héctor S. Cahuas Miller (ANIN-DIME-SESDI); Ing. Pedro Talledo Hernández; Ing. Juan Carlos Domínguez Varas
21	Causa subyacente principal	Ocupación productiva de ladera de fuerte pendiente sin prácticas de conservación de suelos, en contexto de accesibilidad vial	Ocupación productiva de ladera de fuerte pendiente sin prácticas de conservación de suelos, en un contexto de accesibilidad vial consolidada hacia el caserío Huamala Alto.
21	Hora de registro	Vuelo 10:40 - 11:20 h (por confirmar con bitácora RPAS)	Vuelo 10:40 - 11:20 h (aprox., por confirmar con bitácora RPAS)
22	Nivel general de erosión	No consignado (F-DT-02 sin diligenciar)	Ligera (laminar)
22	N.° de cárcavas registradas	Sin inventario	0
22	Parcela de muestreo	No instalada	Evaluacion a escala de bloque (recorrido / transecto)
22	Responsable de la evaluación	Juan Domínguez	Ing. Juan Carlos Dominguez Varas - Especialista en Infraestructura Verde - ANIN/DIME-SESDI
22	Correlativo de ficha	Por registrar	22-DT01-2026
23	Exposición / orientación	No consignada	Variable

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
23	Responsable de la evaluación	Héctor Cahuas / Pedro Talledo / Juan Domínguez	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller - Especialista en Infraestructura Verde - ANIN/DIME-SESDI
23	Fecha de evaluación	2026-06-27	16/06/2026
35	Centro poblado asociado	Chamelico (~546 m del centroide) - Quitahuajara (~954 m)	Chamelico (a ~ 546 m del centroide) - Quitahuajara (a ~ 954 m)
36	Elenco florístico (n.o de taxones)	13	7
36	Responsable de la evaluación	Héctor Cahuas Miller / Pedro Talledo Hernández	Ing. Héctor S. Cahuas Miller (Ing. Forestal - ANIN/DIME-SESDI)
37	Causa subyacente principal	Presión antrópica sostenida sobre laderas de fuerte pendiente, sin prácticas de conservación de suelos, asociada al caserío y a la trocha	Presión antrópica sostenida sobre laderas de fuerte pendiente, sin prácticas de conservación de suelos, asociada a la ocupación del caserío y a la actividad agropecuaria de subsistencia.
37	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor S. Cahuas Miller	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller - ANIN/DIME/SESDI
39	Elenco florístico (n.o de taxones)	19	15
42	Comunidad campesina	Predios de propiedad privada y comunal	Ptedios de propiedad privada y comunal
42	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor S. Cahuas Miller / J.C. Domínguez V. / P. Talledo H.	Ing. Héctor S. Cahuas Miller; Ing. Juan Carlos Domínguez Varas; Ing. Pedro Talledo Hernández
42	Fecha de evaluación	2026-06-03	02-06-2026
43	Centro poblado asociado	Pizarrume (222 hab., ~0.48 km del centroide); Coyona (74 hab., ~0.62 km)	Pizarrume (~0.48 km del centroide)
43	Hora de registro	14:53 - 15:12 h	15:00
49	Superficie de ecosistema (ha)	15.84 ha (mosaico agropecuario con relictos de bosque montano)	15.84 ha (área total del bloque según polígono digital; mosaico agropecuario con relictos de bosque montano)
49	Causa subyacente principal	Dependencia económica de la ganadería extensiva de subsistencia, sin ordenamiento del uso del suelo ni manejo del pastizal	Dependencia económica de la ganadería extensiva de subsistencia, sin ordenamiento del uso del suelo ni manejo forestal, en predios privados - sin incentivos para la conservación de los reli...
50	Superficie de ecosistema (ha)	Matorral andino 18.4495 ha (95.8%) + Zona agrícola 0.8169 ha (4.2%); total 19.2665 ha	18.45
51	Correlativo de ficha	Por registrar	F-DT-51-01
52	Causa subyacente principal	Modelo ganadero tradicional extensivo de subsistencia, débil diversificación productiva en cabeceras y ausencia de manejo silvopastoril	Modelo ganadero tradicional extensivo de subsistencia, débil diversificación productiva en cabeceras y ausencia de incentivos para mantener cobertura forestal en predios privados.
52	Responsable de la evaluación	Ing. Juan Domínguez Varas	Ing. Héctor S. Cahuas M. / Ing. Juan C. Domínguez V. / Biól. Abel Aucasime O.
53	Fecha de evaluación	2026-09-05	19-08-2026

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
55	Elenco florístico (n.o de taxones)	14	15
55	Causa subyacente principal	Economía ganadera de subsistencia en predios privados sin manejo silvopastoril, sumada a la debilidad de la gobernanza del territorio	Economía ganadera de subsistencia en predios privados sin manejo silvopastoril, sumada a la debilidad de la gobernanza local sobre el uso del suelo.
56	Hora de registro	09:41 - 10:05 h	09:41-10:05 a. m.
57	Centro poblado asociado	Taspa (631 621 E - 9 440 841 N; 250 hab.) / San Lorenzo (126 hab.) - ref. Los Lúcumos	Taspa / San Lorenzo (ref. Los Lúcumos)
57	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor S. Cahuas Miller	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller y equipo de campo IN Piura
57	Hora de registro	10:27 - 11:30 h	10:27 a 11:30 h
58	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
59	Centro poblado asociado	Guabo (630 830 E - 9 441 637 N; 6 hab., INEI)	Guabo (6 hab., INEI)
59	Superficie de ecosistema (ha)	13.554 ha totales - Br-mvoc 8.127 ha (60.0%); Zona agrícola 5.427 ha (40.0%)	8.13
60	Centro poblado asociado	Flor de Café (Canchaque; 111 hab., 41 viviendas, INEI) - a 1.06 km al NNO del punto de verificación	Flor de Café (Canchaque) - 1.06 km al NNO
60	Parcela de muestreo	Sin parcela instalada - recorrido perimetral y fotointerpretación de dron	Sin parcela instalada - evaluación por recorrido perimetral y fotointerpretación de dron
61	Comunidad campesina	No consignada	No registrada en campo (por verificar)
61	Nivel general de erosión	Ficha F-DT-02 SIN CONTENIDO en el documento de origen. Evidencia narrativa F-DT-01: surcos abundantes y cárcavas medianas y en formación (erosión hídrica activa)	Fuerte (cárcavas incipientes)
61	N.° de cárcavas registradas	No inventariadas (F-DT-02 sin contenido)	4
61	Tipo de ecosistema (UP)	Bosque seco / matorral remanente en mosaico agropecuario (tipo MINAM no consignado en ficha)	Agroecosistema / Mosaico
61	Elenco florístico (n.o de taxones)	6	9
61	Causa subyacente principal	No consignada en la ficha	Presión económica de la actividad agropecuaria familiar de subsistencia, que amplía potreros y parcelas de maíz sobre laderas de fuerte pendiente sin prácticas de conservación de suelos, en...
61	Zona de recarga hídrica	Sin registro en ficha	No
61	Modalidad de acceso	Sin registro en ficha	Vehicular + caminata <30 min
61	Responsable de la evaluación	Juan Domínguez	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
61	Correlativo de ficha	F-DT/B61/2026	F-DT-61/2026
64	Uso actual dominante del suelo	Agricultura de secano	Agricultura secano
70	Fecha de evaluación	2026-09-05 (gabinete) - reconocimiento de campo 19-08-2026	19-08-2026
71	Elenco florístico (n.o de taxones)	11	15
71	Responsable de la evaluación	Ing. P. Talledo H. / Ing. H. S. Cahuas M.	Ing. Pedro Talledo Hernández / Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller
78	Responsable de la evaluación	Ing. P. Talledo Hernández; Ing. J.C. Domínguez Varas	Ing. H.S. Cahuas M.; Ing. P. Talledo H.; Ing. J.C. Domínguez V.
78	Hora de registro	11:10 - 12:07 h	11:10 a.m. - 12:07 p.m.
80	Causa subyacente principal	Sustitución del ecosistema natural por un mosaico agro-silvo-pastoril de especies introducidas, acelerada por la reciente apertura vial	Sustitución del ecosistema natural por un mosaico agro-silvo-pastoril de especies introducidas, acelerada por la reciente habilitación vial que abarata el acceso y el transporte de producto...
82	Hora de registro	11:30 h	11:30 a. m.
83	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller - SESDI	Gabinete SESDI - Levantamiento RPA 14-08-2026 (operador POR CONFIRMAR)
84	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller - SESDI	Gabinete SESDI - Levantamiento RPA 14-08-2026 (operador POR CONFIRMAR)
M1B1	Comunidad campesina	No aplica formalmente - predios rurales individuales y sectores asociados al CP Río Seco	No aplica formalmente - el ámbito corresponde a predios rurales individuales y sectores asociados al CP Río Seco, distrito Buenos Aires; no se identificó comunidad campesina titulada.
M1B1	Causa subyacente principal	Dependencia económica de la población rural respecto de los recursos del bosque seco (leña, pastoreo) sumada a la presión climática	Dependencia económica de la población rural respecto de los recursos del bosque seco (leña, pastoreo) sumada a la débil gobernanza territorial y a la presión climática (sequías).
M2B1	Rango de pendiente declarado en campo	15-35% (según narrativa de la ficha)	15 - 35 % (moderada a fuerte)
M2B1	Forma predominante del terreno	Colinoso	Ladera de colina con pendiente cóncavo-convexa
M2B1	Exposición / orientación	Este-Noreste (hacia el valle del río Huarmaca)	E - NE
M2B1	Nivel general de erosión	Moderada (surcos)	Moderado a fuerte (con focos puntuales de erosión severa)
M2B1	Estado de conservación	Alterado (intervención marcada)	Degradado, en regeneración temprana en mosaico
M2B1	Tipo de cobertura dominante	Matorral ralo	Matorral seco subarbustivo-arbustivo con relictos arbóreos dispersos
M2B1	Regeneración natural	Escasa (<10 pl./100m2)	Escasa, restringida a relictos y rebrotes basales de Hualtaco y Charán
M2B1	Estado sanitario	Sin registro en ficha	Regular (signos de estrés hídrico, ramoneo y tala selectiva en arbóreas)
M2B1	Parcela de muestreo	Sin registro en ficha	P-01 (parcela representativa franja media)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
M2B1	Velocidad de degradación	Moderada (implícita)	Lenta a moderada (proceso crónico, agravado por eventos ENSO)
M2B1	Reversibilidad técnica	Parcialmente reversible	Alta (con intervención adecuada, en plazo 5-10 años, sin pérdida irreversible de elementos clave en los relictos altos)
M2B1	Zona de recarga hídrica	Sí	Parcialmente (zonas altas > 500 msnm con relictos arbóreos actúan como áreas de recarga)
M2B5	Comunidad campesina	No aplica formalmente - predios rurales del CP Villa Hornopampa de los Andes; sector colindante con el ACR Bosque Seco Salitral	No aplica formalmente - Predios rurales del CP Villa Hornopampa de los Andes; sector colindante con el Área de Conservación Regional Bosques Secos de Salitral-Huarmaca (D.S. N° 019-2011-MIN...
M2B5	Superficie de ecosistema (ha)	~30.91 ha (ecosistema dominante en ~100% del bloque)	~30.91 ha (área total del bloque según polígono Bloques_V5); ecosistema dominante en aproximadamente el 100% del polígono con gradiente de conservación creciente hacia la cota superior
M2B5	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller (con Ing. Juan Carlos Domínguez Varas)	Brigada 1A - Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller; Ing. Juan Carlos Domínguez Varas
M3B1	Comunidad campesina	No aplica formalmente - predios rurales individuales y sectores comunales no titulados	No aplica formalmente - el ámbito corresponde a predios rurales individuales y sectores comunales no titulados asociados al CP Piedra Blanca, distrito Salitral
M3B1	Rango de pendiente declarado en campo	25-50% (Mod. escarpado)	Moderada a fuerte: 25-55% predominante; sectores localizados >50% en la mitad sur
M3B1	Forma predominante del terreno	Colinoso	Ladera de colina alta a montaña baja, configuración convexa con disecciones por quebradas estacionales (NW-SE)
M3B1	Nivel general de erosión	Moderada (surcos)	Moderado a fuerte - erosión laminar generalizada en laderas con cobertura <40%; presencia de surcos incipientes; carcavamiento puntual en cabeceras de microquebradas
M3B1	Tipo de ecosistema (UP)	Bosque Estacionalmente Seco de Colina y Montaña (Bes-cm)	Bosque estacionalmente seco de colina y montaña (clasificación MINAM, 2019)
M3B1	Estado de conservación	Alterado (intervención marcada)	Degradado - bajo nivel de regeneración, cobertura discontinua, presencia de relictos en parte alta
M3B1	Uso actual dominante del suelo	Sin registro en ficha	Pastoreo extensivo caprino + extracción selectiva de leña (uso histórico de larga data)
M3B1	Tipo de cobertura dominante	Matorral ralo	Arbóreo-arbustivo abierto con dominancia de leguminosas xerófitas y cactáceas columnares
M3B1	Regeneración natural	Escasa (<10 pl./100m2)	Escasa - plántulas de Charán y Hualtaco bajo dosel de adultos; ausente en sectores con pastoreo intenso

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
M3B1	Estado sanitario	Sin registro en ficha	Regular - defoliación parcial por estacionalidad seca; sin evidencias de plagas o enfermedades extensivas
M3B1	Parcela de muestreo	Sin registro en ficha	Parcela representativa P-01 (sector basal, cota 200 msnm)
M3B1	Reversibilidad técnica	Parcialmente reversible	Reversible mediante intervención activa - el ecosistema mantiene núcleos relictuales (parte alta) que pueden actuar como fuente de semilla para revegetación asistida
M3B1	Modalidad de acceso	Vehicular + caminata <30 min	Vía vecinal Buenos Aires - Salitral (afirmado, transitable todo el año salvo eventos extremos)
M3B3	Escarpes activos	Sí	Localizados (escarpes incipientes en cabecera de quebrada Charanal)
M3B3	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M3B3	Tipo de cobertura dominante	Mixto / Mosaico	Bosque seco semidenso a ralo con cactáceas columnares y dominancia de Charán y Pasallo
M3B3	Estado sanitario	Sin registro en ficha	Bueno con signos de estrés hídrico estacional (defoliación parcial post lluvia)
M3B3	Elenco florístico (n.o de taxones)	12	13
M3B3	Causa subyacente principal	Economía campesina de subsistencia con baja diversificación productiva y tenencia precaria de la tierra	Motor subyacente: economía campesina de subsistencia con baja diversificación productiva, tenencia precaria de la tierra y crecimiento poblacional de C.P. Alan Garcí y Bigote y anexos sin p...
M3B3	Velocidad de degradación	Moderada	Lenta a media (visible en escala de 10-20 años; aceleración en pie de ladera por urbanización
M3B3	Reversibilidad técnica	Parcialmente reversible	Media (degradación reversible mediante intervenciones de Infraestructura Natural integradas con gobernanza local; el componente urbano informal requiere abordaje extra-proyecto)
M3B3	Zona de recarga hídrica	Sin registro en ficha	Sí - laderas del bloque generan escorrentía hacia el Río Bigote y captaciones aguas abajo
M3B3	Modalidad de acceso	Vehicular hasta C.P. Alan García + caminata 20-30 min	Vehicular hasta C.P. Alan García, luego acceso a pie por trocha y senderos de ganado
M3B8	Parcela de muestreo	Sin registro en ficha	P-01
M3B8	Hora de registro	13:20 h	01:20 p.m.
M3B9	Parcela de muestreo	No se estableció parcela (observación a distancia)	No se estableció parcela (obs. a distancia)
M3B9	Causa subyacente principal	Pobreza rural; ausencia de gobernanza forestal y de mecanismos MERESE	Pobreza rural; ausencia de gobernanza forestal y MERESE

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
M3B9	Responsable de la evaluación	Ing. H. Cahuas Miller	Brigada 1B - Ing. Héctor S. Cahuas Miller
M6B2-1	Responsable de la evaluación	Juan Carlos Domínguez Varas	Ing. Juan Dominguez
M6B2-1	Hora de registro	14:00 h	14:00 - 14:15
M6B2-2	Centro poblado asociado	Buenos Aires (capital distrital) / Caseríos Pueblo Nuevo, Chihuahua y Pedregal (CP 272 Buenos Aires)	Buenos Aires (capital distrital) / Caserío Pueblo Nuevo / Caserío Chihuahua / Caserío Pedregal (CP 272 Buenos Aires colinda por el este)
M6B2-2	Comunidad campesina	No aplica formalmente - TIERRAS ESTATALES ADMINISTRADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	No aplica formalmente - el ámbito corresponde a tierras estatales administradas por el Gobierno Regional de Piura, articuladas funcionalmente con el CP Buenos Aires y caseríos Pueblo Nuevo,...
M6B2-2	Superficie de ecosistema (ha)	~333.01 ha (99% del bloque)	~ 333.01 ha (área total del polígono digital - 99% del bloque corresponde al ecosistema BES_CM)
M6B2-2	Causa subyacente principal	Estructura económica local de subsistencia con baja diversificación productiva y dependencia histórica del pastoreo	Estructura económica local de subsistencia con baja diversificación productiva, dependencia histórica del pastoreo caprino y vacuno extensivo sobre bosque seco, y dependencia del bosque com...
M6B2-2	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor S. Cahuas Miller	Brigada de campo - Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller / Ing. Juan Domínguez
M6B10	Superficie de ecosistema (ha)	~200 ha (de 249.89 ha del bloque)	Aproximadamente 200
M6B10	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M6B10	Responsable de la evaluación	Ing. H. S. Cahuas Miller / Ing. J.C. Domínguez Varas	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller, Ing. Juan Carlos Domínguez Vaaras - Esp. Forestales-Infraestructura Natural / ANIN-DIME-SESDI
M6B10	Hora de registro	08:00 - 10:00 h	08:00 - 10:00 a.m.
M7B1	Parcela de muestreo	Sin registro en ficha	Transecto central corredor (sector Nuevo Progreso)
M7B1	Causa subyacente principal	Crecimiento poblacional - proximidad de 5 centros poblados a lo largo del corredor PE-02A	Crecimiento poblacional - proximidad de 5 CP a lo largo del corredor PE-02A.
M7B2	Centro poblado asociado	Buenos Aires	Palo Blanco, El Cerezo y La Alberca
M7B2	Estado de conservación	Medianamente alterado	Levemente alterado
M7B2	Elenco florístico (n.o de taxones)	0	7
M7B2	Hora de registro	14:00 - 14:15 h	11:35 - 12:15
M7B2	Correlativo de ficha	Sin registro en ficha	3
M7B3	Rango de pendiente declarado en campo	No consignado en el campo de lista (30-40% del área con pendiente >50%)	25-50% (Moderadamente escarpado)
M7B3	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
M7B3	Parcela de muestreo	Sin registro en ficha	P1 - Pie de ladera M7B3
M7B3	Fecha de evaluación	2026-05-14	14-15/05/2026
M7B3	Hora de registro	10:24 h	10:24 a.m. - 10:42 a.m.
M7B6	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller (con Ing. Juan Carlos Domínguez Varas)	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller / Ing. Juan Carlos Domínguez Varas
M9B1	Responsable de la evaluación	Juan Domínguez	Ing. Juan Carlos Domínguez Varas
M9B1	Correlativo de ficha	Sin registro en ficha	1
M10B4	Comunidad campesina	Comunidad Campesina reconocida con título (F-DS-01); registro contradictorio con "Caserío / Anexo" en la segunda F-DS-01	C.C. Carlos Augusto Rivera (denominacion por verificar)
M10B4	Rango de pendiente declarado en campo	No consignado en el campo de lista (narrativa: <60%)	25-50% (Mod. escarpado)
M10B4	Nivel general de erosión	FICHA F-DT-02 SIN CONTENIDO. Narrativa de F-DT-01: sin evidencia de surcos ni cárcavas	Ligera (laminar)
M10B4	N.° de cárcavas registradas	No inventariadas (F-DT-02 sin contenido)	0
M10B4	Parcela de muestreo	Sin registro en ficha	S/R - por verificar
M10B4	Elenco florístico (n.o de taxones)	5	6
M10B4	Causa subyacente principal	No consignada en la ficha	Dependencia energetica domestica de la lena y ausencia de alternativas de manejo pecuario; proximidad inmediata del bloque al CCPP (150 m a la via vecinal PI-778).
M10B4	Zona de recarga hídrica	Sin registro en ficha	No
M10B4	Modalidad de acceso	Sin registro en ficha	Vehicular + caminata <30 min
M10B4	Responsable de la evaluación	Juan Domínguez	Ing. Juan Carlos Dominguez Varas; Ing. Pedro Talledo Hernandez; Blgo. Abel Aucasime Orihuela; Sr. Cristhian Camacho
M10B4	Correlativo de ficha	Sin registro en ficha	01
M11B3	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M11B3	Hora de registro	12:00 h	12:00 m
M17B1	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección (sujeto a la clasificación oficial de CUM)	Forestal protección
M17B4	Responsable de la evaluación	Juan Domínguez	Ing. Juan Carlos Domínguez Varas
M17B4	Correlativo de ficha	Sin registro en ficha	2
M17B5	N.° de cárcavas registradas	2 (juego 1) / 1 (juego 2) - DISCREPANCIA ENTRE JUEGOS	1

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
M17B5	Causa subyacente principal	Dependencia de la economía familiar de subsistencia del caserío El Guabo respecto del pastoreo caprino libre, sin ordenamiento predial	Economía familiar de subsistencia basada en ganadería caprina extensiva de libre pastoreo, sin ordenamiento predial ni alternativas productivas, en un contexto de tenencia no saneada.
M17B5	Responsable de la evaluación	Pedro Talledo Hernández (juego 1) / Ing. Juan Carlos Domínguez Varas y Ped. Talledo (juego 2)	Ing. Juan Carlos Domínguez Varas / Ing. Pedro Talledo Hernández
M17B5	Fecha de evaluación	2026-08-26 (juego 1) / 2026-07-14 (juego 2) - reconocimiento de campo 14-07-2026	14-07-2026
M17B6	Centro poblado asociado	Platanal Alto (~0.6 km al SO); El Guabo	Platanal Alto (aprox. 0.6 km al SO); El Guabo
M17B6	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M17B10	Superficie de ecosistema (ha)	75.36 ha (superficie total del bloque; desagregación por unidad ecosistémica por verificar)	75.36 (superficie total del bloque; desagregación por unidad ecosistémica por verificar)
M17B10	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M18B1	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M18B1	Elenco florístico (n.o de taxones)	11	13
M18B1	Causa subyacente principal	Presión antrópica difusa por proximidad a centros poblados (Hualas, Villa Malacasí, Mangamanga) y al eje de la vía nacional PE-02A	Presión antrópica difusa por proximidad a centros poblados (Hualas, Villa Malacasi, Mangamanga) y al eje de la vía PE-02A; uso histórico del bosque seco para extracción de leña y pastoreo e...
M18B3	Comunidad campesina	No aplica (predios privados; COLINDA CON EL ACP MANGAMANGUILLA)	No aplica (predios privados; colinda con ACP Mangamanguilla)
M18B3	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M19B2	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M19B7	Remociones en masa activas	No	Sí
M19B7	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller - Especialista en Infraestructura Verde, ANIN/DIME-SESDI	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller (responsable); acompañantes: Ing. Pedro Talledo Hernández, Ing. Juan Carlos Domínguez Varas
M20B1	Tipo de cobertura dominante	Bosque denso (>70%)	Bosque ralo (30-70%)
M22B1	Posición fisiográfica	Ladera media	Ladera alta
M22B1	Tipo de cobertura dominante	Matorral / pajonal de páramo	Matorral denso
M22B1	Causa subyacente principal	No consignada en el formato de campo	Manejo agropecuario tradicional del páramo basado en la quema periódica del matorral, en ausencia de acuerdos comunitarios de conservación de la cabecera de cuenca y de alternativas de mane...

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
M27B1	Causa subyacente principal	Existencia de una demanda comercial sostenida de biomasa leñosa por parte de las ladrilleras artesanales instaladas en el entorno del bloque	Existencia de una demanda comercial sostenida de biomasa leñosa por parte de ladrilleras artesanales instaladas en el entorno inmediato del bloque, sin fuente alternativa de combustible ni ...
M28B2	Uso actual dominante del suelo	Agricultura en secano	Agricultura secano
M28B2	Responsable de la evaluación	Juan Carlos Domínguez Varas	Ing. Juan Dominguez
M28B3	Uso actual dominante del suelo	Agricultura en secano	Agricultura secano
M28B3	Responsable de la evaluación	Juan Domínguez y Pedro Talledo	Ing. Juan Dominguez
M32B3	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M36B2	Causa subyacente principal	Economía de subsistencia agropecuaria sin prácticas de conservación de suelos, sobre un ecosistema de ladera con fuerte pendiente	Economía de subsistencia agropecuaria sin prácticas de conservación de suelos, sobre un ecosistema de ladera catalogado como zona agrícola con relictos de bosque seco de colina/montaña.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

DISCREPANCIAS SUSTANTIVAS PENDIENTES (527)

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
2	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
2	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
3	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
3	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
4	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
4	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
4	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
5	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
5	Elenco florístico	La ficha registra 14 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
6	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
6	Elenco florístico	La ficha registra 13 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
8	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
8	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
8	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
9	UTM del punto de muestreo	No es posible contrastar el punto de muestreo con el centroide: falta una de las dos coordenadas.	Debe consignarse la coordenada del punto de muestreo en F-DT-01.
9	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
9	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
10	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
10	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
10	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
11	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
12	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
13	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
13	Duplicidad de fichas en el archivo DT	El PDF del bloque 13 contiene DOS juegos completos de fichas F-DT: el JUEGO 1 (26-06-2026) corresponde en realidad al bloque 3 (microcuenca C1096-Q9545, C.P. Huayabal, correlativo DT-B3-2026, área 459.29 ha); el JUEGO 2 (10-06-2026, correlativo DT-B13-01) es el del bloque 13	Se adopta íntegramente el JUEGO 2. El JUEGO 1 debe retirarse del expediente del bloque 13 por corresponder a otro bloque (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
14	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
14	Elenco florístico	La ficha registra 14 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
14	Duplicidad parcial de fichas en el archivo DT	El PDF del bloque 14 incluye un segundo juego parcial (F-DT-01, 02 y 05) fechado 2026-06-03 con microcuenca C1076-Q9584, C.P. Paltashaco y UTM 645575/9393500, que declara pendiente 50-75%, remociones en masa activas "Sí", erosión "Fuerte (cárcavas incipientes)" y 4 cárcavas someras medidas (14_01 a 14_04, prof. 0.60-0.81 m, ancho 1.65-1.92 m) en el entorno 624527-624651 E / 9437569-9438013 N	Se adopta el primer juego (DT-B14) como registro principal por estar completo. El segundo juego aporta el ÚNICO inventario de cárcavas con dimensiones medidas del bloque y se conserva como anexo; su cabecera (microcuenca, C.P. y UTM del punto de muestreo) es inconsistente con el bloque 14 y debe corregirse (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
15	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
16	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
16	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
16	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
16	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
17	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
18	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
18	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
19	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
19	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
20	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
20	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
20	Elenco florístico	La ficha registra 12 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
20	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
21	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
22	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
22	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
22	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
23	UTM del punto de muestreo	No es posible contrastar el punto de muestreo con el centroide: falta una de las dos coordenadas.	Debe consignarse la coordenada del punto de muestreo en F-DT-01.
23	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
23	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
23	Elenco florístico	La ficha registra 9 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
24	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
24	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
26	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
27	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
27	Elenco florístico	La ficha registra 12 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
28	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
28	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
30	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
30	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
31	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
31	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
31	Elenco florístico	La ficha registra 12 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
34	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
35	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
36	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
37	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
37	Elenco florístico	La ficha registra 13 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
38	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
38	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
39	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
39	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
40	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
40	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
41	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
41	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
42	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
42	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
43	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
43	Elenco florístico	La ficha registra 9 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
44	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
44	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
47	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
47	Elenco florístico	La ficha registra 5 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
49	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
49	Elenco florístico	La ficha registra 13 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
50	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
51	UTM del punto de muestreo	No es posible contrastar el punto de muestreo con el centroide: falta una de las dos coordenadas.	Debe consignarse la coordenada del punto de muestreo en F-DT-01.
51	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
51	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
51	Centro poblado más cercano	F-DT-01 declara Huarmaca (capital distrital); la vista satelital muestra Talla y Shain contiguos	Se adopta Talla / Shain; Huarmaca queda como referencia distrital (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
51	Distancia a vía vecinal	F-DT-04 asigna 1200 m nivel Medio; el plano NDVI muestra la red vial tangente al límite oriental (~0 m)	Se corrige a colindancia vial directa y nivel de presión Alto (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
51	Escarpes activos	F-DT-01 declara No; la vista satelital muestra cicatriz de suelo descubierto en el sector alto nororiental	Se declara rasgo por verificar en campo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
52	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
52	Elenco florístico	La ficha registra 14 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
53	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
53	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
55	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
56	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
56	Hechos críticos sin declarar	No hay dato en ninguna de las dos fuentes para: Urgencia de intervención.	Debe completarse antes de elevar el bloque a microlocalización.
56	Elenco florístico	La ficha registra 5 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
56	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
56	F-DT-01	UTM del punto de muestreo 645 575 E - 9 393 500 N corresponde al valor por defecto de la plantilla; incompatible con el centroide de catálogo (631 723 E - 9 439 702 N)	Se conserva el registro de la ficha y se declara la inconsistencia; georreferencia por reponer en campo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
56	F-DT-02	Los 4 rasgos erosivos se ubican en la franja de aproximación (~620 590 E - 9 451 505 N), fuera del polígono del bloque	Se reportan como inventario perimetral, no interno (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
57	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
57	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
57	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
58	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
58	Elenco florístico	La ficha registra 12 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
58	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
58	F-DT-01	La ficha consigna microcuenca "C1076-Q9584"; el catálogo maestro Bloques_V5 y el registro CP-Bloques asignan C1086-Q9569	Se conserva el valor del catálogo y se deja constancia del error de transcripción (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
58	F-DT-03	Cobertura de dosel: F-DT-03 60% vs. 1.º Producto OS 80% vs. F-EE-05 90%	Se conserva el valor de la ficha primaria y se declara el rango 60-90% como intervalo a verificar (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
59	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
59	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
59	F-DT-03	Inventario florístico TRANSFERIDO POR ANALOGÍA del Bloque 57; no es levantamiento propio del bloque 59	Requiere verificación de campo y determinación botánica formal (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
59	F-DT-02	Cantera de arena activa en 631 205 E - 9 441 786 N no clasificable en el formato de cárcavas	Fuente directa de aporte de sedimentos; incorporar como pasivo ambiental en el diseño de MRR-CCC (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
60	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
60	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
60	F-DT-02	N.° de cárcavas = 0 significa NO INVENTARIADAS, no ausencia verificada	No usar el valor 0 para calcular densidad por hectárea; pendiente del procesamiento del MDS del vuelo de dron (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
60	F-DT-05	Requerimiento de autorización de Ronda Campesina sin dato - campo obligatorio	Cerrar con el equipo social antes de la carga definitiva al aplicativo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
61	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
61	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
61	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna al bloque 61 la microcuenca C1081-Q9590	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
61	F-DT-02	Sección SIN CONTENIDO en el PDF de origen	Levantamiento de suelo y procesos erosivos pendiente en su totalidad (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
61	F-DT-04	Ningún indicador cuantitativo de degradación fue diligenciado (8/8 vacíos)	Cuantificación pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
61	F-DT-05	Sección SIN REGISTROS en el PDF de origen	Recursos hídricos y accesibilidad pendientes en su totalidad (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
63	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
63	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
63	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
63	F-DT-02	N.° de cárcavas = 0 sin inventario georreferenciado; no equivale a ausencia verificada	Declarado en la propia ficha; levantar con ortomosaico y MDS (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
63	F-DT-03	Registro florístico de 10 entradas (incluidas especies cultivadas) frente a las 15 especies exigidas por la ficha	Colecta e identificación botánica pendientes (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
64	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
64	Elenco florístico	La ficha registra 4 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
64	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
64	F-DT-01	D-01: el punto de muestreo (657 816 E / 9 428 952 N) se localiza 146 m al NORTE del límite del polígono y a 411 m del centroide	La caracterización de campo corresponde al entorno inmediato, no al interior del bloque (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
64	F-DT-02	FICHA NO LEVANTADA EN CAMPO; valores derivados de F-DT-01 y F-DT-04	Levantamiento de suelo y procesos erosivos pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
64	F-DT-03	D-02 / D-03: registro florístico de 3 especies nativas frente al mínimo de 15 exigido; especies clave en blanco	Colecta y determinación botánica formal pendientes, en particular del género Polylepis (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
64	F-DT-04	D-04: urgencia declarada "Media" pese a remociones en masa activas y 41.71% de la superficie bajo el umbral MSAVI 0.4976	Se propone elevar la urgencia a ALTA (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
64	F-DT-05	FICHA NO LEVANTADA EN CAMPO; datos de acceso tomados de la narrativa del entregable	Recursos hídricos y accesibilidad pendientes de levantamiento (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
66	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
66	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
66	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna al bloque 66 la microcuenca C1081-Q9591	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
66	F-DT-02	0 cárcavas registradas con inventario NO ejecutado	No equivale a ausencia; pendiente de ortomosaico y MDS del propio vuelo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
66	F-DT-03	Composición florística transferida POR ANALOGÍA con el Bloque 21	No constituye levantamiento propio; requiere colecta y determinación botánica (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
66	F-DT-04	Indicador de brecha (R.M. 00213-2024-MINAM) no debe calcularse sobre las 102.34 ha del bloque	Calcular sobre la superficie efectivamente degradada (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
67	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
67	Elenco florístico	La ficha registra 14 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
67	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
67	Ficha DT	UTM del punto de muestreo 645 575 E - 9 393 500 N corresponde al valor por defecto de la plantilla; el centroide de catálogo es 654 207 E - 9 394 210 N	Georreferencia por reponer desde el track GPS del 21/07/2026 (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
67	F-DT-02	Inventario formal de cárcavas no realizado; el nivel de erosión es apreciación preliminar	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
67	F-DT-03	Cobertura vegetal total, coberturas por estrato, alturas, DAP y parcela sin registrar	Pendientes de completar en gabinete/campo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
67	F-DT-04	Ningún indicador cuantitativo diligenciado (8/8 vacíos); velocidad, reversibilidad y urgencia no consignadas	Cuantificación y calificación pendientes (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
69	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
69	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
69	Elenco florístico	La ficha registra 12 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
69	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
69	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna al bloque 69 la microcuenca C1076-Q9592	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
69	F-DT-01	NINGUNA de las 8 estaciones rotuladas "Bloque 69" cayó dentro del polígono (72 a 220 m de distancia)	El interior del bloque no fue verificado (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
69	F-DT-02	Inventario georreferenciado de cárcavas no ejecutado; el valor de "erosión laminar" consigna en realidad la superficie bajo umbral MSAVI	No confundir superficie bajo umbral MSAVI con erosión laminar medida (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
69	F-DT-03	6 de los 12 taxones carecen de género; ninguno con confirmación taxonómica	Colecta y determinación botánica pendientes (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
69	F-DT-04	Carga ganadera, densidad de cárcavas y frecuencia de quemas sin cuantificar	Vacíos de información de prioridad alta (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
70	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
70	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
70	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
70	Fichas F-DT-01 a F-DT-05	NINGUNA ficha fue diligenciada en campo el 19-08-2026: todo el contenido es prellenado de gabinete a partir de fotografías georreferenciadas y cartografía temática	Levantamiento de campo pendiente en su totalidad (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
70	Ficha DT	UTM Este 645 575 corresponde al valor por defecto de la plantilla; el centroide de catálogo es 666 781 E - 9 395 570 N	Georreferencia por reponer (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
70	F-DT-02	Inventario de cárcavas no ejecutado	La ausencia de registros no equivale a ausencia verificada (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
70	F-DT-03	5 de los 15 registros florísticos carecen de género; ningún binomio confirmado taxonómicamente	Colecta y determinación botánica pendientes (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
70	F-DT-04	Diez causas no consignadas quedan SIN VERIFICAR	No interpretar como ausencia (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
71	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
71	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
71	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
71	F-DT-01	Las 9 estaciones fotográficas se localizan FUERA del polígono (15.8 a 42.9 m de los límites N y E); el interior no fue verificado	La caracterización describe el borde, no el núcleo del bloque (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
71	F-DT-02	Inventario georreferenciado de cárcavas no ejecutado; sellamiento, compactación, raíces expuestas y socavamiento en blanco	No observados ni descartados (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
71	F-DT-03	Lista florística de 11 registros frente al mínimo de 15; ningún binomio confirmado	Determinación de "Flor de agua" es acción de cierre prioritaria (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
71	F-DT-04	El núcleo interior de 2.82 ha bajo umbral MSAVI no es atribuible a las causas documentadas en el perímetro	Requiere comparación multitemporal del índice (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
71	F-DT-05	Infraestructura de agua del borde oriental (E-07) no inventariada como elemento expuesto, a <50 m de un talud de corte reciente	Incorporar al registro de elementos expuestos - prioridad ALTA (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
72	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
72	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
72	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
72	F-DT-03	D-04: ecosistema asignado "Matorral Andino semiárido" frente a Bes-cm en bloques vecinos de la misma microcuenca	Requiere consulta al Reporte de Ecosistemas V5 y decisión de la Subdirección (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
72	F-DT-04	D-06: viviendas, trocha carrozable y cultivos permanentes en el polígono y su entorno	Verificar exclusión de áreas agrícolas (Paso 5) y calificación como ecosistema degradado (R.M. 00213-2024-MINAM); posible redelimitación (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
73	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
73	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
73	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
73	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna al bloque 73 la microcuenca C1076-Q9592	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
73	F-DT-02	0 cárcavas registradas sin inventario ejecutado	Pendiente de ortomosaico y MDS del vuelo del 01-08-2026 (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
73	F-DT-04	Divergencia MSAVI 2024 (60.4% en clase moderada) vs. NDVI 2025 (88.3% vegetación alta)	Se adopta el MSAVI como lectura preferente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
73	F-DT-05	Interferencia con riego SÍ: acequia de conducción en curva de nivel dentro del bloque	El diseño de zanjas de infiltración debe verificar la no interferencia (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
76	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
76	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
76	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
76	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna al bloque 76 la microcuenca C1076-Q9593	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
76	Fichas F-DT-01 a F-DT-05	NO DILIGENCIADAS EN CAMPO: prellenado de gabinete	Levantamiento de campo pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
76	F-DT-02	Las 2 cárcavas inventariadas se ubican fuera del polígono y sus dimensiones no fueron medidas	Inventario interior pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
76	F-DT-03	Lista florística de 11 taxones frente al mínimo de 15; coberturas, alturas y DAP sin medición	Colecta botánica y medición dasométrica pendientes (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
76	F-DT-04	54.64% del bloque (10.717 ha) bajo umbral MSAVI 0.4976, pero la causalidad solo está acreditada en la franja perimetral	Requiere comparación multitemporal del MSAVI (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
77	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
77	Elenco florístico	La ficha registra 5 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
77	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
77	F-DT-02	La ficha declara 5 cárcavas pero solo 2 cuentan con coordenadas y dimensiones	Georreferenciar los 3 rasgos restantes (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
77	F-DT-03 / F-DT-04	Suelo desnudo: F-DT-03 consigna 0.25% mientras el indicador N.° 2 de F-DT-04 consigna 90%	Inconsistencia interna a resolver; el valor 90% es coherente con cobertura vegetal total 10% (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
78	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
78	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
79	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
79	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
79	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
79	F-DT-02	La descripción física y de procesos erosivos NO fue transcrita en el Segundo Entregable (acápite 4.1.3.1.1 incompleto)	Completar con el formato de campo original del ANEXO 01 (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
79	F-DT-03	Sin registro florístico transcrito; 10 entradas, varias sin nombre científico ni familia	Colecta botánica pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
80	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
80	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
80	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
80	F-DT-01	Las 11 tomas fotográficas se localizan FUERA del polígono (22.7 a 150.7 m, media 62 m)	La caracterización corresponde al entorno inmediato, no al interior (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
80	F-DT-03	Lista florística de 10 registros frente al mínimo de 15; 6 de 10 taxones son introducidos o cultivos	Colecta botánica pendiente; excluir cultivos del área efectiva (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
80	F-DT-04	7 de los 8 indicadores cuantitativos sin valor	Cuantificación pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
81	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
81	Elenco florístico	La ficha registra 14 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
82	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
82	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
82	F-DT-04	Frecuencia de quemas no cuantificada pese a haberse registrado quema reciente de pastizal (C-03)	El indicador no puede consignarse en 0 (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
82	F-DT-03	Lista florística basada en juicio de experto sobre fotografías y literatura regional, no en colecta	Determinación botánica formal pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
83	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
83	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
83	F-DT-01	D-02: bloque NO registrado en "Bloques V4" ni "Bloques V5"; procede del REPORTE_BLOQUES_V6 y de "Bloques extras"	Registro añadido a la hoja auxiliar solo para habilitar VLOOKUP; regularizar en el catálogo maestro (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
83	F-DT-02	Inventario georreferenciado de cárcavas no ejecutado	La ausencia de registro no equivale a ausencia del proceso (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
83	F-DT-03	Las 15 especies se REPLICAN de los bloques 85, 86 y 87 por indicación de la Subdirección; no hay muestreo propio	No constituye inventario del bloque 83 (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
83	F-DT-04	Velocidad de degradación sin consignar (falta serie TAU y MSAVI multianual)	Procesar serie temporal (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
84	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
84	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
84	F-DT-01	D-02: bloque NO registrado en "Bloques V4" ni "Bloques V5"; procede del REPORTE_BLOQUES_V6 y de "Bloques extras"	Regularizar en el catálogo maestro (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
84	F-DT-02	Inventario georreferenciado de cárcavas no ejecutado pese a calificar la erosión como Fuerte y la urgencia como Crítica	Levantamiento prioritario (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
84	F-DT-03	Las 15 especies se REPLICAN de los bloques 85, 86 y 87; no hay muestreo propio del bloque 84	No constituye inventario del bloque (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
84	F-DT-04	Velocidad de degradación sin consignar (falta serie TAU y MSAVI multianual)	Procesar serie temporal (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
84	F-DT-05	Viviendas, corrales, cercos de piedra y terrazas de cultivo en el borde y posiblemente DENTRO del polígono	Elevado a la Subdirección: redelimitación y tamizaje predial previos al Expediente de Liberación de Áreas (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
85	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
85	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
85	F-DT-01	Ninguna ficha F-DT fue levantada en campo: la información procede de levantamiento fotogramétrico RPA (14-08-2026), cartografía NDVI/MSAVI e imagen Google Earth	Levantamiento de campo pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
85	F-DT-02	Inventario georreferenciado de cárcavas NO ejecutado	La ausencia de registro no equivale a ausencia del proceso (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
85	F-DT-03	Lista florística comunicada por la Subdirección para el ámbito 85-87; no procede de muestreo por parcela del bloque	Colecta y determinación botánica formal pendientes (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
85	F-DT-04	Velocidad de degradación en blanco: no se dispone de serie Theil-Sen (TAU) ni de MSAVI multianual	Procesar serie temporal (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
85	Ficha DT	UTM del punto de registro (645 575 - 9 393 500) = valor por defecto de la plantilla; centroide de catálogo 642 200 - 9 411 072	Georreferencia por reponer (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
86	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
86	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
86	F-DT-01	Ninguna ficha F-DT fue levantada en campo: la información procede de levantamiento fotogramétrico RPA (14-08-2026), cartografía NDVI/MSAVI e imagen Google Earth	Levantamiento de campo pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
86	F-DT-02	Inventario georreferenciado de cárcavas NO ejecutado	La ausencia de registro no equivale a ausencia del proceso (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
86	F-DT-03	Lista florística comunicada por la Subdirección para el ámbito 85-87; no procede de muestreo por parcela del bloque	Colecta y determinación botánica formal pendientes (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
86	F-DT-04	Velocidad de degradación en blanco: no se dispone de serie Theil-Sen (TAU) ni de MSAVI multianual	Procesar serie temporal (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
86	Ficha DT	UTM del punto de registro (645 575 - 9 393 500) = valor por defecto de la plantilla; centroide de catálogo 642 415 - 9 410 216	Georreferencia por reponer (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
87	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
87	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
87	F-DT-01	Ninguna ficha F-DT fue levantada en campo; el llenado se sustenta en registro fotográfico, ortofotos RPAS y cartografía	Levantamiento de campo pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
87	Ficha DT	UTM del punto de registro (645 575 - 9 393 500) = valor por defecto de la plantilla	Georreferencia por reponer (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
87	F-DT-02	Inventario de cárcavas no ejecutado	La ausencia de registro no equivale a ausencia del proceso (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
87	F-DT-03	Lista florística comunicada por la Subdirección; no procede de muestreo por parcela	Colecta y determinación botánica pendientes (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
87	F-DT-05	Elementos expuestos en el entorno inmediato: C.P. Dotor, I.E., viviendas y atractivos "Bosque de Piedras Dotor" y "Piedra del descanso"	Tamizaje predial y consulta SIGDA (Ministerio de Cultura) antes de comprometer metas físicas (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M1B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M1B1	Elenco florístico	La ficha registra 13 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M1B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M1B1	F-DT-01	El sector alto y rocoso del bloque -refugio relictual de las especies del ecosistema- NO fue recorrido	La caracterización del sector alto queda pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M1B1	F-DT-04	Especies invasoras al 30% del área (Ipomoea carnea, no palatable): nivel ALTO	Requiere medida específica de control en el diseño de la revegetación (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M2B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M2B1	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M2B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M2B1	F-DT-02	C-03 se rotula "Surco (<30 cm)" pero declara 0.9 m de profundidad y 2.1 m de ancho	Tipología incompatible con las dimensiones: reclasificar (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M2B1	F-DT-03	Cobertura de hojarasca: la ficha registra una fecha (2026-08-10) en lugar de un porcentaje	Dato corrupto: relevar (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M2B1	F-DT-04	Urgencia de intervención declarada "Media" frente a urgencia de control de erosión "Alta" y presión urbana calificada de crítica	Revisar calificación (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M2B1	F-DT-05	Vínculo hidrológico directo con la captación de la JASS Santa Rosa de Serrán	Oportunidad para MERESE: incorporar a la línea de gobernanza (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M2B5	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M2B5	Elenco florístico	La ficha registra 13 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M2B5	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M2B5	F-DT-04	El indicador de especies invasoras consigna 0% y la matriz marca "No", pese a que F-DT-03 declara Ipomoea carnea ABUNDANTE y dominante del estrato arbustivo	Inconsistencia interna: Ipomoea carnea es especie nativa pero indicadora de perturbación; precisar el criterio del indicador (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M2B8	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M2B8	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M2B8	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M2B8	F-DT-02	Sin ficha F-DT-02 firmada en el ANEXO 01; inventario georreferenciado de cárcavas pendiente	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M2B8	F-DT-03	D-07: las observaciones señalan que "abundan ceibos" pero la tabla florística registró solo 7 especies	Inventario florístico incompleto (mínimo exigido: 15) (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M2B8	F-DT-05	Sin ficha F-DT-05 en el ANEXO 01: inventario hídrico, JASS, tiempos, señal y Ronda por completar	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M2B8	F-DT-04	Recomendación de campo de redelimitar el bloque excluyendo las áreas conservadas	Elevar a la Subdirección; el terreno está cercado y requiere gestión con titulares (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M3B1	Elenco florístico	La ficha registra 9 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B1	F-DT-01	El sector alto del bloque (>400 msnm), refugio relictual de las especies del ecosistema, NO fue recorrido	Se recomienda una segunda jornada de campo para cubrir la mitad alta del polígono (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M3B1	F-DT-03	La tabla florística (9 taxones frente al mínimo de 15) no consigna familia ni origen; sin sección de especies clave georreferenciada	Inventario incompleto (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B3	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M3B3	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B3	F-DT-03	Categoría del Palo santo consignada NT, frente a CR en la mayoría de los bloques del proyecto	Homogeneizar criterio de categorización (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B3	F-DT-04	Frecuencia de quemas sin valor pese a que la matriz registra quema de renovación de pastos (Ligera, 10%)	El indicador no puede quedar vacío (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B3	F-DT-05	Tiempos de viaje: la narrativa declara 45 min (distrital) y 95 min (provincial), los campos de la ficha 15 y 60 min	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B5	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M3B5	Elenco florístico	La ficha registra 6 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B5	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B5	F-DT-02	Inventario georreferenciado de cárcavas pendiente pese a calificar la erosión como Fuerte y la urgencia Alta	Levantamiento prioritario (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B5	F-DT-03	Solo 6 taxones registrados frente al mínimo de 15 exigido	Inventario florístico incompleto (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B5	F-DT-04	Cinco de los ocho indicadores cuantitativos sin valor; extensión y antigüedad de las causas no cuantificadas	Cuantificación pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B5	F-DT-05	Inventario de fuentes vacío; las 3 microquebradas internas no fueron georreferenciadas	Las dos quebradas registradas se ubican fuera del centroide declarado (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B6	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M3B6	Elenco florístico	La ficha registra 8 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B6	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B6	F-DT-02	Nivel general de erosión "Moderada" frente a síntesis "Fuerte" en la misma ficha	Resolver en la carga definitiva (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B6	F-DT-03	Cobertura de dosel 80% incompatible con el tipo de cobertura dominante "Bosque ralo (30-70%)"	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B6	F-DT-04	La matriz no marca "Erosión natural severa" pese a que F-DT-01 registra deslizamientos antiguos y remociones en masa ACTIVAS	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B6	F-DT-05	Zona de recarga hídrica "No" y escorrentía concentrada "No", pese a registrarse cárcavas activas por concentración de escorrentía	Verificar con el especialista en hidrología, ausente en la evaluación (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B7	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M3B7	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B7	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B7	F-DT-03	Suelo desnudo 40% en F-DT-03 frente a 15% en el indicador N.° 2 de F-DT-04	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B7	F-DT-04	Densidad de cárcavas 10 N.°/ha calificada "Bajo", incompatible con el umbral de la propia ficha (>3 = alto)	Recalificar a nivel ALTO (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B7	F-DT-05	Zona de recarga "No" y escorrentía concentrada "No", pese a 15 cárcavas activas por concentración de escorrentía	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B8	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M3B8	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M3B8	F-DT-02	Solo 3 rasgos erosivos inventariados en un bloque de 565.58 ha	El inventario NO es representativo de la superficie total; ampliar el levantamiento (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B8	F-DT-04	Densidad de cárcavas declarada 1 N.°/ha frente a 3 cárcavas en 565.58 ha (0.005 N.°/ha)	Inconsistencia aritmética a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B8	F-DT-03	La especie de flor amarilla se presume invasora (probable Senna sp.); requiere confirmación taxonómica	Determinación botánica prioritaria: condiciona el diseño del control de invasoras (18-20% del área) (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B8	F-DT-05	El cruce (vado) del cauce de Río Seco limita la transitabilidad en época lluviosa	Factor logístico crítico para la ejecución en 565.58 ha: dimensionar en el cronograma y el presupuesto (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B9	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M3B9	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B9	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B9	F-DT-01	NO SE INGRESÓ AL BLOQUE: toda la caracterización procede de observación a distancia desde el CP Tórtola y de gabinete	Verificación directa pendiente en su totalidad (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B9	F-DT-02	Inventario de cárcavas no ejecutado; % de bloque afectado estimado POR ANALOGÍA con M3B1	Estimación por analogía, no medición (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B9	F-DT-03	Inventario florístico referencial por analogía con M3B1/M3B8 e información de poblador local (10 taxones)	Requiere validación con parcelas de muestreo in situ (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B9	F-DT-05	Acceso con caminata >90 min o acémila; puente badén solo para vehículos menores	Factor logístico crítico para 294.20 ha: dimensionar en cronograma y presupuesto (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M4B3	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M4B3	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M4B3	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M4B3	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna a M4B3 la microcuenca C1076-Q9589	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M4B3	F-DT-01	D-01: el punto de muestreo (643 261 - 9 389 812) es IDÉNTICO al de M4B4 y dista ~4.2 km al norte del centroide de M4B3	La ficha se levantó en el entorno de M4B4/M12B1, no dentro de M4B3: toda la caracterización de campo es NO REPRESENTATIVA (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M4B3	F-DT-03	D-02: los 16 campos estructurales son casi idénticos a los de M4B4 y M12B1, a la misma hora y altitud GPS	Estimación visual global no diferenciada por bloque (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M4B3	F-DT-04	Urgencia "Baja" y reversibilidad "Totalmente reversible" incompatibles con MSAVI 2024 = 0.3222 (2.º más bajo del conjunto) y con la tierra desnuda del NDVI 2025	La Subdirección recomienda reevaluación (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M4B3	F-DT-05	Sin ficha F-DT-05 en el ANEXO 01	Inventario hídrico y accesibilidad por completar (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M4B4	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M4B4	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M4B4	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M4B4	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna a M4B4 la microcuenca C1076-Q9589	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M4B4	F-DT-01	D-01: el punto de muestreo está a ~1.3 km al norte del centroide, sobre el borde septentrional, y es COMPARTIDO con la ficha de M4B3	Una sola estación sirvió a tres bloques distintos (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M4B4	F-DT-02	Sin ficha F-DT-02 firmada en el ANEXO 01; inventario de cárcavas pendiente	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M4B4	F-DT-03	D-02: valores estructurales idénticos a M4B3 y muy próximos a M12B1, a la misma hora - estimación visual global no diferenciada	Los datos NO son específicos de este bloque (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M4B4	F-DT-04	Densidad de cárcavas 1 N.°/ha frente a inventario de 0 cárcavas; % pendiente >50% = 35% calificado "Bajo"	Inconsistencias internas a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M4B4	F-DT-05	Sin ficha F-DT-05 en el ANEXO 01	Inventario hídrico y accesibilidad por completar (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B2-1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M6B2-1	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B2-1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B2-1	F-DT-01	NO SE PUDO ACCEDER AL INTERIOR DEL BLOQUE por terrenos de cultivos y potreros de propietarios privados	Las 514.36 ha no fueron recorridas; gestión predial previa indispensable (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B2-1	F-DT-03	Inventario florístico sin familia, origen, abundancia, DAP ni altura; especies clave por levantar	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B2-1	F-DT-04	Ninguno de los 8 indicadores cuantitativos fue diligenciado; extensiones y antigüedades sin cuantificar	Cuantificación pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B2-1	F-DT-05	La ficha F-DT-05 del archivo de origen correspondía a OTRO bloque (M7B2) y no fue transferida	Aplicación correcta de la regla de no fabricación; levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B2-2	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M6B2-2	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B2-2	F-DT-01	El sector >400 msnm no fue recorrido: escarpes activos y cabeceras de cárcavas sin verificar	Visita complementaria requerida (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B2-2	F-DT-03	Categoría del Hualtaco consignada VU y del Palo Santo NT, frente a CR en la mayoría de los bloques; Algarrobo consignado CR	Homogeneizar criterio de categorización en todo el portafolio (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B2-2	F-DT-04	Carga ganadera 2 UA/ha, excesiva para el ecosistema Bes-cm	Condiciona el diseño de la clausura y del manejo de pastizales (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B2-3	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M6B2-3	Elenco florístico	La ficha registra 12 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B2-3	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M6B2-3	F-DT-03	Inventario florístico preliminar (12 especies) sin colecta ni confirmación de herbario	Determinación botánica pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B2-3	F-DT-04	Cobertura vegetal total 55-85% calificada "Bajo", incompatible con el umbral de la propia ficha	Recalificar (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B2-3	F-DT-05	Predios privados cercados que requieren autorización de titulares para el ingreso	Gestión predial previa indispensable (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B10	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M6B10	Elenco florístico	La ficha registra 13 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B10	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B10	F-DT-02	Se declara longitud total de cárcavas (380 m) y % de bloque afectado (12%) sin consignar el número de cárcavas ni su georreferencia	Recorrido sistemático con GPS pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B10	F-DT-04	Frecuencia de quemas sin valor pese a registrarse quema de renovación de pastos (18%) y quema accidental (10%)	El indicador no puede quedar vacío (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B10	F-DT-05	Escorrentía concentrada "No" pese a que el bloque se declara zona de generación de escorrentía hacia el río Piura	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M7B1	Elenco florístico	La ficha registra 6 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B1	F-DT-02 / F-DT-03	Erosión "Ligera (laminar)" y urgencia "Baja" frente a un suelo desnudo del 70%	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B1	F-DT-04	Urgencia de intervención BAJA pese a 70% de suelo desnudo y 25% de área con especie invasora	Revisar calificación (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M7B1	F-DT-05	Dos reservorios de la JASS Nuevo Progreso dentro del polígono	Coordinación obligatoria con la JASS; oportunidad MERESE (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B2	UTM del punto de muestreo	No es posible contrastar el punto de muestreo con el centroide: falta una de las dos coordenadas.	Debe consignarse la coordenada del punto de muestreo en F-DT-01.
M7B2	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M7B2	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B2	Ficha DT	EL CONTENIDO DE LA FICHA ES UNA COPIA DEL DE M6B2-1: mismo paisaje (quebrada Q9566, microcuenca C1077), mismas coberturas, misma superficie de ecosistema (514.36 ha) y mismo UTM (645 575 - 9 416 185)	LA FICHA NO ES VÁLIDA PARA ESTE BLOQUE: levantamiento propio indispensable (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B2	F-DT-03	Superficie de ecosistema declarada 514.36 ha frente a las 115.38 ha reales del bloque	Valor erróneo heredado de M6B2-1 (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B2	F-DT-01	No se pudo acceder al interior del bloque (registro de 15 minutos) por predios privados	Gestión predial previa indispensable (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B2	F-DT-04	Matriz de causas completamente vacía (16/16) y ningún indicador cuantitativo diligenciado	Levantamiento pendiente en su totalidad (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B2	F-DT-05	Inventario de fuentes de agua vacío	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B3	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M7B3	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B3	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B3	F-DT-01	Avance físico de la verificación ~30% del bloque; cumbres no alcanzadas	Visita complementaria con acémila o RPA requerida (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B6	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M7B6	Elenco florístico	La ficha registra 12 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B6	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B6	F-DT-01	Viviendas con muros derruidos y daños a infraestructura por activación de quebradas en el flanco oriental (Serrán / Nuevo San Juan)	Elementos expuestos urbanos inmediatos: incorporar al análisis de riesgo y priorizar el control de escorrentía (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B6	F-DT-03	Categoría del Hualtaco consignada VU y del Palo Santo NT, frente a CR en la mayoría de los bloques	Homogeneizar criterio de categorización (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M8B2	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M8B2	Elenco florístico	La ficha registra 9 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M8B2	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M8B2	F-DT-02	Inventario georreferenciado de cárcavas pendiente pese a calificar la erosión como Fuerte	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M8B2	F-DT-03	Coberturas por estrato, DAP, altura y especies clave sin registrar; superficie de ecosistema no medida	Pendientes del inventario florístico especializado (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M8B2	F-DT-04	Solo 2 de los 8 indicadores cuantitativos diligenciados; intensidad, extensión y antigüedad de las causas sin cuantificar	Cuantificación pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M9B1	UTM del punto de muestreo	No es posible contrastar el punto de muestreo con el centroide: falta una de las dos coordenadas.	Debe consignarse la coordenada del punto de muestreo en F-DT-01.
M9B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M9B1	Elenco florístico	La ficha registra 9 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M9B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M9B1	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna a M9B1 la microcuenca C1096-Q9545	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M9B1	F-DT-02	Sección SIN CONTENIDO en el documento de origen	Levantamiento de suelo y procesos erosivos pendiente en su totalidad (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M9B1	F-DT-03	La tabla florística (9 taxones) no consigna nombre científico ni familia	Determinación botánica pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M9B1	F-DT-04	Densidad de cárcavas 1 N.°/ha pese a declararse que no se detectaron cárcavas y a no existir inventario	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M9B1	F-DT-05	Inventario de fuentes vacío pese a describirse diversas quebradas que canalizan agua hacia el CCPP	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M9B1	F-DS-01 / F-DS-02	Contradicción: F-DS-01 declara Comunidad Campesina reconocida con título; F-DS-02 declara que no pertenecen a ninguna comunidad campesina	Condiciona el tamizaje predial y la estrategia de gobernanza: resolver antes del Expediente de Liberación de Áreas (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M10B4	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M10B4	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M10B4	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna a M10B4 la microcuenca C1096-Q9547	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M10B4	F-DT-02	Sección SIN CONTENIDO en el documento de origen	Levantamiento pendiente en su totalidad (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M10B4	F-DT-03	Solo 5 taxones registrados, sin nombre científico ni familia, frente al mínimo de 15	Inventario florístico incompleto (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M10B4	F-DT-04	Densidad de cárcavas 1 N.°/ha pese a declararse que no hay cárcavas y a no existir inventario	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M10B4	F-DT-05	Ficha no diligenciada: inventario hídrico vacío y accesibilidad sin consignar	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M10B4	F-DS-01	Contradicción entre las dos fichas sociales: "Comunidad Campesina reconocida con título" vs. "Caserío / Anexo"	Condiciona el tamizaje predial: resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M11B3	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M11B3	Elenco florístico	La ficha registra 0 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M11B3	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M11B3	F-DT-01	VERIFICACIÓN PARCIAL: observación a distancia desde la ribera opuesta del río Bigote; acceso interrumpido por crecida	Los registros "No" de escarpes, reptación, deslizamientos y remociones significan NO OBSERVADO, no ausencia verificada (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M11B3	F-DT-02	Inventario de cárcavas no realizado in situ	Verificación pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M11B3	F-DT-03	Sin inventario florístico: las 5 especies listadas son referenciales para enriquecimiento, NO observadas	Inventario pendiente en su totalidad (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M11B3	F-DT-05	Acceso terrestre condicionado al régimen hidrológico del río Bigote; solo viable entre agosto y noviembre	LA RESOLUCIÓN DEL ACCESO OPERATIVO ES INSUMO CRÍTICO PARA TODAS LAS FASES POSTERIORES (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M12B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M12B1	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M12B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M12B1	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna a M12B1 la microcuenca C1076-Q9588	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M12B1	F-DT-01	D-04: la sección 3 responde "No" a afloramientos rocosos mientras la narrativa afirma que "presenta afloramiento rocoso"	Inconsistencia interna a corregir (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M12B1	F-DT-02	Sin ficha F-DT-02 firmada en el ANEXO 01; inventario de cárcavas pendiente	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M12B1	F-DT-03	D-05: altura del estrato dominante (9 m) y DAP (30 cm) de la sección 3 no coinciden con las observaciones (<8 m y <20 cm)	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M12B1	F-DT-04	Densidad de cárcavas 1 N.°/ha frente a inventario de 0 cárcavas; % pendiente >50% = 35% calificado "Bajo"	Inconsistencias internas a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M12B1	F-DT-05	Sin ficha F-DT-05 en el ANEXO 01	Inventario hídrico y accesibilidad por completar (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M17B1	Elenco florístico	La ficha registra 6 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B1	F-DT-01	DISCREPANCIA DE ÁREA: catálogo maestro 42.45 ha frente a 30.348 ha de la ficha de campo previa	Prevalece el catálogo; verificar el origen del dato de 30.348 ha antes de consolidar el entregable (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B1	F-DT-03	Listado florístico preliminar (6 taxones) con nombres científicos asignados por correspondencia con el nombre común	Requiere colecta botánica (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B1	F-DT-04	6 de los 8 indicadores cuantitativos por verificar; celdas de presencia en blanco no equivalen a ausencia	Cuantificación pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B1	F-DT-05	HALLAZGO CRÍTICO: obra vial en ejecución DENTRO del polígono (progresiva 1+020)	Verificar superposición con el derecho de vía, titularidad y compatibilidad ANTES de consolidar el bloque (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B4	UTM del punto de muestreo	No es posible contrastar el punto de muestreo con el centroide: falta una de las dos coordenadas.	Debe consignarse la coordenada del punto de muestreo en F-DT-01.
M17B4	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M17B4	Elenco florístico	La ficha registra 6 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B4	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B4	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna a M17B4 la microcuenca C1096-Q9556	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B4	F-DT-02	Sección SIN CONTENIDO en el documento de origen	Levantamiento pendiente en su totalidad (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M17B4	F-DT-03	Solo 6 taxones registrados, sin nombre científico ni familia, frente al mínimo de 15	Inventario florístico incompleto (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B4	F-DT-04	Cobertura vegetal total 90% calificada "Bajo", incompatible con el umbral de la propia ficha	Recalificar (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B4	F-DT-05	Inventario hídrico vacío; sin zona de recarga ni distancia a captación	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B5	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M17B5	Ficha DT	EL PDF CONTIENE DOS JUEGOS DE FICHAS F-DT PARA EL MISMO BLOQUE (26-08-2026 y 14-07-2026) con valores divergentes	Consolidar en una sola versión oficial antes del entregable (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B5	F-DT-02	Sellamiento: "Sí" en el juego 1 y "No" en el juego 2; N.° de cárcavas: 2 vs. 1	Discrepancia entre juegos a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B5	F-DT-01	Cobertura física del levantamiento <10% de las 74.03 ha; sectores central, norte y sureste no recorridos	Toda calificación aplica solo al sector occidental (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B5	F-DT-03	LISTADO FLORÍSTICO TRANSFERIDO DEL BLOQUE M17B6; no procede de inventario en M17B5	Hipótesis de trabajo sujeta a ratificación; previsibles elementos de transición a bosque montano no representados (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B5	F-DT-04	Indicadores 3 a 7 sin consignar; extensiones estimadas visualmente y antigüedad en blanco	Cuantificación pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B6	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M17B6	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B6	F-DT-01	Reconocimiento EXTERNO desde la carretera; completitud física ~10%; los puntos se sitúan a 1.3-1.6 km del centroide	Travesía interior pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B6	F-DT-03	Sin parcela ni mediciones dendrométricas; coberturas y alturas estimadas visualmente desde puntos externos	Inventario con parcelas pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B6	F-DT-04	La carretera Chulucanas-Frías, en obras de mejoramiento, se superpone al límite NO del bloque	Causa dominante de la degradación: la intervención debe incluir estabilización y revegetación de taludes (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B7	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M17B7	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B7	F-DT-02	Las 3 cárcavas inventariadas se ubican a más de 1.5 km al SO del punto de muestreo y a ~2 km del centroide	Verificar su pertenencia al polígono (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B7	F-DT-03	EL 55.9% DEL BLOQUE (144.68 ha) ES ZONA AGRÍCOLA; solo 114.16 ha corresponden a Bes-cm	El indicador de brecha y el área efectiva deben calcularse sobre las 114.16 ha; tamizaje predial obligatorio (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B10	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M17B10	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B10	F-DT-01	VERIFICACIÓN EXTERNA desde una ESTACIÓN ÚNICA sobre la vía; completitud física <10%; el interior no fue recorrido	Recorrido interno pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B10	F-DT-02	Inventario de cárcavas no ejecutado; sellamiento, compactación y raíces expuestas en blanco	No observables desde la distancia de toma (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B10	F-DT-04	Solo 1 de las 16 causas cuenta con evidencia directa; el resto queda con presencia en blanco	Criterio de no fabricación correctamente aplicado (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M18B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M18B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M18B1	F-DT-02	La observación declara erosión laminar en ~25% del área frente al 10% consignado en el campo	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M18B1	F-DT-03 / F-DT-04	Suelo desnudo: 40% en F-DT-03 frente a 15% en el indicador N.° 2	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M18B1	F-DT-05	Zona de recarga "No" y escorrentía concentrada "No" pese a registrarse socavamiento de cauce y 4 quebradas	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M18B3	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M18B3	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M18B3	F-DT-02	Se declara 5% del bloque con cárcavas y densidad 0.5 N.°/ha para una sola cárcava de 15 m en 373.81 ha	Cifras incompatibles entre sí: recalcular (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M18B3	F-DT-03	Categorías: Hualtaco VU y Palo santo NT, frente a CR en la mayoría de los bloques	Homogeneizar criterio de categorización (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M18B3	F-DT-01	COLINDANCIA CON EL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA MANGAMANGUILLA	Verificar filtro de exclusión por ANP/ACP y coordinar con SERNANP; oportunidad de conectividad ecológica (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M18B3	F-DT-05	Captación poblacional de la JASS a ~150 m del límite del bloque	Oportunidad MERESE (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M19B2	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M19B2	Elenco florístico	La ficha registra 4 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M19B2	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M19B2	F-DT-01	La altitud GPS (167.2 msnm) es INFERIOR a la cota mínima del polígono según MDE (203 msnm)	El punto de observación se situó al pie de la ladera, FUERA del bloque (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M19B2	F-DT-02	La calificación de erosión NULA se basa en observación externa	Debe confirmarse con recorrido interno (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M19B2	F-DT-04	Indicadores 3 a 6 no valorados; indicadores 1, 2, 7 y 8 sin calificación de nivel; reversibilidad no consignada	Por completar (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M19B2	F-DT-05	Accesibilidad: se desconocen las vías de ingreso al interior del polígono	ÚNICO FACTOR QUE CONDICIONA LA DELIMITACIÓN FINAL; requiere acompañamiento local (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M19B7	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M19B7	Elenco florístico	La ficha registra 9 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M19B7	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M19B7	F-DT-01	Escarpes activos y reptación reportados como "posibles, no concluyentes"	Verificación en campo profundizado pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M19B7	F-DT-02	Inventario georreferenciado de cárcavas pendiente pese a calificar la urgencia de control como Alta	Levantamiento prioritario (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M19B7	F-DT-03	EL ECOSISTEMA SE CLASIFICA COMO AGROECOSISTEMA/MOSAICO, no como ecosistema natural	El área efectiva de intervención debe determinarse tras el tamizaje predial (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M19B7	F-DT-04	Ninguno de los 8 indicadores cuantitativos fue diligenciado; intensidad, extensión y antigüedad sin cuantificar	Cuantificación pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M20B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M20B1	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M20B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M20B1	F-DT-01	La microcuenca declarada (C1076-Q9584) corresponde al valor por defecto de la plantilla; el catálogo asigna al bloque la microcuenca C1076-Q9585	Se conserva la declaración de la ficha y se anota el valor del catálogo; corresponde ratificar en gabinete (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M20B1	F-DT-02	ANEXO 01 sin ficha F-DT-02 firmada	Los datos de erosión provienen de la narrativa del informe; requiere levantamiento de la ficha firmada (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M20B1	F-DT-03	D-05: altura dominante 8 m y DAP 30 cm son inconsistentes con la descripción narrativa (<8 m y <20 cm)	Se conservan ambos registros sin promediar; corresponde re-medición en parcela (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M20B1	F-DT-05	ANEXO 01 sin ficha F-DT-05; inventario hídrico vacío	Sin registro de fuentes de agua; requiere levantamiento complementario (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M22B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M22B1	F-DT-01	Altitud GPS no registrada en campo (celda en blanco)	No se consigna valor; el perfil altitudinal (3 207 - 3 378 msnm) se toma del MDE y se declara como tal (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M22B1	F-DT-03	Los 15 taxones figuran como "por confirmar" o indeterminados; no hay determinación botánica formal	Se declara la ausencia de determinación taxonómica; requiere colecta e identificación (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M22B1	F-DT-04	Pinus sp. registrada como especie invasora causante de degradación	Se eleva a la Subdirección: el vivero del GORE Piura (663 568 / 9 404 100) oferta Pinus radiata, en tensión con esta ficha (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M27B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M27B1	Elenco florístico	La ficha registra 12 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M27B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M27B1	F-DT-01	Altitud GPS no registrada por la aplicación de campo	Se deja POR DETERMINAR; el perfil 111-385 msnm proviene de Google Earth y se declara como tal (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M27B1	F-DT-05	Cerco de propiedad privada en el lindero norte	La aceptación de los titulares prediales queda POR VERIFICAR (Paso 6 del AdR-CCC territorial) (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M28B2	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M28B2	Elenco florístico	La ficha registra 4 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M28B2	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M28B2	F-DT-01	Las coordenadas declaradas (645 575 E / 9 426 131 N) corresponden al valor por defecto de ESTE de la plantilla y distan ~9.3 km del centroide del bloque en el catálogo (636 249 E / 9 425 660 N)	Se conserva la declaración de la ficha y se anota el centroide del catálogo; requiere ratificación del punto de muestreo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M28B2	F-DT-03	Altura máxima declarada 8 m frente a Ceiba pentandra registrada con 12 m en la tabla florística	Se conservan ambos registros sin promediar; corresponde re-medición (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M28B3	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M28B3	Elenco florístico	La ficha registra 4 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M28B3	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M28B3	F-DT-01	Las coordenadas declaradas (645 575 E / 9 426 864 N) corresponden al valor por defecto de ESTE de la plantilla y distan ~11.5 km del centroide del bloque en el catálogo (634 061 E / 9 426 780 N)	Se conserva la declaración de la ficha y se anota el centroide del catálogo; requiere ratificación del punto de muestreo (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M28B3	F-DT-03 / F-DT-04	El contenido de las secciones F-DT-03 y F-DT-04 es IDÉNTICO al de la ficha del bloque M28B2 (mismas coberturas, mismos 4 taxones con iguales DAP y alturas, misma matriz de causas y mismos indicadores)	Se registra como probable transferencia de ficha entre bloques; requiere verificación de campo diferenciada (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M28B4	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M28B4	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M28B4	F-DT-04	La causa 15 (plagas o enfermedades forestales) registra extensión 50% y antigüedad 10 años pero no consigna intensidad, siendo el factor de degradación identificado como principal	Se declara la omisión; corresponde valorar la intensidad dada su condición de causa directa prioritaria (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M28B4	F-DT-03	El indicador de infestación por plantas parásitas no cuenta con cuantificación instrumental (% de individuos afectados)	POR DETERMINAR; requiere evaluación fitosanitaria específica para dimensionar la mortandad arbórea (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M30B5	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M30B5	Elenco florístico	La ficha registra 9 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M30B5	F-DT-02	Inventario de cárcavas PARCIAL: sólo dos rasgos del borde norte; sin longitud, profundidad, ancho ni densidad	POR VERIFICAR; no se estiman valores. El interior y el lóbulo sur no fueron recorridos (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M30B5	F-DT-03	Composición florística de 9 entradas frente al mínimo de 15; entradas 6 a 9 son morfoespecies no determinadas	No se asignan nombres científicos por inferencia; requiere colecta y herborización (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M32B3	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M32B3	Elenco florístico	La ficha registra 5 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M32B3	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M32B3	F-DT-04	Para la única causa presente (tala para leña) no se consignaron intensidad, extensión ni antigüedad; indicadores 3-6 sin valorar e indicadores 1, 2, 7 y 8 sin calificación de nivel	POR COMPLETAR; la extensión de la tala para leña es el dato crítico para la delimitación de subáreas (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M32B3	F-DT-05	La única fuente inventariada carece de coordenadas UTM, calidad y distancia	POR COMPLETAR con levantamiento georreferenciado; condiciona el dimensionamiento de los diques propuestos (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M36B2	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
M36B2	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del bloque	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M36B2	F-DT-02	Inventario de cárcavas como registro rápido de 4 rasgos, sin longitud, profundidad ni ancho; el rasgo C-04 tampoco consigna estado	Pendiente de levantamiento instrumental; no se estiman dimensiones (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M36B2	F-DT-03	DAP y alturas no medidos por instrumento	POR DETERMINAR; requiere parcela de muestreo forestal (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M36B2	F-DT-05	La captación de la JASS Santa Rosa de Chirimoyos se ubica dentro o al borde del bloque	Se eleva como criterio de diseño: la protección de la fuente de consumo humano condiciona la intervención (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

NOTA METODOLÓGICA. Este control se genera del cruce automático entre la plantilla DT de campo vigente (fichas F-DT-01 a F-DT-05) y la ficha de resumen de gabinete. Cada hecho territorial se declara una sola vez, con la fuente que manda sobre el: campo para lo observado en terreno, gabinete para lo derivado del MDE y de los compuestos Sentinel-2, y fuente oficial para el catálogo maestro de bloques, la división política INEI y la codificación de microcuencas de la ANA. Ningún valor ausente se estima: lo que ninguna fuente declara se consigna como pendiente. Sistema de referencia UTM WGS 84 Zona 17S (EPSG:32717).