



OTOTR

Tarafsız, bağımsız, doğrulanabilir oto ekspertiz raporu

Premium Ekspertiz Raporu

Rapor Sahibi Nüshası - v1.0

RAPOR NO

OTR-2605-0048

İŞ EMRİ

WO-2605-118

PLAKA

34 OTR 048

ŞASI

VF1****1109

Dijital geçerlilik uyarısı

Bu rapor QR kodu, zaman damgası ve yayın hash değeri ile doğrulanır. El yazısı ile eklenen, ekran görüntüsü olarak değiştirilen veya QR doğrulaması çalışmayan nüshalar geçersiz kabul edilir.

ÖN GENEL FOTO

FOTO KODU: IMG-0048-01

ALIM KARAR ÖZETİ

Kritik ağır işlem bulgusu yok

Alım kararını tek başına engelleyen bulgu görülmedi.

PAZARLIK NOTU

Sağ arka kapı boyalı

Kaporta boya geçmiş fiyat görüşmesinde dikkate alınmalıdır.

SERVİS ÖNERİSİ

Akü ve ön fren takip

Periyodik bakımda kontrol önerilir.

MARKA / MODEL

Volvo XC40

MODEL YILI

2021

YAKIT / VİTES

Benzin · Otomatik

GİRİŞ / ÇIKIŞ KM

56.725 / 56.728

KALİTE SKORU

96/100

Eksik kanıt yok

KANIT DURUMU

%100

Foto + ölçüm bağlı

RİSK SEVİYESİ

Orta

2 takip maddesi

Hızlı Sonuç Paneli

müşteri karar ekranı

KAPORTA BOYA

1 boyalı, 1 ezik

TAKİP

MEKANİK

Bakım önerilir

LİMİT İÇİNDE

OBD

Aktif hata yok

TEMİZ

DIŞ SORGULAR

KM tutarlı

QR BAĞLI

Kritik Kapsam ve Doğrulama

KONTROL	DURUM	MÜŞTERİ NOTU
Airbag paketi	Paket dışı	Yetkili servis kontrolü önerilir.
SBM / Tramer	Kayıt yok	Detay QR ile doğrulanır.
Recall	Sorgulat	Üretici/yetkili servis sorumluluğundadır.
Garanti	Teklif var	Kaporta boya şartları son sayfada.

Rapor tesliminde anlatılacak özet

- Kaporta boya geçmişi aracın kullanılabilirliğini engelleyen bir ağır işlem göstermiyor.
- İşlemleri noktaların fotoğraf ve ölçüm kanıtları rapora bağlıdır.
- Paket dışı airbag fiziki kontrolü için yetkili servis önerisi yapılmıştır.
- Yayın sonrası değişiklikler yeni revizyon olarak görünür.

RAPOR HASH

8F42-OTR-2605

Yayın kilidi

BAYİ BELGE

HYB-16-OTR

Bursa Nilüfer

TEKNİSYEN

2 uzman

Kaporta + mekanik

TESLİM KANALI

PDF + mobil



İş Emri / Araç Kabul

Bayide kalacak nüsha ve rapor sahibi nüshası aynı dosyadan üretilir

Operasyon Bilgileri

karşılama personeli girişi

İŞİ AÇAN

Elif Kaya

Müşteri kabul

ARAÇ KABUL

04.05.2026 · 09:12

KAPANIŞ

04.05.2026 · 10:48

PAKET TUTARI

4.900 TL

Araç Bilgileri

Plaka	34 OTR 048
Şasi no	VF1****1109
Motor no	M15ABC53733
Marka / model	Volvo XC40
Yakıt / vites	Benzin / Otomatik
Yedek anahtar	Var
Ruhsat aslı	Görüldü

Müşteri ve Taraflar

Alıcı	Nuri Atan 0(555) 888 0501
Satıcı	Buryat Otomotiv
Ruhsat sahibi	Buryat · Vergi no kayıtlı
Vekil / kullanan	Satıcı temsilcisi
Rapor erişimi	Alıcı + bayi
KVKK	İmzalı

Rıza, Kapsam ve Beyanlar

BAŞLIK	DURUM	RAPORA ETKİSİ
Yol testi ve cihaz kullanımı onayı	Onaylı	Fren, süspansiyon, dyno ve OBD testleri yapılabilir.
Airbag kontrol paketi	Paket dışı	Yetkili servis kontrol uyarısı karar özetine taşındı.
Kriminal inceleme kapsamı	Dışında	Şasi/motor no değişim tespiti ekspertiz kapsamı dışındadır.
Araç sahibi beyanı	Alındı	Ekspertiz öncesi sağ ön kapı çizik beyan edildi.

Alıcı / vekil

Raporu teslim aldım

Satıcı / ruhsat sahibi

Beyan ve teslim

Bayi yetkilisi

İş emri onayı



Dış Sorgular ve Uyarılar

Karar özetine taşınan doğrulama katmanı

SBM / Tramer

SONUÇ

Hasar kaydı bulunmadı

Detay kapsamı sağlayıcı kuralları nedeniyle QR bağlantısı ile gösterilir.

Kilometre Kontrolü

SONUÇ

Muayene ve giriş km tutarlı

HGS/PTT ve muayene geçmiş karşılaştırması normal.

Recall / Geri Çağırma

UYARI

Yetkili servisten sorgulatılmalı

Üretici kaynaklı gizli kusur ekspertiz kapsamı dışıdır.

Garanti / Sigorta Teklifi

TERCİH

Kaporta boya garanti teklifi sunuldu

1 yıl / 1.000 km kapsam şartları rapor sonunda yer alır.

Önemli kapsam uyarısı

Bu rapor aracın ekspertiz istasyonuna giriş ve çıkış kilometreleri arasındaki gözlem, ölçüm ve cihaz sonuçlarını yansıtır. Paket dışı alanlar ve yetkili servis gerektiren kontroller ayrıca belirtilir.

Sorgu Kayıtları

SORGU	KAYNAK	DURUM	KANIT
Hasar kaydı	SBM/Tramer	Kayıt yok	QR detay bağlantısı
Km kontrol	Muayene + giriş km	Tutarlı	Km fotoğrafı + sorgu logu
Recall	Yetkili servis	Müşteri uyarısı	Karar özetine taşındı
Airbag kapsamı	Paket seçimi	Paket dışı	İmzalı kapsam metni



Kaporta - Boya Detaylı Rapor

Sol, üst, sağ ve şasi/podye noktaları

O

Orijinal

B

Boyalı

LB

Lokal boya

D


Değişim

EM

Ezik mevcut

KÇBD

Boya bozmadan düzeltme



İşlemleri / takip noktaları

NO	PARÇA	KOD	MİKRON	YORUM
29	Sağ arka kapı	B	250 üzeri	Boyalı. Müşteri özetinde pazarlık notu.
41	Arka iç panel	O, EM	-	Orijinal, ezik mevcut. Fotoğraf eklendi.
55	Ön tampon	PP, B	-	Plastik parça, boya işlemi mevcut.
24	Ön cam	D	21	Cam değişimi kayıt altına alındı.
21	Arka bagaj	O, KÇBD	160-200	Boya bozmadan düzeltme izi.

0-58 Nokta Seti Kapsam Özeti

GENEL YÜZEY

0, 5, 56, 57

Dolu, ezik, göçük, boya bozulması.

SOL TARAF

33-39, 13, 37

Çamurluk, kapı, direk, frangart.

SAĞ TARAF

25-32, 14, 31

Çamurluk, kapı, direk, fitil.

ŞASI / PODYE

1, 3, 43-50

Şasi ucu, podye, kule, panel, havuz.



Teknik Testler

Fren, süspansiyon, yanal kayma, dyno, OBD ve mekanik kontrol

Cihaz Ölçümleri

TEST	SONUÇ	REFERANS	DURUM
Ön fren farkı	%4	%25 altı	İyi
Arka fren farkı	%8	%25 altı	İyi
El freni farkı	%18	%50 altı	Takip
Yanal kayma	0,4 m/km	Kabul aralığı	İyi
Dyno güç	118 kw	Ruhsat 120 kw	Normal

OBD / Elektronik

MODÜL	DURUM	NOT
ECM	Tamam	Motor kontrol
TCM	Tamam	Şanzıman
SRS	Tamam	Airbag elektronik hata yok
ABS / ESC	Tamam	Fren güvenlik
BMS	Geçmiş	Düşük voltaj kaydı

Mekanik Kontrol Checklist

MOTOR

İyi

Yağ kaçağı görülmedi.

ŞANZIMAN

İyi

Vites geçişleri normal.

AKÜ

%72

Takip önerilir.

LASTİK

5,8 mm

Ortalama diş derinliği.

YÜRÜR AKSAM

İyi

Ses/titreşim yok.

DİREKSİYON

İyi

Limit içinde.

SOĞUTMA

İyi

Kaçak görülmedi.



Fotoğraf ve Kanıt Albümü

Rapor maddelerine bağlı görsel kanıtlar

Ön genel

Sağ arka kapı boya

Mikron cihaz ekranı

Km göstergesi

Ruhsat

Alt ön kısım

Alt orta kısım

Alt arka kısım

OBD ekranı

Fren test çıktısı

Karalama kağıdı

Kanıt Tamamlık Kontrolü

KANIT	ZORUNLULUK	DURUM	BAĞLI RAPOR MADDESİ
İşlemler parça fotoğrafı	B, D, EM, KÇBD	Tamam	Kaporta 29, 41, 55, 24, 21
Mikron cihaz ekranı	Boyalı/lokal boyalı parçalar	Tamam	Sağ arka kapı
Alt ön/orta/arka foto	Alt taban kontrolü	Tamam	Kaporta 8, 9, 10, 16
İmza ve rıza	Yayın öncesi	Tamam	İş emri ve hukuk nüshası

Fotoğraf silinirse rapor revizyonu kalite onayına düşer.



Özet Usta Görüşleri

Teknik ham nottan müşteri diline çevrilmiş sonuç

Usta Görüşü

ALAN	TEKNİK NOT	MÜŞTERİ ANLATIMI	ÖNEM
Kaporta boya	Sağ arka kapı boyalı, arka iç panel ezik mevcut.	Araçta kullanım güvenliğini doğrudan etkileyen ağır işlem bulgusu görülmedi; boya geçmiş fiyat görüşmesinde dikkate alınmalıdır.	Önemli
Airbag	Elektronik aktif hata yok. Paket fiziki sökülüm içermiyor.	Airbag fiziki kontrolü yetkili servis veya ilgili paket kapsamında ayrıca yaptırılmalıdır.	Uyarı
Mekanik	Motor sesi normal, akü takip, fren limit içinde.	Periyodik bakımda akü ve fren diskleri kontrol ettirilmelidir.	Takip
OBD	Aktif hata yok, BMS geçmiş düşük voltaj.	Elektronik sistemlerde aktif arıza görülmedi; geçmiş voltaj kaydı bilgi amaçlıdır.	Bilgi

Yayın kuralı

Usta ham notu müşteriye doğrudan verilmez. Sistem, teknik bulguyu standart müşteri diliyle açıklar; riskli ifadeler şube müdürü ve kalite onayı ister.

Kaporta/Boya Uzmanı

Kadir Baş

Mekanik Uzmanı

Ergün Narlıdere

Şube Müdürü

Yayın onayı



Garanti, Hukuk ve Teslim

Rapor geçerliliği, kapsam ve teslim kanıtı

Garanti Kapsam Özeti

TEMİNAT

Kaporta boya değer kaybı

Eksik/hatalı tespit kaynaklı kapsam.

SÜRE / KM

1 yıl / 1.000 km

Hangisi önce dolarsa.

ŞART

Aynı gün noter satışı

Alıcı adına satış gerçekleşmelidir.

Önemli Hukuki Uyarılar

Bu rapor bilirkişi veya kriminal inceleme raporu değildir; şasi/motor no değişim tespiti kapsam dışıdır.

Rapor, ekspertiz merkezine giriş ve çıkış kilometreleri arasındaki verileri yansıtır.

Paket dışı kontroller, airbag fiziki sökülüm ve yetkili servis gerektiren işlemler ayrıca belirtilir.

Yayın sonrası yapılan her değişiklik yeni revizyon olarak saklanır ve eski nüsha geçerlilik kontrolünde görünür.

Teslim Kanıtı

SMS / WhatsApp

Gönderildi

PDF link

report.ototr.test/OTR-2605-0048

Mobil arşiv

Aktif

Rapor Nüshaları

Müşteri nüshası

Karar + teknik detay

Bayi nüshası

İş emri + ödeme + imza

Hukuk nüshası

Rıza + revizyon + kapsam

Müşteri

Rapor anlatımı yapıldı

Bayi yetkilisi

Teslim ve doğrulama

OTOTR kalite

Yayın hash onayı

