














OBSERVACIONES		
CONTENIDO	FECHA	POR
Levantamiento	23-11-2018	H.P.N.
REVISION		

**PERFILES TRANSVERSALES
Y SUPERFICIES**
*Monitoreo Junio de 2017
Rio Negro, Lago Chapo*

PROPIETARIO :  EMPRESA COLBÚN S.A.
CANUTILLAR – POCOHUEN BAJO CANUTILLAR

TOPOGRAFIA  SOC. PAICHL LTDA
FONO: +52 294252 - 094039693
Calle del Comercio 1000
PUERTO MONTT

PLANO : Secciones	PROVINCIA : Llanquihue
	COMUNA : Puerto Montt
Esc Vert 1/300, Hrz 1/3000	LUGAR : Lago Chapo
LAMINA : 2 DE 2	



VOLUMEN DE TERRENO EROSIONADO PERIODO SEPTIEMBRE 2009:	378.830 m3
VOLUMEN DE TERRENO EROSIONADO PERIODO SEPTIEMBRE 2009-MARZO 2010:	42.850 m3
VOLUMEN DE TERRENO EROSIONADO PERIODO MARZO 2010-SEPTIEMBRE 2010:	105.450 m3
VOLUMEN DE TERRENO EROSIONADO PERIODO SEPTIEMBRE 2010-ABRIL 2011:	55.490 m3
VOLUMEN DE TERRENO EROSIONADO PERIODO ABRIL 2011-MARZO 2012:	18.920 m3
VOLUMEN DE TERRENO EROSIONADO PERIODO MARZO 2012-JUNIO 2013:	11.843 m3
VOLUMEN DE TERRENO EROSIONADO PERIODO JUNIO 2013-ENERO 2014:	11.121 m3
VOLUMEN DE TERRENO EROSIONADO PERIODO ENERO 2014-ENERO 2015:	16.786 m3
VOLUMEN DE TERRENO EROSIONADO PERIODO ENERO 2015-MARZO 2016:	28.780 m3
VOLUMEN DE TERRENO EROSIONADO PERIODO MARZO 2016-JUNIO 2017:	16.831 m3
VOLUMEN DE TERRENO EROSIONADO PERIODO JUNIO 2017- NOVIEMBRE 2018:	26.188 m3