

비료교반기 보수작업 중 추락 🔔




재해개요

2022. 04. 00.(화) 09:00경 경기도 안성시 소재

000에서 비료 교반기 보수 작업 중 비료 교반기와 벽면 사이 틈(0.4 m)으로

교반기보수작업자가추락하여

(높이약 2.9 m)**사망함**



발생원인

- ▶ 고소 작업 시 재해 발생 방지를 위한 추락방지 조치 미실시
- 작업 발판, 안전 난간, 안전대 부착설비 미설치
- 고소 작업 중 안전대, 안전모 등 개인 보호구 미착용

예방대책

- 1 고소작업시추락사고예방조치실시
 - 작업 발판, 안전 난간, 안전대 부착설비 등 추락 사고 예방을 위한 안전 시설 설치
- 2 고소작업시개인보호구착용
 - 안전대 착용 및 안전대 부착설비에 부착 이행
 - 안전모등개인보호구착용후작업실시



