Onderhoudsverslag / Rapport d’entretien

Werkorder / Ordre de travail	WO-TEST145839
Datum / Date	18/10/2026 14:59
Dossiers	2 (D-OK1 | D-REM2)
Techniekers / Techniciens	Joachim Lust (JL)
Ondertekenaar / Signataire	Jan Peeters (klant)

Dossier D-OK1

Alles juist / Tout correct

Technieker / Technicien: Joachim Lust (JL)

Meerdere toestellen / Plusieurs appareils · Verstuurd / Envoyé: 18/10/2026 14:58

1. Er is geen visuele schade of beperking aan toestel bij aankomst. *Il n’y a aucun dommage visible ni aucune limitation de l’appareil à l’arrivée.*	**Juist / Correct**
2. Het toestel werkte 100% bij aankomst. *L’appareil fonctionnait à 100 % à l’arrivée.*	**Juist / Correct**
3. Er werden GEEN onderdelen vervangen. *AUCUNE pièce n’a été remplacée.*	**Juist / Correct**
4. Er zijn geen extra onderdelen (parts request) te bestellen. *Aucune pièce supplémentaire (parts request) ne doit être commandée.*	**Juist / Correct**
5. Er moet GEEN herstellingswerkorder (revisit) aangevraagd worden. *AUCUN ordre de travail de réparation (revisit) ne doit être demandé.*	**Juist / Correct**
6. Na onderhoud is mechanisch alles ok. *Après l’entretien, tout est OK sur le plan mécanique.*	**Juist / Correct**
7. Na onderhoud is elektronisch alles ok. *Après l’entretien, tout est OK sur le plan électronique.*	**Juist / Correct**
8. Na onderhoud is het toestel 100% operationeel. *Après l’entretien, l’appareil est opérationnel à 100 %.*	**Juist / Correct**

Extra informatie / Informations complémentaires

—

Dossier D-REM2

Opmerkingen / Remarques

Technieker / Technicien: Joachim Lust (JL)

Meerdere toestellen / Plusieurs appareils · Verstuurd / Envoyé: 18/10/2026 14:59

1. Er is geen visuele schade of beperking aan toestel bij aankomst. — Niet juist / Incorrect

Il n’y a aucun dommage visible ni aucune limitation de l’appareil à l’arrivée.

NL: Kras op het deurblad en de klink hangt los.

FR: Il y a une rayure sur le vantail de la porte et la poignée est desserrée.

(Automatische vertaling – gelieve na te kijken / Traduction automatique – veuillez vérifier)

2. Het toestel werkte 100% bij aankomst. — Juist / Correct

L’appareil fonctionnait à 100 % à l’arrivée.

3. Er werden GEEN onderdelen vervangen. — Niet juist / Incorrect

AUCUNE pièce n’a été remplacée.

NL: Zie gebruikte onderdelen.

FR: Voir les pièces utilisées.

4. Er zijn geen extra onderdelen (parts request) te bestellen. — Juist / Correct

Aucune pièce supplémentaire (parts request) ne doit être commandée.

5. Er moet GEEN herstellingswerkorder (revisit) aangevraagd worden. — Niet juist / Incorrect

AUCUN ordre de travail de réparation (revisit) ne doit être demandé.

NL: Revisit voor herstelling is aangevraagd.

FR: Un revisit pour réparation a été demandé.

6. Na onderhoud is mechanisch alles ok. — Niet juist / Incorrect

Après l’entretien, tout est OK sur le plan mécanique.

NL: Scharnier is versleten.

FR: La charnière est usée.

(Automatische vertaling – gelieve na te kijken / Traduction automatique – veuillez vérifier)

7. Na onderhoud is elektronisch alles ok. — Juist / Correct

Après l’entretien, tout est OK sur le plan électronique.

8. Na onderhoud is het toestel 100% operationeel. — Niet juist / Incorrect

Après l’entretien, l’appareil est opérationnel à 100 %.

NL: De deur sluit te traag.

FR: La porte se ferme trop lentement.

(Automatische vertaling – gelieve na te kijken / Traduction automatique – veuillez vérifier)


Extra informatie / Informations complémentaires

NL: Klant vraagt een offerte voor een nieuwe deurdranger.

FR: Le client demande un devis pour un nouveau ferme-porte.

(Automatische vertaling – gelieve na te kijken / Traduction automatique – veuillez vérifier)

Foto’s / Photos



WO-TEST145839_D-REM2_1.jpg

NL: Kras rechtsonder op het deurblad.

FR: Il y a une rayure en bas à droite du vantail de la porte.

(Automatische vertaling – gelieve na te kijken / Traduction automatique – veuillez vérifier)