Onderhoudsverslag / Rapport d’entretien

Werkorder / Ordre de travail	WO-TEST155038
Datum / Date	18/10/2026 15:51
Dossiers	2 (D-OK1 | D-REM2)
Techniekers / Techniciens	Joachim Lust (JL)
Ondertekenaar / Signataire	Jan Peeters (klant)

Dossier D-OK1

Alles juist / Tout correct

Technieker / Technicien: Joachim Lust (JL)

Meerdere toestellen / Plusieurs appareils · Verstuurd / Envoyé: 18/10/2026 15:50

1. **Er is geen visuele schade of beperking aan toestel bij aankomst.** — Juist / Correct
   Il n’y a aucun dommage visible ni aucune limitation de l’appareil à l’arrivée.
2. **Het toestel werkte 100% bij aankomst.** — Juist / Correct
   L’appareil fonctionnait à 100 % à l’arrivée.
3. **Er werden GEEN onderdelen vervangen.** — Juist / Correct
   AUCUNE pièce n’a été remplacée.
4. **Er zijn geen extra onderdelen (parts request) te bestellen.** — Juist / Correct
   Aucune pièce supplémentaire (parts request) ne doit être commandée.
5. **Er moet GEEN herstellingswerkorder (revisit) aangevraagd worden.** — Juist / Correct
   AUCUN ordre de travail de réparation (revisit) ne doit être demandé.
6. **Na onderhoud is mechanisch alles ok.** — Juist / Correct
   Après l’entretien, tout est OK sur le plan mécanique.
7. **Na onderhoud is elektronisch alles ok.** — Juist / Correct
   Après l’entretien, tout est OK sur le plan électronique.
8. **Na onderhoud is het toestel 100% operationeel.** — Juist / Correct
   Après l’entretien, l’appareil est opérationnel à 100 %.

Extra informatie / Informations complémentaires

—

Dossier D-REM2

Opmerkingen / Remarques

Technieker / Technicien: Joachim Lust (JL)

Meerdere toestellen / Plusieurs appareils · Verstuurd / Envoyé: 18/10/2026 15:51

1. Er is geen visuele schade of beperking aan toestel bij aankomst. — Niet juist / Incorrect

Il n’y a aucun dommage visible ni aucune limitation de l’appareil à l’arrivée.

NL: Kras op het deurblad en de klink hangt los.

FR: Il y a une rayure sur le vantail de la porte et la poignée est desserrée.

(Automatische vertaling – gelieve na te kijken / Traduction automatique – veuillez vérifier)

2. Het toestel werkte 100% bij aankomst. — Juist / Correct

L’appareil fonctionnait à 100 % à l’arrivée.

3. Er werden GEEN onderdelen vervangen. — Niet juist / Incorrect

AUCUNE pièce n’a été remplacée.

NL: Zie gebruikte onderdelen.

FR: Voir les pièces utilisées.

4. Er zijn geen extra onderdelen (parts request) te bestellen. — Juist / Correct

Aucune pièce supplémentaire (parts request) ne doit être commandée.

5. Er moet GEEN herstellingswerkorder (revisit) aangevraagd worden. — Niet juist / Incorrect

AUCUN ordre de travail de réparation (revisit) ne doit être demandé.

NL: Revisit voor herstelling is aangevraagd.

FR: Un revisit pour réparation a été demandé.

6. Na onderhoud is mechanisch alles ok. — Niet juist / Incorrect

Après l’entretien, tout est OK sur le plan mécanique.

NL: Scharnier is versleten.

FR: La charnière est usée.

(Automatische vertaling – gelieve na te kijken / Traduction automatique – veuillez vérifier)

7. Na onderhoud is elektronisch alles ok. — Juist / Correct

Après l’entretien, tout est OK sur le plan électronique.

8. Na onderhoud is het toestel 100% operationeel. — Niet juist / Incorrect

Après l’entretien, l’appareil est opérationnel à 100 %.

NL: De deur sluit te traag.

FR: La porte se ferme trop lentement.

(Automatische vertaling – gelieve na te kijken / Traduction automatique – veuillez vérifier)


Extra informatie / Informations complémentaires

NL: Klant vraagt een offerte voor een nieuwe deurdranger.

FR: Le client demande un devis pour un nouveau ferme-porte.

(Automatische vertaling – gelieve na te kijken / Traduction automatique – veuillez vérifier)

Foto’s / Photos



WO-TEST155038_D-REM2_1.jpg

NL: Kras rechtsonder op het deurblad.

FR: Il y a une rayure en bas à droite du vantail de porte.

(Automatische vertaling – gelieve na te kijken / Traduction automatique – veuillez vérifier)