


Prueba de Estres

Actividad: Prueba de carga web y mobile.

Herramienta de medición: Lighthouse (integrado en PageSpeed Insights)

Sitio evaluado: <https://www.fravega.com/>

Rendimiento en desktop:



Análisis de la información:

Rendimiento: 48/100. Es bajo, indica que la página tarda en cargar y responde lentamente a las interacciones del usuario.

Accesibilidad: 70/100. Cumple con estándares de accesibilidad pero aún hay margen de mejora. Por ejemplo, los botones no tienen nombres accesibles, los elementos de imagen no tienen atributo.


Recomendaciones: 70/100. Indica que hay problemas técnicos menores.

SEO: 77/100. La página está aceptablemente optimizada para buscadores.

Conclusión general: se obtuvo un puntaje bajo de rendimiento, lo que indica problemas significativos en la carga y performance general del sitio. Los recursos (imágenes, scripts o

css) no están siendo almacenados de forma eficiente en el caché. Las imágenes no están optimizadas (formato, tamaño, compresión).

Rendimiento en mobile:



Análisis de la información:

Rendimiento: 28/100. Señala que el sitio presenta graves deficiencias en su velocidad y eficiencia de carga cuando es accedido desde un dispositivo móvil. Este valor tiene en cuenta aspectos técnicos como: la rapidez con la que se muestra el contenido útil al usuario, el tiempo que tarda en responder el servidor, el peso de los recursos cargados (css, imágenes, JavaScript), la fluidez en las interacciones y desplazamientos. La experiencia de usuario es lenta y frustrante.

Accesibilidad: 69/100. Indica que la página tiene fallas moderadas lo que dificultará el uso para personas con discapacidades cognitivas, visuales o motoras.


Mejores prácticas (recomendaciones): 71/100. Sugiere que hay aspectos técnicos que no están correctamente implementados. Estas malas prácticas reducen la seguridad, compatibilidad y eficiencia general del sitio.

SEO: 77/100.

Conclusión general: se concluye que el sitio web tiene un rendimiento móvil crítico, lo que representa un riesgo considerable para la experiencia del usuario final. Una intervención enfocada en mejorar la performance (reducción de carga, optimización de recursos) junto con ajustes técnicos de buenas prácticas permitirán elevar su desempeño en dispositivos móviles.

Prueba adicional con k6:

Script ejecutado: HTTP GET a la página principal.



```
JS test.js X
JS test.js > default
1 import http from "k6/http";
2 import { sleep } from "k6";
3
4 export const options = {
5   vus: 50, // 50 usuarios virtuales
6   duration: "60s", // la prueba dura 60 segundos
7 };
8
9 export default function () {
10   // Aquí pegás la URL de tu web o API
11   http.get("https://www.fravega.com/");
12   sleep(1); // espera 1 segundo antes de la siguiente iteración
13 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

TOTAL RESULTS

HTTP

http_req_duration.....	avg=3.12s	min=728.37ms	med=2.92s	max=18.27s	p(90)=4.51s	p(95)=5.19s
{ expected_response:true }...	avg=3.12s	min=728.37ms	med=2.92s	max=18.27s	p(90)=4.51s	p(95)=5.19s
http_req_failed.....	0.00%	0 out of 752				
http_reqs.....	752	10.824677/s				

EXECUTION

iteration_duration.....	avg=4.16s	min=1.72s	med=3.94s	max=19.27s	p(90)=5.67s	p(95)=6.19s
iterations.....	752	10.824677/s				
vus.....	1	min=1	max=50			
vus_max.....	50	min=50	max=50			

NETWORK

data_received.....	733 MB	11 MB/s
data_sent.....	1.9 MB	28 kB/s

running (1m09.5s), 00/50 VUs, 752 complete and 0 interrupted iterations
default ✓ [=====] 50 VUs 1m0s
PS C:\testingk6> https://www.fravega.com/

Conclusión:

La prueba de estrés con 50 usuarios simultáneos durante 60 segundos demuestra que el sitio puede soportar esta carga sin errores. Sin embargo se demuestran tiempos altos de respuesta en algunos casos. Promedio de respuesta es 3.12s pero llega hasta 18s en algunos casos. Se recomienda revisar posibles cuellos de botella que causan picos de lentitud.