

# Defect Inspection Report

Generated at: 2025-12-16 12:59:13

Product Type : leather

Image File Name : 003.png

Predicted Defect: cut

## Stage 1 - Classification Summary

제품: leather, 예측 결함: cut


## Stage 2 - Segmentation Summary

이미지 속 제품은 갈색의 오돌토돌한 질감을 가진 가죽입니다. 결함은 이미지의 중앙 오른쪽 부분에 있으며, 가죽 표면이 끊어져 아래의 밝은 색 섬유가 드러나고 있습니다. 이 절단된 부분은 가장자리가 약간 들쭉날쭉하고 모양이 불규칙합니다.

## Stage 3 - Adaptive Learning Summary

모델 기준 정상 확률은 4.4%, 불량(비정상) 확률은 95.6%입니다. 모델 입장에서는 기존에 학습된 결함 유형과 다른 패턴을 보여, 새로운 결함 유형일 가능성성이 큽니다.

Original / Overlay Image



Defect Mask

