


예상 견적 리포트

리포트 번호 R-20260924-0003 · 생성 2026-09-24 00:56

차량 · 사고 정보

차량	현대 아반떼	연식	2022년
차급	Mid-size	사고 접수	2026-09-24 00:55

파손 사진



파란 사각형은 AI가 인식한 손상 부위이고, 번호는 아래 예상 수리비 표의 순번과 같습니다.

예상 수리비

173,978 ~ 230,400원

대표값(중앙값) 207,630원

부위	수리 방식	부품	공임	도장	중앙값	참조 사례
1. 앞 범퍼	도장	45,150	107,560	38,450	207,630원	26건

요약

앞 범퍼 손상을 도장으로 수리하는 경우를 기준으로 잡은 예상 견적입니다. 비슷한 사례를 바탕으로 한 추정치이므로, 수리 전 비교·상담용 기준으로 활용해 보세요.

- 실물 손상 범위가 도장만으로 가능한지 확인하세요.
- 색상 차이 여부와 도장 범위를 미리 확인하세요.
- 접수 전 차량 상태 사진을 남겨 두세요.

산정 근거

부위	참조 사례	기준 연식	사례를 찾은 범위	사례 금액 분포
앞 범퍼	26건	2019~2021년	동일 차량명	173,978 ~ 230,400원

앞 범퍼: 2019~2021년 동일 모델의 앞 범퍼 도장 수리 사례 26건을 바탕으로 중앙값을 적용한 기준입니다.

이 결과는 AI와 사례 통계를 이용한 참고용 추정치이며 실제 수리비와 다를 수 있고 특정 사업자를 평가하지 않습니다.