


5148

	SCHIZZO TECNICO	CDP TORINO	Unità I.D.U. Rep. 3084	Anno 2003	N. L.M. 32
	Proposta lavoro/anno 20015142	N. lavoro 0018	Imputazione contabile C. operativo 3000 Cat. 06 Sp. 8 O. L. 514		Comune TORINO
DESCRIZIONE LAVORO PALANO GIUSEPPE S.r.l.u.s. 657972			UBICAZIONE VIA TRIPOLI, 138/ VIA OGLIARO, 1		
IMPRESA PALANO GIUSEPPE S.r.l.u.s.			DATA COMPILAZIONE 14/02/2003		
DATA INIZIO LAVORI 12/02/2003			COMPILATORE Delia Casarin		
DATA FINE LAVORI 13/02/2003					
CLASSE PRESSIONE	PRESE ESEGUITE	N.	MATERIALE	POSATO	RIMOSSO/ABBANDONATO
☒ BP (0,04)	Prese annullate	N.		DN	m
☐ 2 MPA (0,5)	Punti gas eseguiti	N.		DN	m
☐ 3 MPB (1,5)	Punti gas annullati	N.			
☐ 4 MPB (5)	GRF DN				
☐ 5 MPC (12)	GRI / GRU Tipo				
☐ 6 AP (24)					
☐ 7 AP (>24)					



Prova di tenuta

Pressione collaudo

Durata

Esito

Data

Capo squadra

Riportato su mappa n.

Data

Disegnatore

Assistente

Visto Responsabile

POSIZIONE TUBAZIONE

Riportare in codice:

- ☒ 1 Tubazione interrata _____
☐ 2 Tubazione aerea _____
☐ 3 Tubazione subacquea _____
☐ 4 Tubazione "sub-alveo" _____
☐ 5 Allacc. interrato _____

CLASSE DI POSA

Riportare in codice:

- ☒ 1 0,04 bar (BP) _____
☐ 2 0,5 bar (MPA) _____
☐ 3 1,5 bar (MPB) _____
☐ 4 5 bar (MPB) _____
☐ 5 12 bar (MPC) _____
☐ 6 24 bar (AP) _____
☐ 7 >24 bar (AP) _____

ENTITÀ TRAFFICO

Riportare in codice:

- ☐ 1 Leggero _____
☐ 2 Pesante _____
☐ 3 Scarso _____
☐ 4 Intenso _____

TIPO DEL SOTTOSUOLO

Riportare in codice:

- ☐ 1 Normale - agricolo _____
☐ 2 Roccioso _____
☐ 3 Sabbioso _____
☐ 4 Ghiaioso _____
☒ 5 Di riporto _____
☐ 6 Misto a macerie _____
☐ 7 Argilloso _____
☐ 9 Non identificato _____

CAUSALI SOSTITUZIONI

- ☐ Sost. per rifacimento pavimentazione stradale _____
☐ Sost. causa lavori altri enti _____
☐ Annullamento o sostituzione per obsolescenza _____
☐ Annullamento o sostituzione per potenziamento _____
☐ Annullamento o sostituzione per altri motivi _____

SEDE DI POSA

Riportare in codice:

- ☐ 1 Carreggiata _____
☐ 2 Carreggiata su strada alberata _____
☒ 3 Marciapiedi _____
☐ 4 Marciapiedi su strada alberata _____
☐ 5 Spartitraffico _____
☐ 6 Spartitraffico su strada alberata _____
☐ 7 Fuori sede stradale _____
☐ 8 Su area di rispetto _____
☐ 9 Su opera d'arte (ponti, ecc.) _____

TIPO DI PAVIMENTAZIONE

Riportare in codice:

- ☐ 1 Sterrato _____
☒ 2 Bitumato _____
☐ 3 Lastricato _____
☐ 4 Calcestruzzo _____
☐ 5 Porfido _____
☐ 6 Marmo, quarzite, ecc. _____
☐ 7 Terreno agricolo _____
☐ 8 Acciottolato _____
☐ 9 Mattonato o piastrellato _____

ATTRAVERSAMENTI E PERCORRENZE

Riportare in codice:

- ☐ 1 Attraversamento strada ANAS _____
☐ 2 Percorrenza strada ANAS _____
☐ 3 Attraversamento strada provinciale _____
☐ 4 Percorrenza su strada provinciale _____
☒ 5 Attraversamento su strada comunale _____
☐ 6 Percorrenza su strada comunale _____
☐ 7 Attraversamento su strada privata _____
☐ 8 Percorrenza su strada privata _____
☐ 9 Attraversamento fisico galleria _____
☐ 10 Attraversamento sotto galleria _____
☐ 11 Percorrenza galleria _____
☐ 12 Percorrenza su terreno comunale _____
☐ 13 Percorrenza su terreno demaniale _____
☐ 14 Percorrenza su terreno privato _____
☐ 15 Percorrenza su terreno sociale _____
☐ 16 Attraversamento autostradale _____
☐ 17 Percorrenza autostradale _____
☐ 18 Attraversamento strada vicinale _____
☐ 19 Percorrenza strada vicinale _____
☐ 20 Attravers./Percorr. opera d'arte _____



ESERCIZIO DI TORINO

Esecutore commerciale

località lavoro VIA TRIPOLI N 138

data esecuzione

richiedente

unità esecutrice

6140

Descrizione lavoro Riparazione
Allacciamento

Destinazione contabile

Centro Operativo
1109Categ.
17Specie
39Centro di Costo
1000Commissa
5693

Esecutore impianto: Ditta

NOBILE

Ass.

Data

2

P. G.

N° 21

Schizzo n°

25540

Esecutore attacco: Sq.

Manotti

Ass.

Lanzi

Data

29-4-85

cal.

rif. mappa n°

riport. su mappa N.°

766


data

14/6/85

disegnatore

G. Fedele

SCHEMA IMPIANTO



PROVA DI TENUTA

Eseguita a
10.000 mm. c.d.a.

N°

controllata da
Manotti

Data

29-4-85

V. Resp.

NOTE

Tavolo in pozzetto

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne diramaz.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2				
2 1/2"				
3"	150			
4"				
Tot.	150			

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia ☐ esistente ☐ da eseguire
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

Reparto
POLIVALENTE 4



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro VIA TRIPOLI 138 VIA GORIZIA 131/1

data esecuzione

richiedente

unità esecutrice

Descrizione lavoro

Destinazione contabile

Centro Operativo

Categ.

Specie

Centro di Costo

Commissa

Esecutore Impianto: Ditta

Ass.

Data

P. G.

Schizzo n°

Esecutore attacco: Sq.

Ass.

Data

N°

col.

rif. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO

PROVA DI
TENUTAEseguita a
10.000 mm. c.d.a.

N°

controllata da

Data

V. Resp.

NOTE

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne diromaz.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2				
2 1/2"				
3"				
4"				
Tot.				

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- nicchia $\left\{ \begin{array}{l} \text{esistente} \quad \square \\ \text{da eseguire} \quad \square \end{array} \right.$
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

Cod. 0043072

Via Tripoli 138

Via Gorizia 131/1

Ass. Appendini 9-7-958

SOSTITUITO ATT. DIR. STRADE COLLARE (m. 8.30 SA
VIA SORIZIA) IN DATA 18-2-61 (SABRILE-APPENDICE)

- Riparato allacciamento (a 2,30m. del N. (138) - Com. N.º 1109-17-39-1000-
- 5693 - Foss. Nobile - Is. Mariotti - Dr. Barri il 29/4/1985 -

