

紫禁城“三宫殿三所殿”改造修缮历史探析

Historical analysis of the reconstruction and conservation of 'the Three Ancillary Palace and The Three Ancillary Abodes' in the Forbidden City

张 典¹

(1 故宫博物院 副研究馆员)

【摘要】“三宫殿三所殿”^[1]为紫禁城外西路的一组建筑,为东西向的三宫殿和南北向的三所殿整体形成L型建筑区域。本文在对三宫殿三所殿区域保护修缮所得测绘数据的基础上,结合遗迹考证以及文献、图像资料,对该区域始建至今的建筑布局与功用进行了考证。明永乐朝时该区域为仁寿宫;嘉靖朝兴建慈宁宫,该区域彼时为慈宁宫附宫区建筑。清初三宫三所殿建筑布局及其功能袭明旧制;清雍正末年,康熙继位之初,兴建寿康宫,并对该区域建筑布局和形制进行更改,直至清末该区域作为寿康宫附属建筑,为太后妃居所。中华民国至2018年工程管理处开始对该区域进行保护修缮之前,该区域的建筑布局仍未做大的改变,先后被作为故宫博物院古物馆和文物修复厂使用。

ABSTRACT: The Three Ancillary Palaces and the Three Ancillary Abodes of the Forbidden City are located on Outside West Road of the Forbidden City. The three ancillary palaces in the east-west direction and the three ancillary abodes in the north-south direction form an L-shaped architectural area as a whole. Based on the surveying and mapping data, relic researching and literature review conducted by the Engineering Management Office for the protection and repair of the Three Ancillary Palaces and the Three Ancillary Abodes of the Forbidden City, have sorted out the architectural layout and functions since it started built. During the Yongle of the Ming Dynasty, there were attached to the Renshou Palace; during the Jiajing of the Ming Dynasty, the Cining Palace was built. They were attached to the Cining Palace. In the early Qing Dynasty, its architectural layout and functions followed the old system of the Ming Dynasty; at the turn of Yongzheng and Qianlong, the Shoukang Palace was built, the architectural layout and shape of this area were reconstructed. Until the end of the Qing Dynasty, the area was used as annexes of the Shoukang Palace and served as the residence of the concubines. From the Republic of China to 2018, before the Project Management Office began to protect and repair the area, the architectural layout of the area has not been greatly changed. During this period, the Three Ancillary Palaces and the Three Ancillary Abodes were used as the Antiquities Museum and the Cultural Relics Restoration Factory of the Palace Museum.

【关键词】三宫殿;三所殿;沿革;保护修缮;建筑布局;功能

KEY WORDS: Three Ancillary Palaces; Three Ancillary Abodes; History; Protection and Repair; Architectural layout; Function

三宫殿三所殿为紫禁城外西路的一组建筑,东邻养心殿,西接寿康宫,南连慈宁宫,北靠雨花阁。三宫殿南北长约37米,东西宽约76米;三所殿南北长约107米,东西宽约20米。整个区域由东西向的三宫殿和南北向的三所殿组成L型(图1,图2)。

三宫殿三所殿自明代建成以来,鲜有文献档案专门记述,学界对其关注也不多。现可查档案中,仅见天津大学于1991年绘制的该区域建筑测绘图。单士元对明月华门以西武英殿以北区域进行推测复原有所涉及^[2]。此外,姜舜源^[3]和常欣^[4]文中略有论述。该

区域布局完整,建筑等级排列有序,作为独立宫院,是紫禁城不可或缺的一部分。对该区域的讨论,可补充我们对现存紫禁城建筑的整体认识。有鉴于此,笔者在启动于2018年的三宫殿三所殿保护修缮工作的基础上,依据文献档案和图像资料,着重考证该区域建筑的营缮与功能,并结合修缮过程中的勘查,分析诸宫殿的现存建筑特征。

1 明代三宫殿三所殿的营建与功能

在北京紫禁城落成时,杨荣于《皇都大一统赋》记曰“若夫乾清之前门列先后……谨

身翼乎其前,仁寿屹乎其右”^[5]。可见,永乐帝营建紫禁城时,在乾清宫以西修建了仁寿宫。

嘉靖十五年,于大善殿及仁寿宫故址兴建慈宁宫。至十七年,慈宁宫成。其后慈宁宫又于明万历十一年十二月遭灾^[6]。万历十三年二月重建^[7],十三年六月完工,后一直为太后太妃们居住^[8]。

由上可知,明嘉靖朝之前,三宫殿区域属于仁寿宫;嘉靖及其以后,属于慈宁宫。自明宣德朝始至明末,一直都被用作太后妃居所。至于三所殿所在区域相关情况,笔者钩沉




图 1：三宫三所区平面图



图 2：三宫殿三所殿在紫禁城的位置图

史籍，未见明确记载。但依照单士元先生所考证的明代宫殿图（图 3），可大致推测这一区域在明代应为宫中膳房，服务于太后。

2 清代对三宫殿三所殿的沿用及其格局变化

清初顺治十年，对慈宁宫进行修缮。《大清世祖章皇帝实录》载：

“丙子。慈宁宫立柱。遣工部尚书星纳，祭司工之神。”⁹⁾

从绘制于康熙十九年之前的《皇城宫殿衙署图》中¹⁰⁾，可见清初慈宁宫区域的布局（图 4）。可推测现三宫三所殿位于当时慈宁宫附宫区。

雍正末年、乾隆继位之初，乾隆皇帝为其生母孝圣宪皇后改造慈宁宫，并利用慈宁宫以西至内红墙以东区域，兴建寿康宫。内务府《奏销档》中记载：“臣海望谨奏 为奏销钱粮事先经臣奏准修建寿康宫 派内

务府即中赫德等九员敬谨择吉于雍正十三年十二月初四日兴修，至乾隆元年十月二十四日告竣。”¹¹⁾

绘于乾隆十五年的《乾隆京城全图》（图 5）描绘了这一时期三宫三所殿的变迁¹²⁾。与康熙《皇城宫城衙署图》相较，此时原慈宁宫主宫区西院墙东移。慈宁宫后的四组建筑一并东移，其中西侧三院落间以转角围房相隔，最东侧挤出一院落称为三所。此次改造基本奠定了这一区域的规模与格局。

此外，还将该区域使用功能与慈宁宫分割开来，并与寿康宫相连接，其称谓也随之改变。乾隆至清末，太后至太妃主要居于寿康宫、寿安宫，部分内廷主位居住于寿东、寿中、寿西三宫及头所、二所、三所殿区域。

3 中华民国以来三宫殿三所殿的修缮与利用

根据档案爬梳，中华民国以来该区域较




图 3：单士元推测图

大规模的修缮共四次：分别为中华民国十九年（1929），成为古物馆之前的整修¹³⁾；1955 年对该区域将与环境不协调的新建或已




图4: 康熙《皇城宫殿衙署图》局部




图5: 《乾隆京城全图》局部



图6: 三宫三所区北院墙砖款

坍塌建筑进行的清理工作¹⁴⁾；1962年为做修复厂前的改造修缮和准备¹⁵⁾和2018年故宫博物院将文保科技部（原修复厂）迁出后，工程管理处对该区域的整体保护修缮工作（进行中）。

与图像档案变化对照，较为重要的记录有：1929年“中所（中宫）后院北房四间开窗户十扇，内添做木隔断一槽”¹⁶⁾，又于1930年在西所修建了照相室：“西所西房二间改做黑屋，窗户上钉灰条抹灰，做玻璃拉门，窗户二个，做透风气眼二个。”¹⁷⁾又载“1955年，清除西群房及后建照相室”¹⁸⁾。另外，档案又明确记载了“（1956年）清除坍塌木照壁”¹⁹⁾，可知1956年时在《乾隆京城全图》中所见三宫殿木照壁，就已自然坍塌。在第四次修缮之前，该区域虽屡有小范围的修缮或改造，但范围和深度都不大。

4 修缮中所见各宫殿遗存及其蕴含的历史信息

（一）基址范围

据上文分析，明嘉靖朝时兴建慈宁宫，将该区域作为慈宁宫附宫区。清初沿袭明旧，乾隆时期兴建寿康宫，将这一区域最西侧院墙东移，其余一如明旧。我们在修缮过程中，亦发现三宫三所区北院墙多处使用嘉靖时期墙砖，砖上铭文包括“嘉靖十□年秋季窗户孙宗仁造墙砖”、“嘉靖十七年临清厂窗户

童口造墙砖”、“嘉靖十七年祝澄造墙砖”（图6）等，基本可推测现存垣墙仍保持原有位置未变。

根据寿康宫兴建前后的图档材料对比，可推测三宫三所殿位于明嘉靖兴建慈宁宫的附宫区范围内。

（二）三宫殿相关情况

三宫殿共有殿座15个，其中三个正殿、四个配殿及四个耳房，一套连续转角围房。

根据测绘数据分析，三个正殿有20mm柱升起，其余梁架尺寸及举架基本符合清工程做法则例。所有殿座举架均为0.47、0.62、0.72。所有柱侧脚及收分均为1%—2%。所有正殿均为三彩斗拱，斗口均为70mm，所有配殿均为一斗三升，斗口均为60mm。所有殿座攒档明次间不一，均为9.2斗口、8.2斗口，不足11斗口。结合文献档案和殿座测绘数据分析，基本可推断现存三宫殿主体木构应为清早期所建。

彩画方面，三宫殿所有正殿及配殿外檐均为龙凤枋心金线大点金旋子彩画；围房和东西耳房外檐均为凤锦枋心墨线小点金旋子彩画，均为清晚期彩画做法。光绪十六年奏销档记载，在三宫各殿的修缮过程中对部分糟朽大木、椽望进行替换，部分甚至照旧拆盖，因此推测三宫殿现存清晚期彩画可能为此次拆盖后所绘遗存²⁰⁾。

（三）三所殿相关情况

三所殿区主要建筑应从始建起就无较大的位移。

根据测绘数据，三所殿除正殿（正房）有20mm柱升起外，其余梁架尺寸及举架基本符合清工程做法则例。所有柱侧脚、收分均为1%—2%。前正房斗口为62.5mm，攒档明次间不一，但都接近11斗口。结合文献档案和殿座测绘数据分析，基本可推断现存三所殿主体木构应与三宫殿所建为同一时期。

彩画方面，头所殿门房为凤锦枋心墨线大点金旋子彩画，正殿为龙凤枋心金线大点金旋子彩画，东西耳房为花锦枋心墨线小点金旋子彩画，整体具备清晚期特征。二所殿门房内檐为锦枋心雅伍墨旋子彩画，与乾隆朝《恭建寿康宫黄册》记载基本相同²¹⁾，现存特征和做法均体现出清早期特点，推测为乾隆时遗迹；正殿为龙锦枋心金线大点金旋子彩画，檐檩色泽保存较好，推测为道光三十年做过过色还新²²⁾；门房外檐及其东西耳房为锦枋心雅伍墨旋子彩画，其时代特征稍微较三所殿其他建筑偏早，也应为道光三十年重绘的遗迹²³⁾。后所殿前正房外檐为龙凤枋心金线大点金；后正房外檐为凤锦枋心墨线大点金；东厢房外檐为花锦枋心墨线小点金，具有明显晚清时期特征。

5 结论

明永乐朝时，现三宫殿三所殿位置为仁

寿宫，嘉靖朝时为慈宁宫附宫区建筑。清代虽有拆改，但基址范围未变，且仍保持三宫三所建制，并沿袭明代功能，为太后太妃居所。通过对该区域现存建筑的勘察，结合文献档案和图像资料可知，现除四座照壁屏门和二所殿东西值房仅存遗址外，其他布局及建筑描述与档案相符，应为雍正末乾隆初改造时所形成的规模和格局，主要大木结构亦为此时所遗存；现存彩画中，除二所殿彩画应为乾

道时期遗存外，其余普遍具有晚清特征。需得补充的是，对三宫殿三所殿命名与其功能变迁紧密相连，大致分为三个时期。第一时期为嘉靖十六年至雍正十三年，此时该区域为慈宁宫附宫区，是太后及随迁太妃的生活场所。在《清宫述闻》中称三宫殿为慈宁宫西三所。第二时期为乾隆元年至清末，此时该区域在使用功能上与慈宁宫分割开，为寿康宫的附属建筑，档案中称为寿西

宫、寿中宫、寿东宫或统称后三宫，寿头所、寿二所、寿三所或统称东三宫。第三时期为中华民国至今，该区域先后做为故宫博物院古物馆、修复厂所在地，使用上彻底与寿康宫、慈宁宫分割开来，名字也逐渐简化为西宫殿、中宫殿、东宫殿、头所、二所、三所或统称为西三所，故现行故宫地图上以简称标注之，这也是现在“三宫殿三所殿”称呼的由来。

图表来源

图 1：作者自绘
图 2：谷歌卫星地图
图 3：参见单士元《北京宫苑图考》所载《武英殿与慈宁宫各宫殿图》刘榕摹制
图 4：台北故宫博物院藏
图 5：中国国家图书馆藏
图 6：作者自摄

注释

1) 三宫殿三所殿为中华民国以来对寿康宫附属宫区西宫殿、中宫殿、东宫殿及后所殿、二所殿、头所殿的简称，本文沿用旧称。

2) 单士元《明北京宫苑图考》，所载《武英殿与慈宁宫各宫殿图》，紫禁城出版社，2009 年，第 28 页。

3) 姜舜源《明清东朝东宫对紫禁城建筑的影响》，《中国紫禁城学会论文集》第一辑，历史档案，1996 年。姜文主要通过《明实录》《明会要》《清实录》和《清宫述闻》等文献，对包括慈宁宫在内的明清时期东朝东宫生活建筑使用情况做了梳理。

4) 常欣《慈宁宫区建筑述要》，《中国紫禁城学会论文集》第八辑，2012 年；同氏著《寿康宫沿革略考》，《中国紫禁城学会论文集》第五辑，2007 年。常文在整理慈宁宫和寿康宫内阁档案等文献和图档资料的基础上，简略分析了三宫殿三所殿的改造和使用情况。

5) (清)陈元龙辑《历代赋汇》卷三五《都邑》，清文渊阁四库全书本，第 568 页。

6) 《明神宗显皇帝实录》卷一四四“(万历十一年十二月庚午)夜一更，慈宁宫火，圣母移居乾清宫”，书同文古籍数据库版，中国第一历史档案馆藏。

7) 《明神宗显皇帝实录》卷一五八“(万历十三年二月)壬子，营慈宁宫，遣尚书杨兆祭告后土司工之神”，书同文古籍数据库版，中国第一历史档案馆藏。

8) 《皇明通纪要》卷三五“(乙酉万历十三年)六月，慈宁宫成。八月，慈宁宫完美，宸衷悦豫，命择中

秋吉日，奉迎圣母，还御新宫”，明崇祯刻本。

9) 《大清世祖章皇帝实录》卷七三“顺治十年癸巳三月”条，书同文古籍数据库版，中国第一历史档案馆藏。

10) 《皇城宫殿衙署图》，台北故宫博物院藏，编号：平图 021601.005，据著名建筑史学家刘敦桢先生考证此图成于清康熙中叶十九年之前，详见刘敦桢《清皇城宫殿衙署图年代考》，《中国营造学社汇刊》1935 年 6 卷 2 期，第 106 - 113 页。

11) 内务府《奏销档》之《内务府大臣海望奏为销算修建寿康宫工程用过工料银两事折》，奏销档 233-140，1756 年 3 月 6 日，乾隆二十一年二月初八日丙午，中国第一历史档案馆藏。

12) 《乾隆京城全图》，兴亚院华北联络部政务局调查所，1940 年，中国国家图书馆藏。

13) 《修缮本院古物馆》，档案号 jfqgxxjgc100056，案卷号 20，顺序号 1，1929 年，故宫博物院藏。

14) 《修缮西路三所殿》，《故宫博物院西路三所殿修缮工程做法说明书》“甲 工程概说”，档案号 19550914z，目录号 10，顺序号 80，第 7 页，故宫博物院藏。《本院文物局关于修缮外西路头二所问题的来往文书》《工程做法说明》，档案号 19561017z，案卷号 103，目录号 13，顺序号 4，第 12 页，故宫博物院藏。

15) 《西三所修缮、采暖、照明工程（内包括大石桥采暖）》，《西三所修缮工程说明书》，档案号 19620330z，案卷号 61，目录号 19，顺序号 3，故宫博物院藏。

16) 《修缮本院古物馆》，档案号 jfqgxxjgc100056，案卷号 20，顺序号 1，故宫博物院藏。

17) 《修缮本院古物馆》，档案号 jfqgxxjgc100056，案卷号 20，顺序号 2，故宫博物院藏。

18) 《修缮西路三所殿》，《故宫博物院报告文化部文物局报告》，档案号 19550914z，目录号 10，顺序号 80，故宫博物院藏。

19) 《本院文物局关于修缮外西路头二所问题的来往文书》《修外西路头二所建筑请示》，档案号

19561014z，案卷号 103，目录号 13，顺序号 1，故宫博物院藏。

20) “拟对寿中宫西配殿、寿东宫正殿、寿西宫正殿拆修大脊、挑换椽望 对寿东宫东西转角房拆盖重建”。内务府《奏销档》之《奏为勘明应修各宫拟请择要修理事折》，827-108-15-043 号，1890 年，中国第一历史档案馆藏。

21) “头所、二所……上架材梁彩画雅伍墨、花锦方心。椽子刷绿，彩画烟琢墨万字、宝珠。”《恭建寿康宫奏销黄册》083 号，乾隆二年，中国第一历史档案馆藏。“只有寿康宫正殿明间背部彩画、东三宫二所门房内檐彩画两处是乾隆时期遗迹，其余彩画均为后代所重绘。”参见杨红《浅析寿康宫区建筑彩画的历史演变》，《中国紫禁城学会论文集》第六辑（下），2007 年，第 737 页

22) “道光三十年，此区域进行第二次维修保养，对副宫殿区北院三宫殿、东院三所殿建筑进行过彩画维修。这期间的维修，对东二所正殿乾隆彩画进行过色还新，对东二所两座耳房及门房彩画重新绘制。”前揭杨红《析寿康宫区建筑彩画的历史演变》，第 762 页。

23) 前揭杨红《析寿康宫区建筑彩画的历史演变》，第 762 页。

参考文献

[1] 单士元. 明北京宫苑图考 [M]. 紫禁城出版社，2009：28.

[2] (清)陈元龙辑，历代赋汇 [M]. 卷三五《都邑》，清文渊阁四库全书本，爱如生四库系列数据库：568.

[3] 大清世祖章皇帝实录 [M]. 卷三七，书同文古籍数据库版，顺治十年三月：4.

[4] 皇城宫殿衙署图. 编号：平图 021601.005，台北故宫博物院藏.

[5] 杨红. 浅析寿康宫区建筑彩画的历史演变 [C]. 中国紫禁城学会论文集第六辑（下），2007：737.