

{Location, Date}

BERITA ACARA
INSTALASI ENGINE MONITORING SYSTEM (EMS) SAFEBOX

Nomor : {Nomor Surat}

Perihal: Installation EMS Safebox

Lampiran: 3

Pada tanggal **4 Februari 2025**, Tim Safebox melaksanakan instalasi modul *Engine Monitoring System* (EMS) seri M2 [**SNM002012012025**]. Instalasi ini bertujuan untuk memantau kinerja mesin secara *real-time* serta memastikan keandalan sistem dalam operasional maritim. Selain itu, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Tim Safebox kepada pengguna yang telah berkomitmen dalam misi kami, yaitu *Membuat Dunia Maritim Menjadi Lebih Baik*, dengan mengusung moto “*Keep Your People Trusted*”.

Setelah dilakukan *Installation* pada modul EMS di kapal {Vessel Name}, disimpulkan bahwa:

1. Modul EMS Safebox dapat berjalan dengan baik.
2. Pembacaan RPM pada kapal {Vessel Name} berjalan baik dan akurat.
3. Pembacaan GPS pada kapal {Vessel Name} berjalan baik dan akurat.
4. Ditambahkannya antena modem *outdoor* untuk jaringan lebih kuat.
5. Semua data yang terbaca di EMS dapat dikirimkan ke web panel.safebox.id.
6. Diberikanya sosialisasi terkait modul dan web kepada kru kapal {Vessel Name}.

Demikian laporan ini kami sampaikan dengan Sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Nahkoda/Chief/KKM

Vendor

(.....)

(.....)

SAFEBOX.

Keep your people trusted

Lampiran



Kondisi sebelum perbaikan. Modul M1 dalam keadaan mati, dan posisi adaptor tercabut.




Kondisi pada saat pemasangan solar panel, dan isolasi kabel guna mengurangi dampak uap air laut dan hujan.

SAFEBOX.

Keep your people trusted



Kondisi pada saat melakukan Instalasi modul dan antenna, Antena 4G diletakan menghadap bagian depan dan Antena GPS diletakan menghadap ke atas.




Kondisi pada saat team Safebox melakukan melalui web dengan data *Realtime*, dan divalidasi oleh team yang berada di engine room.

SAFEBOX.

Keep your people trusted



Kondisi Modul EMS Safebox M2. Dapat dilihat kendala yang terjadi berupa tidak tampilnya RPM pada layar. Dan pada Panel ditambahkan beberapa indikator untuk memudahkan dalam memastikan kondisi modul.



Kondisi website panel.safebox.id dapat menampilkan data pada kapal sehingga Crew tetap dapat menjadikan website sebagai acuan. Data yang terupload telah dipastikan berupa data sebenarnya melalui kalibrasi.