侵蚀发生状态与正侵蚀强度的两组路径图



发生状态样本 n=293,145；正侵蚀强度样本 n=195,013。箭头标签为标准化β点估计，框内R²按各自模型给出；完整95%空间块区间见源表。两种暴露总体不同，不能把两组路径相减解释为因果分解。