| PROSJEKT: | 125.81 Enebolig Nygårdsvikveien 38 |
|---|---|

# 01 ORIENTERING

**BYGGESTED**

| | |
|---|---|
| Adresse: | Nygårdsvikveien 38, 5165 Laksevåg |
| G.nr./B.nr: | 149/162 |
| Kommune: | Bergen |

| | |
|---|---|
| Oppdragsgiver: | Arild Faugstad |
| Type prosjekt: | Vurdering av områdestabilitet i forbindelse med planlagt nybygg |
| Type bygg: | Enebolig |
| Antall etasjer: | 3 |

Sivilingeniør Bjarte Fyllingen AS er engasjert av Arild Faugstad for utarbeiding av geoteknisk rapport for områdestabilitet i forbindelse med planlagt boligbygg. Eiendom ligger i aktsomhetsområde for marin leire.

**OPPSUMMERING**

Eiendommen ligger på en kolle i et kupert område med eksisterende boligbebyggelse. Eiendommen grenser mot kommunal veg i øst og nord, og mot private eiendommer i vest og sør. På eiendommen skal eksisterende bolig rives og erstattes med nybygg. Tomt ligger opp mot toppen av kollen og fremstår som stabilt med stedvis synlig berg i dagen. Tomt er delvis bebygget ned bolig og diverse terrengmurer og ellers med anlagt hage.

Tomten faller mot øst ned mot kommunal veg. Det er ikke utført grunnundersøkelser på eiendommen, men befaring på tomten gir god oversikt over forholdene.
Eksisterende terreng skal delvis omarbeides og senkes stedvis for ny bolig. I forbindelse med grunn- og sprengningsarbeider må det gjøres en endelig vurdering av behov for lokal sikring av løse bergpartier.

Totalt er eiendommen godt egnet for planlagt tiltak med god stabilitet uten mulighet for marin leire..

Utarbeidet av: Åge Helle Dato: 22.12.2025

# 02 BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD

Området ligger i Bergen kommune. Tomten ligger på en høyde over i et område med etablert boligbebyggelkse. Terreng fremstår som kupert med berg i dagen med et tynt vegetasjonsdekke.

**OVERSIKTSKART:**

**FLYFOTO:**

**SITUASJONSPLAN**

**TERRENGPROFIL T2**



**KARTUTSNITT FRA NGU KARTGRUNNLAG:**




**LØSMASSETYPE FRA NGU KARTGRUNNLAG:**

**Mulighet for marin leire, ikke klassifiserte løsmasseflater (ingen dekning) (1 treff)**

| Flatetype | Informasjon |
|---|---|
| Areal under marin grense | MML er ikke klassifisert, men marine avsetninger kan forekomme fordi arealet er under marin grense. |

**Løsmasseflater, landsdekkende (forenklet kartografi) (1 treff)**

| | |
|---|---|
| **Løsmassetype (tekst)** | Bart fjell |
| **Løsmassetype (kode)** | 130 |
| **Egnet målestokk** | 1 : 250 000 |

## TOMTEN

Terrenget fremstår som lett kupert med en bergkolle i planlagt byggeområde.

Bildedokumentasjon viser et tynt vegetasjonsdekket over berg i området som ikke er bebygd eller opparbeidet som hage (se bilde 1)

Bilde 1 – Tomt ved veg mot øst

# 03 GEOTEKNISKE VURDERINGER AV TOMT

## GRUNNFORHOLD

Ihht. kartgrunnlag fra NGU kan området bestå av marine avsetninger med muligheter for kvikkleire. Eiendommen ligger utenfor aktsomhetsområde for jord og flomskred fra NVE og Naturfarekart fra Bergen kommune.

Eiendom er bebygd med eksisterende boligbygg og opparbeidet hage.
Ved dokumentasjon av byggeplass er det observert berg i dagen for tiltaksområdet for planlagt nybygg.
Ihht. veileder fra NVE «sikkerhet mot kvikkleireskred» tabell 3.1 er området dermed ikke i faresone for områdeskred. Området fremstår som stabilt

Grunnforholdene vurderes som oversiktlige og enkle, der det kan benyttes anerkjente metoder for prosjektering. Planlagt bygg kan direktefundamentert på komprimert sprengstein over berg.

## KONKLUSJON

Området for tilbygg fremstår som stabilt med synlig berg i store deler av planlagt tiltak. Arealet vurderes som risikofritt for utglidninger. Området er godt egnet for planlagt tiltak.