Soulgrain 首批真实几何修复｜检查版

日期：2026-11-11

已实施 A→B→C 的实际补面、清理和局部重建。
本报告不是整鞋最终验收证明，B、C 仍有明确的未完成区域。

A：两个后跟缺角、包头弧形厚度带。
B：24 处外侧小孔、连续下部鞋腔与完整曲面足床。
　上部内衬、鞋眼邻近外壳及原鞋口包边待修。
C：保护原翻筒外层，保留安全的新内面与接边段。
　深折层、部分正间隙约束和完整收口待修。


全部 412,512 个 UNKNOWN 原面保留，未重新识别或归类。
源文件、原 JSON、原 UV/PBR 和原人工标注均未覆盖。

正文、逐源面记录、校验数据及待修坐标见同包完整施工报告。
下载工程是累计检查点：B 包含 A，C 包含 A+B。


Linux Blender 5.2.2 LTS 已实际保存、重开、核验。
Mac Blender 5.2.3 尚未实机验证。

A：后跟两个缺角

修复前 / 同一相机与光照



修复后 / 真实新增网格，待修处保留可见




目标隔离图排除其它区域和 UNKNOWN；全 PBR 图保留全几何。灰色旧结构不代表已全部修好。

A：包头弧形厚度面

修复前 / 同一相机与光照

修复后 / 真实新增网格，待修处保留可见




目标隔离图排除其它区域和 UNKNOWN；全 PBR 图保留全几何。灰色旧结构不代表已全部修好。

B：鞋身外侧 A（其余高风险区域仍待修）

修复前 / 同一相机与光照

修复后 / 真实新增网格，待修处保留可见




目标隔离图排除其它区域和 UNKNOWN；全 PBR 图保留全几何。灰色旧结构不代表已全部修好。

B：鞋身外侧 B（其余高风险区域仍待修）

修复前 / 同一相机与光照

修复后 / 真实新增网格，待修处保留可见




目标隔离图排除其它区域和 UNKNOWN；全 PBR 图保留全几何。灰色旧结构不代表已全部修好。

B：鞋腔，连续足床与部分内衬

修复前 / 同一相机与光照

修复后 / 真实新增网格，待修处保留可见




目标隔离图排除其它区域和 UNKNOWN；全 PBR 图保留全几何。灰色旧结构不代表已全部修好。

B：鞋腔侧向检查

修复前 / 同一相机与光照

修复后 / 真实新增网格，待修处保留可见




目标隔离图排除其它区域和 UNKNOWN；全 PBR 图保留全几何。灰色旧结构不代表已全部修好。

C：翻筒内面，深折层/收口部分待修

修复前 / 同一相机与光照

修复后 / 真实新增网格，待修处保留可见



目标隔离图排除其它区域和 UNKNOWN；全 PBR 图保留全几何。灰色旧结构不代表已全部修好。

C：翻筒后侧目标几何

修复前 / 同一相机与光照

修复后 / 真实新增网格，待修处保留可见



目标隔离图排除其它区域和 UNKNOWN；全 PBR 图保留全几何。灰色旧结构不代表已全部修好。

全几何上下文 / 原 PBR：侧面

修复前 / 同一相机与光照

修复后 / 真实新增网格，待修处保留可见




目标隔离图排除其它区域和 UNKNOWN；全 PBR 图保留全几何。灰色旧结构不代表已全部修好。

全几何上下文 / 原 PBR：后侧


修复前 / 同一相机与光照

修复后 / 真实新增网格，待修处保留可见




目标隔离图排除其它区域和 UNKNOWN；全 PBR 图保留全几何。灰色旧结构不代表已全部修好。


A：真实关键剖面


A: original grey / retained dark / actual added geometry orange
A actual section X=0.44
A actual section X=0.51
A actual section X=-0.86
Z
Y (model units)
−0.3
−0.4
−0.30
−0.35
−0.40
−0.45
−0.20
−0.25
−0.30
−0.35
−0.40
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2


A：实际新网格线框


A actual new editable mesh wireframe
−0.22
−0.24
−0.26
−0.28
−0.30
Z
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
X
0.0
0.2
0.4
0.6
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
Y


B：新内衬与足床真实剖面




B：真实新鞋腔单独检查（施工沿不是最终鞋口）




B：实际新网格线框


B actual new editable mesh wireframe
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
X
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
−0.20
Y


C：四个真实表面层次，未完成处不断言闭合




C：实际新网格线框


C actual new editable mesh wireframe
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
X
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
Y

红色：待修施工沿与折层冲突位置





验收范围与限制

通过：原文件 SHA-256、源归档保护、剩余旧面的逐源面比较。
通过：全部 UNKNOWN 面保留原几何、UV、ID、状态和归属。
通过：11 个非目标原网格签名、原世界变换和原材质槽次序。
通过：新增网格退化面与异常多面边检查。
通过：最终新表面的非相邻自交检查。
通过：新内衬与核实鞋身外壳/新补片的相交检查。
通过：新翻筒内面/接边与受保护翻筒外层的相交检查。

未通过整体验收：
A 新旧接边、纹理衔接与整只原鞋底的全局水密性。
B 完整上部双层鞋帮、鞋眼路线与原鞋口包边。
C 深折层跟随、全部内外边缘连接和全范围四层闭合。

原 UNKNOWN 与保留旧碎片不属于“全部清理完成”范围。
新增面只有独立施工 UV，尚非原图集的无缝纹理。
三角面交叉检验与有限采样不能替代完整人工验收。
未改网站、动画，未合并主分支或部署。