



Relatório de Casos de Teste do Requisito R0004 - Unidades

Autores:

Álex Silva Costa

Luísa Mel Almeida Martins.

Supervisores(as):

Paula Patricia Oliveira da Silva.

Maria Eugênia de Avila Ferreira.

Objetivo

O objetivo deste documento é apresentar o relatório de casos de testes, usado para compilar os resultados finais dos testes do CRUD responsável por gerenciar as Unidades. Com esse relatório, os produtos de testes podem ser facilmente verificados por qualquer um sem ter que ler todo o roteiro de casos de teste.

Testes Utilizados

Foram executados um conjunto de testes conhecidos na literatura como testes de caixa-preta, que se concentram na verificação das funcionalidades do sistema a partir da perspectiva do usuário, sem levar em consideração o código-fonte ou a lógica interna da aplicação. Esse tipo de teste é essencial para validar se as entradas e saídas do sistema estão corretas, se a interface está adequada e se a

navegação ocorre de forma intuitiva, simulando o comportamento real de um usuário final. Além disso, permite identificar problemas de usabilidade e de funcionamento geral da plataforma.

Segundo Pressman e Maxim (2016), os testes de caixa-preta avaliam a funcionalidade observável de um sistema, sendo amplamente utilizados na validação de requisitos e detecção de falhas em nível de interface e operação.

Resumo dos Testes

Os testes foram aplicados seguindo um roteiro de testes, esse roteiro continha 37 casos de testes, no qual, eram utilizados para organizar e guiar todo o processo de testes. Durante os testes foram encontradas 4 falhas ou sugestões de melhorias. A seguir iremos verificar um pouco sobre cada caso em específico onde foi identificado o erro, cada descrição do erro vem acompanhada pelo caso de teste associado ao erro para que seja possível o desenvolvedor buscar mais detalhes sobre o caso de testes pesquisando no roteiro de testes e no banco de imagens, e a ação sugerida pela equipe de testes:

Sugestões de Verificação das Regras do Sistema:

CT24 - Quando os campos “nome”, “Fabricante”, “cor”, “Modelo”, “chassi”, “Renovam” e “Placa” foram preenchidos com caracteres especiais (e.g., “@”, “#”, “!” “^”), o sistema aceita o cadastro. Porém, não é possível preencher o campo “base” com caracteres inválidos, pois este campo é uma lista de bases que já foram cadastradas.

Ação sugerida: Avaliar se essa permissão está alinhada com as regras de negócio ou se deve ser implementada uma validação para evitar caracteres não desejados no campo “nome”.

Sugestões de Verificação da Interface:

CT20 - Nomes extensos aumentam desproporcionalmente a coluna da tabela, prejudicando a visualização em dispositivos móveis e exigindo zoom em desktops. A linha aumenta para exibir todo o conteúdo do nome da unidade, privando o acesso à visualização de outros campos na tela mobile. Já na tela para desktop, é necessário diminuir o zoom para visualizar as demais colunas.


Ação sugerida: Implementar um limite de caracteres ou truncar o texto com reticências (...) para manter a paginação funcional e melhorar a visualização da tabela em diferentes dispositivos.

CT26 - Quando o campo de “bases”, “tipo” e “status” estão vazios e o usuário tenta salvar um setor, a mensagem de aviso aparece acima dos campos, fugindo dos padrões.

Ação sugerida: Ajustar o posicionamento da mensagem de aviso para que apareça de forma consistente e intuitiva, idealmente associada ao campo ou em local padrão para mensagens de erro.

Problema Adicional (sem CT associado)

Foi identificado um erro não documentado em um caso de teste específico referenciado pela seguinte imagem:



Quando o usuário clica para selecionar uma base, aparece uma lista com várias opções. O problema é que essa lista é muito longa e não cabe dentro da tela, ultrapassando os limites da área visível. Isso faz com que o menu de seleção fique desorganizado, difícil de ler e até de interagir.

Ação sugerida: Implementar um mecanismo de rolagem na lista de seleção, paginação ou funcionalidade de busca/filtro para melhorar a usabilidade e a visualização, especialmente quando há um grande número de bases cadastradas.

Conclusão:

Com base na execução dos testes descritos neste relatório, foi possível identificar um conjunto de falhas e oportunidades de melhoria no módulo de gerenciamento de setores. A adoção da técnica de testes de caixa-preta permitiu uma avaliação efetiva da plataforma do ponto de vista do usuário final, contribuindo para a detecção de inconsistências funcionais, falhas de usabilidade, problemas na interface e possíveis lacunas nas regras de negócio. O total de 37 casos de testes aplicados demonstrou que, embora o sistema apresente funcionamento satisfatório em grande parte das funcionalidades, ainda existem pontos específicos que merecem atenção da equipe de desenvolvimento.

Referências:

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.