Сохранение лунки с использованием костного заменителя Ivory и свободного десневого трансплантата (зуб 11)

Клинический случай

Использованный материал трансплантата: 100% Ivory Dentin Graft

Применение: Сохранение лунки после удаления зуба 11, покрытой свободным десневым трансплантатом (FGG) из бугристости.

Проводил: д-р Ави Купершлаг



Перейти к содержанию

1 Предоперационное состояние

Фронтальное клиническое изображение перед лечением, показывающее переднюю часть верхней челюсти. Зуб 11 присутствует, но не подлежит восстановлению, вызывает эстетические и функциональные проблемы. Окружающая десневая ткань выглядит здоровой, что делает данный случай подходящим для удаления зуба и сохранения лунки в подготовке к установке имплантата.



2 Удаление зуба

Зуб 11 был удалён атравматично. Осмотр лунки подтвердил целостность костных стенок и достаточную васкуляризацию, что делает участок пригодным для трансплантации.



Перейти к содержанию

3 Трансплантация в лунку

Ivory Dentin Graft был установлен в лунку для сохранения размеров альвеолярного гребня и стимуляции естественной регенерации кости.



4 Свободный десневой трансплантат (FGG) из бугристости

Трансплантат мягких тканей был взят из области бугристости и использован для покрытия трансплантированной лунки, обеспечивая стабильность и закрытие мягких тканей.



Перейти к содержанию


5 Лунка закрыта и зашита

Участок был закрыт свободным десневым трансплантатом (FGG) и зафиксирован швами. В качестве альтернативы мягкотканевому трансплантату для покрытия лунки может использоваться мембрана.



6 Повторное вскрытие через 4 месяца после операции

Повторное вскрытие через 4 месяца показало зрелую, восстановленную кость с хорошей интеграцией трансплантата, что позволило перейти к установке имплантата.



Перейти к содержанию

7 Установка имплантата

Зубной имплантат был установлен с высокой первичной стабильностью, что позволило выполнить немедленную нагрузку. Восстановленный альвеолярный гребень полностью поддерживал тело имплантата.




8 Временная коронка



Перейти к содержанию


9 КТ до операции (CBCT)

CBCT, демонстрирующая компрометированное состояние альвеолярного гребня и корня зуба 11 до удаления и костной пластики.




10 Послеоперационная CBCT — 4 месяца


CBCT через 4 месяца после операции — хорошая интеграция костного заменителя Ivory позволила установить имплантат с высокой первичной стабильностью, что обеспечило возможность немедленной нагрузки.



Перейти к содержанию



КЛКТ до операции



КЛКТ · 4 месяца

Результат случая:

В этом случае сочетание Ivory Dentin Graft и свободного десневого трансплантата из бугристости позволило сохранить объём лунки: через 4 месяца имплантат установлен с высокой первичной стабильностью и немедленной нагрузкой.