




# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 15/01/2024 al 16/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)








# Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 15/01/2024 al 16/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación primaria



# Estado del manto nivoso

Situación de deslizamientos, nieve húmeda y capas débiles persistentes.

Continuará el humedecimiento de la nieve por las lloviznas y las nieblas hasta la mañana del martes, y el sol y el calor a partir de entonces. Ha habido deslizamientos basales de hasta tamaño 2 (suficiente para enterrar a una persona) en terreno proclive a estos aludes, así como purgas de nieve húmeda. El martes no se espera un buen rehielo, y la actividad de aludes naturales continuará.

Internamente, se mantienen capas débiles persistentes, en forma de facetas, sobre todo en orientaciones norte y este por encima de 2300 m. Estas capas se pueden fracturar a nuestro paso y desencadenarse aludes de placa de tamaño 2 (con capacidad para enterrar a una persona). Los lugares peligrosos los encontraremos cerca de crestas, en canales y en las transiciones de manto delgado a grueso.

De forma testimonial tampoco se descarta la presencia de placas de viento por encima de unos 2400 m en orientaciones este.

#### Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve desde el fondo de valle en umbrías y a partir de 1500 m en solanas. El manto es esquiable a partir de unos 1700 m en umbrías y desde unos 2000 m en solanas, con grosores a 2200 m que rondan los 40-70 cm, normales en el norte del Arán, pero aún deficitarios en la Franja Nord de la Pallaresa i en la mitad sur del Arán.

# Tendencia para las próximas 48-72h

Las condiciones de humedecimiento del manto continuarán, sobre todo a consecuencia de las Iluvias. Continuará la actividad de aludes de nieve húmeda y deslizamientos basales. Peligro EN AUMENTO.










# Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 15/01/2024 al 16/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación primaria



## Estado del manto nivoso

Capas débiles persistentes en umbrías por encima de 2400 m.

Por lo general, solo hay grosor suficiente por actividad mínima de aludes en la mitad norte por encima de 2400 m. Hay algunos niveles internos de facetas sobre las que reposan algunas placas de viento duras, de la nevada de Reyes. Están tapadas por la débil nevada de la semana pasada. Puede haber algún alud de placa dura por lo general de tamaño 1, al paso de un grupo de personas, suficiente para producir caídas y lesiones, pero sin capacidad para enterrar a una persona.

Desde el domingo el manto va humedeciendo superficialmente y no se descarta que, en lugares con manto suficiente haya algún alud de tamaño 1 en terreno favorable para este tipo de aludes (fuerte pendiente, cerca de puntos oscuros).

#### Distribución del manto nivoso

La nieve se distribuye de forma muy irregular debido al viento, más presente por encima de 1800 m. Existen frecuentes deflaciones, así como algunas acumulaciones en zonas propicias. Los espesores en zonas poco afectadas por el viento se encuentran entre 10-20 cm, y siguen siendo deficitarios para la época del año.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Humedecimiento claro del manto, con actividad prevista de aludes de nieve húmeda que, por lo general, podrán involucrar muy poca nieve. Peligro EN AUMENTO.










# Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 15/01/2024 al 16/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación primaria



## Estado del manto nivoso

Situación de capas débiles persistentes en umbrías por encima de 2400 m.

Por lo general, sólo hay grosor suficiente por actividad mínima de aludes en la mitad norte por encima de 2400 m. Hay algunos niveles internos de facetas sobre las que reposan algunas placas de viento duras, de la nevada de Reyes. Están tapadas por la débil nevada de la semana pasada. Puede haber algún alud de placa dura por lo general de tamaño 1, al paso de un grupo de personas, suficiente para producir caídas y lesiones, pero sin capacidad para enterrar a una persona.


Desde el domingo el manto va humedeciendo superficialmente y no se descarta que, en lugares con manto suficiente haya algún alud de tamaño 1 en terreno favorable para este tipo de aludes (fuerte pendiente, cerca de puntos oscuros).

#### Distribución del manto nivoso

La nieve se distribuye de forma muy irregular debido al viento, más presente por encima de 1600-1800 m. Existen frecuentes deflaciones, así como algunas acumulaciones en zonas propicias. El manto no es esquiable. Los espesores en zonas poco afectadas por el viento se encuentran entre 10-30 cm, y siguen siendo deficitarios para la época del año.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

Humedecimiento claro del manto, con actividad prevista de aludes de nieve húmeda que, por lo general, podrán involucrar muy poca nieve. Peligro EN AUMENTO.










# Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 15/01/2024 al 16/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



# Situación primaria



# Estado del manto nivoso

Capas débiles persistentes en umbrías por encima de 2400 m.

Por lo general, solo hay grosor suficiente por actividad mínima de aludes en el extremo norte por encima de 2400 m. Hay niveles de facetas enterrados, sobre los que reposan algunas placas de viento duras, de la nevada de Reyes. Están tapadas por nevadas posteriores. Puede haber algún alud de placa de viento dura por lo general de tamaño 1, suficiente para producir caídas y lesiones, pero sin capacidad para enterrar a una persona.

Cerca de sectores rocosos podrán caer algunos aludes naturales de nieve húmeda a causa del incremento térmico y de la insolación, de tamaño 1, en terreno muy derecho con manto preexistente.

## Distribución del manto nivoso

A pesar de estar un poco emblanquecido por debajo de 2400 m debido a la nevada de media semana con unos 5 cm como mucho, sólo hay ventisqueros por encima de 2400 m. El manto no es esquiable.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará el humedecimiento del manto con las lluvias previstas. Peligro SIN CAMBIOS.









# Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 15/01/2024 al 16/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

# Nota nivológica:

Por lo general, no hay condiciones para la ocurrencia de aludes, si bien de forma muy local, en sectores rocosos, derechos y soleados, podrá caer alguna purga de nieve húmeda. Estos aludes no tendrán capacidad para enterrar a una persona, pero sí para provocarle una caída, sobre todo en terreno trampa. De forma muy local, en algún lugar con nieve preexistente puede haber alguna placa dura y vieja, que podría desprenderse al paso de un grupo de personas. En todo caso se trataría de posibles aludes muy aislados y de tamaño insuficiente para enterrar a una persona.

El manto no es esquiable, ya que sobresalen rocas y piedras; básicamente el terreno está enharinado.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL





# Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 15/01/2024 al 16/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

# Nota nivológica:

Por lo general, no hay condiciones para la ocurrencia de aludes, aunque de manera muy local, en algún lugar con nieve preexistente puede haber alguna placa dura vieja, que podría desprenderse al paso de un grupo de personas , de tamaño insuficiente para enterrar a una persona.

El martes el manto se presentará superficialmente húmedo y habrá caída de bolas.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 15/01/2024 al 16/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

# Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

De forma muy local, en sectores rocosos, inclinados y soleados, podrá caer alguna purga de nieve húmeda a causa del incremento térmico y de la insolación. Estos aludes no tendrán capacidad para enterrar a una persona, pero sí para provocarle una caída y picar con rocas y piedras, ya que no hay base. A 2000-2200 m los grosores oscilan entre 5-15 cm y no varían demasiado en altitud, a excepción de ventisqueros puntuales. El manto no es esquiable. La mayoría de vertientes soleadas tienen el terreno al descubierto.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

