




# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 18/12/2023 al 19/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)






## Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 18/12/2023 al 19/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



#### Situación primaria



#### Estado del manto nivoso

Situación de placas de viento y nieve húmeda residualmente en solanas.

Encontramos placas de viento por encima del nivel del bosque, de forma más general en la Franja Nord Pallaresa y en los límites sur y este de Aran. Existen niveles internos que rompen y, en algún caso, propagan en los test de estabilidad por la presencia de facetas. En la Franja Nord de la Pallaresa el manto es o placa de viento o nieve dura causada por el viento fuerte de los últimos días, con un manto muy deflactado por encima de los 2000 m. Las placas, tanto en la Franja Nord de la Pallaresa como en Aran, podrán caer al paso de una persona en terreno fuertemente inclinado o convexo, en general de tamaño 1, pequeño. Las encontraremos en lugares resguardados por encima de los 2200 m en S, E y orientaciones N resguardadas. En Aran también son posibles aludes de nieve húmeda accidentales en solanas de fuerte pendiente por debajo de los 2400 m.

#### Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en el suelo desde fondo de valle en orientaciones N. El manto es esquiable, a partir de unos 2000 m, sobre todo en Arán y en los sectores más cercanos a la divisoria con Francia. A 2200 m los grosores se encuentran alrededor de los 20-50 cm, inferiores a los habituales para estas fechas. Hay acumulaciones y deflaciones importantes debido al viento del norte del último episodio.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

Las nevadas previstas para el miércoles aumentarán levemente el peligro por placas de viento. Peligro EN LEVE AUMENTO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL







## Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 18/12/2023 al 19/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



#### Situación primaria

Nieve venteada Distribución Tamaño Origen Tendencia

#### Estado del manto nivoso

Situación de placas de viento en sectores aislados.

El manto nivoso se encuentra muy duro en superficie. Predominan las costras de rehielo e incluso hielo vive en superficie. Hay, de forma aislada y en la mitad norte del sector, placas de viento por encima de los 2300-2400 m en orientaciones W, S y E en terreno muy resguardado como canales y hondonadas. Es en estos lugares donde es probable que podamos desencadenar algún alud de nieve venteada a nuestro paso, de tamaño 1, pequeño, y por lo general placas duras que a pesar del escaso tamaño podrían provocarnos daños mayores sobre todo en terreno trampa. Recomendamos que además del material básico de seguridad (DVA, pala y sonda) se haga uso de crampones y piolet por el manto duro y muy encostrado.

#### Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de unos 1600 m, con poco grosor. La nieve vieja es escasa e irregular en el sector, a menudo en forma de neveros dispersos. En el norte del sector, por encima de unos 2300-2400 m en umbrías podemos encontrar cierta continuidad del manto, pero todavía no es esquiable en ninguna cota.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

Las nevadas previstas para el miércoles aumentarán levemente el peligro por placas de viento. Peligro EN LEVE AUMENTO.









# Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 18/12/2023 al 19/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



#### Situación primaria

Nieve venteada Distribución Tamaño Origen Tendencia

## Estado del manto nivoso

Situación de placas de viento en sectores aislados.

El manto nivoso se encuentra muy duro en superficie. Predominan las costras de rehielo e incluso hielo vive en superficie. Hay, de forma aislada y en la mitad norte del sector, placas de viento por encima de los 2300-2400 m en orientaciones W, S y E en terreno muy resguardado como canales y hondonadas. Es en estos lugares donde es probable que podamos desencadenar algún alud de nieve venteada a nuestro paso, de tamaño 1, pequeño, y por lo general placas duras que a pesar del escaso tamaño podrían provocarnos daños mayores sobre todo en terreno trampa. Recomendamos que además del material básico de seguridad (DVA, pala y sonda) se haga uso de crampones y piolet por el manto duro y muy encostrado.

#### Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en el suelo a partir de unos 1400 m de forma discontinua en orientaciones norte, y por encima de los 1900 m en sur. El manto es escaso e irregular en el sector, ya menudo en forma de neveros dispersos. En el norte del sector, por encima de unos 2300-2400 m en umbrías podemos encontrar cierta continuidad del manto, pero todavía no es esquiable en ninguna cota.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

Las nevadas previstas para el miércoles aumentarán levemente el peligro por placas de viento. Peligro EN LEVE AUMENTO.










# Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 18/12/2023 al 19/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



#### Situación primaria



## Estado del manto nivoso

Situación de capas débiles persistentes en sectores aislados.

El manto nivoso continúa con fuerte enfriamiento nocturno por radiación, lo que puede provocar el desarrollo de niveles débiles persistentes. Hay presencia de placas de viento, de forma aislada, en orientaciones sur y este, predominantemente en terreno resguardado como canales y hondonadas. Es probable el desencadenamiento de algún alud de placa de viento al paso de personas, que serían de tamaño 1, pequeño, con capacidad para derribarnos y que, en lugares muy localizados, como en terreno trampa, podrían llegar a enterrar una persona. Es recomendable que además del material básico de seguridad (DVA, pala y sonda) se haga uso de crampones y piolet por el manto duro y muy encostrado.

#### Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de unos 2100 m pero de forma muy discontinua y escasa. El manto se presenta con cierta continuidad sólo en algunos sectores por encima de los 2400-2500 m con acumulaciones de nieve venteada en hondonadas. A unos 2200 m se registran valores inferiores a 5 cm. Por lo general los espesores son muy deficitarios para la época del año.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrá la situación de problema por capas débiles persistentes y las nevadas débiles previstas para el miércoles no harán variar el grado de peligro. Peligro ESTACIONARIO









# Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 18/12/2023 al 19/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

## Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

La falta de nuevas nevadas hace que la nieve continúe presente en el sector en forma de ventisqueros aislados y de no mucha extensión, principalmente en sectores de acumulación de las cotas más altas del Cadí. En el resto, la presencia de nieve es nula o testimonial. No se esperan problemas por aludes. En todo caso, la superficie del manto se encuentra a menudo helada y podría haber problemas por resbalones, por lo que se recomienda el uso del material de seguridad (casco, piolet y crampones).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







# Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 18/12/2023 al 19/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

## Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

La falta de nuevas nevadas hace que la nieve continúe presente en el sector en forma de ventisqueros aislados y de no mucha extensión, principalmente en sectores de acumulación de las cotas más altas de la vertiente sur del Cadí. En el resto, la presencia de nieve es nula o testimonial. No se esperan problemas por aludes. En todo caso, la superficie del manto se encuentra a menudo helada y podría haber problemas por resbalones, por lo que se recomienda el uso del material de seguridad (casco, piolet y crampones).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 18/12/2023 al 19/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

## Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

Continúa el tiempo estable y con falta de nevadas. El manto nivoso se mantiene muy escaso y generalmente solo se reduce a ventisqueros dispersos. No es esquiable ni continuo en ninguna cota. Los grosores a 2200 m se encuentran entre 0-10 cm y son muy deficitarios para la época del año. Los ventisqueros existentes son costras y nieves muy endurecidas por lo que se recomienda precaución en este terreno y utilizar casco así como piolet y crampones para evitar resbalones.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

