



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Aspe Ossau

Rédigé le mercredi 22 novembre 2023 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

jeudi 23 novembre







Tendance pour le vendredi 24 novembre



risque limité

Risque en baisse après purges de la neige récente et plaques à vent plus sectorisées.

Risque marqué.

Départs spontanés: En neige récente humidifiée.

Déclenchements skieurs: Plaques à vent, épaisses à l'abri du vent.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au jeudi 23 novembre 2023 au soir





Neige récente ventée de nord à nord-est, s'humidifiant au soleil.

DÉPARTS SPONTANÉS: Avec le retour d'un peu de douceur et surtout avec le soleil de la journée, humidification de la neige des ces derniers jours, franche dans un large secteur sud, occasionnant de nombreuses coulées ou avalanches de petite taille. Quelques avalanches de grande taille sont attendues au soleil le plus efficace, en partant d'une accumulation ou par déclenchement d'une plaque épaisse présente en pentes raides déventées. Activité un peu plus tardive et de moindre ampleur en versants nord.

DÉCLENCHEMENT PROVOQUÉS: Plaques formées et continuant à se former avec le maintien du vent de nord à nord-est: plaques friables d'aspect poudreux en dessous de 2400m et plaques instables assez épaisses en pentes et combes déventées, restant sensibles à de faibles sollicitations, notamment après humidification au soleil. Des plaques plus compactes sont présentes dans un large secteur nord, surtout au-delà de 2400m, sensibles à des sollicitations plus fortes ou répétées.

Neige fraîche à 1800 m Max 80 épaisseur en 24h (cm) 40 40 30 20 10 5 5 0 Lun 20 à 6h Mer 22 à 6h Jeu 23 à 6h Ven 24 à 6h Dim 19 à 6h Mar 21 à 6h





Qualité de la neige

Aspect hivernal sous un assez beau soleil, enneigement débutant vers 1400 à 1500m, remontant en altitude dans les versants ensoleillés.

Au petit matin, neige récente meuble sous 1800m, plus ou moins travaillée par le vent au-dessus, compacte en versants nord, plus meuble en versants sud et dans les combes déventées. Avec l'humidification en journée, le manteau neigeux s'alourdit nettement dans un large secteur sud, s'humidifie lentement en surface en pentes nord jusque 2200 à 2400m, reste sèche au-dessus.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Aspe Ossau

Rédigé le mercredi 22 novembre 2023 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 16/11				ven. 17/11				sam. 18/11				dim. 19/11				lun. 20/11				mar. 21/11				mer. 22/11			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	p		<u>(3)</u>		4	p		-	4	-		4	4	4	-	42	<u> </u>	<u> </u>				WE STATE		(\$3			(4)	<u> </u>
Vent (km/h)	70	60	60	60	45	45	40	45	35	25	30	30	30	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	30	40	55	55
à 3000m	→	*	Z	K	7	K	Z	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	K	7	7	+	+	+	+	+	7	Ľ
Vent (km/h)	10	10	10	15	15	10	10	10	10	10	15	15	10	5	5	5	10	10	15	20	20	15	20	20	15	10	15	20
à 1500m	7	7	4	>	>	•	4	↑	7	7	>	>	7	7	7	1	7	2	2	•	4	•	も	•	•	K	K	←

