




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 03/02/2025 al 04/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)






Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 03/02/2025 al 04/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Durante la semana pasada se han acumulado entre 30 y 50 cm de nieve nueva. La estabilidad del manto es pobre. Se ha observado actividad de aludes natural y accidental, con la caída de placas blandas de tamaño pequeño y mediano, asociadas a la presencia de niveles débiles por debajo de esta nieve reciente y venteada. Las placas todavía serán reactivas y podrán fracturarse al pasar por encima. Con su desencadenamiento podrán generar aludes de hasta tamaño 2 (mediano) con capacidad para enterrar a una persona. Los lugares peligrosos serán bajo collados y cordales, convexidades del terreno y terreno muy derecho en la mayoría de orientaciones. Por otra parte, en las laderas soleadas de fuerte pendiente también caerán aludes de nieve húmeda, de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad para enterrar a una persona.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en el suelo a partir de 1.300 m, siendo esquiable en orientación norte a partir de los 1.600 m. A 2.300 m hay acumulaciones de entre 60 y 80 cm (localmente, rozan los 100 cm). Los espesores totales están alrededor de la media en el Arán y todavía se sitúan por debajo de lo habitual en la Franja Norte de la Pallaresa.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el ascenso térmico y la insolación, el manto puede adquirir estructura de placa en cotas altas de vertiente este y sureste, y por tanto mantenerse la fragilidad del manto. Peligro: ESTACIONARIO en cotas altas.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 03/02/2025 al 04/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto está formado por partículas fragmentadas procedentes de las nevadas con viento de los últimos días. En su base encontramos costras duras. Entre las costras y la nieve venteada hay capas débiles en la mayoría de orientaciones. Existen placas de viento en orientaciones E, SE y S en cotas altas que podrán romperse al pasar por encima, justo en el nivel por encima de la costra, y en el contacto de las facetas. Con su desencadenamiento podrán generar aludes de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona. Los lugares peligrosos serán bajo collados y crestas y también canaletas donde haya acumulación y notéis que el manto está compactado.

Distribución del manto nivoso

Las últimas nevadas han dejado nieve continua en el suelo a partir de los 1.700 m. Con los últimos episodios de nieve, el manto es algo más regular en todo el sector, sobre todo por encima de los 2.000 m. Sin embargo, el grosor total todavía es inferior a lo habitual para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

No habrá cambios destacables en el estado del manto, más allá de un progresivo encostramiento en vertientes soleadas en cotas medias y bajas. Peligro: EN LEVE DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 03/02/2025 al 04/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto está formado por partículas fragmentadas procedentes de las nevadas con viento de los últimos días. En su base encontramos costras duras. Entre las costras y la nieve venteada hay capas débiles en la mayoría de orientaciones. Existen placas de viento en orientaciones E, SE y S en cotas altas que podrán romperse al pasar por encima, justo en el nivel por encima de la costra, y en el contacto de las facetas. Con su desencadenamiento podrán generar aludes de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona. Los lugares peligrosos serán bajo collados y crestas y también canaletas donde haya acumulación y notéis que el manto está compactado.

Distribución del manto nivoso

Las últimas nevadas han dejado nieve continua en el suelo a partir de los 1.700 m. Con los últimos episodios de nieve, el manto es algo más regular en todo el sector, sobre todo por encima de los 2.000 m. Sin embargo, el grosor total todavía es inferior a lo habitual para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

No habrá cambios destacables en el estado del manto, más allá de un progresivo encostramiento en vertientes soleadas en cotas medias y bajas. Peligro: EN LEVE DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL







Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 03/02/2025 al 04/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



DÉBIL (1), por debajo de 2.500 m. LIMITADO (2), por encima de 2.500 m.

Situación primaria

Nieve venteada Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

El manto está formado por partículas fragmentadas procedentes de las nevadas con viento de los últimos días. En su base encontramos costras duras. Entre las costras y la nieve venteada comienzan a formarse capas débiles por el enfriamiento del manto. Hay placas de viento en orientaciones E, SE y S en cotas altas bajo collados y cordales, que podrán fracturarse al pasar por encima, justo en el nivel por encima de la costra. Con su desencadenamiento podrán generar aludes de tamaño 1 (pequeño) y, muy localmente, de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona. En cotas medias y bajas en laderas soleadas, el manto se empieza a encostrar ligeramente.

Distribución del manto nivoso

Con las últimas nevadas, el manto es más regular a partir de los 2.000 o 2.100 m, pero los espesores son escasos, por lo general. La nieve es esquiable a partir de unos 2.200 m. El grosor total está por debajo de lo habitual en esta época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios destacables en el estado del manto. Peligro: EN LEVE DESCENSO.










Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 03/02/2025 al 04/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El enfriamiento interno favorece la formación de cristales facetados, sin cohesión entre ellos. En las capas más superficiales todavía encontramos partículas fragmentadas por nevadas con viento de días atrás. De forma aislada, podremos encontrar alguna pequeña placa dura bajo cordales o a la salida de las canales que, muy localmente, podría fracturarse al pasar por encima. En este caso podría generarse algún alud de pequeño tamaño, sin capacidad para enterrar a una persona, pero sí de hacernos caer. Vigilad con los resbalones, sobre todo, a la salida de las canales.

Distribución del manto nivoso

El manto no es esquiable debido al poco grosor y su distribución irregular. El grosor total está por debajo de lo habitual por estas fechas.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios importantes en la estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.









Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 03/02/2025 al 04/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación favorable

Tendencia





Estado del manto nivoso

El fuerte viento en altura de la semana pasada podrá haber formado alguna pequeña placa dura bajo cordales, donde hubiera manto viejo, que, muy localmente, podría fracturarse al pasar por encima. En este caso podría generarse algún alud de pequeño tamaño, sin capacidad para enterrar a una persona, pero sí de hacernos caer.

Distribución del manto nivoso

Con las últimas nevadas débiles encontramos nieve en el suelo por encima de unos 1.800 m en umbrías, pero, en general, hay muy poco grosor. El manto no es esquiable, sólo en prados donde haya mayor acumulación.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios destacables en la estabilidad del poco manto existente. Peligro: SIN CAMBIOS.









Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 03/02/2025 al 04/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve venteada

Distribución

Tamaño

Origen

Tendencia

Estado del manto nivoso

Las débiles nevadas de la semana pasada han dejado un manto superficial formado por partículas fragmentadas y nieve granulada. Por debajo, encontramos costras gruesas y facetas en la base. Las fuertes rachas pueden haber generado alguna pequeña placa de viento, bajo collados y cordales, con manto previo, por encima de los 2.300 o 2.400 m, en lugares donde haya más acumulación. Las orientaciones donde podemos encontrar la nieve venteada más compactada serán a este y sureste. En caso de encontrar alguna placa, ésta podrá fracturarse al circular por encima, generando algún alud de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad para cubrir una persona, pero que nos puede desequilibrar y derribarnos.

Distribución del manto nivoso

La última débil nevada ha dejado nieve por encima de los 1.500 m, pero el manto nivoso sigue siendo muy escaso. Sólo es esquiable en sectores muy restringidos, como en tubos y lugares muy resguardados del viento, siempre de forma discontinua. Los espesores siguen siendo inferiores a los habituales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios destacables en la estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.



