



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Andorre (massif)

Rédigé le mercredi 13 décembre 2023 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

ieudi 14 décembre









risque limité

Tendance pour le vendredi 15 décembre

Peu d'évolution sauf un début de stabilisation probable en sud l'après-midi

Risque limité.

Départs spontanés : Nombreuses moyennes avalanches dans les pentes raides

Déclenchements skieurs : Plaques friable en formation

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au jeudi 14 décembre 2023 au soir





Formation de plaques friables en raison du vent turbulent

DÉPARTS SPONTANÉS: Quelques avalanches de taille 2 (moyennes) dans les pentes suffisamment raides vont se produire pendant les chutes de neige. Elles seront plus nombreuses en altitude où les ancrages (rochers ou les rugosités de terrain) sont déjà enfouis sous la neige, et sur le Nord de la principauté du fait de chutes de neige plus faibles en allant vers le sud.

DÉCLENCHEMENT PROVOQUÉS: Des plaques continuent à se former au-dessus des neiges récentes restées légères au fur et à mesure des chutes et des variations du vent souvent turbulent. Ces quelques plaques le plus souvent dans un large secteur Sud à Est sont difficilement détectables et peuvent céder par faible surcharge. La neige mobilisable est réduite mais augmente au fil des heures avec les chutes de neige, surtout sur le nord de la principauté où les cumuls sont plus importants.







Qualité de la neige

Avec les chutes de neige de la nuit la montagne reprend un aspect hivernal avec jeudi matin sur le nord de la Principauté 20 à 25 cm au-dessus de 1800m inégalement répartis du fait du vent de Nord à Nord-Ouest turbulent, certaines crêtes restant dégarnies. Ces neiges reposent soit sur un sol nu, soit sur un manteau neigeux dur ayant subi plusieurs cycles humidification/regel. Plus au sud les quantités sont moindres.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Andorre (massif)

Rédigé le mercredi 13 décembre 2023 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 07/12				ven. 08/12				sam. 09/12				dim. 10/12				lun. 11/12				mar. 12/12				mer. 13/12			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	-	4	p	-	*				∮	-	-	*	-	-	-	-	-		p	-	-	-	-	4	-		4	-
Vent (km/h)	30	50	45	60	50	65	85	75	70	65	70	90	70	65	50	65	55	60	60	75	70	75	80	50	40	45	45	75
à 3000m	K	N	*	*	*	7	7	4	+	7	7	7	7	7	*	K	*	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
Vent (km/h)	5	15	5	5	5	20	25	25	30	20	25	25	45	30	5	20	10	35	35	40	15	20	15	5	5	10	10	15
à 2000m	G	7	7	+	2	2	7	7	+	2	2	7	2	2	→	2	→	*	*	→	7	→	→	7	7	3	→	7

