
Venerdì 02.05.2025


Pubblicato il 01.05.2025 alle ore 17:00



Mattina



pomeriggio



1	2	3	4	5
debole	moderato	marcato	forte	molto forte



Venerdì 02.05.2025

Pubblicato il 01.05.2025 alle ore 17:00



Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:





Tendenza: pericolo valanghe stabile

per Sabato il 03.05.2025







Stabilità del manto nevoso: discreta Punti pericolosi: pochi

Dimensione valanga: piccole

PM:





Neve bagnata

Tendenza: pericolo valanghe stabile per Sabato il 03.05.2025





Stabilità del manto nevoso: discreta

Punti pericolosi: pochi Dimensione valanga: medie

Dopo una notte serena, al mattino predominano in molti punti condizioni piuttosto favorevoli, poi il pericolo di valanghe bagnate aumenterà.

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà più rapidamente del giorno precedente.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, a partire da mezzogiorno i punti pericolosi aumenteranno. Con l'umidificazione, specialmente alle quote medie e alte e sui pendii ripidi esposti al sole sono possibili valanghe umide e bagnate di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni.

Le escursioni dovrebbero iniziare e terminare presto.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Il manto di neve vecchia rimane stabile a livello generale. Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata diffusamente un netto inumidimento del manto di neve vecchia. Al di sotto dei 2000 m circa è presente poca neve.

Tendenza

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà più rapidamente del giorno precedente.

Piemonte Pagina 2



Venerdì 02.05.2025

Pubblicato il 01.05.2025 alle ore 17:00



Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:





Tendenza: pericolo valanghe stabile per Sabato il 03.05.2025









Stabilità del manto nevoso: discreta

Punti pericolosi: pochi

Dimensione valanga: piccole

PM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile per Sabato il 03.05.2025









Stabilità del manto nevoso: discreta Punti pericolosi: alcuni

Dimensione valanga: piccole







Stabilità del manto nevoso: discreta

Punti pericolosi: pochi

Dimensione valanga: piccole

Dopo una notte serena, al mattino predominano in molti punti condizioni piuttosto favorevoli, poi il pericolo di valanghe bagnate aumenterà. Neve

ventata meno recente al di sopra dei 3000 m circa.

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà più rapidamente del giorno precedente.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, a partire da mezzogiorno i punti pericolosi aumenteranno. Con l'umidificazione, specialmente alle quote medie e alte e sui pendii ripidi esposti al sole sono possibili valanghe umide e bagnate di medie dimensioni.

Inoltre principalmente ad alta quota e in alta montagna gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni dell'ultima settimana possono a livello isolato ancora subire un distacco.

Le escursioni dovrebbero iniziare e terminare presto.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

st.6: neve a debole coesione e vento

Soprattutto al di sotto dei 2800 m circa,: Il manto nevoso è ben consolidato a livello generale.

Piemonte Pagina 3 Pubblicato il 01.05.2025 alle ore 17:00



La neve fresca e quella ventata poggiano in parte su una superficie del manto di neve vecchia liscia, specialmente sui pendii ombreggiati ripidi estremi al di sopra dei 3000 m circa.

Al di sotto dei 2000 m circa è presente poca neve.

Tendenza

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà più rapidamente del giorno precedente.

