



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Pays-Basque

Rédigé le mercredi 13 décembre 2023 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

jeudi 14 décembre







Neige forte ventée.

Tendance pour le vendredi 15 décembre



Retour au beau temps et fraîcheur : évolution nette en sud raide, lente et peu significative en nord.

Risque marqué.

Départs spontanés : en neige récente. **Déclenchements skieurs :** plaques instables.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au jeudi 14 décembre 2023 au soir




Encore quelques chutes de neige avec vent de nord-ouest à nord.


DÉPARTS SPONTANÉS : Les chutes de neige ventées de nord-ouest à nord de la nuit et de jeudi matin sont conséquentes et forment des accumulations parfois importantes en versants est à sud-ouest.

On peut donc s'attendre, partant des pentes raides, à de nombreuses petites avalanches en neige récente durant les chutes de neige, puis dans l'après-midi, une fois les accumulations en place, à des avalanches de taille moyenne à parfois grande.

DÉCLENCHEMENT PROVOQUÉS : Les chutes de neige marquées et irrégulièrement ventées de la nuit ont formé des plaques instables

- friables et d'aspect poudreux dans de nombreux secteurs à l'abri des vent de nord-ouest nord, sensibles à de faibles sollicitations. Ces plaques peuvent être assez épaisses en est à sud.
- plutôt dures et beaucoup moins épaisses en secteur nord-ouest à nord ventés. Ces plaques sont sensibles à des sollicitations plus fortes ou répétées.





Épaisseur de neige hors-piste mer. 13 décembre 7 cm 2000 m 2000 m 0 cm 1500 m 0 cm 1500 m 0 cm 1000 m 1000 m Altitudes enneigement continu Versant NORD 1600 m Versant SUD 1700 m

Qualité de la neige

Limite d'enneigement nettement plus basses que les 1600 à 1700m de ce mercredi, la montagne retrouve un aspect plus hivernal dès 1200 à 1300m, mais sols nus juste saupoudrés jeudi matin entre 1000 et 1300m. Couche de neige fraîche épaisse au petit matin au-dessus de 1400 à 1500m, s'épaississant encore en matinée, très travaillée par le vent en versant ouest à nord, plus meuble et d'aspect poudreux dans les autres versants déventés. Pas d'évolution de la qualité de la neige avec les températures restant froides en journée.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Pays-Basque

Rédigé le mercredi 13 décembre 2023 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 07/12				ven. 08/12				sam. 09/12				dim. 10/12				lun. 11/12				mar. 12/12				mer. 13/12			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	-	1	1	***************************************	W. Park		-	2	4	2		1		-		-	-	-	p	-	-	2	-	-	Se		(N)	
Vent (km/h)	65	100	100	65	60	65	55	45	25	50	75	60	60	65	55	55	50	60	55	75	85	70	60	55	75	75	85	80
à 2000m	↑	↑	→	→	2	4	•	2	→	→	4	24	4	→	M	→	→	→	>	→	7	7	→	→	4	→	7	•
Vent (km/h)	35	40	40	30	35	25	15	10	10	30	25	15	15	30	20	20	20	25	20	35	35	30	15	15	15	30	35	30
à 1000m	↑	1	1	7	7	4	4	t	7	1	7	→	>	>	→	2	7	↑	1	1	1	1	7	7	>	→	2	•

