




# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 23/11/2023 al 24/11/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)







## Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 23/11/2023 al 24/11/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

### Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

A partir de unos 1200 m podemos encontrar nieve en el sector. Los grosores a 2200 m se han incrementado en los últimos días y se encuentran alrededor de 30-40 cm, con los grosores más destacables en el este del sector. Entre el miércoles y el jueves se registra transporte de la nieve por efecto del viento a partir de unos 1700 m en los límites sur y este del valle y en la Franja Nord Pallaresa.

El viernes todavía podrán producirse deslizamientos basales en terreno propicio, es decir, de fuerte pendiente, liso, herboso y soleado, de tamaños 1 o incluso 2, con capacidad para enterrar a una persona. También podría caer alguna purga superficial de nieve húmeda. Se recomienda observar la actividad de aludes de nieve húmeda y deslizamientos basales, así como otros indicios de humedecimiento, evitando el terreno donde tengan lugar.

En zonas de acumulación muy claras todavía podría desprenderse, al paso de personas, alguna placa de viento, si bien tienden a asentar con el paso de los días.







## Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 23/11/2023 al 24/11/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

### Nota nivológica:

La presencia de nieve es irregular en el sector. En el sur podemos encontrar nieve a partir de unos 1800-2000 m, con grosores que a 2200 m no llegan a 10 cm. En el norte del sector la nieve está presente y por encima de unos 1600 m los grosores que se acercan a 20 cm. Sin embargo, se trata de la primera nevada y no hay condiciones de esquiabilidad en ninguna cota.

Ha habido intenso transporte de nieve causado por el viento de componente norte. De forma local, en alguna zona de acumulación muy clara como la salida de un canal, sobre todo en el caso de que esté orientada al sur, podría caer algún alud en forma de placa de viento al paso de personas. Evitar el terreno trampa en este tipo de relieve.

Además, podría desprenderse alguna bola o purga de nieve húmeda en terreno favorable.



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL





# Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 23/11/2023 al 24/11/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

### Nota nivológica:

La nieve está presente en el sector a partir de unos 1400 m, en forma de fina capa. A 2200 m, el grosor alcanza unos 10 cm en el sur del sector y puede superar los 20 cm en el límite norte. El viento de componente norte está dando lugar a transporte por encima del nivel del bosque. Sin embargo, se trata de la primera nevada y no hay condiciones de esquiabilidad en ninguna cota.

De forma local, en alguna zona de acumulación muy clara como la salida de un canal, sobre todo en el caso de que esté orientada al sur, podría caer algún alud en forma de placa de viento al paso de personas. Evitar el terreno trampa en este tipo de relieve. Además, podría desprenderse alguna bola o purga de nieve húmeda en terreno favorable.



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL





## Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 23/11/2023 al 24/11/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

## Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

La nieve está presente en el sector a partir de unos 1600 m, con poco grosor, y alcanza unos 20-30 cm de grosor a 2200 m debido a la nevada de los días 21 y 22 de noviembre. El viento de componente norte está dando lugar a transporte por encima del nivel del bosque. Sin embargo, se trata de la primera nevada y no hay condiciones de esquiabilidad en ninguna cota.

De forma local, en alguna zona de acumulación muy clara como la salida de un canal, sobre todo en el caso de que esté orientada al sur, podría caer algún alud en forma de placa de viento al paso de personas. Habrá que evitar el terreno trampa en este tipo de terreno. Además, podría desprenderse alguna bola o purga de nieve húmeda en terreno favorable que no esté purgado.







# Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 23/11/2023 al 24/11/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

## Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

Actualmente, existe una fina capa de nieve a partir de unos 1600 m, proveniente del episodio de nieve de los días 21 y 22 de noviembre. Las acumulaciones de nieve a 2200 m son de unos 5 cm, redistribuidos por el viento de componente norte. Por el momento no hay condiciones para circular sobre la nieve con esquís o raquetas en cota alguna. Se espera cierto humedecimiento de la nieve entre el jueves y el viernes, pero con las

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

cantidades de nieve presentes no hay condiciones para la ocurrencia de aludes.







# Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 23/11/2023 al 24/11/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

## Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

La presencia de nieve es testimonial en el sector, y proviene principalmente de la escasa nevada de los días 21 y 22 de noviembre. Esta nieve no llega a cubrir el suelo y no hay condiciones para prácticas como esquí o travesías con raquetas. No existen condiciones para la ocurrencia de aludes. Además, con el fuerte incremento térmico previsto para el jueves y el viernes, esta nieve tenderá a desaparecer.







# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 23/11/2023 al 24/11/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

### Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

Actualmente, existe una fina capa de nieve a partir de unos 1600 m, proveniente del episodio de nieve de los días 21 y 22 de noviembre. Las acumulaciones de nieve a 2200 m son de unos 5-10 cm, fuertemente redistribuidos por el viento de componente norte. Por el momento no hay condiciones para circular sobre la nieve con esquís o raquetas en cota alguna. De forma muy local, en alguna zona de acumulación muy clara como la salida de un canal, sobre todo en el caso de que esté orientada al sur, podría caer algún alud en forma de placa de viento, por lo general al paso de personas. Además, podría desprenderse alguna bola o purga de nieve húmeda en terreno favorable.

