




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 25/12/2024 al 27/12/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)








Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 25/12/2024 al 27/12/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El aumento de la temperatura y alta humedad está dando lugar a un manto muy variable. Ha habido actividad natural de aludes de nieve húmeda el martes; también, por sobrecarga muy fuerte se han producido aludes de placa de tamaño 3 (grande). En la mayoría de orientaciones, el manto descansa sobre niveles facetados; es probable que al paso de personas se desencadenen aludes de placa dura, de tamaño 2, muy localmente de tamaño 3, grande, suficiente para cubrir un grupo de personas. Son probables también aludes de nieve húmeda de tamaño 2, y deslizamientos basales, alguno de tamaño 3. Por las mañanas del 26 y 27, el rehielo superficial del manto será más efectivo, pero a lo largo de las horas diurnas volverá a aumentar la probabilidad de aludes de nieve húmeda y deslizamientos basales.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo desde fondo de valle, con grosores muy variables en cotas altas según la afectación del viento. Los espesores a 2.200 m varían entre 40-70 cm, localmente en puntos resguardados hasta 100 cm. El grosor total es el normal para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

El manto tenderá a rehelar en las solanas y mantenerse internamente inestable en las umbrías. Peligro SIN CAMBIOS o EN LIGERO DESCENSO EN LAS MAÑANAS

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 25/12/2024 al 27/12/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El viento muy fuerte de NW (140 km/h) ha dejado algunas placas de nieve venteada, locales, en orientaciones este y sur, encima de placas antiguas, que se pueden romper al paso de personas y generar aludes de placa dura de tamaño 1, pequeño (sin capacidad de cubrir a una persona, pero sí de hacer perder el equilibrio y tumbarnos). Además, hay niveles débiles internos en las umbrías y por encima de los 2.000 m, que permiten el inicio y la propagación de fracturas. En el extremo norte del sector, de manera muy local, donde haya más acumulación, los aludes de placa pueden ser localmente de hasta tamaño 2 (con capacidad para enterrar a una persona). Los próximos días encontraremos un manto encostrado en solanas por la mañana y con placas de viento duras en cotas altas. En las umbrías el manto lentamente se debilitará internamente.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de unos 1.700 m, disminuyendo hasta 1.000 m en el extremo norte. En cotas altas está extremadamente venteado con mucho suelo al descubierto. Es esquiable a partir de unos 2.000 m, en vertientes herbosas y vertientes protegidas del viento. Los grosores a 2.200 m varían entre 30-40 cm, hasta 50-60 cm en cotas altas protegidas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con tiempo anticiclónico, se humedecerán las solanas de día y se encostrarán de noche; pocos cambios en las umbrías. Peligro SIN CAMBIOS.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 25/12/2024 al 27/12/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El viento muy fuerte de NW (130 km/h) ha dejado algunas placas de nieve venteada, locales, en orientaciones este y sur, sobre placas antiguas, que se pueden romper al paso de personas y generar aludes de placa dura de tamaño 1, pequeña (sin capacidad de cubrir a una persona, pero sí de hacer perder el equilibrio y tumbarnos). Aparte, existen niveles débiles internos en las umbrías y por encima de los 2.000 m, que permiten el inicio y la propagación de fracturas. El sábado por la mañana había escarcha formada en algunos lugares; probablemente el viento la ha destruido, o puede quedar enterrada en claros de bosque. En el extremo norte del sector, de forma muy local, donde haya más acumulación, los aludes de placa pueden ser localmente de hasta tamaño 2 (con capacidad para enterrar a una persona). Los próximos días encontraremos un manto encostrado en solanas por la mañana y con placas de viento duras en cotas altas. En las umbrías el manto lentamente se debilitará internamente.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de unos 1.700 m, bajando hasta 1.000 m en el extremo norte. En cotas altas está extremadamente venteado con mucho suelo al descubierto. Es esquiable a partir de unos 2.000 m, en vertientes herbosas y vertientes protegidas del viento. Los grosores a 2.200 m varían entre 30-40 cm, hasta 50-60 cm en cotas altas protegidas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con tiempo anticiclónico, se humedecerán las solanas de día y se encostrarán de noche; pocos cambios en las umbrías. Peligro SIN CAMBIOS.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 25/12/2024 al 27/12/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El viento muy fuerte de NW ha dejado algunas placas de nieve venteada, locales, en orientaciones este y sur, encima de placas antiguas, que se pueden romper al paso de personas y generar aludes de placa dura de tamaño 1, pequeño (sin capacidad de cubrir a una persona, pero sí de hacer perder el equilibrio y tumbarnos). Aparte, existen niveles débiles internos en las umbrías y por encima de los 2.000 m, que permiten el inicio y la propagación de fracturas. En el extremo norte del sector, de forma muy local, donde haya más acumulación, los aludes de placa pueden ser localmente de hasta tamaño 2 (con capacidad para enterrar a una persona). El manto se ha humedecido por debajo de 2.200-2.400 m. Los próximos días encontraremos un manto encostrado a solanas por la mañana y con placas de viento duras en cotas altas. En las umbrías el manto lentamente se debilitará internamente.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de unos 1.500 m. En cotas altas está extremadamente venteado con mucho suelo al descubierto. Es esquiable a partir de unos 2.000 m, en vertientes herbosas y vertientes protegidas del viento. Los grosores a 2.200 m varían entre 30-40 cm y son normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con tiempo anticiclónico, se humedecerán las solanas de día y se encostrarán de noche; pocos cambios en las umbrías. Peligro SIN CAMBIOS.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 25/12/2024 al 27/12/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto se muestra encostrado en superficie. Dentro encontramos facetas y algún cubilete debido al enfriamiento interno de estos días; en los test de sobrecarga ya se fractura algunos de estos niveles, aunque sin propagaciones. De forma aislada, en la parte superior de las canales, es posible algún alud de placa dura desencadenada por una sobrecarga fuerte, al paso de varias personas, de tamaño 1, pequeño, sin capacidad de enterrar a una persona, pero sí para desequilibrarnos y derribarnos. Cuidado con los resbalones por presencia de un manto endurecido debido a la fusión-rehielo de estos días. Los lugares peligrosos se encuentran a la salida de las canales.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1.600 m. El manto es difícilmente esquiable debido al poco grosor, en todo caso sobre prados por encima de 1.800 m. Los espesores están un poco por debajo de lo normal para estas fechas, entre 20-30 cm a 2.200 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

El manto internamente se irá debilitando en las umbrías y endureciendo por rehielo en las solanas. Peligro SIN CAMBIOS o EN LIGERO AUMENTO.










Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 25/12/2024 al 27/12/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto está extremadamente venteado por viento de NW y endurecido en superficie, donde el viento ha acumulado nieve. Internamente, hay niveles débiles formados días atrás que continuarán debilitándose los próximos días. Muy localmente, puede fracturarse alguna placa de viento dura por sobrecarga fuerte, por ejemplo al paso de varias personas esquiando o con raquetas, y provocar algún alud de placa, que sería de tamaño 1, pequeño, sin capacidad de enterrarnos pero sí para desequilibrarnos y derribarnos. Las encontraremos sobre todo bajo collados y cordales y en orientaciones este. En las solanas el manto se humedece de día y rehiela de noche. Cuidado también con los resbalones debido a un manto rehelado superficialmente.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.700 m en umbrías, esquiable por encima de unos 2.100 m en sectores herbosos. Los espesores a 2.200 m oscilan entre 20-30 cm. En cotas altas expuestas al viento del norte aparece el suelo al descubierto.

Tendencia para las próximas 48-72h

No habrá cambios significativos en el estado del manto. Peligro SIN CAMBIOS o EN LIGERO AUMENTO por la formación de capas débiles internas en las umbrías.









Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 25/12/2024 al 27/12/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve venteada Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

El manto está extremadamente venteado por el viento del NW del fin de semana y hasta el martes. Se muestra endurecido en superficie. Internamente en puntos resguardados umbríos hay capas débiles internas que irán creciendo en los próximos días. De manera aislada, bajo collados y cordales es posible algún alud de placa dura desencadenada por una sobrecarga fuerte, al paso de varias personas, de tamaño 1, pequeño, sin capacidad de colgar a una persona, pero sí para desequilibrarnos y hacernos caer. Cuidado con los resbalones por presencia de un manto endurecido debido a la fusión-rehielo que se inicia desde el miércoles en adelante.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1600 m. El manto es difícilmente esquiable debido al poco grosor, en todo caso sobre prados por encima de 1.800 m. Los espesores están algo por debajo de lo normal, entre 10-30 cm a 2.200 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

El manto internamente se irá debilitando en las umbrías y endureciendo por rehielo en las solanas. Peligro SIN CAMBIOS o EN LIGERO AUMENTO.



