




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 03/01/2025 al 04/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)








Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 03/01/2025 al 04/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Entre la madrugada del viernes y el sábado se esperan precipitaciones débiles en general, de nieve por encima de unos 2.200-2.400 m, con viento moderado del NW.

Con estas condiciones se podrán formar placas de viento en orientaciones E y N principalmente, de cota alta, y más presentes en la mitad N. Serán placas blandas, de pequeño tamaño, que podrán romper al paso de un esquiador y provocar aludes de pequeño tamaño, sin capacidad para enterrar a una persona. Asimismo, las precipitaciones en forma de agua en cotas bajas y medias y el aumento de temperatura para el sábado podrá provocar actividad de aludes de nieve húmeda en todas orientaciones por debajo de unos 2.400 m, y por encima de esta cota en orientación S. En general, serán caída de bolas y aludes de tamaño 1, pequeño. No se descarta tampoco la posibilidad de algún deslizamiento basal en cotas bajas y medias de cualquier orientación.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo desde fondo de valle en umbrías, con espesores muy variables en cotas altas según la afectación del viento. El manto es esquiable en N a 1.400 m y 1.700 m en S. Los espesores a 2.200 m varían entre 40-70 cm, localmente, en puntos resguardados, hasta 100 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Hasta el lunes no se esperan cambios significativos en la estabilidad del manto. Peligro: en LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 03/01/2025 al 04/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Se esperan precipitaciones débiles en el extremo N del sector entre hoy mediodía y mañana de madrugada, con cota de nieve alta y viento moderado del NW.

Con estas condiciones es posible la formación de placas de viento en cota alta, principalmente en orientaciones E y N. Serán placas blandas y de pequeño tamaño que podrán romper por sobrecarga débil, por ejemplo, al paso de un esquiador, y que podrían desencadenar aludes de tamaño 1, pequeño, sin capacidad para enterrar a una persona.

Asimismo, todavía hay niveles débiles internos bajo placas duras antiguas, presentes de forma aislada y local, que podrían fracturarse por sobrecarga fuerte y generar aludes de tamaño 1, pequeño.

Los sectores que no se vean afectados por la nevada continuarán con un manto endurecido superficialmente y peligroso por los resbalones. Recuerde llevar material de seguridad para evitar resbalones y lesiones (crampones, piolet y casco).

Distribución del manto nivoso

En la mitad norte, hay nieve a partir de unos 1.800 m en las umbrías, por encima de 2.000 m en las solanas, con manto discontinuo hasta arriba. En cotas altas está extremadamente venteado con sectores al descubierto. Es esquiable con continuidad a partir de unos 2.100 m, en vertientes herbosas y vertientes protegidas del viento.

Tendencia para las próximas 48-72h

No habrá cambios significativos en el estado y estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 03/01/2025 al 04/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Se esperan precipitaciones débiles en el extremo N del sector entre hoy mediodía y mañana de madrugada, con cota de nieve alta y viento moderado del NW.

Con estas condiciones es posible la formación de placas de viento en cota alta, principalmente en orientaciones E y N. Serán placas blandas y de pequeño tamaño que podrán romper por sobrecarga débil, por ejemplo, al paso de un esquiador, y que podrían desencadenar aludes de tamaño 1, pequeño, sin capacidad para enterrar a una persona.

Asimismo, todavía hay niveles débiles internos bajo placas duras antiguas, presentes de forma aislada y local, que podrían fracturarse por sobrecarga fuerte y generar aludes de tamaño 1, pequeño.

Los sectores que no se vean afectados por la nevada continuarán con un manto endurecido superficialmente y peligroso por los resbalones. Recuerde llevar material de seguridad para evitar resbalones y lesiones (crampones, piolet y casco).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve a partir de los 1.800 m en las umbrías, por encima de 2.000 m en las solanas, con manto discontinuo hasta arriba. En cotas altas está extremadamente venteado con sectores al descubierto. Es esquiable con continuidad a partir de unos 2.100 m, en vertientes herbosas y vertientes protegidas del viento.

Tendencia para las próximas 48-72h

No habrá cambios significativos en el estado y estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 03/01/2025 al 04/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El aumento de la nubosidad y humedad ha provocado una disminución del enfriamiento superficial nocturno del manto; sin embargo, sigue presente la costra superficial. Entre hoy y mañana es posible alguna precipitación muy débil en el extremo norte.

Bajo collados y cordales todavía podemos encontrar, de manera local, placas de viento que descansan sobre niveles débiles y que podrían fracturarse por una sobrecarga fuerte, al paso de un grupo de personas, y generar aludes de placa dura de tamaño 1, pequeña (sin capacidad para enterrar a una persona, pero sí para desequilibrarla y derribarla).

El manto se encuentra endurecido superficialmente y hay que tener cuidado con los resbalones. Recuerde llevar material de seguridad para evitar resbalones y lesiones (crampones, piolet y casco).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de unos 1.700 m en umbrías y 2.100 en solanas. En cotas altas está extremadamente venteado con muchos sectores con el suelo al descubierto. Es esquiable a partir de unos 2.100 m, en vertientes herbosas y vertientes protegidas del viento. Los grosores a 2.200 m varían entre 20-40 cm y son normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

No habrá cambios significativos en el estado y estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.










Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 03/01/2025 al 04/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Se espera un aumento de la nubosidad pero sin precipitaciones en el sector.

El manto aún mantiene una costra superficial endurecida y unos niveles débiles internos desarrollados durante las últimas jornadas de fuerte enfriamiento nocturno superficial. En umbrías resguardadas del sector y canales del Cadí, principalmente en los tramos superiores, se mantiene la posibilidad de que se pueda desencadenar algún alud de placa dura, de manera muy local y aislada, por sobrecarga fuerte, por ejemplo, por el paso de un grupo de personas. Los aludes serían de tamaño 1, pequeño, sin capacidad de enterrar a una persona, pero sí para desequilibrarnos y derribarnos.

Hay que tener cuidado con los resbalones debido al manto endurecido superficialmente. Recuerde llevar material de seguridad para evitar los resbalones y lesiones (crampones, piolet y casco).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1.600 a 1.700 m. El manto es difícilmente esquiable debido al poco grosor, en todo caso sobre prados por encima de 1.900 m. Los espesores están algo por debajo de lo normal, entre 20-30 cm a 2.200 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las condiciones del manto no variarán. Peligro: SIN CAMBIOS.










Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 03/01/2025 al 04/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Durante los últimos días se han ido desarrollando los niveles débiles internos del manto favorecidos por el escaso grosor y el enfriamiento nocturno superficial. Aún encontramos una corteza superficial muy dura pero más delgada que en jornadas pasadas y localmente el afloramiento de nieve vieja más seca. En todo el sector el manto es escaso y de poco grosor. A pesar de estas condiciones, todavía puede haber presencia, de forma aislada y local, de placas de viento duras que con sobrecarga fuerte se podrían fracturar y provocar algún pequeño alud de placa, sin capacidad para enterrarnos pero sí para desequilibrarnos y hacernos caer.

Preste atención a los posibles resbalones debido a un manto mayoritariamente rehelado en superficie. No olvide material de seguridad para evitar los resbalones y lesiones (crampones, piolet y casco).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800 m en umbrías. El manto es discontinuo hasta las cimas, con mayor presencia de nieve en sectores boscosos de orientaciones N. Los espesores a 2.200 m oscilan entre 10-30 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

No habrá cambios significativos en el estado del manto. Peligro: SIN CAMBIOS










Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 03/01/2025 al 04/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El enfriamiento nocturno del manto ha disminuido por la presencia de nubes medias y altas.

Continúa la presencia de una costra superficial dura y de niveles débiles por debajo de ésta. El manto es muy irregular en todo el sector, discontinuo y con extensas zonas con el suelo al descubierto. Sin embargo, la presencia de capas débiles internas mantiene la probabilidad muy local de desencadenarse un alud por sobrecarga fuerte, por ejemplo al paso de un grupo de personas, principalmente bajo collados y crestas y canaletas resguardadas. Serían de tamaño 1, pequeño, sin capacidad para enterrar a una persona, pero sí para desequilibrarla y derribarla. La superficie del manto se mantiene dura y muy resbaladiza. Recuerde llevar el material de seguridad para evitar los resbalones y lesiones (crampones, piolet y casco).

Distribución del manto nivoso

El manto es muy discontinuo con presencia de nieve desde 1.700 m en las umbrías y 1.900 m en las solanas, esquiable sólo por tubos y lugares resguardados del viento. Los espesores están por debajo de lo normal, entre 10-30 cm a 2.200 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las condiciones del manto se mantendrán estables. Peligro: SIN CAMBIOS.



