



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Cinto Rotondo

Rédigé le samedi 10 mai 2025 à 15h




Estimation des risques pour le :

DIMANCHE 11 MAI

MANTEAU NEIGEUX BIEN STABILISÉ







Indice de risque faible.

Départs spontanés: Rares coulées de neige humide.

Déclenchements provoqués : Peu probables.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:



鸠 neige humide

Départs spontanés: De rares coulées de neige humide peuvent se produire dans les pentes raides pendant les chutes de pluie, l'après-midi.

Déclenchements provoqués: Peu probables.

<u>Autres</u>: De rares corniches en place peuvent encore casser.

Qualité de la neige

Enneigement: L'enneigement est très hétérogène selon les versants et discontinu, composé souvent de plaques ou langues de neige. Les combes et couloirs en versants Nord sont encore bien garnis. En revanche, la neige est absente en moyenne montagne et les crêtes et sommets sont souvent dégarnis. À la Maniccia, à 2350 m dans le massif du Rotondo, on relève 1m86 de hauteur totale de neige.

Enneigement skiable: En choisissant bien son itinéraire, les limites skiables varient généralement de 2000 m en Nord à 2200 m en Sud.

Qualité de la neige: Au-dessus de 2300 m, une petite couche de neige fraîche s'est déposée mercredi, en quantité très inégale selon les sommets, composée en partie de neige roulée. Des surfaces dures ou glacées peuvent apparaitre. En dessous de 2300m, la fonte se poursuit avec le retour de la douceur. Le manteau neigeux, humidifié en profondeur, est bien tassé. Des plaques de glace subsistent toutefois par endroits.

Aperçu météo pour le dimanche 11 mai

matin après-midi soir







Averses de pluie l'après-midi, localement fortes et orageuses.


Pluie-Neige		2300 m	2 500 m	
Iso 0 °C	3100 m	2800 m	2 900 m	2 900 m
Vent 1500 m	≥ 10 km/h	C 20 km/h	20 km/h	← 10 km/h
Vent 3000 m	Ľ 15 km/h	← 20 km/h	7 25 km/h	→ 25 km/h

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m





Tendance du lundi 12 mai



Indice de risque faible

Pas d'évolution.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Cinto Rotondo


Rédigé le samedi 10 mai 2025 à 15h





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

		dim.	04/05		lun. 05/05			mar. 06/05				mer. 07/05				jeu. 08/05				ven. 09/05				sam. 10/05				
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	Ñ	**	4	*	1	4 de la company	*	1	7	<u>₹</u>	<u>~</u>			4		1	7	**	4	S.	S.	4	4	SP	4	4	4	A.
Vent (km/h)	30	40	50	70	70	60	70	60	60	30	25	25	25	30	45	50	55	40	30	30	20	20	20	30	20	20	15	20
à 3000m	*	7	7	M	K	*	*	*	*	*	*	N	7	7	7	*	*	Ľ	7	*	*	*	*	*	*	7	7	↑
Vent (km/h)	20	30	30	50	50	50	50	50	50	40	20	20	15	30	40	30	40	30	20	10	10	10	10	10	10	15	10	5
à 1500m	7	7	1	7	7	ҡ	7	*		7	ҡ	ҡ	7	7	7	1	7	7	7	→	→	7	7	→	→	1	+	Ľ









 $Pour \ consulter \ la\ vigilance\ en\ cours,\ veuillez\ vous\ rendre\ sur\ le\ site\ https://vigilance.meteofrance.fr/fr$