



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Mercantour

Rédigé le mardi 21 janvier 2025 à 16h



Estimation des risques pour le :

MERCREDI 22 JANVIER

PLAQUES EN FORMATION DANS LA NEIGE FRAÎCHE, PLUS RÉACTIVES DANS LES UBACS







Indice de risque limité évoluant en marqué.

Départs spontanés : quelques avalanches de neige fraîche à partir de l'après-midi/soirée.

Déclenchements provoqués : nouvelles plaques en formation dans la neige fraîche.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:



🖊 neige fraîche

<u>Déclenchements provoqués</u>: - dès mercredi matin, formation de nouvelles plaques dans la neige fraîche, souvent d'aspect poudreux. Déclenchements possibles au passage d'un skieur dans toutes les orientations, mais plaques plus réactives dans les ubacs où l'enneigement préalable est plus régulier et plus significatif. Avalanches petites à moyennes (taille 1 à 2). Les épaisseurs de ces plaques augmentent au fil de la journée et surtout la nuit suivante.

<u>Départs spontanés</u>: à partir de l'après-midi/soirée, quelques départs de neige fraîche dans les pentes raides et couloirs, notamment ceux chargés par le vent de sud-ouest. Départs ponctuels ou linéaires, générant des avalanches petites à moyennes (taille 1 à 2).

Qualité de la neige

Enneigement restant particulièrement déficitaire, même avec les récentes petites chutes de neige sur le chaînon frontalier. À la Nivôse de Millefonts à 2550 m, la hauteur de neige au sol est de 14 cm ; c'est la valeur la plus faible observée un 21 janvier en 17 années de mesures.

<u>Limite de l'enneigement skiable</u>: mercredi en début de journée, pas encore d'évolution sur les limites d'enneigement skiables. De rares itinéraires peuvent éventuellement s'envisager sur le chaînon frontalier, mais le vent fort a décapé de nombreuses pentes et crêtes, et les cailloux restent très peu enfouis. Sur le reste du massif, aucun itinéraire sereinement skiable en dehors des pistes alimentées en neige artificielle.

État de la neige de surface: à partir de mercredi matin, une couche de neige fraîche se dépose en surface du manteau neigeux hétérogène (dur, croûté, ou en neige meuble récente ou ancienne) ou bien à même le sol selon l'altitude et l'orientation. Neige travaillée par le vent près des crêtes et sommets. La couche gagne en épaisseur au fil de la journée et la nuit suivante.


Aperçu météo pour le mercredi 22 janvier nuit matin après-midi soir




Chutes de neige accompagnées d'un redoux progressif. Cumuls de neige attendus d'ici jeudi matin à partir de 2000/2200 m : 20 à 40 cm.

Pluie-Neige	1 100 m	1 200 m	1800 m	
Iso 0 °C	1 500 m	1 600 m	1 900 m	2200 m
Vent 2000 m	↑ 5 km/h	10 km/h	► 10 km/h	↑ 15 km/h
Vent 3000 m	→ 20 km/h	3 5 km/h	7 50 km/h	7 50 km/h

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du jeudi 23 janvier



Indice de risque marqué

Maintien d'un risque marqué, avec des plaques encore faciles à déclencher dans la neige fraîche.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Mercantour


Rédigé le mardi 21 janvier 2025 à 16h





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	mer. 15/01					jeu. 16/01			ven. 17/01				sam. 18/01				dim. 19/01			lun. 20/01				mar. 21/01				
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	V.	0	0	W	4			2	$\stackrel{{\rm sol}}{=}$	<u> </u>	<u> </u>	\approx	7	<u>إ</u>	2	7	1		1 33	7		(\$3	(\$	7	7	Ģ ³	Ģ ³	S. S
Vent (km/h)	40	30	25	40	50	65	80	70	60	60	30	20	30	40	60	90	55	40	35	40	45	35	30	30	5	10	20	30
à 3000m	7	K	+	K	7	K	+	+	4	4	4	7	+	+	+	+	4	4	+	+	+	+	K	K	+	7	*	→
Vent (km/h)	15	15	15	30	35	50	60	50	30	35	35	35	35	35	30	25	45	30	30	25	25	30	20	20	5	5	10	10
à 2000m	Ľ	Ľ	Ľ	K	K	Ľ	2	K	Ł	¥	¥	2	K	K	K	K	•	•	•	K	+	+	+	+	•	•	4	→









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr