


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 04/12/2025 al 05/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Aran - Franja Nord Pallaresa

Del 04/12/2025 al 05/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Notable (3) por encima de 2.200 m. Limitado (2) por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución




Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución




Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Desde la madrugada del miércoles, sigue nevando en el sector y seguirá nevando débilmente tanto el jueves, todo el día, como el viernes de forma más intermitente. Las nevadas pueden acumular espesores de hasta unos 15 cm de nieve reciente seca que se depositarán sobre niveles facetados y nieve reciente y nieve granulada previa. La nieve nueva prevista tendrá mal contacto con la preexistente. El viento del NW previsto formará placas de viento por encima del nivel del bosque y tendrá mal contacto con el manto previo. Se prevé caída de placas de viento al paso de una persona, incluso a distancia. Se localizarán en laderas N, NE, E, S, SE y SW por encima de los 2200 m en los sectores resguardados del NW y W. Las placas serán de tamaño 2 (posibilidad d'enterrar 1 persona). También caerán aludes de nieve reciente de forma natural de tamaño 1 (tamaño fatídico en terreno trampa)

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo desde fondo de valle, esquiable por encima de unos 1.500 m. Los grosoros en puntos protegidos por encima del bosque oscilan entre 50-70 cm; normales por la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas de viento y la nieve reciente se irán asentando progresivamente. Peligro: EN LEVE DESCENSO

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-05

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Ribagorçana - Vall Fosca

Del 04/12/2025 al 05/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Desde la madrugada del miércoles, sigue nevando en el sector y seguirá nevando débilmente tanto el jueves, todo el día, como el viernes de forma más intermitente. Sin embargo el manto sigue siendo difícilmente esquiable y con escaso grosor. Las cimas se encuentran deflactadas por efecto del viento de días anteriores. Donde se encuentra más nieve es en cotas intermedias resguardadas, por debajo de los 2300-2200 m. El manto se muestra rehelado pero debido al enfriamiento, las costras se degradan y dan lugar a nieve polvo reciclado por encima. También se ha depositado un nivel muy delgado de nieve reciente fría y seca. En las umbrías, de forma puntual, por debajo de los 2300 m, el manto tiene estructura de placa. Es posible que estas placas puedan fracturarse debido al desarrollo de niveles de cristales facetados que pueden actuar de capa débil. Habrá que evitarlas ya que pueden caer a nuestro paso y dar lugar a algún alud de placa de tamaño 1, tamaño fatídico en terreno trampa (depresiones, acantilados, etc.). Con la sucesión de nevadas débiles y el viento de componente NW, estas pequeñas placas se pueden engrosar muy ligeramente. La nieve polvo reciclada y la nieve nueva pueden esconder la visión de costras duras que pueden ser motivo de resbalones. Se recomienda llevar el material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Pallaresa

Del 04/12/2025 al 05/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Desde la madrugada del miércoles, sigue nevando en el sector y seguirá nevando débilmente tanto el jueves, todo el día, como el viernes de forma más intermitente. Sin embargo el manto sigue siendo difícilmente esquiable y con escaso grosor. Las cimas se encuentran deflactadas por efecto del viento de días anteriores. Donde se encuentra más nieve es en cotas intermedias resguardadas, por debajo de los 2300-2200 m. El manto se muestra rehelado pero debido al enfriamiento, las costras se degradan y dan lugar a nieve polvo reciclado por encima. También se ha depositado un nivel muy delgado de nieve reciente fría y seca. En las umbrías, de forma puntual, por debajo de los 2300 m, el manto tiene estructura de placa. Es posible que estas placas puedan fracturarse debido al desarrollo de niveles de cristales facetados que pueden actuar de capa débil. Habrá que evitarlas ya que pueden caer a nuestro paso y dar lugar a algún alud de placa de tamaño 1, tamaño fatídico en terreno trampa (depresiones, acantilados, etc.). Con la sucesión de nevadas débiles y el viento de componente NW, estas pequeñas placas se pueden engrosar muy ligeramente. La nieve polvo reciclada y la nieve nueva pueden esconder la visión de costras duras que pueden ser motivo de resbalones. Se recomienda llevar el material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Perafita-Puigpedrós

Del 04/12/2025 al 05/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

En el extremo norte de este sector nieva débilmente desde el miércoles y seguirá nevando muy débilmente tanto el jueves, todo el día, como el viernes de forma más intermitente. Sin embargo el manto sigue siendo difícilmente esquiable y con escaso grosor. Las cimas se encuentran deflactadas por efecto del viento de días anteriores. Donde se encuentra más nieve es en cotas intermedias resguardadas, por debajo de los 2300-2200 m. El manto se muestra rehelado pero debido al enfriamiento, las costras se degradan y dan lugar a nieve polvo reciclado por encima. También se ha depositado un nivel muy delgado de nieve reciente fría y seca. En las umbrías, de forma puntual, por debajo de los 2300 m, el manto tiene estructura de placa. Es posible que estas placas puedan fracturarse debido al desarrollo de niveles de cristales facetados que pueden actuar de capa débil. Habrá que evitarlas ya que pueden caer a nuestro paso y dar lugar a algún alud de placa de tamaño 1, tamaño fatídico en terreno trampa (depresiones, acantilados, etc.). Con la sucesión de nevadas débiles y el viento de componente NW, estas pequeñas placas se pueden engrosar muy ligeramente. La nieve polvo reciclada y la nieve nueva pueden esconder la visión de costras duras que pueden ser motivo de resbalones. Se recomienda llevar el material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Vessant Nord Cadí-Moixeró

Del 04/12/2025 al 05/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

A pesar de las débiles nevadas desde el miércoles, este sector continúa con un manto nivoso irregular hasta las cimas y de escaso grosor. Los lugares con más nieve son los lugares resguardados como las canales, depresiones, la umbría y dentro del bosque. El manto está rehelado y encostrado exceptuando algunas umbrías donde superficialmente se ha degradado a nieve polvo reciclado debido al enfriamiento del manto. Puntualmente puede haber un nivel muy delgado de nieve reciente fría y seca. No se descarta que aisladamente, en alguna umbría, el manto presente estructura de placa, especialmente si con el viento del NW previsto, hay transporte de la nieve suelta superficial. Es posible que estas placas se puedan fracturar al pasar por encima y dar lugar a algún alud de placa de tamaño 1 (tamaño fatídico en terreno trampa). Hay que evitar pues, lugares las canales, depresiones y acantilados. Se recomienda llevar el material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Prepirineu

Del 04/12/2025 al 05/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Continuamos con la misma situación: la falta de nevadas apreciables en este sector hace que el manto nivoso sea prácticamente inexistente y restringido puntualmente a las zonas más elevadas como congestas muy aisladas. Las predipitaciones previstas desde el jueves y hasta el viernes no se prevé que tengan afectación en el sector.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Ter-Freser

Del 04/12/2025 al 05/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

A pesar de las débiles nevadas, restringidas al extremo norte, este sector continúa con un manto nivoso irregular hasta las cimas y de escaso grosor. Los lugares con más nieve son los lugares resguardados como las canales, depresiones, la umbría y dentro del bosque. El manto está rehelado y encostrado exceptuando algunas umbrías donde superficialmente se ha degradado a nieve polvo reciclado debido al enfriamiento del manto. Puntualmente puede haber un nivel muy delgado de nieve reciente fría y seca. No se descarta que aisladamente, en alguna umbría, el manto presente estructura de placa, especialmente si con el viento del NW previsto, hay transporte de la nieve suelta superficial. Es posible que estas placas se puedan fracturar al pasar por encima y dar lugar a algún alud de placa de tamaño 1 (tamaño fatídico en terreno trampa). Hay que evitar pues lugares como depresiones, acantilados y zonas de canales. Se recomienda llevar el material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------