


# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 01/12/2025 al 02/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Aran - Franja Nord Pallaresa

### Del 01/12/2025 al 02/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




**LIMITADO (2)**  
por encima de  
2.200 m.  
**DÉBIL (1)** por  
debajo.

#### Situación primaria

##### Capas débiles persistentes



##### Distribución



##### Tamaño



##### Origen



##### Tendencia




#### Situación secundaria

##### Nieve venteada



##### Distribución



##### Tamaño



##### Origen



##### Tendencia



#### Estado del manto nivoso

En las umbrías hay un poco más de nieve reciente, unos 5 cm que cayeron el domingo. Continua la situación de capa débil persistente por encima de 2.200 m (en vertientes sur sólo a cota alta) que puede seguir dando algún alud de placa al paso de personas y a distancia, por lo general de tamaño 2 o algo mayor (tamaño mediano, con capacidad de enterrar a una persona). Este problema es de difícil reconocimiento ya que la nieve la notamos polvo y suelta, pero es más frecuente en laderas abiertas de poco espesor de nieve, algo compactada y sobre todo en umbrías. Además, en la Franja Norte de la Pallaresa, donde el viento del W y N ha soplado más, puede haber algún alud de placa de viento, de tamaño 1 (pequeño, suficiente para derribarnos), en laderas E y S bajo collados y cordales. A primera hora hay costras de rehielo en vertientes soleadas, pero a mediodía puede caer de forma natural algún alud húmedo de tamaño 1 en las vertientes muy empinadas, rocosas, soleadas.

#### Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo desde fondo de valle, esquiable por encima de unos 1.600 a 1.700 m. Los grosoros en puntos protegidos por encima del bosque oscilan entre 40-60 cm, siendo normales para la época.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

Desde la noche del miércoles se irán sucediendo nevadas con cambios bruscos de temperatura, con una progresiva inestabilización del manto. Peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-02

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Ribagorçana - Vall Fosca

### Del 01/12/2025 al 02/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

#### Nota nivológica:

La muy débil nevada del domingo no ha cambiado las condiciones. El sector continúa con un manto nivoso discontinuo hasta las cimas y de escaso grosor, debido a los fuertes vientos de las últimas semanas. A menudo encontramos más nieve en sectores resguardados y dentro del bosque que en las palas de las cimas. La redistribución de la nieve por el viento de N ha formado acumulaciones puntuales sobre todo a sotaventos (orientaciones sur, este) y dentro de canales y torrenteras. El manto no es esquiable ya que aflora a menudo el suelo, pero tiene cierta continuidad en este tipo de terreno. En estos casos el manto presenta estructura de placa, que se fractura fácilmente al pasar por encima. Dentro de canales y torrenteras puede haber algún alud de placa al paso de personas, de tamaño 1 (pequeño, pero con capacidad de derribarnos). El suelo está blanco desde cota baja.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Pallaresa

**Del 01/12/2025 al 02/12/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

### Nota nivológica:

La muy débil nevada del domingo no ha cambiado las condiciones. El sector continúa con un manto nivoso discontinuo hasta las cimas y de escaso grosor, debido a los fuertes vientos de las últimas semanas. A menudo encontramos más nieve en sectores resguardados y dentro del bosque que en las palas de las cimas. La redistribución de la nieve por el viento de N ha formado acumulaciones puntuales sobre todo a sotaventos (orientaciones sur, este) y dentro de canales y torrenteras. El manto no es esquiable ya que aflora a menudo el suelo, pero tiene cierta continuidad en este tipo de terreno. En estos casos el manto presenta estructura de placa, que se fractura fácilmente al pasar por encima. Dentro de canales y torrenteras puede haber algún alud de placa al paso de personas, de tamaño 1 (pequeño, pero con capacidad de derribarnos). El suelo está blanco desde cota baja.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Perafita-Puigpedrós

### Del 01/12/2025 al 02/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

#### Nota nivológica:

El sector continúa con un manto nivoso discontinuo hasta las cimas y de escaso grosor, debido a los fuertes vientos de las últimas semanas. A menudo encontramos más nieve en sectores resguardados y dentro del bosque que en las cimas. La redistribución de la nieve por el viento ha formado acumulaciones puntuales sobre todo a sotaventos (orientaciones sur, este) y dentro de canales y torrenteras. El manto no es esquiable, pero presenta cierta continuidad en estos puntos de sobreacumulación. En estos lugares, locales, el manto presenta estructura de placa, que se puede fracturar al pasar por encima y dar lugar a algún alud de placa de tamaño 1 (pequeño, pero con capacidad de derribarnos). Hay más placas en contacto con Andorra y Francia.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Vessant Nord Cadí-Moixeró

### Del 01/12/2025 al 02/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

#### Nota nivológica:

El sector continúa con un manto nivoso discontinuo hasta las cimas y de escaso grosor, debido a los fuertes vientos de las últimas semanas. A menudo encontramos más nieve en sectores resguardados y dentro del bosque que en las cimas. La redistribución de la nieve por el viento ha formado acumulaciones puntuales sobre todo a sotaventos (orientaciones sur, este) y dentro de canales y torrenteras. El manto no es esquiable, pero presenta cierta continuidad en estos puntos de sobreacumulación. En estos lugares, locales, el manto presenta estructura de placa, que se puede fracturar al pasar por encima y dar lugar a algún alud de placa de tamaño 1 (pequeño, pero con capacidad de derribarnos).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Prepirineu

**Del 01/12/2025 al 02/12/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

### Nota nivológica:

La falta de nevadas apreciables en el sector hace que el manto nivoso sea prácticamente inexistente, restringido puntualmente a las zonas más elevadas como congestas muy aisladas.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Ter-Freser

### Del 01/12/2025 al 02/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

#### Nota nivológica:

El sector continúa con un manto nivoso muy discontinuo hasta las cimas y de escaso grosor, debido a los fuertes vientos de las últimas semanas. A menudo encontramos más nieve en sectores resguardados y dentro del bosque entre 2.000-2.400 m que en las palas de las cimas, barridas de nieve por el viento. La redistribución de la nieve por el viento ha formado acumulaciones puntuales sobre todo a sotaventos (orientaciones sur, este) y dentro de canales y torrenteras. El manto no es esquiable, pero presenta cierta continuidad en ese tipo de terreno. En estos casos el manto tiene estructura de placa, y se fractura con propagación del corte al pasar por encima. Con una sobrecarga fuerte se puede provocar algún alud de placa de tamaño 1 (pequeño, pero con capacidad de derribarnos).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------