




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 31/01/2025 al 01/02/2025


(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)






Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 31/01/2025 al 01/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

La última nevada ha acumulado entre 20 y 25 cm en el Aran, y en la Franja Nord Pallaresa ha ido acompañada de fuerte viento. La estabilidad del manto es pobre y con el transporte efectivo del noroeste se han generado placas de viento, localmente gruesas, en cotas medias y altas. Para el sábado se esperan unos 10 cm nuevos y los problemas de aludes vendrán por la formación de nuevas placas de viento y por la nieve reciente. Las placas antiguas y las nuevas serán reactivas y podrán romperse al circular por encima. Con su desencadenamiento podrán generar aludes de hasta tamaño 2 (mediano) con capacidad para enterrar a una persona. Los lugares peligrosos serán bajo collados y cordales, convexidades del terreno y canales orientadas a este, norte y sur, sobre todo en la Franja Nord Pallaresa. También caerán aludes de nieve reciente, en terreno inclinado, de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en el suelo a partir de 1300 m, siendo esquiable a orientación norte a partir de los 1.600 m. A 2.300 m hay acumulaciones de entre los 60 y los 80 cm (localmente, rozan los 100 cm). Los grosores totales están alrededor de la media en Arán y todavía se sitúan por debajo de lo habitual en la Franja Nord Pallaresa.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrá el peligro por placa de viento en cota media y alta. Peligro: EN LEVE DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 31/01/2025 al 01/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Las últimas nevadas han sido débiles y el manto está formado, en su gran parte, por nieve venteada y algunas facetas, justo por encima de una costra de lluvia dura y gruesa. El viento ha generado transporte efectivo bajo collados y cordales y por encima del límite del bosque se han generado placas de viento, sobre todo a orientaciones este y noreste, sobre manto previo. Durante las próximas horas volverán a caer chubascos débiles, acompañados de viento del norte que transportará la nieve seca y fría de cota alta. El sábado el patrón principal seguirá siendo el de las placas de viento. Las placas antiguas y las nuevas serán reactivas y podrán romperse al circular por encima. Con su desencadenamiento podrán generar aludes de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona. Los lugares peligrosos serán bajo collados y cordales y también en canales o cubetas donde haya más acumulación.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve continua en el suelo desde los 1.700 m, siendo esquiable en norte por encima de los 2.000 m. Las últimas nevadas han hecho que el manto sea más regular en todo el sector, sobre todo por encima de 2.000 m. Sin embargo, el grosor total todavía es inferior a lo habitual para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrá el peligro por placa de viento en cota media y alta. Peligro: EN LEVE DESCENSO.







Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 31/01/2025 al 01/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve venteada Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

El manto está formado, en gran parte de su grosor, por nieve venteada formada por partículas fragmentadas procedentes de las nevadas con viento de los últimos días. En su base encontramos costras duras. Este viento ha generado transporte efectivo bajo collados y cordales y por encima de los 2.200 m se han generado placas de viento, sobre todo a orientaciones este y noreste, sobre manto previo. Durante las próximas horas volverán a caer chubascos débiles, con viento del norte y noreste. El sábado el patrón principal seguirá siendo el de las placas de viento. Las placas antiguas y las nuevas serán reactivas y podrán romperse al circular por encima. Con su desencadenamiento podrán generar aludes de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona. Los lugares peligrosos serán bajo collados y cordales y también en canales o cubetas donde haya más acumulación.

Distribución del manto nivoso

La última nevada ha dejado nieve continua en el suelo a partir de los 1.700 m. Con los últimos episodios de nieve, el manto es algo más regular en todo el sector, sobre todo por encima de los 2.000 m. Sin embargo, el grosor total aún es inferior a lo habitual para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrá el peligro por placa de viento en cota media y alta. Peligro: EN LEVE DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 31/01/2025 al 01/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Las últimas nevadas han ido acompañadas de viento fuerte del suroeste y del noroeste. Este viento ha generado transporte efectivo bajo collados y cordales y por encima de los 2.300 m se han generado placas de viento a sotavento, pequeñas, sobre todo a orientaciones este. Las placas de viento antiguas y las nuevas que podamos encontrar serán reactivas, muy locales, y podrán romperse al circular por encima. Con su desencadenamiento podrán generar aludes de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad para enterrar a una persona. Los lugares peligrosos serán bajo cordales o collados o en algún canal a sotavento donde haya más acumulación de nieve venteada, sobre todo en vertientes orientadas a este y sureste.

Distribución del manto nivoso

Con las últimas nevadas, el manto es más regular a partir de los 2.000 o 2.100 m, pero los espesores son escasos, por lo general. La nieve es esquiable a partir de unos 2200 m. El grosor total está por debajo de lo habitual en esta época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrá el peligro por placa de viento en cota alta, sobre todo bajo collados y crestas bien orientadas. Peligro: EN LEVE DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL







Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 31/01/2025 al 01/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve venteada Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

El manto está formado por nieve venteada, en gran parte de su totalidad, con costras duras en su base. Pese a disponer de más nieve, el manto nivoso es escaso, en términos medios. El fuerte viento en altura podrá haber formado alguna pequeña placa bajo cordales oa la salida de las Canals que, muy localmente, podría romperse al circular por encima. En este caso podría generarse algún alud de pequeño tamaño, sin capacidad para enterrar a una persona.

Distribución del manto nivoso

El manto no es esquiable debido al poco grosor y su distribución irregular. El grosor total está por debajo de lo habitual por estas fechas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se esperan chubascos débiles con viento del este y noreste, pero no se esperan cambios importantes en la estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.









Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 31/01/2025 al 01/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación favorable

Tendencia





Estado del manto nivoso

En superficie encontramos unos 5 cm de nieve venteada, con un poco de nieve granulada, de los últimos chubascos. Pese a disponer de más nieve, el manto nivoso es escaso, en términos medios. El fuerte viento en altura podrá haber formado alguna pequeña placa bajo cordales que, muy localmente, podría romperse al circular por encima. En este caso podría generarse algún alud de pequeño tamaño, sin capacidad para enterrar a una persona.

Distribución del manto nivoso

Con la última nevada hay nieve en el suelo por encima de unos 1.700 ma umbrías, pero, en general, encontramos muy poco grosor. El manto es difícilmente esquiable, sólo en prados donde haya mayor acumulación.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios destacables en la estabilidad del poco manto existente. Peligro: SIN CAMBIOS .









Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 31/01/2025 al 01/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve venteada Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

Los últimos chubascos han acumulado de 2 a 5 cm de nieve nueva. Sin embargo, el manto sigue siendo escaso en todo el sector, tanto en distribución como en espesor. Las fuertes rachas pueden haber generado alguna pequeña placa de viento, bajo collados y cordales, con manto previo, por encima de los 2.300 o 2.400 m, en lugares donde haya más acumulación de nieve venteada. Las orientaciones donde podemos encontrar la nieve venteada serán a este y noreste. En caso de encontrar alguna placa, ésta podrá romperse al circular por encima, generando algún alud de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de cubrir a una persona.

Distribución del manto nivoso

La última enharinada ha dejado ver nieve por encima de los 1.600 m pero el manto nivoso sigue siendo muy escaso. Sólo es esquiable en sectores muy restringidos, como en tubos y lugares muy resguardados del viento, siempre de forma discontinua. Los espesores siguen siendo inferiores a los habituales para la época y las débiles nevadas previstas no harán variar demasiado estos espesores.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios destacables en la estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.



