



### Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# MASSIF: Pays-Basque

Rédigé le mardi 26 mars 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




#### Estimation des risques

#### mercredi 27 mars







#### Tendance pour le jeudi 28 mars



Formation de nouvelles plaques : vent fort de sud, chutes de neige en secteurs frontaliers.

#### Risque marqué.

Départs spontanés : Par déclenchement spontané de plaques

Déclenchements skieurs : Plaques déclenchables dans un large secteur nord-est

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses

### Stabilité du manteau neigeux jusqu'au mercredi 27 mars 2024 au soir



Plaques formées par les chutes de neige et le vent d'ouest à sud

Des déclenchements accidentels ont été constatés mardi matin en station de ski dans le massif voisin.


DÉPARTS SPONTANÉS : Des départs, en général de taille petite à moyenne, sont attendus dans un large secteur nord-est, par déclenchement spontané de plaques par surcharge par le vent. Ils deviennent plus nombreux l'après-midi avec le renforcement du vent.


Par ailleurs, des avalanches de fond sont possibles en toutes expositions, dans les nombreuses pentes étant précédemment déneigées.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Des plaques sont présentes dès le matin, formées lors des chutes de neige et le vent de sud dans la nuit. Elles se situent principalement dans un large secteur nord-est, les secteurs à l'abri du vent, près des ruptures de pentes, formées par un vent faible.

En cours de journée, de nouvelles plaques apparaissent, plus loin des cols et crêtes, sous l'effet d'un vent plus fort.

#### Neige fraîche à 1800 m Max 40 épaisseur en 24h (cm) 20 20 10 10 5 Sam 23 à 6h Dim 24 à 6h Lun 25 à 6h Mar 26 à 6h Mer 27 à 6h Jeu 28 à 6h épaisseur accumulée sur les dernières 24h





#### Qualité de la neige

L'enneigement est maigre et déficitaire, mais la montagne a retrouvé un aspect hivernal avec les chutes de neige de mardi.

La neige de surface, poudreuse puis frittée par le vent, recouvre un sol nu, plus rarement une sous-couche regelée, souvent très irrégulière dans les endroits précédemment skiés.



Vent (km/h)

à 1000m



35 25

15 | 5 | 5 | 10 | 10

M

40 30

## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# MASSIF: Pays-Basque

Rédigé le mardi 26 mars 2024 à 16h



20

15

10

#### Conditions nivo-météo des 7 derniers jours mer. 20/03 ven. 22/03 sam. 23/03 dim. 24/03 lun. 25/03 mar. 26/03 jeu. 21/03 03h 09h 15h 21h 03h 09h 15h Météo Vent (km/h) 75 70 60 35 20 20 20 30 20 25 35 40 30 25 10 40 30 25 30 30 25 20 75 60 20 35 35 50 à 2000m M 7 M N M

5

10

10 5 5 5 5

0 20

40 | 15 | 15 | 20

10 5

