



# Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

## MASSIF: Cinto Rotondo

Rédigé le jeudi 28 novembre 2024 à 15h




## Estimation des risques pour le :

## **VENDREDI 29 NOVEMBRE**

### MANTEAU NEIGEUX TROP PEU ÉPAIS.







Indice de risque faible.

Départs spontanés: peu probables.

Déclenchements provoqués : peu probables.

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses

## Stabilité du manteau neigeux

## Situation avalancheuse typique:



pas de situation prédominante

Avec aussi peu de neige sur le massif, déclenchements provoqués et départs spontanés sont peu probables. Autres: Par endroits en versants nord raide ne voyant pas le soleil, la neige est dure.

## Qualité de la neige


La neige tombée la semaine dernière s'est bien stabilisée dans la plupart des pentes. Avec le redoux actuel, le manteau neigeux poursuit son tassement en versants nord et sa fonte dans l'ensemble des versants bien ensoleillés. L'enneigement est maintenant déficitaire pour la saison à toutes altitudes. Il est quasi inexistant en versants sud et sur les crêtes. On peut trouver quelques accumulations un peu plus significatives dans les combes et couloirs en pentes nord au dessus de 2000m.

A 2350M d'altitude, sur la Maniccia, on enregistre une épaisseur totale de neige de 20 cm. La pratique du ski est impossible.

État de la neige de surface : neige croûtée en matinée, souvent peu portante en versants sud, à cause d'un regel nocturne quasi inexistant. En cours de matinée, la neige s'humidifie dans les versants ensoleillés jusqu'à haute altitude, elle reste croûtée voire dure en versants ombragés.

#### Apercu météo pour le vendredi 29 novembre après-midi soir -((-Pluie-Neige 2200 m Iso 0 °C 2900 m 2600 m 2500 m 2500 m Vent 1500 m 30 km/h 20 km/h 20 km/h 15 km/h Vent 3000 m 20 km/h 70 km/h 🦫 30 km/h 惺 15 km/h


## Épaisseur de neige hors-piste



## Précipitations à 1800 m



Quantités cumulées en 24 heures



### Tendance du samedi 30 novembre



Indice de risque faible

Risque restant faible malgré les rares chutes de neige

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





# Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


## **MASSIF: Cinto Rotondo**


Rédigé le jeudi 28 novembre 2024 à 15h





## Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	ven. 22/11				sam. 23/11				dim. 24/11				lun. 25/11				mar. 26/11				mer. 27/11				jeu. 28/11			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	***************************************			ST.	C	0	0	J.	di.	0			4	0	0	T.	1	4	<del>-</del>	di.	4	<del>-</del>	4		T		<u>~</u>	-JC
Vent (km/h)	140	130	90	70	60	50	40	30	40	40	30	30	25	25	30	20	15	25	25	20	25	10	10	20	30	50	70	60
à 3000m	*	1	*	7	7	7	7	*	<b>†</b>	*	K	7	K	*	<b></b>	*	1	K	K	K	*	K	*	<b></b>	*	<b></b>	7	2
Vent (km/h)	115	110	50	30	20	10	20	15	15	5	15	20	15	15	15	25	15	20	20	15	20	20	20	20	30	30	30	30
à 1500m	7	<b>→</b>	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>←</b>	1	7	7	7	7	7	K	7	7	7	7	7	<b>→</b>	<b>→</b>	4	4	4	<b>1</b>









 $Pour consulter \ lavigilance\ en\ cours, veuillez\ vous\ rendre\ sur\ le\ site\ https://vigilance.meteofrance.fr/fr$